

Pulscon LTC57 HART Geführtes Füllstandradar Füllstandmessung in Schüttgütern













Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Wid	chtige Hinweise zum Dokument (6
	1.1	Dokumentfunktion	6
	1.2	Darstellungskonventionen	6
	1.3	Ergänzende Dokumentation	9
2	Gru	undlegende Sicherheitshinweise1	1
	2.1	Anforderungen an das Personal	1
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	1
	2.3	Arbeitssicherheit	2
	2.4	Betriebssicherheit	2
	2.5	Produktsicherheit	2
3	Pro	oduktbeschreibung	3
	3.1	Produktaufbau	
	3.2	Eingetragene Marken	5
4	Wa	renannahme und Produktidentifizierung	6
	4.1	Warenannahme 10	6
	4.2	Produktidentifizierung	7
5	Laç	gerung, Transport	9
	5.1	Lagerbedingungen	9
	5.2	Produkt zur Messstelle transportieren	9
6	Мо	ntage	0
	6.1	Montagebedingungen	0
	6.2	Messgerät montieren 34	4
	6.3	Montagekontrolle4	1
7	Ele	ktrischer Anschluss42	2
	7.1	Anschlussbedingungen	2
	7.2	Messgerät anschließen	6
	7.3	Anschlusskontrolle	8

8 B	edienmöglichkeiten	59
8.1	Übersicht	59
8.2	Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs	61
8.3	Anzeige- und Bedienmodul	67
9 Sy	stemingetration über HART-Protokoll	75
9.1	Übersicht zu den Gerätebeschreibungsdateien (DD)	75
9.2	HART-Gerätevariablen und Messwerte	75
10 In	betriebnahme (über Bedienmenü)	76
10.1	Installations- und Funktionskontrolle	76
10.2	Bediensprache einstellen	76
10.3	Füllstandmessung konfigurieren	77
10.4	Referenzhüllkurve aufnehmen	78
10.5	Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	79
10.6	Stromausgänge konfigurieren	80
10.7	Konfiguration verwalten	81
10.8	Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff	82
11 Di	agnose und Störungsbehebung	83
11.1	Allgemeine Störungsbehebung	83
11.2	Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige	85
11.3	Diagnoseereignis im Bedientool	88
11.4	Diagnoseliste	89
11.5	Liste der Diagnoseereignisse	89
11.6	Ereignis-Logbuch	92
11.7	Firmware-Historie	94
12 W	artung	95
12.1	Außenreinigung	95

13 Re	paratur	96
13.1	Allgemeine Hinweise	96
13.2	Ersatzteile	97
13.3	Rücksendung	97
13.4	Entsorgung	97
14 Zu	behör	98
14.1	Gerätespezifisches Zubehör	98
14.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör 1	01
14.3	Servicespezifisches Zubehör1	01
14.4	Systemkomponenten1	01
15 Be	dienmenü	02
15.1	Übersicht Bedienmenü (für Vor-Ort-Anzeige)	02
15.2	Übersicht Bedienmenü (für Bedientool)1	07
15.3	Menü Setup 1	12
15.4	Menü Diagnose 1	61
Ctichuu	auty aumaialania	75



1 Wichtige Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Darstellungskonventionen

1.2.1 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Hinweise, die Sie zu ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

Sicherheitsrelevante Symbole



Gefahr!

Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Bei Nichtbeachten können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt vor einer möglichen Störung.

Bei Nichtbeachten kann das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Symbole



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung.



1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.
~	Wechselstrom Eine Klemme, an der Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.
≂	 Gleich- und Wechselstrom Eine Klemme, an der Wechselspannung oder Gleichspannung anliegt. Eine Klemme, durch die Wechselstrom oder Gleichstrom fließt.
<u>+</u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
♦	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z. B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.

Tabelle 1.1

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
	Torxschraubendreher
00	Schlitzschraubendreher
96	Kreuzschlitzschraubendreher
	Innensechskantschlüssel
Ŕ	Gabelschlüssel

Tabelle 1.2

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
✓	Erlaubt Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
✓ ✓	Zu bevorzugen Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
X	Verboten Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
\mapsto	Ergebnis einer Aktion oder eines Handlungsschrittes

Tabelle 1.3

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3	Positionsnummern
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich Kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich.
×	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

Tabelle 1.4

1.2.6 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
★ →	Sicherheitshinweis Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Betriebsanleitung.
	Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel Gibt den Mindestwert für die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel an.

Tabelle 1.5



1.3 Ergänzende Dokumentation

Dokument	Zweck und Inhalt des Dokuments			
Technische Information TI01004O (LTC57)	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.			
Kurzanleitung KA01061O (LTC57, HART)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme.			
Beschreibung Gerätepara- meter GP01000O (LTC5X, HART)	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des Bedienmenüs. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.			

Tabelle 1.6

$\prod_{i=1}^{\infty}$

Hinweis!

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

1.3.1 Sicherheitsdokumentation

Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise (SI) bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.

Sicherheitshinweise (SI)

Merkmal	Zulassung	Merkmal "Elektrischer Ausgang"				
"Zulassung"		Option IH ^a	Option ID ^b	Option IE ^c	Option PA d	Option AH ^e Option DH ^f
E1	ATEX II 1G Ex ia IIC T6-T1 Ga	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	_
EX	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6- T1 Ga/Gb	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	_
S3	ATEX II 1D Ex ta IIIC T ₅₀₀ xx°C Da	SI00501O	SI00501O	SI00501O	SI00521O	SI00501O
S4	ATEX II 1/2D Ex ta IIIC Txx°C Da/Db	SI00501O	SI00501O	SI00501O	SI00521O	SI00501O
E3	ATEX II 3G Ex nA IIC T6- T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI01131O	SI00518O	SI01132O
E4	ATEX II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI01131O	SI00518O	_
SX	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6- T1 Ga/Gb ATEX II 1/2D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db	SI00502O	SI00502O	SI00502O	SI00522O	-
EG	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX II 1/2D Ex ta IIIC Txx°C Da/Db	SI00503O	SI00503O	SI00503O	SI00523O	SI01136O

Merkmal	Zulassung	Merkmal "Elektrischer Ausgang"					
"Zulassung"		Option IH ^a	Option ID b	Option IE ^c	Option PA d	Option AH ^e Option DH ^f	
CD	CSA C/US DIP CI.II,III Div.1 Gr.E-G	SI00529O	SI00529O	SI00529O	SI00570O	SI00529O	
C1	CSA C/US IS CI.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI CI.1 Div.2, Ex ia	SI00530O	SI00530O	SI00530O	SI00571O	SI00530O	
C2	CSA C/US XP CI.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI CI.1 Div.2, Ex d	SI00529O	SI00529O	SI00529O	SI00570O	SI00529O	
FI	FM IS CI.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI CI.1 Div.2	SI00531O	SI00531O	SI00531O	SI00573O	SI00531O	
FN	FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2	SI00532O	SI00532O	SI00532O	SI00572O	SI00532O	
FE	FM DIP CI.II,III Div.1 Gr.E-G	SI00532O	SI00532O	SI00532O	SI00572O	SI00532O	
IA	IECEx Ex ia IIC T6-T1 Ga	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	-	
IB	IECEx Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	_	
IE	IECEx Ex ta IIIC T ₅₀₀ xx°C Da	SI00501O	SI00501O	SI00501O	SI00521O	SI00501O	
IF	IECEx Ex ta IIIC Txx°C Da/Db	SI00501O	SI00501O	SI00501O	SI00521O	SI00501O	
IG	IECEx Ex nA IIC T6-T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI011310	SI00518O	SI01132O	
IH	IECEx Ex ic IIC T6-T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI011310	SI00518O	_	

Tabelle 1.7

0

Hinweis!

Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (SI) für das jeweilige Gerät relevant sind.



a Option IH: 2-Draht, 4 ... 20 mA, HART

b Option ID: 2-Draht, 4 ... 20 mA, HART, Schaltausgang

^c Option IE: 2-Draht, 4 ... 20 mA, HART, 4 ... 20 mA

d Option PA: 2-Draht, PROFIBUS PA, Schaltausgang

e Option AH: 4-Draht, 90 ... 253 V AC, 4 ... 20 mA, HART

f Option DH: 4-Draht, 10,4 ... 48 V DC, 4 ... 20 mA, HART

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- · Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Füllstandmessung von Schüttgütern bestimmt. Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Unter Einhaltung der in den "Technischen Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- Gemessene Prozessgröße: Füllstand
- Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Grenzwerte in "Technischen Daten" einhalten.

Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Klärung bei Grenzfällen:

 Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Pepperl+Fuchs ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.



015-03

Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen wie Anzeigemodul, Hauptelektronikmodul und I/O-Elektronikmodul können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80 °C (176 °F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftemperatur annehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

 Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- Nur Original-Ersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z. B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit):

- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Pepperl+Fuchs diesen Sachverhalt.



3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

3.1.1 Gerät




Abbildung 3.1 Aufbau

- 1 Elektronikgehäuse
- 2 Prozessanschluss (hier beispielhaft: Flansch)
- 3 Seilsonde
- 4 Sondenendgewicht
- 5 Stabsonde



3.1.2 Elektronikgehäuse




Abbildung 3.2 Aufbau des Elektronikgehäuses

- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Kabelverschraubungen (1 oder 2, je nach Geräteausführung)
- 5 Typenschild
- 6 I/O-Elektronikmodul
- 7 Anschlussklemmen (steckbare Federkraftklemmen)
- 8 Anschlussraumdeckel
- 9 Erdungsklemme



3.2 Eingetragene Marken

 $\mathsf{HART}^{\mathbb{R}}$

Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

PROFIBUS®

- Eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Deutschland KALREZ®, VITON®
- $\bullet\,$ Eingetragene Marke der Firma Du Pont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA TEFLON $^{\circledR}$
- Eingetragene Marke der Firma E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA TRI CLAMP®
- Eingetragene Marke der Firma Alfa Laval Inc., Kenosha, USA



4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme




Tabelle 4.1

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-Vertriebsstelle.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer vom Typenschild über den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Typenschild




Abbildung 4.1 Typenschild

- 1 Gerätename
- 2 Herstelleradresse
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- **5** Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Prozessdruck
- 7 Gasphasenkompensation: Referenzlänge
- 8 Zertifikatssymbol
- 9 Zertifikat- und zulassungsspezifische Daten
- 10 Schutzart: z. B. IP, NEMA
- 11 Dokumentnummer der Sicherheitshinweise: z. B. SI, ZD, ZE
- **12** 2-D-Matrixcode (QR-Code)
- 13 Modifikationskennzeichen
- 14 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 15 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 16 Geräterevision (Dev.Rev.)
- 17 Zusatzinformationen zur Geräteausführung (Zertifikate, Zulassungen, Kommunikationsart): z. B. SIL, PROFIBUS
- **18** Firmware Version (FW)
- 19 CE-Zeichen, C-Tick



Pulscon LTC57 HART Warenannahme und Produktidentifizierung

- 20 Device-ID
- 21 Prozessberührende Werkstoffe
- **22** Zulässige Umgebungstemperatur (T_{amb})
- 23 Größe des Gewindes der Kabelverschraubungen
- 24 Sondenlänge
- 25 Signalausgänge
- 26 Betriebsspannung

Hinweis!

Auf dem Typenschild werden bis zu 33 Stellen des erweiterten Bestellcodes angegeben. Eventuell vorhandene weitere Stellen können nicht angezeigt werden. Der gesamte erweiterte Bestellcode lässt sich aber über das Bedienmenü des Geräts anzeigen: Parameter **Erweiterter Bestellcode 1...3**.



5 Lagerung, Transport

5.1 Lagerbedingungen

- Zulässige Lagerungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- · Originalverpackung verwenden.

5.2 Produkt zur Messstelle transportieren



Warnung!

Verletzungsgefahr!

Gehäuse oder Sonde kann beschädigt werden oder abreißen.

- Messgerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.
- Hebezeuge (Gurte, Ösen, etc.) nicht am Elektronikgehäuse und nicht an der Sonde befestigen, sondern am Prozessanschluss. Dabei auf den Schwerpunkt des Gerätes achten, so dass es nicht unbeabsichtigt verkippen kann.
- Sicherheitshinweise, Transportbedingungen für Geräte über 18 kg (39,6 lbs) beachten.




Abbildung 5.1




Abbildung 5.2

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

6.1.1 Geeignete Montageposition




Abbildung 6.1 Montagebedingungen

Montageabstände

- Abstand (A) von Seil- und Stabsonden zur Behälterwand:
 - bei glatten metallischen Wänden: > 50 mm (2 in)
 - bei Kunststoffwänden: > 300 mm (12 in) zu metallischen Teilen außerhalb des Behälters
 - bei Betonwänden: > 500 mm (20 in), ansonsten kann sich der zulässige Messbereich reduzieren.
- Abstand (B) von Stabsonden zu Einbauten (3): > 300 mm (12 in)
- Abstand (C) des Sondenendes vom Behälterboden:
 - Seilsonde: > 150 mm (6 in)
 - Stabsonde: > 10 mm (0,4 in)



Zusätzliche Bedingungen

- Bei Montage im Freien kann zum Schutz gegen extreme Wettereinflüsse eine Wetterschutzhaube (1) verwendet werden.
- In metallischen Behältern Sonde vorzugsweise nicht mittig montieren (2), da dies zu erhöhten Störechos führt.
 - Falls eine mittige Montage sich nicht vermeiden lässt, ist nach der Inbetriebnahme unbedingt eine Störechoausblendung (Mapping) durchzuführen.
- Sonde nicht in den Befüllstrom montieren (3).
- Knickung der Seilsonde während der Montage oder während des Betriebs (z. B. durch Produktbewegung gegen die Wand) durch Wahl eines geeigneten Einbauortes vermeiden
- Die Sonde ist während des Betriebs regelmäßig auf Schäden zu prüfen.

Hinweis!

Bei freihängenden Seilsonden darf durch die Bewegungen des Füllguts der Abstand des Sondenseils zu Einbauten nie kleiner als 300 mm (12 in) werden. Eine zeitweilige Berührung des Endgewichts mit dem Konus des Behälters beeinflusst die Messung jedoch nicht, solange die Dielektrizitätskonstante wenigstens DK = 1,8 beträgt.

Hinweis!

Beim Versenken des Gehäuses (z. B. in eine Betondecke) einen Mindestabstand von 100 mm (4 in) zwischen Anschlussraumdeckel/Elektronikraumdeckel und Wand lassen. Ansonsten ist der Anschlussraum/Elektronikraum nach Einbau nicht mehr zugänglich.



6.1.2 Montage bei beengten Verhältnissen

Montage mit abgesetzter Sonde

Für beengte Montageverhältnisse eignet sich die Ausführung mit abgesetzter Sonde. In diesem Fall wird das Elektronikgehäuse getrennt von der Sonde montiert.




Abbildung 6.2

- A Gewinkelter Stecker an der Sonde
- B Gewinkelter Stecker am Elektronikgehäuse
- C Länge Verbindungskabel nach Bestellung
- Produktstruktur, Merkmal "Sonden-Design": Option B "Sensor abgesetzt, 3 m Kabel"
- Das Verbindungskabel ist bei diesen Ausführungen im Lieferumfang enthalten. Minimaler Biegeradius: 100 mm (4 in).
- Der Montagehalter für das Elektronikgehäuse ist bei diesen Ausführungen im Lieferumfang enthalten. Montagemöglichkeiten:
 - Wandmontage
 - Montage an Mast oder Rohr mit Durchmesser 42 ... 60 mm (1-1/4 ... 2 in)
- Das Verbindungskabel hat einen geraden und einen um 90° gewinkelten Stecker. Je nach den örtlichen Bedingungen kann der gewinkelte Stecker an der Sonde oder am Elektronikgehäuse angebracht werden.

Hinweis!

Sonde, Elektronik und Verbindungskabel sind aufeinander abgestimmt und durch eine gemeinsame Seriennummer gekennzeichnet. Es dürfen nur Komponenten mit der gleichen Seriennummer miteinander verbunden werden.



6.1.3 Hinweise zur mechanischen Belastung der Sonde

Zugbelastbarkeit von Seilsonden

Merkmal "Sonde"	Sonde	Zugbelastbarkeit [kN]	max. Bruchkraft [kN] a
Option 2, 3	Seil 4 mm (1/6 in) 316	12	20
Option M, Q	Seil 6 mm (1/4 in) 316	30	42
Option N, S	Seil 6 mm (1/4 in) PA > Stahl	12	20
Option R, T	Seil 8 mm (1/3 in) PA > Stahl	30	42

Tabelle 6.1

Zugbelastung

Schüttgüter üben auf Seilsonden Zugkräfte aus, deren Höhe zunimmt mit:

- der Sondenlänge, bzw. max. Bedeckung
- · dem Schüttgewicht des Produktes
- dem Silodurchmesser und
- dem Durchmesser des Sondenseils

Da die Zugkräfte auch stark von der Rieselfähigkeit des Füllgutes abhängen, ist bei schwer fließenden Füllgütern und bei Gefahr von Wächtenbildung ein höherer Sicherheitsfaktor notwendig. In kritischen Fällen eher 6 mm-Seil verwenden, statt 4 mm.

Die gleichen Kräfte wirken auch auf die Silodecke. Die Zugkräfte an einem fixierten Seil sind in jedem Fall größer, lassen sich aber nicht berechnen. Beachten Sie die Zugbelastbarkeit der Sonden.

Möglichkeiten, die Zugkräfte zu reduzieren:

- · Sonde kürzen.
- Bei Überschreiten der max. Zugbelastung prüfen, ob ein berührungsloses Ultraschall- oder Füllstand-Radar-Gerät für die Anwendung in Frage kommt.

Die folgenden Diagramme zeigen typische Belastungen bei häufig vorkommenden Schüttgütern als Anhaltswerte. Die Berechnung erfolgte für folgende Bedingungen:

- Berechnung in Anlehnung an DIN 1055, Teil 6 für den zylindrischen Teil des Silos
- Freihängende Sonde (Sondenende unten nicht fixiert)
- Frei fließendes Schüttgut, also Massenfluss. Für Kernfluss ist eine Berechnung nicht möglich. Im Falle von einstürzenden Wächten können wesentlich höhere Belastungen auftreten.
- Die Angabe der Zugkräfte enthält den Sicherheitsfaktor 2 (zusätzlich zu den in DIN 1055 bereits enthaltenen Sicherheitsfaktoren), der die normale Schwankungsbreite bei gut rieselfähigen Schüttgütern ausgleicht.



a Die Belastbarkeit der Silodecke ist auf diese maximale Bruchkraft auszulegen.




Abbildung 6.3 Quarzsand in Metallsilo mit glatten Wänden; Zugbelastung in Abhängigkeit vom Füllstand L für Seildurchmesser 6 mm (0,24 in) und 4 mm (0,16 in)

- A Silodurchmesser 12 m (40 ft)
- B Silodurchmesser 9 m (30 ft)
- C Silodurchmesser 6 m (20 ft)
- D Silodurchmesser 3 m (10 ft)




Abbildung 6.4 Polyethylen-Granulat in Metallsilo mit glatten Wänden; Zugbelastung in Abhängigkeit vom Füllstand L für Seildurchmesser 6 mm (0,24 in) und 4 mm (0,16 in)

- A Silodurchmesser 12 m (40 ft)
- B Silodurchmesser 9 m (30 ft)
- C Silodurchmesser 6 m (20 ft)
- **D** Silodurchmesser 3 m (10 ft)






Abbildung 6.5 Weizen in Metallsilo mit glatten Wänden; Zugbelastung in Abhängigkeit vom Füllstand L für Seildurchmesser 6 mm (0,24 in) und 4 mm (0,16 in)

- A Silodurchmesser 12 m (40 ft)
- B Silodurchmesser 9 m (30 ft)
- C Silodurchmesser 6 m (20 ft)
- D Silodurchmesser 3 m (10 ft)




Abbildung 6.6 Zement in Metallsilo mit glatten Wänden; Zugbelastung in Abhängigkeit vom Füllstand L für Seildurchmesser 6 mm (0,24 in und 4 mm (0,16 in)

- A Silodurchmesser 12 m (40 ft)
- B Silodurchmesser 9 m (30 ft)
- C Silodurchmesser 6 m (20 ft)
- D Silodurchmesser 3 m (10 ft)



Seitliche Belastbarkeit von Stabsonden

Merkmal "Sonde"	Sonde	Seitliche Belastbarkeit (Biegefestigkeit) [Nm]
Option L, P	Stab 16 mm (0,63 in) 316L	30

Tabelle 6.2

6.1.4 Hinweise zum Prozessanschluss

Sonden werden mit Einschraubgewinde oder Flansch am Prozessanschluss montiert. Falls bei dieser Montage die Gefahr besteht, dass das Sondenende so stark bewegt wird, dass es zeitweise Behälterboden oder -konus berührt, muss die Sonde am unteren Ende gegebenenfalls eingekürzt und fixiert werden.

Einschraubgewinde




Abbildung 6.7 Montage mit Einschraubgewinde; bündig mit der Behälterdecke

Dichtung

Das Gewinde sowie die Dichtform entsprechen der DIN 3852 Teil 1, Einschraubzapfen Form A.

Dazu passen folgende Dichtringe:

- Für Gewinde G3/4: nach DIN 7603 mit den Abmessungen 27 x 32 mm
- Für Gewinde G1-1/2: nach DIN 7603 mit den Abmessungen 48 x 55 mm

Verwenden Sie einen Dichtring nach dieser Norm in Form A, C oder D in einem für die Anwendung beständigen Werkstoff.



Stutzenmontage




Abbildung 6.8

Länge H des starren Teils der Seilsonde

Sonde	Н	
Seil Ø4 mm (0,16 in)	120 mm (4,7 in)	
Seil Ø6 mm (0,24 in)	135 mm (5,3 in)	

Tabelle 6.3

- Zulässige Stutzendurchmesser: ≤ 150 mm (6 in).
 Bei größeren Durchmessern kann die Messfähigkeit im Nahbereich eingeschränkt sein.
 Für Stutzen ≥ DN300: siehe nächster Abschnitt.
- Zulässige Stutzenhöhe ¹: ≤ 150 mm (6 in).
 Bei größeren Höhen kann die Messfähigkeit im Nahbereich eingeschränkt sein.
 Größere Stutzenhöhen sind in Einzelfällen möglich. siehe nächster Abschnitt.

☐ Hinweis! ☐ In wärmei

In wärmeisolierten Behältern sollte zur Vermeidung von Kondensatbildung der Stutzen ebenfalls isoliert werden.

Stabverlängerung/Zentrierung

Für Geräte mit Seilsonden ist eine Stabverlängerung/Zentrierung auf Anfrage erhältlich. Sie muss eingesetzt werden, wenn ansonsten das Sondenseil die Unterkante des Stutzens berührt.

Zentrierscheiben mit kleinem Durchmesser (DN40 und DN50) nur verwenden, wenn sich im Stutzen oberhalb der Scheibe kein starker Ansatz bildet. Der Stutzen darf sich nicht mit Produkt zusetzen.

Größere Stutzenhöhen auf Anfrage.



$\textbf{Stutzen} \geq \textbf{DN300}$

Wenn der Einbau in Stutzen \geq 300 mm/12 in nicht vermeidbar ist, muss der Einbau entsprechend folgender Skizze erfolgen, um Störsignale im Nahbereich zu vermeiden.




Abbildung 6.9

- 1 Stutzenunterkante
- 2 Ungefähr bündig mit Stutzenunterkante (±50 mm)
- 3 Platte
- 4 Rohrdurchmesser 150 ... 180 mm

Stutzendurchmesser	Plattendurchmesser	
300 mm (12 in)	280 mm (11 in)	
≥ 400 mm (16 in)	≥ 350 mm (14 in)	

Tabelle 6.4

6.1.5 Fixierung der Sonde

Fixierung von Seilsonden




Abbildung 6.10

- A Durchhang: ≥ 10 mm/(1 m Sondenlänge) [0,12 in/(1 ft Sondenlänge)]
- B Zuverlässig geerdete Fixierung
- C Zuverlässig isolierte Fixierung
- 1 Befestigung im Innengewinde des Sondenendgewichts
- 2 Befestigungssatz isoliert
- Unter folgenden Bedingungen muss das Ende der Seilsonde fixiert werden:
 - Wenn anderfalls die Sonde zeitweise die Behälterwand, den Konus, die Einbauten/Verstrebungen oder ein anderes Teil berührt.
 - Wenn sich die Sonde näher als 0,5 m (1.6 ft) an eine Betonwand annähert.
- Zum Fixieren ist im Sondengewicht ein Innengewinde vorgesehen:
 - Seil 4 mm (1/6 in), 316: M14
 - Seil 6 mm (1/4 in), 316: M20
 - Seil 6 mm (1/4 in), PA > Stahl: M14
 - Seil 8 mm (1/3 in), PA > Stahl: M20
- Beim Fixieren treten deutlich h\u00f6here Zugbelastungen der Sonde auf. Deswegen vorzugsweise die Seilsonde 6 mm (1/4 in) verwenden.
- Die Fixierung muss entweder zuverlässig geerdet oder zuverlässig isoliert sein. Wenn die Befestigung mit zuverlässiger Isolierung auf andere Weise nicht möglich ist: Isolierten Befestigungssatz verwenden.
- Im Falle einer geerdeten Fixierung muss die Suche nach einem positiven Sondenendecho aktiviert werden. Adernfalls ist keine automatische Sondenlängenkorrektur möglich. Navigation: Experte → Sensor → EOP-Auswertung → EOP-Suchmodus Einstellung: Option **Positives EOP**
- Um eine extrem hohe Zugbelastung (z. B. bei thermischer Ausdehung) und die Gefahr des Seilbruchs zu vermeiden, muss das Seil locker sein. Erforderlicher Durchhang:
 ≥ 10 mm/(1 m Seillänge) [0,12 in/(1 ft Seillänge)].



Fixierung von Stabsonden

- Bei Ex-Zulassung: Bei Sondenlängen ≥ 3 m (10 ft) ist eine Abstützung erforderlich.
- Allgemein ist eine Fixierung bei waagerechter Strömung (z. B. durch Rührwerk) oder starker Vibration erforderlich.
- Stabsonden nur unmittelbar am Sondenende fixieren.




Abbildung 6.11

- 1 Sondenstab, unbeschichtet
- 2 Hülse, eng gebohrt, damit elektrischer Kontakt zwischen Hülse und Stab gewährleistet ist.
- 3 Kurzes Metallrohr, z. B. festgeschweißt
- 4 Sondenstab, beschichtet
- 5 Kunststoffhülse, z. B. PTFE, PEEK, PPS
- 6 Kurzes Metallrohr, z. B. festgeschweißt



Warnung!

Schlechte Erdung des Sondenendes kann zu Fehlmessungen führen.

• Fixierhülse eng bohren, damit guter elektrischer Kontakt zwischen Hülse und Sondenstab sichergestellt ist.



Warnung!

Schweißen kann das Hauptelektronikmodul beschädigen.

• Vor dem Anschweißen: Sondenstab erden und Elektronik ausbauen.



6.1.6 Besondere Montagesituationen

Betonsilos

Der Einbau zum Beispiel in eine dicke Betondecke sollte bündig mit der Unterkante erfolgen. Alternativ kann die Sonde auch in ein Rohr eingebaut werden, das nicht über die Unterkante der Silodecke hinausragen darf. Das Rohr sollte so kurz wie möglich sein. Einbauvorschläge siehe Abbildung.




Abbildung 6.12

- 1 Metallplatte
- 2 Metallrohr
- 3 Stabverlängerung/Zentrierung

Anmerkung zum Einbau mit Stabverlängerung/Zentrierung (auf Anfrage): Bei starker Staubentwicklung kann sich Ansatz hinter der Zentrierscheibe bilden. Dies kann zu einer Störreflexion führen. Für andere Einbaumöglichkeiten, halten Sie bitte Rücksprache mit Pepperl+Fuchs.

Montage von der Seite




Abbildung 6.13

- Ist ein Einbau von oben nicht möglich, kann das Gerät auch von der Seite montiert werden.
- Die Seilsonde in diesem Fall immer fixieren.
- Stabsonde bei Überschreiten der Seitenbelastbarkeit abstützen. Stabsonden nur am Sondenende fixieren.

Nichtmetallische Behälter




Abbildung 6.14

- 1 Nichtmetallischer Behälter
- 2 Metallblech oder metallischer Flansch

Gerät mit Seil- oder Stabsonde benötigt zur Messung eine metallische Fläche am Prozessanschluss. Deswegen:

- Ein Gerät mit Metallflansch (Mindestgröße DN50/2 in) verwenden.
- Alternativ: Eine Metallplatte mit mindestens 200 mm (8 in) Durchmesser senkrecht zur Sonde am Prozessanschluss anbringen.



Behälter mit Wärmeisolation

П

Hinweis!

Zur Vermeidung der Erwärmung der Elektronik durch Wärmestrahlung bzw. Konvektion ist bei hohen Prozesstemperaturen das Gerät in die übliche Behälterisolation (1) mit einzubeziehen. Die Isolation darf dabei nicht über die in den Skizzen mit "MAX" bezeichneten Punkte hinausgehen.




Abbildung 6.15 Prozessanschluss mit Gewinde

- 1 Behälterisolation
- 2 Kompaktgerät
- 3 Sensor abgesetzt (Merkmal "Sonden-Design")




Abbildung 6.16 Prozessanschluss mit Flansch

- 1 Behälterisolation
- 2 Kompaktgerät
- 3 Sensor abgesetzt (Merkmal "Sonden-Design")

6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Montagewerkzeug

- Für Einschraubgewinde 3/4 in: Gabelschlüssel 36 mm
- Für Einschraubgewinde 1-1/2 in: Gabelschlüssel 55 mm
- Zum Kürzen von Stabsonden: Säge
- Zum Kürzen von Seilsonden:
 - Innensechskantschlüssel SW3 (für 4-mm-Seile) bzw. SW4 (für 6-mm-Seile)
 - Säge oder Bolzenschneider
- Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug
- Für das Drehen des Gehäuses: Gabelschlüssel 8 mm

6.2.2 Sonde kürzen

Ĭ

Hinweis!

Wenn Sie die Sonde kürzen: Tragen Sie die neue Sondenlänge in die Kurzanleitung ein, die sich im Elektronikgehäuse hinter dem Anzeigemodul befindet.




Abbildung 6.17

Kürzen von Stabsonden

Stabsonden müssen gekürzt werden, wenn der Abstand zum Behälterboden bzw. Auslaufkonus kleiner ist als 10 mm (0,4 in). Zum Kürzen die Stabsonde am unteren Ende absägen.

Kürzen von Seilsonden

Seilsonden müssen gekürzt werden, wenn der Abstand zum Behälterboden bzw. Auslaufkonus kleiner ist als 150 mm (6 in).




Abbildung 6.18

Seilmaterial	А	В	С	Drehmoment Gewindestifte
316	4 mm (0,16 in)	40 mm (1,6 in)	3 mm	5 Nm (3,69 lbf ft)
316	6 mm (0,24 in)	55 mm (2,2 in)	4 mm	15 Nm (11,06 lbf ft)
PA > Stahl	6 mm (0,24 in)	40 mm (1,6 in)	3 mm	5 Nm (3,69 lbf ft)
PA > Stahl	8 mm (0,31 in)	55 mm (2,2 in)	4 mm	15 Nm (11,06 lbf ft)

Tabelle 6.5



Seilsonden kürzen

- Mit Innensechskantschlüssel die Gewindestifte am Seilgewicht lösen.
 Hinweis: Die Gewindestifte sind zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen mit einer klemmenden Beschichtung versehen, so dass beim Lösen ein erhöhtes Drehmoment aufgebracht werden muss.
- 2. Gelöstes Seil aus dem Gewicht ziehen.
- 3. Neue Seillänge abmessen.
- An der zu kürzenden Stelle das Seil mit Klebeband umwickeln, um es gegen Aufspleißen zu sichern.
- 5. Das Seil rechtwinklig absägen oder mit Bolzenschneider abschneiden.
- 6. Das Seil in das Gewicht vollständig einführen.
- 7. Gewindestifte wieder einschrauben. Wegen der klemmenden Beschichtung der Gewindestifte ist kein Sicherungslack erforderlich.



6.2.3 Gerät montieren

Geräte mit Einschraubgewinde montieren




Abbildung 6.19

Das Gerät mit dem Einschraubgewinde in eine Muffe oder einen Flansch einschrauben und damit am Prozessbehälter befestigen.

\Box

Hinweis!

- Beim Einschrauben nur am Sechskant drehen:
 - Gewinde 3/4 in: Gabelschlüssel 36 mm
 - Gewinde 1-1/2 in: Gabelschlüssel 55 mm
- Maximal erlaubtes Anzugsdrehmoment:
 - Gewinde 3/4 in: 45 Nm
 - Gewinde 1-1/2 in: 450 Nm
- Empfohlenes Drehmoment bei Verwendung der beigelegten Faser-Aramid-Dichtung und 40 bar Prozessdruck:
 - Gewinde 3/4 in: 25 Nm
 - Gewinde 1-1/2 in: 140 Nm
- Beim Einbau in Metallbehälter auf guten metallischen Kontakt zwischen Prozessanschluss und Behälter achten.

Geräte mit Flansch montieren

Bei Montage mit Dichtung unlackierte Metallschrauben verwenden, um einen guten elektrischen Kontakt zwischen Prozess- und Sondenflansch zu ermöglichen.

Seilsonden montieren



Warnung!

Elektrostatische Entladungen können die Elektronik beschädigen.

• Das Gehäuse erden, bevor die Seilsonde in den Behälter hinuntergelassen wird.




Abbildung 6.20

Beim Einführen der Seilsonde in den Behälter Folgendes beachten:

- Sondenseil langsam abwickeln und vorsichtig in den Behälter hinunterlassen.
- Knicken des Seils unbedingt vermeiden.
- Ein unkontrolliertes Pendeln des Gewichts vermeiden, weil Schläge Behältereinbauten beschädigen können.

$\prod_{i=1}^{n}$

Hinweis!

Montage von Seilsonden in teilbefülltem Silo

Bei einer nachträglichen Ausrüstung eines Silos mit dem Gerät ist es nicht immer möglich, das Silo zu entleeren. Wenn der Behälter zu mindestens 2/3 leer ist, ist eine Montage der Seilsonde auch im teilbefüllten Silo möglich. In diesem Fall nach der Montage, falls möglich eine Sichtkontrolle durchführen: Es dürfen keine Knoten beim Entleeren des Silos entstehen. Eine genaue Messung ist erst nach gesamter Ausstreckung des Sondenseils möglich.

6.2.4 Montage der Version "Sensor abgesetzt"

Hinweis!

Dieser Abschnitt gilt nur für Geräte in der Ausführung "Sonden-Design" = "Sensor abgesetzt" (Merkmal "Sonden-Design", Option B)

Bei der Ausführung "Sonden-Design" = "abgesetzt" ist im Lieferumfang enthalten:

- · Die Sonde mit Prozessanschluss
- · Das Elektronikgehäuse
- Der Montagehalter zur Wand- oder Mastmontage des Elektronikgehäuses
- Das Verbindungskabel in der bestellten Länge. Das Kabel hat einen geraden und einen um 90° gewinkelten Stecker. Je nach den örtlichen Bedingungen kann der gewinkelte Stecker an der Sonde oder am Elektronikgehäuse angebracht werden.



Warnung!

Mechanische Spannungen können die Stecker des Verbindungskabels beschädigen oder zu einem unbeabsichtigten Lösen des Steckers führen.

- Zunächst die Sonde und das Elektronikgehäuse fest montieren. Erst dann das Verbindungskabel anbringen.
- Das Verbindungskabel frei von mechanischen Spannungen verlegen. Minimaler Biegeradius: 100 mm (4 in).
- Beim Anschließen des Verbindungskabels: Zunächst den geraden Stecker verschrauben, erst danach den gewinkelten Stecker. Drehmoment für die Überwurfmutter beider Stecker: 6 Nm.

Π

Hinweis!

Bei starker Vibration kann zusätzlich ein Sicherungslack an den Steckverbindern verwendet werden, z. B. Loctite 243.

Montage des Elektronikgehäuses




Abbildung 6.21

- A Wandmontage
- **B** Mastmontage



Anschließen des Verbindungskabels

Benötigtes Werkzeug: Gabelschlüssel SW18




Abbildung 6.22

- A Gewinkelter Stecker an der Sonde
- B Gewinkelter Stecker am Elektronikgehäuse
- C Länge Verbindungskabel nach Bestellung

6.2.5 Messumformergehäuse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, lässt sich das Messumformergehäuse drehen:




Abbildung 6.23



Messumformergehäuse drehen

- 1. Befestigungsschraube mit Gabelschlüssel lösen.
- 2. Gehäuse in die gewünschte Richtung drehen.
- 3. Befestigungsschraube anziehen (1,5 Nm bei Kunststoffgehäuse; 2,5 Nm bei Alu- oder Edelstahlgehäuse).

6.2.6 Anzeigemodul drehen




Abbildung 6.24



Anzeigemodul drehen

- Falls vorhanden: Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel lösen und Sicherungskralle um 90° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 3. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 4. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 8 x 45° in jede Richtung.
- 5. Spiralkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse schrauben.
- 7. Sicherungskralle mit Innensechskantschlüssel anziehen (Drehmoment: 2,5 Nm).



6.3 Montagekontrolle

- Ist das Gerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- Erfüllt das Gerät die Messstellenspezifikationen?
 Zum Beispiel:
 - Prozesstemperatur
 - Prozessdruck
 - Umgebungstemperatur
 - Messbereich
- Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?
- Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Anschlussbedingungen

7.1.1 Klemmenbelegung

2-Draht: 4 ... 20 mA HART




Abbildung 7.1 Klemmenbelegung 2-Draht; 4 ... 20 mA HART

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z. B. KCD2-STC-Ex1): Klemmenspannung beachten
- **2** Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Anschluss 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2
- 7 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 8 Kabeleinführung



2-Draht: 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang




Abbildung 7.2 Klemmenbelegung 2-Draht; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z. B. KCD2-STC-Ex1): Klemmenspannung beachten
- **2** Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Anschluss 4 ... 20 mA HART (passiv): Klemmen 1 und 2
- 7 Anschluss Schaltausgang (Open Collector): Klemmen 3 und 4
- 8 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 9 Kabeleinführung für 4 ... 20mA HART
- 10 Kabeleinführung für Schaltausgang



2-Draht: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA




Abbildung 7.3 Klemmenbelegung 2-Draht, 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- 1 Anschluss Stromausgang 2
- 2 Anschluss Stromausgang 1
- 3 Hilfsenergie für Stromausgang 1 (z. B. KCD2-STC-Ex1); Klemmenspannung beachten
- 4 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- **5** Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 6 Anschluss für optionale Feldkommunikation
- 7 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 8 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 9 Hilfsenergie für Stromausgang 2 (z. B. KCD2-STC-Ex1); Klemmenspannung beachten
- 10 Anschluss für Stromausgang 2: Klemmen 3 und 4
- 11 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 12 Kabeleinführung für Stromausgang 1
- 13 Kabeleinführung für Stromausgang 2

Hinweis!

Diese Variante ist auch für den einkanaligen Betrieb geeignet. In diesem Fall Stromausgang 1 (Klemmen 1 und 2) verwenden.



4-Draht: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V DC)




Abbildung 7.4 Klemmenbelegung 4-Draht; 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V DC)

- 1 Auswerteeinheit, z. B. SPS
- **2** Widerstand für HART-Kommunikation ($\geq 250 \Omega$): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Signalkabel, falls erforderlich mit Abschirmung, Kabelspezifikation beachten
- 6 Schutzleiterverbindung; nicht lösen!
- 7 Schutzleiter, Kabelspezifikation beachten
- 8 Anschluss 4 ... 20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4
- 9 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- 10 Spannungsversorgung: Klemmenspannung beachten, Kabelspezifikation beachten
- 11 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 12 Kabeleinführung für Signalleitung
- 13 Kabeleinführung für Hilfsenergie



Warnung!

Um elektrische Sicherheit sicherzustellen:

- Schutzleiterverbindung (6) nicht lösen.
- Vor Lösen des Schutzleiters (7) Gerät von der Versorgung trennen.



Hinweis!

Vor dem Anschluss der Hilfsenergie Schutzleiter an der inneren Erdungsklemme (7) anschließen. Falls erforderlich, Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme (11) anschließen.



\circ	Hinweis!
	Um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen: Das Gerät nicht ausschließlich über den Schutzleiter im Versorgungskabel erden. Die funktionale Erdung muss stattdessen zusätzlich über den Prozessanschluss (Flansch oder Einschraubstück) oder über die externe Erdungsklemme erfolgen.
0	Hinweis!
\prod	Es ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Treppyorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN 61010)

4-Draht: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V AC)




Abbildung 7.5 Klemmenbelegung 4-Draht; 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V AC)

- 1 Auswerteeinheit, z. B. SPS
- **2** Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Signalkabel, falls erforderlich mit Abschirmung, Kabelspezifikation beachten
- 6 Schutzleiterverbindung; nicht lösen!
- 7 Schutzleiter, Kabelspezifikation beachten
- 8 Anschluss 4 ... 20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4
- 9 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- 10 Spannungsversorgung: Klemmenspannung beachten, Kabelspezifikation beachten
- 11 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 12 Kabeleinführung für Signalleitung
- 13 Kabeleinführung für Hilfsenergie



Warnung!

Um elektrische Sicherheit sicherzustellen:

- Schutzleiterverbindung (6) nicht lösen.
- Vor Lösen des Schutzleiters (7) Gerät von der Versorgung trennen.

$\prod_{i=1}^{n}$


Hinweis!

Vor dem Anschluss der Hilfsenergie Schutzleiter an der inneren Erdungsklemme (7) anschließen. Falls erforderlich Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme (11) anschließen.




0	Hinweis!
	Um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen: Das Gerät nicht ausschließlich über den Schutzleiter im Versorgungskabel erden. Die funktionale Erdung muss stattdessen zusätzlich über den Prozessanschluss (Flansch oder Einschraubstück) oder über die externe Erdungsklemme erfolgen.
0	Hinweis!
	Es ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN 61010).

Beispiele zum Anschluss des Schaltausgangs



Anschluss eines Relais Geeignete Relais (Beispiele):

- Halbleiterrelais: Phoenix Contact OV-24DC/480AC/5 mit Hutschienenträger UMK-1 OM-R/AMS
- Elektromechanisches Relais: Phoenix Contact PLC-RSC-12DC/21



Anschluss an einen Digitaleingang

- 1 Pull-up-Widerstand
- 2 Schalteingang

Tabelle 7.1

 $\frac{1}{1}$

Hinweis!

Für eine optimale Störfestigkeit empfehlen wir die Beschaltung mit einem externen Widerstand (Innenwiderstand des Relais bzw. Pull-up-Widerstand) von < 1000 Ω .

7.1.2 Kabelspezifikation

- Mindestquerschnitt: Siehe Klemmenspezifikation in der Technischen Information des Geräts.
- Bei Umgebungstemperatur $T_{amb} \ge 60$ °C (140 °F): Kabel für Temperaturen $T_{amb} + 20$ K verwenden.

HART

- Wenn nur das Analogsignal verwendet wird: Normales Installationskabel ausreichend.
- Wenn das HART-Protokoll verwendet wird: Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.
- Für 4-Draht-Geräte: Für die Versorgungsleitung ist normales Installationskabel ausreichend.



7.1.3 Gerätestecker

 $\frac{0}{1}$

Hinweis!

Bei den Ausführungen mit Gerätestecker (M12 oder 7/8 in) muss das Gehäuse nicht geöffnet werden, um das Signalkabel anzuschließen.

Pinbelegung beim Stecker M12

	Pin	Bedeutung
4 3	1	Signal +
4 3	2	nicht belegt
1 2	3	Signal -
1 2	4	Erde
	4	Erde

Tabelle 7.2

Pinbelegung beim Stecker 7/8 in

Pin	Bedeutung
1	Signal -
2	Signal +
3	nicht belegt
4	Schirm
	1 2 3

Tabelle 7.3

7.1.4 Versorgungsspannung

2-Draht, 4 ... 20 mA HART, passiv 1

Zulassung ^a	Klemmenspannung U am Gerät	Maximale Bürde R, abhängig von der Versorgungs- spannung U ₀ des Speisegeräts
Ex-freiEx nACSA GP	11,5 35 V ^b	R [Ω]
Ex ic Ex ia/IS	11,5 32 V ^c 11,5 30 V ^d	0 10 11.5 20 30 35 0 0 0 [V]
Ex d/XPEx ic(ia)Ex tD/DIP	13,5 30 V ^e	R [Ω] 500 0 10 20 30 U ₀ [V]

Tabelle 7.4

- ^a Merkmal "Zulassung" der Produktstruktur
- b Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} ≤ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I ≥ 4,5 mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U ≥ 11,5 V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} ≤ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I ≥ 4,5 mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U ≥ 11,5 V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} ≤ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I ≥ 4,5 mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U ≥ 11,5 V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 16 V erforderlich.

Merkmal "Elektrischer Ausgang" der Produktstruktur, Option IH

2-Draht; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang 1

Zulassung ^a	Klemmenspannung U am Gerät	Maximale Bürde R, abhängig von der Versorgungs- spannung U ₀ des Speisegeräts
 Ex-frei Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic(ia) Ex d(ia)/XP Ex ta/DIP CSA GP 	12 35 V ^b	R [Ω] 500
Ex ia/ISEx ia + Ex d(ia)/IS + XP	12 30 V ^c	10 20 30 35 U ₀ [V] 12 23

Tabelle 7.5



^a Merkmal "Zulassung" der Produktstruktur

b Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} ≤ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich.

^c Bei Umgebungstemperaturen $T_{amb} \le -30$ °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U \ge 14 V erforderlich.

2-Draht; 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA ¹




Tabelle 7.6

- ^a Merkmal "Zulassung" der Produktstruktur
- b Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} ≤ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 16 V erforderlich.

Integrierter Verpolschutz	ja
Zulässige Restwelligkeit bei f = 0 100 Hz	U _{SS} < 1 V
Zulässige Restwelligkeit bei f = 100 10000 Hz	U _{SS} < 10 mV

Tabelle 7.7

Merkmal "Elektrischer Ausgang" der Produktstruktur: Option IE

4-Draht, 4 ... 20 mA HART, aktiv

Elektrischer Ausgang ^a	Klemmenspannung U	Maximale Bürde R _{max}
AH: 4-Draht 90 253 V AC; 4 20 mA HART	90 253 V AC (50 60 Hz), Überspannungskategorie II	500 Ω
DH: 4-Draht 10,4 48 V DC; 4 20 mA HART	10,4 48 V DC	

Tabelle 7.8

7.1.5 Überspannungsschutz

Falls das Messgerät zur Füllstandmessung brennbarer Flüssigkeiten verwendet werden soll, die einen Überspannungsschutz nach DIN EN 60079-14, Prüfnorm 60060-1 (10 kA, Puls 8/20 μ s) erfordert: Überspannungsschutz durch externes Überspannungsschutzmodul sicherstellen.

Externer Überspannungsschutz

Externer Überspannungsschutz, Einzelheiten siehe Datenblätter unter www.pepperlfuchs.com.

^a Merkmal "Elektrischer Ausgang" der Produktstruktur

7.2 Messgerät anschließen



Warnung!

Explosionsgefahr!

- Entsprechende nationale Normen beachten.
- Angaben der Sicherheitshinweise (SI) einhalten.
- Nur spezifizierte Kabelverschraubung benutzen.
- Prüfen, ob die Hilfsenergie mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor dem Anschließen des Gerätes: Hilfsenergie ausschalten.
- Vor dem Anlegen der Hilfsenergie: Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.

Benötigtes Werkzeug/Zubehör:

- Für Geräte mit Deckelsicherung: Innensechskantschlüssel SW3
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Eine Aderendhülse für jeden anzuschließenden Leiter.




Abbildung 7.6



Messgerät anschließen

- 1. Schraube der Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen und Sicherungskralle um 90° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
- 3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- 4. Kabelmantel entfernen.
- 5. Kabelenden 10 mm (0,4 in) abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 6. Kabelverschraubungen fest anziehen.



7. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen. Siehe Kapitel 7.1.1.




Abbildung 7.7

- 8. Bei Verwendung von abgeschirmtem Kabel: Kabelschirm mit der Erdungsklemme verbinden.
- 9. Deckel des Anschlussraums aufschrauben.
- Falls vorhanden: Deckelsicherung so drehen, dass sie sich über dem Deckelrand befindet; dann festziehen.

7.2.1 Steckbare Federkraftklemmen

Der elektrische Anschluss des Gerätes erfolgt über steckbare Federkraftklemmen. Starre Leiter oder flexible Leiter mit Aderendhülse können ohne Betätigung des Hebelöffners direkt in die Klemmstelle eingeführt werden und kontaktieren dort selbständig.

Um Kabel wieder aus der Klemmstelle zu entfernen: Mit einem Schlitzschraubendreher ≤ 3 mm auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken; gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.




Abbildung 7.8



7.3 Anschlusskontrolle

- Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?
- Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?
- Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht?
- Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
- Ist die Klemmenbelegung korrekt? Siehe Kapitel 7.1.1.
- Wenn erforderlich: Ist die Schutzleiterverbindung hergestellt? Siehe Kapitel 7.1.1.
- Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?
- Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?
- Ist die Sicherungskralle fest angezogen?



8 Bedienmöglichkeiten

8.1 Übersicht

8.1.1 Vor-Ort-Bedienung




Tabelle 8.1

8.1.2 Fernbedienung

Über HART-Protokoll




Abbildung 8.1 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
- 2 Messumformerspeisegerät, z. B. KFD2-STC-Ex1 (mit Kommunikationswiderstand)
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Feldkommunikator
- **5** Computer mit Bedientool (z. B. PACTware)
- 6 Modem (USB)
- 7 Bluetooth-Feldkommunikator
- 8 Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 9 Messumformer



Über Service-Schnittstelle (CDI)




Abbildung 8.2

- 1 Service-Schnittstelle (CDI) des Messgeräts (Common Data Interface)
- 2 Modem
- 3 Computer mit Bedientool PACTware



8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Menüs

Menü	Untermenü/Parameter	Bedeutung
	Language ^a	Legt die Bediensprache der Vor-Ort-Anzeige fest
Setup	Parameter 1 Paramater N	Nach Einstellung dieser Parameter sollte die Messung in der Regel vollständig parametriert sein.
	Erweitertes Setup	 Enthält weitere Untermenüs und Parameter: zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen).
		zur Umrechnung des Messwertes (Ska- lierung, Linearisierung).
		 zur Skalierung des Ausgangssignals.
Diagnose	Diagnoseliste	Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Fehler- meldungen.
	Ereignis-Logbuch ^b	Enthält die 20 letzten (nicht mehr anstehenden) Fehlermeldungen.
	Geräteinformation	Enthält Informationen zur Identifizierung des Gerätes.
	Messwerte	Enthält alle aktuellen Messwerte.
	Messwertspeicher	Enthält den zeitlichen Verlauf der einzelnen Messwerte.
	Simulation	Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.
	Gerätetest	Enthält alle Parameter zum Test der Messfähigkeit.
Experte ^c Enthält alle Parameter des Geräts (auch diejenigen, die	System	Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen.
schon in einem der anderen Menüs enthalten sind). Dieses Menü ist nach den Funktions-	Sensor	Enthält alle Parameter zur Konfiguration der Messung.
blöcken des Gerätes aufgebaut.	Ausgang	 Enthält alle Parameter zur Konfiguration des analogen Stromausgangs. Enthält alle Parameter zur Konfiguration des Schaltausgangs (PFS).
	Kommunikation	Enthält alle Parameter zur Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle.
	Diagnose	Enthält alle Parameter zur Detektion und Analyse von Betriebsfehlern.

Tabelle 8.2



^a Bei Bedienung über Bedientools (z. B. PACTware) befindet sich Parameter "Language" unter "Setup → Erweitertes Setup → Anzeige".

b Nur vorhanden bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige.

^c Bei Aufruf von Menü "Experte" wird immer ein Freigabecode abgefragt. Falls kein kundenspezifischer Freigabecode definiert wurde, ist "0000" einzugeben.

8.2.2 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen **Bediener** und **Instandhalter** haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn ein gerätespezifischer Freigabecode definiert wurde. Dieser schützt die Gerätekonfiguration über Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff.

Zugriffsrechte auf Parameter

Anwenderrolle	Lesezugriff		Schreibzugriff	
	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabe- code	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabe- code
Bediener	х	x	х	_
Instandhalter	х	x	х	х

Tabelle 8.3

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der Rolle **Bediener**.

ĭ

Hinweis!

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt **Zugriffsrechte Anzeige** (bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige) bzw. **Zugriffsrechte Bediensoftware** (bei Bedienung über Bedientool).

8.2.3 Schreibschutz über Freigabecode

Mithilfe des gerätespezifischen Freigabecodes sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte über Vor-Ort-Bedienung nicht mehr änderbar.



Freigabecode über Vor-Ort-Anzeige definieren

- Navigieren zu: Menü Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren → Freigabecode definieren.
- 2. Maximal 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- 3. Den Zahlencode in Parameter **Freigabecode bestätigen** zur Bestätigung wiederholen.
 - → Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint das 🗈-Symbol.



Freigabecode über Bedientool (z. B. PACTware) definieren

- Navigieren zu: Menü Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren.
- 2. Maximal 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
 - → Der Schreibschutz ist aktiv.

Immer änderbare Parameter

Ausgenommen vom Schreibschutz sind bestimmte Parameter, die die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des definierten Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.



Hinweis!

- Ist der Schreibzugriff über Freigabecode aktiviert, kann er auch nur über diesen wieder deaktiviert werden.
- In den Dokumenten "Beschreibung Geräteparameter" ist jeder schreibgeschützte Parameter mit dem -Symbol gekennzeichnet.

8.2.4 Schreibschutz über Freigabecode aufheben

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das a-Symbol erscheint, ist er durch einen gerätespezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan über Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar.



Schreibschutz aufheben

Die Sperrung des Schreibzugriffs über Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des gerätespezifischen Freigabecodes aufgehoben werden.

- 1. Nach Drücken von 🖲 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.
- 2. Freigabecode eingeben.
 - → Das ¬Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.



8.2.5 Schreibschutzfunktion über Freigabecode deaktivieren



Schreibschutzfunktion über Vor-Ort-Anzeige deaktivieren

- Navigieren zu: Menü Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren → Freigabecode definieren.
- 2. 0000 eingeben.
- 3. In Parameter Freigabecode bestätigen zur Bestätigung 0000 wiederholen.

→ Die Schreibschutzfunktion ist deaktiviert. Parameter können ohne Eingabe eines Freigabecodes geändert werden.



Schreibschutzfunktion über Bedientool (z. B. PACTware) deaktivieren

- Navigieren zu: Menü Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren.
- 2. 0000 eingeben.

→ Die Schreibschutzfunktion ist deaktiviert. Parameter können ohne Eingabe eines Freigabecodes geändert werden.

8.2.6 Schreibschutz über Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Schreibschutz über anwenderspezifischen Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü – bis auf Parameter **Kontrast Anzeige** – sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme Parameter **Kontrast Anzeige**) über:

- Vor-Ort-Anzeige
- PROFIBUS PA-Protokoll




Abbildung 8.3





Schreibschutz über Verriegelungsschalter einstellen

- 1. Sicherungskralle lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben.
- Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen. Um den Zugriff auf den Verriegelungsschalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.
 - → Anzeigemodul steckt am Rand des Elektronikraums.




Abbildung 8.4

- 4. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
 - → Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In Parameter **Status Verriegelung** wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt . Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das ြ Symbol.
 - → Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt . Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das ∄-Symbol.




Abbildung 8.5

- 5. Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.



8.2.7 Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü über Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parameter ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Vor-Ort-Bedienung mit mechanischen Drucktasten (Anzeigemodul SD02)

Die Tastenverriegelung wird auf dieselbe Weise ein- und ausgeschaltet.



Tastenverriegelung einschalten

Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.

Die Tasten ☐ + 🕀 + 🗈 gleichzeitig drücken.

→ Auf der Anzeige erscheint die Meldung **Tastensperre ein**: Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.



Hinweis!

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.



Tastenverriegelung ausschalten

Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Die Tasten □ + ⊕ + 🗈 gleichzeitig drücken.

→ Auf der Anzeige erscheint die Meldung **Tastensperre aus**: Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

Vor-Ort-Bedienung mit Touch-Control (Anzeigemodul SD03)

Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.



Tastenverriegelung einschalten

Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige. Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:

- nach jedem Neustart des Gerätes
- wenn das Gerät länger als eine Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.
- 1. Die Taste E länger als 2 Sekunden drücken.
 - → Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl **Tastensperre ein**wählen.
 - → Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.



Hinweis!

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.





Tastenverriegelung ausschalten

Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

- 1. Die Taste 🖲 länger als 2 Sekunden drücken.
 - → Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl **Tastensperre aus** wählen.
 - → Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

8.3 Anzeige- und Bedienmodul

8.3.1 Anzeigedarstellung




Abbildung 8.6 Anzeigedarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

- 1 Messwertdarstellung (1 Messwert groß)
- 1.1 Kopfzeile mit Messstellenbezeichnung und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 1.2 Messwertsymbole
- 1.3 Messwert
- 1.4 Einheit
- 2 Messwertdarstellung (Bargraph und 1 Wert)
- 2.1 Balkendiagramm für Messwert 1
- 2.2 Messwert 1 (mit Einheit)
- 2.3 Messwertsymbole für Messwert 1
- 2.4 Messwert 2
- **2.5** Einheit für Messwert 2
- 2.6 Messwertsymbole für Messwert 2
- 3 Parameterdarstellung (hier: Parameter mit Auswahlliste)
- 3.1 Kopfzeile mit Parametername und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 3.2 Auswahlliste; bezeichnet den aktuellen Parameterwert.
- 4 Eingabematrix für Zahlen
- 5 Eingabematrix für Text, Zahlen und Sonderzeichen



Anzeigesymbole für die Untermenüs

Symbol	Bedeutung
P	Anzeige/Betrieb Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Anzeige/Betrieb" • links in der Kopfzeile im Menü "Anzeige/Betrieb"
P	Setup Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Setup" • links in der Kopfzeile im Menü "Setup"
÷.	Experte Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Experte" • links in der Kopfzeile im Menü "Experte"
V	Diagnose Erscheint: im Hauptmenü neben der Auswahl "Diagnose" links in der Kopfzeile im Menü "Diagnose"

Tabelle 8.4

Statussignale

F	Ausfall (F) Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	Funktionskontrolle (C) Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z. B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation (S) Das Gerät wird betrieben: außerhalb seiner technischen Spezifikationen (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung) außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z. B. Füllstand außerhalb der parametrierten Spanne)
M	Wartungsbedarf (M) Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Tabelle 8.5

Anzeigesymbole für den Verriegelungszustand

Symbol	Bedeutung
01	Anzeigeparameter Der angezeigte Parameter dient nur der Anzeige und kann nicht editiert werden.
a	 Gerät verriegelt Vor einem Parameter-Namen: Das Gerät ist hardware- und/oder softwareverriegelt. In der Kopfzeile der Messwertanzeige: Das Gerät ist hardwareverriegelt.

Tabelle 8.6



Messwertsymbole

Symbol	Bedeutung	
Messwerte		
	Füllstand	
Ŧ	Distanz	
\oplus	Stromausgang	
A	Gemessener Strom	
V	Klemmenspannung	
4	Elektronik- oder Sensortemperatur	
Messkanäle		
1	Messkanal 1	
2	Messkanal 2	
Status des M	Status des Messwerts	
8	Status "Alarm" Die Messung wird unterbrochen. Der Ausgang nimmt den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.	
Δ	Status "Warnung" Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.	

Tabelle 8.7


8.3.2 Bedienelemente

Taste	Bedeutung
	Minus-Taste Bei Menü, Untermenü Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben. Bei Text- und Zahleneditor Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rückwärts).
+	Plus-Taste Bei Menü, Untermenü Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten. Bei Text- und Zahleneditor Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vorwärts).
E	 Enter-Taste Bei Messwertanzeige Kurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü. Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü. Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter. Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters. Bei Text- und Zahleneditor Kurzer Tastendruck: – Öffnet die gewählte Gruppe – Führt die gewählte Aktion aus. Tastendruck von 2 s: Bestätigt den editierten Parameterwert.
++	Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene. Wenn Hilftext geöffnet: Schließt den Hilftext des Parameters. Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Messwertanzeige ("Home-Position"). Bei Text- und Zahleneditor Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.
- + E	Minus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Verringert den Kontrast (heller einstellen).
+ =	Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten) Erhöht den Kontrast (dunkler einstellen).
-+++ E	Minus/Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Bei Messwertanzeige Schaltet die Tastenverriegelung ein oder aus.

Tabelle 8.8



8.3.3 Zahlen und Text eingeben



- 1 Editieransicht
- 2 Anzeigebereich der eingegebenen Werte
- 3 Eingabemaske
- 4 Bedienelemente

Tabelle 8.9

Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahleneditor

Symbol	Bedeutung
9	Auswahl der Zahlen von 0 9
·	Fügt Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
_	Fügt Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
4	Bestätigt Auswahl.
+	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
X	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
С	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Tabelle 8.10



Texteditor

Symbol	Bedeutung
ABC_ XYZ	Auswahl der Buchstaben von A Z
Aa1@	Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben für die Eingabe von Zahlen für die Eingabe von Sonderzeichen
4	Bestätigt Auswahl.
€×C←→	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
X	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
С	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Tabelle 8.11

Textkorrektur unter (+× C ← →

Symbol	Bedeutung
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.
-	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
€	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
**	Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.

Tabelle 8.12

8.3.4 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeige
- Simulation



Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

- 1. 2 s auf 🖲 drücken.
 - → Das Kontextmenü öffnet sich.




Abbildung 8.7

- 2. Gleichzeitig 🖸 und 🕀 drücken.
 - → Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.



Menü aufrufen über Kontextmenü

- 1. Kontextmenü öffnen.
- 2. Mit 🕀 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🖲 die Auswahl bestätigen.
 - → Das gewählte Menü öffnet sich.



8.3.5 Hüllkurvendarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

Zur Bewertung des Messsignals lässt sich die Hüllkurve und – falls eine Ausblendung aufgenommen wurde – die Ausblendungskurve auf dem Anzeige- und Bedienmodul darstellen:




Abbildung 8.8

9 Systemingetration über HART-Protokoll

9.1 Übersicht zu den Gerätebeschreibungsdateien (DD)

HART

Hersteller-ID	17 (0x11)
Gerätetypkennung	0x34
HART-Spezifikation	6.0
DD-Dateien	Informationen und Dateien unter: www.pepperl-fuchs.com www.hartcomm.org

Tabelle 9.1

9.2 HART-Gerätevariablen und Messwerte

Den Gerätevariablen sind werkseitig folgende Messwerte zugeordnet:

Gerätevariable	Messwert
Erster Messwert (PV)	Füllstand linearisiert
Zweiter Messwert (SV)	Ungefilterte Distanz
Dritter Messwert (TV)	Absolute Echoamplitude
Vierter Messwert (QV)	Relative Echoamplitude

Tabelle 9.2 Gerätevariablen bei Füllstandmessungen

→ Hinweis!

Die Zuordnung der Messwerte zu den Gerätevariablen lässt sich in folgendem Untermenü ändern:

 $\mathsf{Experte} \to \mathsf{Kommunikation} \to \mathsf{Ausgang}$



10 Inbetriebnahme (über Bedienmenü)

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Montagekontrolle", siehe Kapitel 6
- Checkliste "Anschlusskontrolle", siehe Kapitel 7.2

10.2 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache




Abbildung 10.1 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige



10.3 Füllstandmessung konfigurieren




Abbildung 10.2 Parameter zur Füllstandmessung mit geführtem Radar

- LN Sondenlänge
- **D** Distanz
- L Füllstand
- R Referenzpunkt der Messung
- E Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- F Abgleich Voll (= Spanne)

○ Hinweis!

Ist bei Seilsonden der DK-Wert kleiner 7, dann ist eine Messung im Bereich des Straffgewichts nicht möglich. Der Leerabgleich $\bf E$ sollte in diesen Fällen höchstens $\bf LN-250~mm~(LN-10~in)$ betragen.

Füllstandmessung konfigurieren

- 1. Menü Setup → Messstellenbezeichnung
 - → Messstellenbezeichnung eingeben.
- 2. Navigieren zu Menü Setup → Längeneinheit
 - Längeneinheit wählen.
- 3. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Behältertyp
 - → Behältertyp wählen.
- 4. Navigieren zu Menü Setup → Abgleich Leer
 - Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenzpunkt R zur 0 %-Marke).
- 5. Navigieren zu Menü Setup → Abgleich Voll
 - → Volldistanz F angeben (Distanz von der 0 %- zur 100 %-Marke).
- 6. Navigieren zu Menü Setup → Füllstand
 - → Anzeige des gemessenen Füllstands L.
- 7. Navigieren zu Menü Setup → Distanz
 - → Anzeige der Distanz D zwischen Referenzpunkt R und Füllstand L.



- 8. Navigieren zu Menü Setup → Signalqualität
 - → Anzeige der Signalqualität des ausgewerteten Füllstandechos.
- Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige:
 Navigieren zu Menü Setup → Ausblendung → Bestätigung Distanz
 - → Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um gegebenenfalls die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.
- Bei Bedienung über Bedientool:
 Navigieren zu Menü Setup → Ausblendung → Bestätigung Distanz
 - → Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um gegebenenfalls die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.

10.4 Referenzhüllkurve aufnehmen

Nach der Konfiguration der Messung empfiehlt es sich, die aktuelle Hüllkurve als Referenzhüllkurve aufzunehmen. Auf sie kann dann später zu Diagnosezwecken wieder zurückgegriffen werden. Zur Aufnahme der Hüllkurve dient der Parameter **Sicherung Referenzkurve**.

Navigation: Experte → Diagnose → Hüllkurvendiagnose → Sicherung Referenzkurve

Bedeutung der Optionen

- Nein Keine Aktion
- Ja
 Die aktuelle Hüllkurve wird als Referenzkurve gesichert.



10.5 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

10.5.1 Werkseinstellung der Vor-Ort-Anzeige bei Füllstandmessungen

Parameter	Werkeinstellung bei Geräten mit 1 Stromausgang	Werkeinstellung bei Geräten mit 2 Stromausgängen
Format Anzeige	1 Wert groß	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Füllstand linearisiert	Füllstand linearisiert
2. Anzeigewert	Distanz	Distanz
3. Anzeigewert	Stromausgang 1	Stromausgang 1
4. Anzeigewert	Keine	Stromausgang 2

Tabelle 10.1

10.5.2 Anpassung der Vor-Ort-Anzeige

Die Vor-Ort-Anzeige kann in folgendem Untermenü angepasst werden:

Navigation: Setup → Erweitertes Setup → Anzeige

10.6 Stromausgänge konfigurieren

10.6.1 Werkseinstellung der Stromausgänge bei Füllstandmessungen

Stromausgang	Zugeordneter Mess- wert	4 mA-Wert	20 mA-Wert
1	Füllstand linearisiert	0 % oder der zugehö- rige linearisierte Wert	100 % oder der zuge- hörige linearisierte Wert
2 ^a	Distanz	0	Abgleich Leer

Tabelle 10.2

10.6.2 Anpassung der Stromausgänge

Die Stromausgänge können in folgenden Untermenüs angepasst werden:

Grundeinstellungen

Navigation: Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Stromausgang 1...2

Erweiterte Einstellungen

Navigation: Experte \rightarrow Ausgang 1...2 \rightarrow Stromausgang 1...2 Siehe "Beschreibung der Geräteparameter" GP010000



^a Für Geräte mit zwei Stromausgängen.

10.7 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit, die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen. Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen.

Navigation: Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Datensicherung Anzeigemodul \rightarrow Konfigurationsdaten verwalten

Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.

Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

- HART-Datum
- HART-Kurzbeschreibung
- HART-Nachricht
- HART-Beschreibung
- HART-Adresse
- Messstellenbezeichnung
- Medientyp

Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird in Parameter **Ergebnis Vergleich** angezeigt.

Datensicherung löschen

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

Hinweis!

Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration über Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Hinweis!

Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden.

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizie**ren verwendet werden.

10.8 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Die Einstellungen können auf zwei Arten vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden:

- Verriegelung über Parameter (Software-Verriegelung), siehe Kapitel 8
- Verriegelung über Schreibschutzschalter (Hardware-Verriegelung), siehe Kapitel 8



11 Diagnose und Störungsbehebung

11.1 Allgemeine Störungsbehebung

11.1.1 Allgemeine Fehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung	
Gerät reagiert nicht.	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typenschild überein.	Richtige Spannung anlegen.	
	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.	
	Anschlusskabel haben keinen Kontakt zu den Klemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.	
Keine Anzeige auf dem Display	Display ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	 Displaykontrast erhöhen (dunkler einstellen) durch gleichzeitiges Drücken von tund ©. Displaykontrast verringern (heller einstellen) durch gleichzeitiges Drücken von und ©. 	
	Displaystecker ist nicht richtig eingesteckt.	Stecker richtig einstecken.	
	Display ist defekt.	Display tauschen.	
"Kommunikationsfehler" erschein	Elektromagnetische Störeinflüsse	Erdung des Geräts prüfen.	
am Display bei Gerätestart oder beim Anstecken des Displays.	Defekte Kabelverbindung oder defekter Displaystecker	Display tauschen.	
Ausgangsstrom < 3,6 mA	Signalleitung ist inkorrekt verkabelt.	Verkabelung prüfen.	
	Elektronik ist defekt.	Elektronik tauschen.	
HART-Kommunikation funktioniert nicht.	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunikationswiderstand.	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen, siehe Kapitel 7.1.1.	
	Feldkommunikator ist falsch angeschlossen.	Feldkommunikator korrekt anschließen, siehe Kapitel 8.	
	Feldkommunikator ist nicht auf "HART" eingestellt.	Feldkommunikator auf "HART" stellen.	
Kommunikation über CDI-Schnitt- stelle funktioniert nicht.	Falsche Einstellung der COM- Schnittstelle am Computer.	Einstellung der COM-Schnittstelle am Computer überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.	
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler.	Parametrierung prüfen und korrigieren (siehe nächstes Kapitel).	

Tabelle 11.1

11.1.2 Parametrierfehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Falscher Messwert	Wenn gemessene Distanz (Menü Setup → Distanz) mit tatsächli- cher Distanz übereinstimmt: Abgleichfehler	 Parameter Abgleich Leer prüfen und gegebenfalls korrigieren, siehe Seite 113. Parameter Abgleich Voll prüfen und gegebenenfalls korrigieren, siehe Seite 113. Linearisierung prüfen und gegebenenfalls korrigieren (Untermenü Linearisierung), siehe Seite 125.
	Wenn gemessene Distanz (Menü Setup → Distanz) nicht mit tat- sächlicher Distanz übereinstimmt: Ein Störecho liegt vor.	Störechoausblendung durchführen (Parameter Bestätigung Distanz), siehe Seite 116.
Keine Messwertänderung beim Befüllen/Entleeren	Ein Störecho liegt vor.	Störechoausblendung durchführen (Parameter Bestätigung Distanz), siehe Seite 116.
	Ansatz an der Sonde.	Sonde reinigen.
	Fehler in der Echoverfolgung	Echoverfolgung deaktivieren (Experte → Sensor → Echoverfolgung → Auswertemodus = Keine Historie).
Echo verloren erscheint nach Einschalten der Versorgungsspannung.	Rauschpegel während der Initialisierung zu hoch.	Parameter Abgleich Leer neu eingeben, siehe Seite 113.
Gerät zeigt bei leerem Tank einen Füllstand an.	Falsche Sondenlänge	 Sondenlängenkorrektur durchführen (Parameter Bestätigung Sondenlänge), siehe Seite 139. Bei leerem Tank Ausblendung über die gesamte Sondenlänge durchführen (Parameter Bestätigung Distanz), siehe Seite 116.
Falsche Steigung des Füll- stands über den gesamten Messbereich	Behältertyp falsch eingestellt.	Parameter Behältertyp korrekt einstellen, siehe Seite 112.

Tabelle 11.2 Parametrierfehler bei Füllstandmessungen

11.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

11.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Messwertanzeige angezeigt.




Tabelle 11.3

Statussignale

F	Ausfall (F) Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	Funktionskontrolle (C) Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z. B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation (S) Das Gerät wird betrieben: außerhalb seiner technischen Spezifikationen (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung) außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z. B. Füllstand außerhalb der parametrierten Spanne)
M	Wartungsbedarf (M) Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Tabelle 11.4

Statussymbole (Symbol für Ereignisverhalten)

₿	Status "Alarm" Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge nehmen den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Δ	Status "Warnung" Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Tabelle 11.5



Diagnoseereignis und Ereignistext

Die Störung kann mithilfe des Diagnoseereignisses identifiziert werden. Der Ereignistext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist dem Diagnoseereignis das dazugehörige Statussymbol vorangestellt.




Tabelle 11.6 Beispiel

Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigen.

Hinweis!

Vergangene Diagnosemeldungen, die nicht mehr anstehen, werden folgendermaßen angezeigt:

- Auf der Vor-Ort-Anzeige: Untermenü Ereignis-Logbuch
- Im Software-Programm: über die Funktion Event List/HistoROM

Bedienelemente

Bedienfun	Bedienfunktionen im Menü, Untermenü		
+	Plus-Taste Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.		
E	Enter-Taste Öffnet das Bedienmenü.		

Tabelle 11.7

11.2.2 Behebungsmaßnahmen




Abbildung 11.1 Meldung zu Behebungsmaßnahmen

- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
- 5 Betriebszeit des Auftretens
- 6 Behebungsmaßnahmen



Behebungsmaßnahmen während der Diagnosemeldung aufrufen

Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.

- 1. 🕀 drücken (i-Symbol).
 - Untermenü Diagnoseliste öffnet sich.
- 2. Das gewünschte Diagnoseereignis mit 🕀 oder 🖸 auswählen und 🗈 drücken.
 - \hookrightarrow Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 3. Gleichzeitig 🕀 und 🖸 drücken.
 - → Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.





Behebungsmaßnahmen im Menü Diagnose aufrufen

Der Anwender befindet sich im Menü **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z. B in **Diagnoseliste** oder in **Letzte Diagnose**.

- 1. E drücken.
 - → Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig 🕀 und 🖸 drücken.
 - → Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

11.3 Diagnoseereignis im Bedientool

Wenn im Gerät ein Diagnoseereignis vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich des Bedientools das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol für Ereignisverhalten nach NAMUR NE 107:

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)



Behebungsmaßnahmen aufrufen

- 1. Zu Menü Diagnose navigieren.
- 2. Rechts im Anzeigebereich über Parameter Aktuelle Diagnose mit dem Cursor fahren.
 - ☐ Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.



11.4 Diagnoseliste

In Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

 $\textbf{Navigation:} \ \mathsf{Diagnose} \to \mathsf{Diagnoseliste}$



Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

1. 🖲 drücken.

 \hookrightarrow Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

2. Gleichzeitig 🕀 und 🖸 drücken.

→ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

11.5 Liste der Diagnoseereignisse

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal (ab Werk)	Diagnose- verhalten (ab Werk)
Diagnose z	um Sensor			
003	Sondenbruch erkannt	Ausblendung prüfen	F	Alarm
		2. Sensor prüfen		
046	Ansatz am Sensor	Sensor reinigen	F	Alarm
104	HF-Kabel	HF-Kabelverbindung trocknen und Dichtungen prüfen	F	Alarm
		2. HF-Kabel tauschen		
105	HF-Kabel	HF-Kabel-Verbind. prüfen	F	Alarm
		2. Sensor prüfen		
		3. HF-Kabel tauschen		
106	Sensor	Sensor prüfen	F	Alarm
		2. HF-Kabel prüfen		
		Service kontaktieren		
Diagnose z	ur Elektronik			•
242	Software inkompatibel	Software prüfen	F	Alarm
		Hauptelektronik flashen oder tauschen		
252	Module inkompatibel	Elektronikmodule prüfen	F	Alarm
		I/O- oder Hauptelektronikmodul tauschen		
261	Elektronikmodule	Gerät neu starten	F	Alarm
		2. Elektronikmodule prüfen		
		I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen		

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal (ab Werk)	Diagnose- verhalten (ab Werk)
262	Modulverbindung	Modulverbindungen prüfen Elektronikmodule tauschen	F	Alarm
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
271	Hauptelektronik-Fehler	Gerät neu starten Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
272	Hauptelektronik-Fehler	Gerät neu starten Service kontaktieren	F	Alarm
272	Hauptelektronik-Fehler	Gerät neu starten Service kontaktieren	М	Alarm
273	Hauptelektronik-Fehler	Anzeige-Notbetrieb Hauptelektronik tauschen	F	Alarm
275	I/O-Modul-Fehler	I/O-Modul tauschen	F	Alarm
276	I/O-Modul-Fehler	Gerät neu starten I/O-Modul tauschen	F	Alarm
282	Datenspeicher	Gerät neu starten Service kontaktieren	F	Alarm
283	Speicherinhalt	Daten übertragen oder Gerät rück- setzen	F	Alarm
		Service kontaktieren		
311	Elektronikfehler	Daten übertragen oder Gerät rück- setzen	F	Alarm
		Service kontaktieren		
311	Elektronikfehler	Wartungsbedarf! 1. Gerät nicht rücksetzen	M	Warnung
		Service kontaktieren		
	ur Konfiguration		T _	T
410	Datenübertragung	 Verbindung prüfen Datenübertragung wiederholen 	F	Alarm
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warnung
431	Nachabgleich 12	Nachabgleich ausführen	С	Warnung
435	Linearisierung	Linearisierungstabelle prüfen	F	Alarm
437	Konfiguration inkompa- tibel	Gerät neu starten Service kontaktieren	F	Alarm
438	Datensatz	 Datensatzdatei prüfen Geräteparametrierung prüfen Up- und Download der neuen Konf. 	M	Warnung
441	Stromausgang 12	Prozess prüfen Einstellung Stromausgang prüfen	S	Warnung



Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal (ab Werk)	Diagnose- verhalten (ab Werk)
484	Simulation Fehlermo- dus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Messwert	Simulation ausschalten	С	Warnung
491	Simulation Stromaus- gang 12	Simulation ausschalten	С	Warnung
494	Simulation Schaltaus- gang	Simulation Stromausgang ausschalten	С	Warnung
585	Simulation Distanz	Simulation ausschalten	С	Warnung
Diagnose z	rum Prozess			•
801	Energie zu niedrig	Spannung erhöhen	S	Warnung
803	Schleifenstrom	Verkabelung prüfen	F	Alarm
		2. I/O-Modul tauschen		
825	Betriebstemperatur	Umgebungstemperatur prüfen	S	Warnung
		Prozesstemperatur prüfen		
825	Betriebstemperatur	Umgebungstemperatur prüfen	F	Alarm
		Prozesstemperatur prüfen		
921	Veränderung an der	Referenzeinstellung prüfen	S	Warnung
	Referenz	2. Prozessdruck prüfen		
		3. Sensor prüfen		
936	EMV-Störung	EMV an Installation prüfen	F	Alarm
941	Echo verloren	DK-Wert Einstellung prüfen	S	Warnung
941	Echo verloren	DK-Wert Einstellung prüfen	F	Alarm
942	In Sicherheitsdistanz	Füllstand prüfen	S	Warnung
		2. Sicherheitsdistanz prüfen		
		Selbsthaltung zurücksetzen		
942	In Sicherheitsdistanz	Füllstand prüfen	S	Alarm
		2. Sicherheitsdistanz prüfen		
		3. Selbsthaltung zurücksetzen		
943	In Blockdistanz	Reduzierte Genauigkeit Füllstand prüfen	S	Warnung
944	Füllstandsbereich	Reduzierte Genauigkeit Füllstand an Prozessanschluss	S	Warnung

Führen Sie Ihre Wartungsmaßnahme

Tabelle 11.8

950

Erweiterte Diagnose 1...2 aufgetreten



Warnung a

M

^a Diagnoseverhalten ist änderbar.

11.6 Ereignis-Logbuch

11.6.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste** ¹.

Navigation: Diagnose → Ereignis-Logbuch → Ereignisliste

Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden. Wenn im Gerät die erweiterte Funktion vom HistoROM freigeschaltet ist (Bestelloption), sind es bis zu 100 Meldungseinträge.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- · Diagnoseereignissen
- Informationsereignissen

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- · Diagnoseereignis
 - D: Auftreten des Ereignisses
- · Informationsereignis
 - D: Auftreten des Ereignisses



Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

- 1. E drücken.
 - → Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig 🕀 und 🖸 drücken.
 - → Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

11.6.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen in **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigation: Diagnose \rightarrow Ereignis-Logbuch \rightarrow Filteroptionen

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information

Dieses Untermenü existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über Software kann die Ereignisliste über die Funktion Event List/HistoROM angezeigt werden.



11.6.3 Liste der Informationsereignisse

Informationsereignis	Ereignistext
11000	Gerät i.O.
l1089	Gerätestart
11090	Konfiguration rückgesetzt
11091	Konfiguration geändert
11092	Messwertspeicher gelöscht
l1110	Schreibschutzschalter geändert
l1137	Elektronik getauscht
l1151	Historie rückgesetzt
l1154	Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt
l1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
l1156	Speicherfehler Trendblock
l1157	Speicherfehler Ereignisliste
l1184	Anzeige angeschlossen
l1185	Gerät in Anzeige gesichert
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt
l1187	Messstelle kopiert über Anzeige
l1188	Displaydaten gelöscht
l1189	Gerätesicherung verglichen
l1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
l1264	Sicherheitssequenz abgebrochen
l1335	Firmware geändert
11398	CDI: Zugriffsrechte geändert

Tabelle 11.9

11.7 Firmware-Historie

Datum	Soft- ware- Version	Modifikationen	Betriebsanleitung	Beschreibung Geräteparameter	Technische Information
07.2010	01.00.zz	Original-Software	BA01004O/98/DE/ 05.10	GP01000O/98/DE/ 05.10	TI01004O/98/DE/ 05.10
01.2011	01.01.zz	 SIL integriert Optimierungen und Fehlerkor- rekturen zusätzliche Sprachen 	 BA01004O/98/DE /10.10 BA01004O/98/DE /13.11 BA01004O/98/DE /14.12 	 GP01000O/98/D E/10.10 GP01000O/98/D E/13.11 	 TI01004O/98/DE/ 10.10 TI01004O/98/DE/ 13.11 TI01004O/98/DE/ 14.12 TI01004O/98/DE/ 15.12
02.2014	01.02.zz	 Unterstützung Anzeige SD03 zusätzliche Sprachen HistoROM- Funktion erweitert Funktionsblock Erweiterte Diagnose integriert Optimierungen und Fehlerkorrekturen 	BA01004O/98/DE/ 15.13	GP01000O/98/DE/ 14.13	TI01004O/98/DE/ 16.13

Tabelle 11.10

12 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

12.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

13 Reparatur

13.1 Allgemeine Hinweise

13.1.1 Reparaturkonzept

Das Pepperl+Fuchs-Reparaturkonzept sieht vor, dass die Geräte modular aufgebaut sind und Reparaturen durch den Pepperl+Fuchs-Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt werden können.

Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Austauschanleitung zusammengefasst.

Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile wenden Sie sich bitten an den Pepperl+Fuchs-Service.

13.1.2 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

Bei Reparaturen von Ex-zertifizierten Geräten ist zusätzlich Folgendes zu beachten:

- Eine Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten darf nur durch sachkundiges Personal oder durch den Pepperl+Fuchs-Service erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise (SI) und Zertifikate sind zu beachten.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Pepperl+Fuchs verwendet werden.
- Bitte beachten Sie bei der Bestellung des Ersatzteiles die Gerätebezeichnung auf dem Typenschild. Es dürfen nur Teile durch gleiche Teile ersetzt werden.
- Reparaturen sind gemäß Anleitung durchzuführen. Nach einer Reparatur muss die für das Gerät vorgeschriebene Stückprüfung durchgeführt werden.
- Ein Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Pepperl+Fuchs-Service erfolgen.
- Jede Reparatur und jeder Umbau ist zu dokumentieren.

13.1.3 Austausch von Elektronikmodulen

Nach dem Austausch von Elektronikmodulen ist kein Neuabgleich des Geräts erforderlich, da die Parameter im HistoROM innerhalb des Gehäuses gespeichert sind. Beim Austausch der Hauptelektronik kann es erforderlich sein, eine neue Störechoausblendung aufzunehmen.

13.1.4 Austausch eines Gerätes

Nach dem Austausch eines kompletten Gerätes können die Parameter auf eine der folgenden Methoden wieder ins Gerät gespielt werden:

- Über das Anzeigemodul Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor im Anzeigemodul gespeichert.
- Über PACTware Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor über PACTware im Computer gespeichert.

Es kann weiter gemessen werden, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen. Nur eine Störechoausblendung muss gegebenenfalls neu durchgeführt werden.



13.2 Ersatzteile

- Einige austauschbare Messgerät-Komponenten sind durch ein Ersatzteiltypenschild gekennzeichnet. Dieses enthält Informationen zum Ersatzteil.
- Im Anschlussraumdeckel des Messgeräts befindet sich ein Ersatzteiltypenschild, das folgende Angaben enthält:
 - Eine Auflistung der wichtigsten Ersatzteile zum Messgerät inklusive ihrer Bestellinformation.




Abbildung 13.1 Beispiel für Ersatzteiltypenschild im Anschlussraumdeckel

Hinweis!

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Geräte- und Ersatzteil-Typenschild.
- · Lässt sich über Parameter "Seriennummer" im Untermenü "Geräteinformation" auslesen.

13.3 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Pepperl+Fuchs verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Pepperl+Fuchs-Internetseite (www.pepperl-fuchs.com).

13.4 Entsorgung

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.



14 Zubehör

14.1 Gerätespezifisches Zubehör

14.1.1 Wetterschutzhaube




Tabelle 14.1

14.1.2 Montagehalter für Elektronikgehäuse




Tabelle 14.2

14.1.3 Montagekit, isoliert

Zubehör	Beschreibung	
Montagekit, isoliert		
	 1 Isolierhülse 2 Ringschraube Zur sicher isolierten Fixierung von Seilsonden. Maximale Prozesstemperatur: 150 °C (300 °F) Für Seilsonden Ø4 mm (1/6 in) oder Ø6 mm (1/4 in) mit PA > Stahl: Ringschraube M8 DIN 580 Durchmesser D = 20 mm (0,8 in) Für Seilsonden Ø6 mm (1/4 in) oder Ø8 mm (1/3 in) mit PA > Stahl: Ringschraube M10 DIN 580 Durchmesser D = 25 mm (1 in) Wegen der Gefahr elektrostatischer Aufladung ist die Isolierhülse nicht für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich geeignet! Hier ist die Sonde zuverlässig geerdet zu befestigen. Das Montagekit kann auch direkt mit dem Gerät bestellt werden (Merkmal "Zubehör beigelegt", Option G "Montagekit, isoliert, Seil"). 	

Tabelle 14.3

14.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
HART Loop Converter KFD2- HLC-Ex1.D.**	Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte.

Tabelle 14.4

Zubehör	Beschreibung
WirelessHART-Adapter WHA-ADP-F8B2-*-P*-*	Dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten. Der WirelessHART-Adapter ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infrastruktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit und ist zu anderen Wireless-Netzwerken parallel betreibbar.

Tabelle 14.5

Einzelheiten siehe Datenblatt unter www.pepperl-fuchs.com.

14.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
PACTware	PACTware ist ein grafisch unterstütztes Bedienprogramm (MS-Windows) für intelligente Messgeräte mit den Kommunikationsprotokollen HART und PROFIBUS PA.

Tabelle 14.6

Hinweis!

Einzelheiten siehe Datenblatt unter www.pepperl-fuchs.com.

14.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
KFD2-STC-Ex1	Transmitterspeisegerät mit Hilfsenergie zur sicheren Tren- nung von 4 20 mA-Normsignalstromkreisen. Verfügt über bidirektionale HART-Kommunikation.

Tabelle 14.7

Zubehör	Beschreibung
KFD2-STC-1	Transmitterspeisegerät zur Stromversorgung von zwei 2- Draht-Messgeräten ausschließlich im Nicht-Ex Bereich. Ver- fügt über bidirektionale HART-Kommunikation.

Tabelle 14.8

Hinweis!

Einzelheiten siehe Datenblatt unter www.pepperl-fuchs.com.



15 Bedienmenü

15.1 Übersicht Bedienmenü (für Vor-Ort-Anzeige)

Language		Seite 149
Setup		Seite 112
Mes	sstellenbezeichnung	Seite 112
Län	geneinheit	Seite 112
Beh	ältertyp	Seite 112
Abg	leich Leer	Seite 113
Abg	leich Voll	Seite 113
Füll	stand	Seite 114
Dist	anz	Seite 114
Sign	nalqualität	Seite 115
Setup → Aus	blendung	Seite 118
Bes	tätigung Distanz	Seite 118
End	e Ausblendung	Seite 118
Aufı	nahme Ausblendung	Seite 118
Dist	anz	Seite 118
Setup → Erw	eitertes Setup	Seite 119
Stat	us Verriegelung	Seite 119
Zug	riffsrechte Anzeige	Seite 120
Frei	gabecode eingeben	Seite 120
Setup → Erw	eitertes Setup → Füllstand	Seite 121
Med	lientyp	Seite 121
Med	diumseigenschaft	Seite 121
Pro	zesseigenschaft	Seite 122
Erw	eiterte Prozessbedingung	Seite 123
Füll	standeinheit	Seite 123
Bloc	ckdistanz	Seite 124
Füll	standkorrektur	Seite 124

Setup -	→ Erweitertes Setup → Linearisierung	Seite 125
	Linearisierungsart	Seite 125
	Einheit nach Linearisierung	Seite 127
	Freitext	Seite 127
	Maximaler Wert	Seite 128
	Durchmesser	Seite 128
	Zwischenhöhe	Seite 129
	Tabellenmodus	Seite 130
	Tabelle aktivieren	Seite 132
Setup - bearbei	→ Erweitertes Setup → Linearisierung → Tabelle iten	Seite 133
	Füllstand (Manuell)	Seite 133
	Kundenwert	Seite 133
Setup -	→ Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen	Seite 134
	Ausgang bei Echoverlust	Seite 134
	Wert bei Echoverlust	Seite 134
	Rampe bei Echoverlust	Seite 135
	Blockdistanz	Seite 136
Setup -	·	Seite 136 Seite 137
	Blockdistanz	
	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung	Seite 137
	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren	Seite 137 Seite 137 Seite 137
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen	Seite 137 Seite 137 Seite 137
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code	Seite 137
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 137
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen →	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 138
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → hlängenkorrektur	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 140 Seite 140
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge Aktuelle Sondenlänge	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 140 Seite 140 Seite 140
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge Aktuelle Sondenlänge → Erweitertes Setup → Stromausgang 12	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 140 Seite 140 Seite 140 Seite 141
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge Aktuelle Sondenlänge → Erweitertes Setup → Stromausgang 12 Zuordnung Stromausgang	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 140 Seite 140 Seite 140 Seite 141 Seite 141
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge Aktuelle Sondenlänge → Erweitertes Setup → Stromausgang 12 Zuordnung Stromausgang Strombereich	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 140 Seite 140 Seite 141 Seite 141 Seite 142
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge Aktuelle Sondenlänge → Erweitertes Setup → Stromausgang 12 Zuordnung Stromausgang Strombereich Fester Stromwert	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 140 Seite 140 Seite 141 Seite 141 Seite 142 Seite 142
Setup -	Blockdistanz → Erweitertes Setup → SIL/WHG-Bestätigung → Erweitertes Setup → SIL/WHG deaktivieren Schreibschutz rücksetzen Falscher Code → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen Sonde geerdet → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen → nlängenkorrektur Bestätigung Sondenlänge Aktuelle Sondenlänge → Erweitertes Setup → Stromausgang 12 Zuordnung Stromausgang Strombereich Fester Stromwert Dämpfung	Seite 137 Seite 137 Seite 137 Seite 138 Seite 138 Seite 140 Seite 140 Seite 141 Seite 141 Seite 142 Seite 142 Seite 142

Setup -	→ Erweitertes Setup → Schaltausgang	Seite 144
<u> </u>	Funktion Schaltausgang	Seite 144
<u></u>	Zuordnung Status	Seite 145
<u> </u>	Zuordnung Grenzwert	Seite 145
1	Zuordnung Diagnoseverhalten	Seite 145
	Einschaltpunkt	Seite 146
	Einschaltverzögerung	Seite 147
	Ausschaltpunkt	Seite 147
	Ausschaltverzögerung	Seite 148
	Fehlerverhalten	Seite 148
	Schaltzustand	Seite 148
<u> </u>	Invertiertes Ausgangssignal	Seite 148
		0 11 110
Setup -	→ Erweitertes Setup → Anzeige	Seite 149
	Language	Seite 149
	Format Anzeige	Seite 150
 	14. Anzeigewert	Seite 151
·	14. Nachkommastellen	Seite 151
	Intervall Anzeige	Seite 152
<u> </u>	Dämpfung Anzeige	Seite 152
<u> </u>	Kopfzeile	Seite 152
<u> </u>	Kopfzeilentext	Seite 153
<u> </u>	Trennzeichen	Seite 153
	Zahlenformat	Seite 153
	Nachkommastellen Menü	Seite 153
	Hintergrundbeleuchtung	Seite 154
	Kontrast Anzeige	Seite 154
Satura	Envoitantes Satura - Datansisharung Anzaigamadul	Seite 155
Setup -	→ Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeigemodul Betriebszeit	Seite 155
	Letzte Datensicherung	Seite 155
	Konfigurationsdaten verwalten	Seite 155
	Ergebnis Vergleich	Seite 156 Seite 157
	Ligenillo vergielori	Selle 157
Setup -	\rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration	Seite 158
	Gerät zurücksetzen	Seite 159
Setup - definie	→ Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode ren	Seite 158
	Freigabecode definieren	Seite 160
	Freigabecode bestätigen	Seite 160
	•	•



Diagnose	Seite 161
Aktuelle Diagnose	Seite 161
Letzte Diagnose	Seite 161
Betriebszeit ab Neustart	Seite 162
Betriebszeit	Seite 162
Diagnose → Diagnoseliste	Seite 163
Diagnose 15	Seite 163
Diagnose → Ereignis-Logbuch	Seite 164
Filteroptionen	Seite 164
Ereignisliste	Seite 164
Diagnose → Geräteinformation	Seite 165
Messstellenbezeichnung	Seite 165
Seriennummer	Seite 165
Firmware-Version	Seite 165
Gerätename	Seite 165
Bestellcode	Seite 165
Erweiterter Bestellcode 13	Seite 165
Geräterevision	Seite 166
Geräte-ID	Seite 166
Gerätetyp	Seite 166
Hersteller-ID	Seite 166
Diagnose → Messwerte	Seite 167
Distanz	Seite 167
Füllstand linearisiert	Seite 167
Ausgangsstrom 12	Seite 167
Gemessener Stromausgang 1	Seite 167
Klemmenspannung 1	Seite 167
Diagnose → Messwertspeicher	Seite 168
Zuordnung 14. Kanal	Seite 168
Speicherintervall	Seite 169
Datenspeicher löschen	Seite 169
Anzeige 14. Kanal	Seite 170

Diagnose → Simulation	Seite 171
Zuordnung Prozessgröße	Seite 171
Wert Prozessgröße	Seite 171
Simulation Stromausgang	Seite 171
Wert Stromausgang	Seite 172
Simulation Schaltausgang	Seite 172
Schaltzustand	Seite 172
Simulation Gerätealarm	Seite 172
Diagnose → Gerätetest	Seite 173
Start Gerätetest	Seite 173
Ergebnis Gerätetest	Seite 173
Letzter Test	Seite 173
Füllstandsignal	Seite 173
Einkopplungssignal	Seite 174

Experte	
	Siehe GP010000 (HART)





15.2 Übersicht Bedienmenü (für Bedientool)

Setup		Seite 112
	Messstellenbezeichnung	Seite 112
	Längeneinheit	Seite 112
	Behältertyp	Seite 112
	Abgleich Leer	Seite 113
	Abgleich Voll	Seite 113
	Füllstand	Seite 114
	Distanz	Seite 114
	Signalqualität	Seite 115
	Bestätigung Distanz	Seite 116
	Aktuelle Ausblendung	Seite 117
	Ende Ausblendung	Seite 117
	Aufnahme Ausblendung	Seite 117
Setup → Erweitertes Setup		Seite 119
	Status Verriegelung	Seite 119
	Zugriffsrechte Bediensoftware	Seite 119
	Freigabecode eingeben	Seite 120
Setup → Erweitertes Setup → Füllstand		Seite 121
	Medientyp	Seite 121
	Mediumseigenschaft	Seite 121
	Prozesseigenschaft	Seite 122
	Erweiterte Prozessbedingung	Seite 123
	Füllstandeinheit	Seite 123
	Blockdistanz	Seite 124
	Füllstandkorrektur	Seite 124

Setup	ightarrow Erweitertes Setup $ ightarrow$ Linearisierung	Seite 125
	Linearisierungsart	Seite 125
	Einheit nach Linearisierung	Seite 127
	Freitext	Seite 127
	Füllstand linearisiert	Seite 127
	Maximaler Wert	Seite 128
	Durchmesser	Seite 128
	Zwischenhöhe	Seite 129
	Tabellenmodus	Seite 130
	Tabellen Nummer	Seite 131
	Füllstand (Manuell)	Seite 131
	Füllstand (Halbautomatisch)	Seite 131
	Kundenwert	Seite 131
	Tabelle aktivieren	Seite 132
Setup	→ Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen	Seite 134
	Ausgang bei Echoverlust	Seite 134
	Wert bei Echoverlust	Seite 134
	Rampe bei Echoverlust	Seite 135
	Blockdistanz	Seite 136
Setup	ightarrow Erweitertes Setup $ ightarrow$ SIL/WHG-Bestätigung	Seite 137
Setup	ightarrow Erweitertes Setup $ ightarrow$ SIL/WHG deaktivieren	Seite 137
	Schreibschutz rücksetzen	Seite 137
	Falscher Code	Seite 137
Setup → Erweitertes Setup → Sondeneinstellungen		Seite 138
	Sonde geerdet	Seite 138
	Aktuelle Sondenlänge	Seite 138
	Bestätigung Sondenlänge	Seite 139
Setup	→ Erweitertes Setup → Stromausgang 12	Seite 141
	Zuordnung Stromausgang	Seite 141
	Strombereich	Seite 142
	Fester Stromwert	Seite 142
	Dämpfung	Seite 142
	Fehlerverhalten	Seite 143
	Fehlerstrom	Seite 143
	Ausgangsstrom 12	Seite 143



	1 0 11 111
Setup → Erweitertes Setup → Schaltausgang	Seite 144
Funktion Schaltausgang	Seite 144
Zuordnung Status	Seite 145
Zuordnung Grenzwert	Seite 145
Zuordnung Diagnoseverhalten	Seite 145
Einschaltpunkt	Seite 146
Einschaltverzögerung	Seite 147
Ausschaltpunkt	Seite 147
Ausschaltverzögerung	Seite 148
Fehlerverhalten	Seite 148
Schaltzustand	Seite 148
Invertiertes Ausgangssignal	Seite 148
Setup → Erweitertes Setup → Anzeige	Seite 149
Language	Seite 149
Format Anzeige	Seite 150
14. Anzeigewert	Seite 151
14. Nachkommastellen	Seite 151
Intervall Anzeige	Seite 152
Dämpfung Anzeige	Seite 152
Kopfzeile	Seite 152
Kopfzeilentext	Seite 153
Trennzeichen	Seite 153
Zahlenformat	Seite 153
Nachkommastellen Menü	Seite 153
Hintergrundbeleuchtung	Seite 154
Kontrast Anzeige	Seite 154
Setup → Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeigemodul	Seite 155
Betriebszeit	Seite 155
Letzte Datensicherung	Seite 155
Konfigurationsdaten verwalten	Seite 156
Sicherung Status	Seite 157
Ergebnis Vergleich	Seite 157
Setup → Erweitertes Setup → Administration	Seite 158
Freigabecode definieren	Seite 158
Gerät zurücksetzen	Seite 159
Geral Zuruckselzeri	Selle 139

Diagnose		Seite 161
Aktuelle Diagno	se	Seite 161
Zeitstempel		Seite 161
Letzte Diagnose		Seite 161
Zeitstempel		Seite 161
Betriebszeit ab l	Neustart	Seite 162
Betriebszeit		Seite 162
Diagnose → Diagnoselist	e	Seite 163
Diagnose 15		Seite 163
Zeitstempel 1	5	Seite 163
Diagnose → Geräteinforn	nation	Seite 165
Messstellenbez	eichnung	Seite 165
Seriennummer		Seite 165
Firmware-Version	on	Seite 165
Gerätename		Seite 165
Bestellcode		Seite 165
Erweiterter Best	ellcode 13	Seite 165
Geräterevision		Seite 166
Geräte-ID		Seite 166
Gerätetyp		Seite 166
Hersteller-ID		Seite 166
Diagnose → Messwerte		Seite 167
Distanz		Seite 167
Füllstand lineari	siert	Seite 167
Ausgangsstrom	12	Seite 167
Gemessener St	romausgang	Seite 167
Klemmenspann	ung 1	Seite 167
Diagnose → Messwertsp	eicher	Seite 168
Zuordnung 14		Seite 168
Speicherinterva		Seite 169
Datenspeicher I	öschen	Seite 169



Diagnose → Simulation	Seite 171
Zuordnung Prozessgröße	Seite 171
Wert Prozessgröße	Seite 171
Simulation Stromausgang	Seite 171
Wert Stromausgang	Seite 172
Simulation Schaltausgang	Seite 172
Schaltzustand	Seite 172
Simulation Gerätealarm	Seite 172
Diagnose → Gerätetest	Seite 173
Start Gerätetest	Seite 173

Diagnose → Gerätetest	Seite 173
Start Gerätetest	Seite 173
Ergebnis Gerätetest	Seite 173
Letzter Test	Seite 173
Füllstandsignal	Seite 173
Einkopplungssignal	Seite 174

Experte	
	Siehe GP01000O (HART)

15.3 Menü Setup

- D: Kennzeichnet die Navigation zum Parameter über das Anzeige- und Bedienmodul.
- 🖃: Kennzeichnet die Navigation zum Parameter über Bedientools (z. B. PACTware).
- 🗈: Kennzeichnet Parameter, die über die Freigabecode gesperrt werden können. Siehe Seite 59.

Setup

Navigation Setup

Messstellenbezeichnung

Sperrung 🗈

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Navigation} & & \hline \blacksquare \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \textbf{Setup} \rightarrow \textbf{Messstellenbez}. \\ \end{tabular}$

Beschreibung Bezeichnung für Messstelle eingeben.

Werkseinstellung LTC5X

Längeneinheit

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Längeneinheit

Beschreibung Längeneinheit wählen.

Auswahl SI-Einheiten US-Einheiten

m • ft mm • in

Werkseinstellung m

Behältertyp

Sperrung 🗈

Voraussetzung Medientyp (Seite 121) = Feststoff

Beschreibung Behältertyp festlegen.

Auswahl • Beton

Plastik/HolzMetall

Aluminium

Werkseinstellung Metall

Abgleich Leer

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Abgleich Leer

Beschreibung Distanz E vom Prozessanschluss zu minimalem Füllstand (0 %) angeben.

Eingabe Abhängig von der Sonde **Werkseinstellung** Abhängig von der Sonde

Zusätzliche Information




Abbildung 15.1 Abgleich Leer (E) bei Messungen in Schüttgütern

Abgleich Voll

Sperrung 🗈

Beschreibung Distanz F vom minimalen Füllstand (0 %) zum maximalen Füllstand (100 %)

angeben.

Eingabe Abhängig von der Sonde **Werkseinstellung** Abhängig von der Sonde

Zusätzliche Information




Abbildung 15.2 Abgleich Voll (F) bei Messungen in Schüttgütern

Füllstand

Navigation Setup → Füllstand

Beschreibung Zeigt gemessenen Füllstand L_L (vor Linearisierung).

Zusätzliche Information

Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Füllstandeinheit (Seite 123).




Abbildung 15.3 Füllstand bei Schüttgutmessungen

Distanz

Navigation Setup → Distanz

Zeigt gemessene Distanz $\rm D_L$ vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch/Einschraubstück) zum Füllstand. **Beschreibung**

Zusätzliche Information Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Längeneinheit (Seite 112).




Abbildung 15.4 Distanz bei Schüttgutmessungen

Signalqualität

Navigation

Setup → Signalqualität

Beschreibung

Zeigt die Signalqualität des ausgewerteten Echos.

Anzeige

Stark

Das ausgewertete Echo liegt mindestens 10 mV über der Echoschwelle.

Mittel

Das ausgewertete Echo liegt mindestens 5 mV über der Echoschwelle.

Schwach

Das ausgewertete Echo liegt weniger als 5 mV über der Echoschwelle.

Kein Signal

Das Gerät findet kein auswertbares Echo.

Zusätzliche Information Die angezeigte Signalqualität bezieht sich immer auf das momentan ausgewertete Echo: Entweder das direkte Füllstandecho oder das Sondenendecho. Zur Unterscheidung wird die Qualität des Sondenendechos in Klammern dargestellt.

Hinweis: Im Falle eines Echoverlusts (**Signalqualität = Kein Signal**) generiert das Gerät folgende Fehlermeldung:

- F941, für Ausgang bei Echoverlust (Seite 134) = Alarm.
- S941, wenn in Ausgang bei Echoverlust (Seite 134) eine andere Option gewählt wurde.

Bestätigung Distanz

Sperrung

Navigation

□ Setup → Bestätig. Dist.

Beschreibung

Angeben, ob gemessene Distanz und tatsächliche Distanz übereinstimmen. Anhand der Eingabe legt das Gerät den Ausblendungsbereich fest.

Auswahl

- · Manuelle Map-Aufnahme
- Distanz Ok
- Distanz unbekannt
- Distanz zu klein ^a
- Distanz zu groß b
- Tank leer
- · Lösche Ausblendung

Werkseinstellung

Distanz unbekannt

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Manuelle Map-Aufnahme

Zu wählen, wenn der Ausblendungsbereich manuell über Parameter **Ende Ausblendung** (Seite 117) festgelegt werden soll. Ein Vergleich zwischen angezeigter und tatsächlicher Distanz ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Distanz Ok

Zu wählen, wenn die angezeigte und die tatsächliche Distanz übereinstimmen. Das Gerät führt dann eine Ausblendung durch.

· Distanz unbekannt

Zu wählen, wenn die tatsächliche Distanz unbekannt ist. Es wird keine Ausblendung durchgeführt.

Distanz zu klein

Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz kleiner ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät sucht das nächste Echo und kehrt zu Parameter **Bestätigung Distanz** zurück. Es wird die neue Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl **Distanz Ok** die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden.

Distanz zu groß

Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz größer ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät korrigiert die Signalauswertung und kehrt zu Parameter **Bestätigung Distanz** zurück. Es wird die neu berechnete Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl **Distanz Ok** die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden.

Tank leer

Zu wählen, wenn der Tank vollständig leer ist. Das Gerät führt dann eine Ausblendung über den gesamten Messbereich durch.

Lösche Ausblendung

Zu wählen, wenn eine eventuell bestehende Ausblendungskurve gelöscht werden soll. Das Gerät kehrt zu Parameter **Bestätigung Distanz** zurück und es kann eine neue Ausblendung gestartet werden.

Hinweis: Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz die gemessene Distanz zusammen mit diesem Parameter angezeigt. Wird der Einlernvorgang mit Option **Distanz zu klein** oder Option **Distanz zu groß** ohne Bestätigung der Distanz verlassen, dann wird **keine** Ausblendung vorgenommen und der Einlernvorgang wird nach 60 s zurückgesetzt.



Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Aktuelle Ausblendung

Navigation \square Setup \rightarrow Aktuelle Ausbl.

Beschreibung Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde.

Ende Ausblendung

Sperrung 🗈

Navigation \square Setup \rightarrow Ende Ausblendung

Voraussetzung Bestätigung Distanz (Seite 116) = Manuelle Map-Aufnahme oder Distanz zu

klein

Beschreibung Neues Ende der Ausblendung angeben.

Eingabe 0 ... 200000,0 m

Werkseinstellung 0,1 m

Zusätzliche Information Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommen werden soll. Die Distanz wird ab dem Referenzpunkt gemessen, das

heißt ab der Unterkante des Montageflansches oder Einschraubstücks. **Hinweis:** Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz Parameter **Aktuelle**

Ausblendung (Seite 117) zusammen mit diesem Parameter angezeigt. Er gibt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendungskurve aufgenommen wurde.

Aufnahme Ausblendung

Sperrung 🗈

Navigation \square Setup \rightarrow Aufnahme Ausbl.

Voraussetzung Bestätigung Distanz (Seite 116) = Manuelle Map-Aufnahme oder Distanz zu

klein

Beschreibung Aufnahme der Ausblendungskurve starten.

Auswahl • Nein

Aufnahme Ausblendung

Lösche Ausblendung

Werkseinstellung Nein

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Nein

Es wird keine Ausblendungskurve aufgenommen.

Aufnahme Ausblendung

Die Ausblendungskurve wird aufgenommen. Danach zeigt das Gerät die neue gemessene Distanz sowie den aktuellen Ausblendungsbereich an. Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige werden diese Werte durch Drücken von ☑ bestätigt

· Lösche Ausblendung

Eine eventuell vorhandene Ausblendungskurve wird gelöscht. Danach zeigt das Gerät die neue gemessene Distanz sowie den aktuellen Ausblendungsbereich an. Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige werden diese Werte durch Drü-

cken von ✓ bestätigt.



15.3.1 Wizard Ausblendung

O Hinweis!

Wizard **Ausblendung** ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Ausblendung direkt in Menü **Setup**

(Seite 112).

Hinweis!

In Wizard **Ausblendung** werden jeweils zwei Parameter gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Der obere Parameter kann jeweils editiert werden, der untere Parameter dient nur als

Referenzinformation.

Ausblendung

Bestätigung Distanz

Sperrung 🗈

Beschreibung Distanz (Seite 116)

Ende Ausblendung

Sperrung 🗈

Beschreibung Ende Ausblendung (Seite 117)

Aufnahme Ausblendung

Sperrung 🗈

Beschreibung Aufnahme Ausblendung (Seite 117)

Distanz

Beschreibung Distanz (Seite 114)

15.3.2 Untermenü Erweitertes Setup

Erweitertes Setup

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup

Status Verriegelung

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Status Verrieg.

Beschreibung Zeigt den höchsten Schreibschutz, der gerade aktiv ist.

Anzeige • Hardware-verriegelt

SIL-verriegelt

WHG-verriegelt

Vorübergehend verriegelt

Zusätzliche Information Bedeutung und Prioritäten der Schreibschutz-Arten

Hardware-verriegelt (Priorität 1)

Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt.

• SIL-verriegelt (Priorität 2)

Der SIL-Betrieb ist aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die betreffenden Parameter gesperrt.

WHG-verriegelt (Priorität 3)

Der WHG-Betrieb ist aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die betreffenden Parameter gesperrt.

• Vorübergehend verriegelt (Priorität 4)

Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

Hinweis: Vor Parametern, die aufgrund eines Schreibschutzes nicht änderbar sind, erscheint auf dem Anzeigemodul das 🖺-Symbol.

Zugriffsrechte Bediensoftware

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Zugriff. BedienSW

Beschreibung Zeigt Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool.

Anzeige • Bediener

Instandhalter

Service

Zusätzliche Information **Hinweis:** Die Zugriffsrechte sind über Parameter **Freigabecode eingeben** (Seite 120) änderbar.

Hinweis: Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über Parameter

Status Verriegelung (Seite 119) anzeigen.



Zugriffsrechte Anzeige

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Zugriff Anzeige

Voraussetzung Das Gerät hat eine Vor-Ort-Anzeige

Beschreibung Zeigt Zugriffsrechte auf Parameter via Vor-Ort-Bedienung.

EingabeBedienerInstandhalter

Service

Zusätzliche Information Hinweis: Erscheint vor einem Parameter das 🛍-Symbol, ist er mit den aktuellen

Zugriffsrechten über die Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar.

Hinweis: Die Zugriffsrechte sind über Parameter Freigabecode eingeben

(Seite 120) änderbar.

Hinweis: Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über Parameter

Status Verriegelung (Seite 119) anzeigen.

Freigabecode eingeben

Navigation

 \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Freig.code eing.

Beschreibung

Parameterschreibschutz mit anwenderspezifischem Freigabecode aufheben.

Eingabe

0 ... 9999

Zusätzliche Information

- Für die Vor-Ort-Bedienung ist der kundenspezifische Freigabecode einzugeben, der in Parameter **Freigabecode definieren** (Seite 158) definiert wurde.
- Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes behält der Anwender seine aktuellen Zugriffsrechte.
- Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem @-Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das @-Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist.
- Wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird oder ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach weiteren 60 s automatisch wieder.

Hinweis: Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-Vertriebsstelle.

15.3.3 Untermenü Füllstand

Füllstand

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand

Medientyp

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Medientyp

Beschreibung Medientyp angeben.

Anzeige • Flüssigkeit

Feststoff

Werkseinstellung
 LTC50, LTC51: Flüssigkeit

LTC57: Feststoff

Zusätzliche Information **Hinweis:** Die Einstellung dieses Parameters beeinflusst viele weitere Parameter und hat weitreichende Konsequenzen für die gesamte Signalauswertung. Deshalb sollte die Werkseinstellung in der Regel **nicht verändert** werden.

Mediumseigenschaft

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Mediumseigensch.

Voraussetzung • Betriebsart = Füllstand

• EOP-Füllstand-Auswertung ≠ Fester DK-Wert

Beschreibung

Dielektrizitätskonstante ε_r des Mediums angeben.

Auswahl

Unbekannt

• DK 1,4 ... 1,6

• DK 1,6 ... 1,9

• DK 1,9 ... 2,5

• DK 2,5 ... 4

• DK 4 ... 7

• DK 7 ... 15

DK > 15

Werkseinstellung

Abhängig von Medientyp (Seite 121) und Mediengruppe.

Zusätzliche Information Abhängigkeit von Medientyp und Mediengruppe

Medientyp	Mediengruppe	Mediumseigenschaft
Flüssigkeit	Wässrig (DK >= 4)	DK 4 7
	Sonstiges	Unbekannt
Feststoff	-	Unbekannt

Hinweis: Ausgewählte Dielektrizitätskonstanten für wichtige in der Industrie verwendete Medien sind in der zum jeweiligen Gerät gehörenden Technische Information (TI) aufgeführt.

Hinweis: Bei **EOP-Füllstand-Auswertung** = **Fester DK-Wert** muss in jedem Fall die genaue Dielektrizitätskonstante in Parameter **DK-Wert** angegeben werden. Parameter **Mediumseigenschaft** entfällt deswegen in diesem Fall.



Prozesseigenschaft

Sperrung

Navigation

Beschreibung

Typische Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit angeben.

Auswahl

Für Medientyp = Flüssigkeit

- Sehr schnell > 10 m/min
- Schnell > 1 m/min
- Standard < 1 m/min
- Mittel < 10 cm/min
- Langsam < 1 cm/min
- · Kein Filter/Test

Für Medientyp = Feststoff

- Sehr schnell > 100 m/h
- Schnell > 10 m/h
- Standard < 10 m/h
- Mittel < 1 m/h
- Langsam < 0,1 m/h
- Kein Filter/Test

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Standard < 1 m/min

Das Gerät passt die internen Filter der Signalauswertung und die Dämpfung des Ausgangssignals an die angegebene typische Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit an:

Für Medientyp = Flüssigkeit

Prozesseigenschaft	Sprungantwortzeit/s
Sehr schnell > 10 m/min	5
Schnell > 1 m/min	5
Standard < 1 m/min	14
Mittel < 10 cm/min	39
Langsam < 1 cm/min	76
Keine Filter/Test	<1

Für Medientyp = Feststoff

Prozesseigenschaft	Sprungantwortzeit/s
Sehr schnell > 100 m/h	37
Schnell > 10 m/h	37
Standard < 10 m/h	74
Mittel < 1 m/h	146
Langsam < 0,1 m/h	290
Keine Filter/Test	<1



Erweiterte Prozessbedingung

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Erw. Prozessbed.

Beschreibung Zusätzliche Prozessbedingungen angeben (falls erforderlich).

Anzeige Keine

Öl/Kondensat a

Sonde nahe Tankboden b

Ansatz

Keine

Schaum (> 5 cm) c

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Öl/Kondensat

Kann bei mehrphasigen Medien sicherstellen, dass immer der Gesamtfüllstand detektiert wird (Beispiel: Öl-Kondensat-Anwendung).

Sonde nahe Tankboden

Ermöglicht speziell bei tankbodennahem Einbau der Sonde ein Verbesserung der Leererkennung.

Ansatz

Vergrößert EOP-Bereich Upper-Area, um auch bei Verschiebung des Sondenendsignals aufgrund von Ansatz noch eine sichere Detektion des leeren Behälters zu gewährleisten. Ermöglicht auch bei Verschiebung des Sondenendsignals aufgrund von Ansatz noch eine sichere Detektion des leeren Behälters.

Schaum (> 5 cm)

Optimiert die Signalauswertung für Anwendungen mit Schaumbildung.

Füllstandeinheit

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Füllstandeinheit

Beschreibung Füllstandeinheit wählen.

Auswahl SI-Einheiten **US-Einheiten**

%

%

m

mm

ft

in

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Die Füllstandeinheit kann sich von der in Parameter Längeneinheit (Seite 112) definierten Einheit unterscheiden:

- Die in Parameter Längeneinheit festgelegte Einheit wird für den Abgleich benutzt (Abgleich Leer (Seite 113), Abgleich Voll (Seite 113)).
- Die in Parameter Füllstandeinheit definierte Einheit wird zur Anzeige des (unlinearisierten) Füllstands benutzt.



nur für Medientyp = Flüssigkeit

nur für Medientyp = Flüssigkeit

nur für Medientyp = Flüssigkeit

Blockdistanz

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Blockdistanz

Beschreibung Obere Blockdistanz UB angeben.

Eingabe 0 ... 200 m

WerkseinstellungFür Koaxsonden: 0 mm (0 in)

• Für Stab- und Seilsonden bis 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)

Für Stab- und Seilsonden über 8 m (26 ft): 0,025 x Sondenlänge

Zusätzliche Information Innerhalb der oberen Blockdistanz UB werden keine Echos ausgewertet. UB kann deshalb genutzt werden, um Störechos am oberen Ende der Sonde auszublenden.




Abbildung 15.5 Blockdistanz (UB) Messung in Schüttgütern

Füllstandkorrektur

Sperrung

 $\textbf{Navigation} \hspace{1cm} \hline \blacksquare \hspace{1cm} \textbf{Setup} \rightarrow \textbf{Erweitert. Setup} \rightarrow \textbf{Füllstand} \rightarrow \textbf{Füllstandkorrektur}$

Beschreibung Füllstandkorrektur angeben (falls erforderlich).

Eingabe -200000,0 ... 200000,0 %

Werkseinstellung 0,0 %

Zusätzliche Der angegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand (vor Linearisierung) addiert. **Information**



15.3.4 Untermenü Linearisierung

Linearisierung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung

Linearisierungsart

Sperrung 🗈

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Linearisier. Art

Beschreibung Linearisierungsart wählen.

Auswahl • Keine

Linear

Tabelle

Pyramidenboden

Konischer BodenSchrägboden

Zylindrisch liegend

Kugeltank

Werkseinstellung

.

Zusätzliche Information

Keine

Bedeutung der Optionen

Keine

Der Füllstand wird ohne Umrechnung in der Füllstandeinheit ausgegeben.

Linear

Der Ausgabewert (Volumen/Gewicht) ist proportional zum Füllstand L. Das gilt beispielsweise für stehend zylindrische Tanks und Silos. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
- Maximaler Wert (Seite 128): Maximales Volumen bzw. Gewicht

• Tabelle

Der Zusammenhang zwischen dem gemessenen Füllstand L und dem Ausgabewert (Volumen/Gewicht) wird über eine Linearisierungstabelle definiert. Diese besteht aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand - Volumen" bzw. "Füllstand

- Gewicht". Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:
- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
- Tabellenmodus (Seite 130)
- Für jeden Tabellenpunkt: Füllstand (Seite 131)
- Für jeden Tabellenpunkt: Kundenwert (Seite 131)
- Tabelle aktivieren (Seite 132)

Pyramidenboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit Pyramidenboden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
- Maximaler Wert (Seite 128): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Seite 129): Die Höhe der Pyramide

• Konischer Boden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Tank mit konischem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
- Maximaler Wert (Seite 128): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Seite 129): Die Höhe des Konus



Schrägboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit schrägem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
- Maximaler Wert (Seite 128): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Seite 129): Höhe des Schrägbodens

Zylindrisch liegend

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem zylindrisch liegenden Tank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
- Maximaler Wert (Seite 128): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- **Durchmesser** (Seite 128)

Kugeltank

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Kugeltank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 127)
 Maximaler Wert (Seite 128): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser (Seite 128)




Abbildung 15.6 Linearisierungsarten

- Α Keine
- В Tabelle
- C Pyramidenboden
- D Konischer Boden
- Ε Schrägboden
- F Kugeltank
- G Zylindrisch liegend



Einheit nach Linearisierung

Sperrung

Navigation \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Einheit n. Lin.

Voraussetzung Linearisierungsart (Seite 125) ≠ Keine **Beschreibung** Einheit für den linearisierten Wert wählen.

Auswahl SI-Einheiten **US-Einheiten** Imperial-Einheiten

> STon lb impGal

t UsGal ft³

cm³ dm^3 m^3 hl -

kg

Kundenspezifische Einheiten

Free text

%

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Die gewählte Einheit wird nur zur Anzeige verwendet. Eine Umrechnung des

Messwertes aufgrund der gewählten Einheit erfolgt nicht.

Hinweis: Es ist auch eine Distanz-Distanz-Linearisierung möglich, das heißt eine Linearisierung von der Füllstandeinheit auf eine andere Längeneinheit. Dazu muss der Linearisierungsmodus Linear gewählt werden. Um die neue Füllstandeinheit festzulegen, muss man in Parameter Einheit nach Linearisierung die Option Free text wählen und die Einheit dann in Parameter Freitext (Seite 127) eingeben.

Freitext

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Freitext Voraussetzung Einheit nach Linearisierung (Seite 127) = Free text

Beschreibung Einheitenkennzeichen eingeben.

Eingabe Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen).

Werkseinstellung Free text

Füllstand linearisiert

Navigation \blacksquare Setup → Erweitert. Setup → Linearisierung → Füllst.linearis.

Beschreibung Zeigt linearisierten Füllstand.

Zusätzliche Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Einheit nach Linearisierung

Information (Seite 127).



Maximaler Wert

Sperrung

Navigation \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Max. Wert

Linearisierungsart (Seite 125) hat einen der folgenden Werte: Voraussetzung

Linear

Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden

Zylindrisch liegend

Kugeltank

Beschreibung Maximalen Behälterinhalt (100 %) in linearisierter Einheit angeben.

Eingabe -50000,0 ... 50000,0 %

Werkseinstellung 100,0 %

Durchmesser

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Durchmesser Voraussetzung

Linearisierungsart (Seite 125) hat einen der folgenden Werte:

Zylindrisch liegend

Kugeltank

Beschreibung Tankdurchmesser angeben.

Eingabe 0 ... 9999,999 m

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit (Seite 112).

Zwischenhöhe

Sperrung

 $\textbf{Navigation} \hspace{1cm} \hline \textbf{ } \blacksquare \textbf{ } \texttt{Setup} \rightarrow \textbf{Erweitert. Setup} \rightarrow \textbf{Linearisierung} \rightarrow \textbf{Zwischenh\"{o}he}$

Voraussetzung Linearisierungsart (Seite 125) hat einen der folgenden Werte:

• Pyramidenboden

Konischer Boden

Schrägboden

Beschreibung Zwischenhöhe H angeben.

Eingabe 0 ... 200 m

Werkseinstellung 0 m

Zusätzliche Information Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit (Seite 112).




Abbildung 15.7

H Zwischenhöhe

Tabellenmodus

Sperrung

Navigation

 \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabellenmodus

Voraussetzung

Linearisierungsart (Seite 125) = **Tabelle**

Beschreibung

Eingabemodus für Linearisierungstabelle wählen.

Auswahl

- Manuell
- Halbautomatisch ^a
- · Tabelle löschen
- Tabelle sortieren

Werkseinstellung

Manuell

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Manuell

Für jeden Tabellenpunkt werden der Füllstand und der zugehörige linearisierte Wert manuell eingegeben.

Halbautomatisch

Für jeden Tabellenpunkt wird der Füllstand vom Gerät gemessen. Der zugehörige linearisierte Wert wird manuell eingegeben.

Tabelle löschen

Die bestehende Linearisierungstabelle wird gelöscht.

· Tabelle sortieren

Die Tabellenpunkte werden in ansteigender Reihenfolge sortiert.

Bedingungen an die Linearisierungstabelle

- Die Tabelle kann aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand Linearisierter Wert" bestehen.
- Die Tabelle muss monoton sein (steigend oder fallend).
- Der erste Tabellenwert muss dem minimalen Füllstand entsprechen.
- Der letzte Tabellenwert muss dem maximalen Füllstand entsprechen.

Zur Eingabe der Tabelle

Über PACTware

Die Tabellenpunkte können über die Parameter **Tabellen Nummer** (Seite 131), **Füllstand** (Seite 131) und **Kundenwert** (Seite 131) eingegeben werden. Alternativ lässt sich der grafische Tabelleneditor verwenden: Gerätebedienung \rightarrow Gerätefunktionen \rightarrow Weitere Funktionen \rightarrow Linearisierungstabelle (Online/Offline)

Über Vor-Ort-Anzeige

Mit Untermenü **Tabelle bearbeiten** (Seite 133) den grafischen Tabelleneditor aufrufen. Die Tabelle wird dann auf dem Display dargestellt und kann zeilenweise editiert werden.

Hinweis: Die Werkseinstellung für die Füllstandeinheit ist "%". Falls die Linearisierungstabelle in physikalischen Einheiten eingeben werden soll, muss zunächst in Parameter **Füllstandeinheit** (Seite 123) eine passende andere Einheit gewählt werden.

Hinweis: Bei einer monoton fallenden Linearisierungstabelle werden die Werte für 20 mA und 4 mA des Stromausgangs vertauscht. Das heißt: 20 mA entspricht dem kleinsten Füllstand, 4 mA dem größten Füllstand. Falls gewünscht, lässt sich der Stromausgang aber in Parameter **Messmodus** invertieren.



^a Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Tabellen Nummer

Sperrung 🗈

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabellen Nummer

Voraussetzung Linearisierungsart (Seite 125) = Tabelle

Beschreibung Tabellenpunkt wählen, der im Folgenden eingegeben oder bearbeitet werden soll.

Eingabe 1 ... 32

Werkseinstellung 1

Füllstand (Manuell)

Sperrung

• Linearisierungsart (Seite 125) = Tabelle

• Tabellenmodus (Seite 130) = Manuell

Beschreibung Füllstand des Tabellenpunkts angeben (Wert vor Linearisierung).

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 %

Füllstand (Halbautomatisch)

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Füllstand

• Linearisierungsart (Seite 125) = Tabelle

• Tabellenmodus (Seite 130) = Halbautomatisch

Beschreibung Zeigt gemessenen Füllstand (vor Linearisierung). Dieser Wert wird in den

Tabellenpunkt übernommen.

Kundenwert

Sperrung

Voraussetzung Linearisierungsart (Seite 125) = Tabelle

Beschreibung Linearisierten Wert zum Tabellenpunkt eingeben.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 %

Tabelle aktivieren

Sperrung

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabelle akt.

Voraussetzung Linearisierungsart (Seite 125) = Tabelle

Beschreibung Linearisierungstabelle aktivieren oder deaktivieren.

Auswahl • Deaktivieren

Aktivieren

Werkseinstellung Deaktivieren

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Deaktivieren

Es wird keine Linearisierung berechnet. Wenn gleichzeitig **Linearisierungsart** (Seite 125) = **Tabelle**, dann gibt das Gerät die Fehlermeldung F435 aus.

Aktivieren

Der Messwert wird gemäß der eingegebenen Tabelle linearisiert.

Hinweis: Beim Editieren der Tabelle wird Parameter **Tabelle aktivieren** automatisch auf **Deaktivieren** zurückgesetzt und muss danach wieder auf **Aktivieren** gesetzt werden.

Untermenü Tabelle bearbeiten 15.3.5

Tabelle bearbeiten

Hinweis: Untermenü **Tabelle bearbeiten** ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Eingabe der Tabelle direkt in Untermenü **Linearisierung** (Seite 125).

Navigation

Füllstand

Sperrung

Navigation

Beschreibung Füllstand (Seite 131)

Kundenwert

Sperrung

Navigation

Beschreibung Kundenwert (Seite 131)

15.3.6 Untermenü Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sicherh.einst.

Ausgang bei Echoverlust

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sicherh.einst. \rightarrow Ausg. Echoverl.

Beschreibung Ausgangsverhalten bei Echoverlust festlegen.

Auswahl • Letzter gültiger Wert

Rampe bei EchoverlustWert bei Echoverlust

Alarm

Werkseinstellung Letzter gültiger Wert

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Letzter gültiger Wert
Bei Echoverlust wird der letzte gültige Messwert gehalten.

• Rampe bei Echoverlust

Bei Echoverlust wird der Ausgang mit einer konstanten Rampe gegen 0 % oder 100 % geführt. Die Steigung der Rampe wird in Parameter **Rampe bei Echoverlust** (Seite 135) definiert.

· Wert bei Echoverlust

Bei Echoverlust nimmt der Ausgang den in Parameter **Wert bei Echoverlust** (Seite 134) definierten Wert an.

Alarm

Der Ausgang reagiert wie im Alarmfall; siehe Parameter **Fehlerverhalten** (Seite 148).

Wert bei Echoverlust

Sperrung

Beschreibung Ausgangswert bei Echoverlust festlegen.

Eingabe 0 ... 200000,0 %

Werkseinstellung 0,0 %

Zusätzliche Es gilt die für den Ausgang definierte Einheit:

Ohne Linearisierung: Füllstandeinheit (Seite 123)

• Mit Linearisierung: Einheit nach Linearisierung (Seite 127)



Rampe bei Echoverlust

Sperrung 🗈

Voraussetzung

Ausgang bei Echoverlust (Seite 134) = Rampe bei Echoverlust

Beschreibung Rampensteigung bei Echoverlust festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung

Zusätzliche Information 0,0 %/min

- Die Rampensteigung wird angegeben in Prozent des parametrierten Messbereichs pro Minute (%/min).
- Negative Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 0 % geführt.
- Positive Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 100 % geführt.




Abbildung 15.8

- A Verzögerung Echoverlust
- B Rampe bei Echoverlust (positiver Wert)
- C Rampe bei Echoverlust (negativer Wert)



Blockdistanz

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sicherh.einst. \rightarrow Blockdistanz

Beschreibung Obere Blockdistanz UB angeben.

Eingabe 0 ... 200 m

WerkseinstellungFür Koaxsonden: 0 mm (0 in)

• Für Stab- und Seilsonden bis 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)

Für Stab- und Seilsonden über 8 m (26 ft): 0,025 x Sondenlänge

Zusätzliche Information Innerhalb der oberen Blockdistanz UB werden keine Echos ausgewertet. UB kann deshalb genutzt werden, um Störechos am oberen Sondenende auszublenden.




Abbildung 15.9 Blockdistanz (UB) Messung in Schüttgütern

15.3.7 Wizard SIL/WHG-Bestätigung

SIL/WHG-Bestätigung

Hinweis: Wizard **SIL/WHG-Bestätigung** ist nur bei Geräten mit SIL- und/oder WHG-Zulassung vorhanden (Merkmal "Weitere Zulassung", Option A: "SIL" oder C: "Überfüllsicherung WHG"), solange sie sich nicht im SIL/WHG-verriegelten Zustand befinden.

Wizard SIL/WHG-Bestätigung wird benötigt, um das Gerät in den SIL- oder WHG-

verriegelten Zustand zu bringen. Für Einzelheiten siehe das "Handbuch zur

funktionalen Sicherheit" zum jeweiligen Gerät. Darin sind die

Verriegelungsprozedur und die einzelnen Parameter der Sequenz beschrieben.

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow SIL/WHG-Bestät.

15.3.8 Wizard SIL/WHG deaktivieren

SIL/WHG deaktivieren

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow SIL/WHG deaktiv.

Schreibschutz rücksetzen

Sperrung 🗈

Beschreibung Entriegelungscode eingeben.

Eingabe 0 ... 65535

Werkseinstellung 0

Falscher Code

Sperrung 🗈

Navigation Setup → Erweitert. Setup → SIL/WHG deaktiv. → Falscher Code

Beschreibung Zeigt, dass ein falscher Verriegelungscode eingegeben wurde. Entscheidung über

weiteres Vorgehen angeben.

Auswahl • Neueingabe Code

Abbruch Sequenz

Werkseinstellung Neueingabe Code

15.3.9 Untermenü Sondeneinstellungen

Sondeneinstellungen

Mit Untermenü **Sondeneinstellungen** lässt sich sicherstellen, dass das Gerät das Sondenendsignal in der Hüllkurve richtig zuordnet. Die richtige Zuordnung erkennt man daran, dass die vom Gerät angezeigte Sondenlänge mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt. Die automatische Sondenlängenkorrektur kann nur durchgeführt werden, wenn die Sonde im Behälter eingebaut und auf der ganzen Länge unbedeckt ist (kein Medium). Bei teilbefülltem Behälter und bekannter Sondenlänge **Bestätigung Sondenlänge** (Seite 139) = **Manuell** wählen, um den Wert manuell einzugeben.

Hinweis: Wenn die Sonde gekürzt und anschließend eine Störechoausblendung aufgenommen wurde, dann ist eine automatische Sondenlängenkorrektur nicht möglich. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:

- Zunächst mit Parameter Aufnahme Ausblendung (Seite 117) die Ausblendungskurve löschen. Danach ist die Sondenlängenkorrektur wieder möglich.
 Anschließend kann mit Parameter Aufnahme Ausblendung (Seite 117) eine neue Ausblendungskurve aufgenommen werden.
- Alternativ: Bestätigung Sondenlänge (Seite 139) = Manuell wählen und die Sondenlänge in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 138) manuell eintragen.

Hinweis: Die automatische Sondenlängenkorrektur ist nur möglich, wenn in Parameter **Sonde geerdet** (Seite 138) die richtige Option gewählt wurde.

Navigation

 \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell.

Sonde geerdet

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Sonde geerdet

Voraussetzung Betriebsart = Füllstand

Beschreibung Angeben, ob die Sonde geerdet ist.

Auswahl • Nein

Ja

Werkseinstellung Nein

Aktuelle Sondenlänge

Sperrung

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Akt. Sondenlänge

• In den meisten Fällen:

Zeigt Sondenlänge entsprechend dem aktuell gemessenen Sondenendsignal.

Für Bestätigung Sondenlänge (Seite 139) = Manuell:

Tatsächliche Sondenlänge angeben.

Eingabe 0 ... 200 m

Werkseinstellung 4 m



Bestätigung Sondenlänge

Sperrung

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Bestät. Sondenl.

Beschreibung

Angeben, ob der in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 138) angezeigte Wert mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt. Aufgrund dieser Eingabe führt

das Gerät eine Sondenlängenkorrektur durch.

Auswahl • Sondenlänge OK

Sonde zu kurz

Sonde zu lang

Sonde bedeckt

Manuell

Sondenlänge unbekannt

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Sondenlänge OK

Bedeutung der Optionen

Sondenlänge OK

Zu wählen, wenn die richtige Sondenlänge angezeigt wird. Eine Korrektur ist nicht erforderlich. Das Gerät verlässt die Sequenz.

Sonde zu kurz

Zu wählen, wenn der angezeigt Wert kleiner ist als die tatsächliche Sondenlänge. Das Sondenendsignal wird neu zugeordnet und die neu berechnete Sondenlänge wird in Parameter **Aktuelle Sondenlänge** (Seite 138) angezeigt. Der Vorgang ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt.

Sonde zu lang

Zu wählen, wenn der angezeigt Wert größer ist als die tatsächliche Sondenlänge. Das Sondenendsignal wird neu zugeordnet und die neu berechnete Sondenlänge wird in Parameter **Aktuelle Sondenlänge** (Seite 138) angezeigt. Der Vorgang ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt.

Sonde bedeckt

Zu wählen, wenn die Sonde (teilweise oder vollständig) bedeckt ist. In diesem Fall ist keine Sondenlängenkorrektur möglich.

Manuell

Zu wählen, wenn keine automatische Sondenlängenkorrektur durchgeführt werden soll. Stattdessen muss die tatsächliche Sondenlänge manuell in Parameter **Aktuelle Sondenlänge** (Seite 138) angegeben werden ^a.

Sondenlänge unbekannt

Zu wählen, wenn die tatsächliche Sondenlänge unbekannt ist. In diesem Fall ist keine Sondenlängenkorrektur möglich.

^a Bei Bedienung über PACTware muss Option **Manuell** nicht explizit gewählt werden; ein manuelles Editieren der Sondenlänge ist hier immer möglich.



15.3.10 Wizard Sondenlängenkorrektur

Sondenlängenkorrektur

Hinweis: Wizard **Sondenlängenkorrektur** ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Sondenlängenkorrektur direkt in Untermenü **Sondeneinstellungen**

(Seite 138).

Navigation \bigcirc Setup → Erweitert. Setup → Sondeneinstell. → Sondenläng.korr.

Bestätigung Sondenlänge

Sperrung

Navigation

→ Bestät.Sondenl.

Beschreibung Bestätigung Sondenlänge (Seite 139)

Aktuelle Sondenlänge

Sperrung

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Sondenläng.korr.

→ Akt.Sondenlänge

Beschreibung Aktuelle Sondenlänge (Seite 138)

15.3.11 Untermenü Stromausgang 1...2

Stromausgang 1...2

Hinweis: Untermenü Stromausgang 2 (Seite 141) ist nur bei Geräten mit zwei

Stromausgängen vorhanden.

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2

Zuordnung Stromausgang 1...2

Sperrung 🗈

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Zuord. Strom

Beschreibung

Prozessgröße für Stromausgang wählen.

Auswahl • Füllst.linearis.

Distanz

• Elektroniktemp.

Rel. Echoampl.

Analogausg. ED 1

Analogausg. ED 2

Werkseinstellung Bei Füllsta

Bei Füllstandsmessungen

• Stromausgang 1: Füllst.linearis.

• Stromausgang 2 a: Rel. Echoampl.

Zusätzliche Information Definition des Strombereichs für die Prozessgrößen

Prozessgröße	4 mA-Wert	20 mA-Wert
Füllstand linearisiert	0 % ^b oder zugehöriger linearisierter Wert	100 % ^c oder zugehöriger linearisierter Wert
Distanz	0 (das heißt: Füllstand am Referenzpunkt)	Abgleich Leer (Seite 113) (das heißt: Füllstand bei 0 %)
Elektroniktemperatur	-50 °C (-58 °F) 100 °C (212 °F)	
Relative Echoamplitude	0 mV 2000 mV	
Analogausgang Erweit.Diag. 1/2	abhängig von der Parametrierung der erweiterten Diagnose	

a nur für Geräte mit zwei Stromausgängen

b Die 0 %-Marke ist über Parameter **Abgleich Leer** (Seite 113) definiert.

^c Die 100 %-Marke ist über Parameter **Abgleich Voll** (Seite 113) definiert.

Strombereich

Sperrung

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Strombereich

Beschreibung Strombereich für Prozessgröße und Ausfallsignal wählen.

Auswahl • 4...20 mA

4...20 mA NAMUR4...20 mA US

Fester Stromwert

Werkseinstellung

4...20 mA NAMUR

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Option	Strombereich für Prozessgröße	Unterer Ausfallssignal- pegel	Oberer Ausfallssignal- pegel
420 mA	4 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA NAMUR	3,8 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA US	3,9 20,8 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
Fester Stromwert	Konstanter Strom, definiert in Parameter Fester Stromwert (Seite 142).		

Hinweis:

- Bei einer Störung gibt der Stromausgang den in Parameter **Fehlerverhalten** (Seite 143) festgelegten Wert aus.
- Wenn sich der Messwert außerhalb des Messbereichs befindet, wird Diagnosemeldung Stromausgang ausgegeben.

Fester Stromwert

Sperrung 🗈

Voraussetzung Strombereich (Seite 142) = Fester Stromwert

Beschreibung Konstanten Stromwert festlegen.

Eingabe 4 ... 22,5 mA

Werkseinstellung 4 mA

Dämpfung

Sperrung 2

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Dämpfung

Beschreibung Zeitkonstante τ für Dämpfung des Stromausgangs angeben.

Eingabe 0,0 ... 999,9 s

Werkseinstellung 0,0 s

Zusätzliche Messwertschwankungen wirken sich am Stromausgang mit einer exponentiellen Verzögerung aus, deren Zeitkonstante τ durch diesen Parameter gegeben ist. Bei

einer niedrigen Zeitkonstante folgt der Stromausgang dem Messwert schnell, bei

einer hohen Zeitkonstante hingegen folgt er verzögert. Bei τ = 0 s

(Werkseinstellung) findet keine Dämpfung statt.



Fehlerverhalten

Sperrung

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Fehlerverhalten

Voraussetzung Strombereich (Seite 142) ≠ Fester Stromwert

Beschreibung Ausgangsverhalten bei Fehler wählen.

Auswahl • Min.

Max.

Letzter gültiger Wert

Aktueller Wert

· Definierter Wert

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

· Min.

Max.

Der Stromausgang nimmt den unteren Ausfallsignalpegel nach Parameter **Strombereich** (Seite 142) an.

Max

Der Stromausgang nimmt den oberen Ausfallsignalpegel nach Parameter **Strombereich** (Seite 142) an.

· Letzter gültiger Wert

Der letzte Stromwert vor dem Auftreten der Störung wird gehalten.

Aktueller Wert

Der Stromausgang folgt der aktuellen Messung; die Störung wird ignoriert.

Definierter Wert

Der Stromausgang nimmt den in Parameter **Fehlerstrom** (Seite 143) definierten Wert an.

Hinweis: Das Störungsverhalten weiterer Ausgänge ist von dieser Einstellung nicht betroffen und wird in separaten Parametern festgelegt.

Fehlerstrom

Sperrung 🗈

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Fehlerstrom

Voraussetzung Fehlerverhalten (Seite 143) = Definierter Wert
Beschreibung Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben.

Eingabe 3,59 ... 22,5 mA

Werkseinstellung 22,5 mA

Ausgangsstrom 1...2

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Ausgangsstrom 1...2

Beschreibung Zeigt berechneten Ausgangsstrom.

15.3.12 Untermenü Schaltausgang

Schaltausgang

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang

Funktion Schaltausgang

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Funkt. Schaltausg.

Beschreibung Funktion für Schaltausgang wählen.

Auswahl • Aus

An

• Diagnoseverhalten

Grenzwert

Digitalausgang

Werkseinstellung

Aus

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Aus

Der Ausgang ist immer offen (nicht leitend).

An

Der Ausgang ist immer geschlossen (leitend).

Diagnoseverhalten

Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird geöffnet, wenn eine Diagnosemeldung vorliegt. Parameter **Zuordnung Diagnoseverhalten** (Seite 145) legt fest, bei welcher Art von Diagnosemeldung der Ausgang geöffnet wird.

Grenzwert

Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird bei Unterschreiten oder Überschreiten frei definierbarer Grenzwerte geöffnet. Die Grenzwerte werden definiert über folgende Parameter:

- Zuordnung Grenzwert (Seite 145)
- Einschaltpunkt (Seite 146)
- Ausschaltpunkt (Seite 147)

Digitalausgang

Der Schaltzustand des Ausgangs folgt dem digitalen Ausgangswert eines DI-Blocks. Der DI-Block wird in Parameter **Zuordnung Status** (Seite 145) festgelegt

Hinweis: Mit den Optionen **Aus** bzw. **An** kann eine Simulation des Schaltausgangs durchgeführt werden.

Zuordnung Status

Sperrung

Navigation \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Zuordnung Status

Voraussetzung Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Digitalausgang

Beschreibung Gerätestatus für Schaltausgang wählen.

Auswahl Aus

> Digitalausgang ED 1 Digitalausgang ED 2

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Die Optionen **Digitalausgang ED 1** und **Digitalausgang ED 2** beziehen sich auf die Erweiterte-Diagnose-Blöcke.

Zuordnung Grenzwert

Sperrung

Navigation \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Zuord. Grenzwert

Voraussetzung Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Grenzwert **Beschreibung** Prozessgröße für Grenzwertüberwachung wählen.

Auswahl

Füllstand linearisiert

Distanz

Dicke oberes Medium Klemmenspannung Elektroniktemperatur Gemessene Kapazität

Relative Echoamplitude Absolute Echoamplitude

Werkseinstellung Aus

Zuordnung Diagnoseverhalten

Sperrung

Navigation \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Zuord. Diag.verh.

Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Diagnoseverhalten Voraussetzung

Beschreibung Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen.

Auswahl Alarm

Alarm oder Warnung

Warnung

Werkseinstellung Alarm

Einschaltpunkt

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Einschaltpunkt

Voraussetzung Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Grenzwert

Beschreibung Messwert für Einschaltpunkt eingeben.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information Das Schaltverhalten richtet sich nach der relativen Lage der Parameter

Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt:

Einschaltpunkt > Ausschaltpunkt

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert über Einschaltpunkt steigt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert unter Ausschaltpunkt sinkt.




Abbildung 15.10

- A Einschaltpunkt
- **B** Ausschaltpunkt
- C Ausgang geschlossen (leitend)
- D Ausgang offen (nicht leitend)



Einschaltpunkt < Ausschaltpunkt

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert unter Einschaltpunkt sinkt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert über Ausschaltpunkt steigt.




Abbildung 15.11

A Einschaltpunkt

B Ausschaltpunkt

C Ausgang geschlossen (leitend)

D Ausgang offen (nicht leitend)

Einschaltverzögerung

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Einschaltverz.

Voraussetzung
 Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Grenzwert

• Zuordnung Grenzwert (Seite 145) ≠ Aus

Beschreibung Einschaltverzögerung definieren.

Eingabe 0,0 ... 100,0 s

Werkseinstellung 0,0 s

Ausschaltpunkt

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Ausschaltpunkt

Voraussetzung Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Grenzwert

Beschreibung Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Das Schaltverhalten richtet sich nach der relativen Lage der Parameter **Einschaltpunkt** und **Ausschaltpunkt** (Beschreibung: siehe Parameter

Einschaltpunkt (Seite 146)).



2015-03

Ausschaltverzögerung

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Ausschaltverz.

Voraussetzung
 Funktion Schaltausgang (Seite 144) = Grenzwert

• Zuordnung Grenzwert (Seite 145) ≠ Aus

Beschreibung Ausschaltverzögerung definieren.

Eingabe 0,0 ... 100,0 s

Werkseinstellung 0,0 s

Fehlerverhalten

Sperrung

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Fehlerverhalten

Beschreibung Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.

Auswahl • Aktueller Status

Offen

Geschlossen

Werkseinstellung Offen

Schaltzustand

Beschreibung Zeigt aktuellen Status des Schaltausgangs.

Invertiertes Ausgangssignal

Sperrung 🗈

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Invert. Signal

Beschreibung Angeben, ob das Ausgangssignal invertiert werden soll.

Auswahl • Nein

Ja

Werkseinstellung Nein

Zusätzliche Bedeutung der Optionen

Information • Nein

Der Schaltausgang verhält sich wie oben beschrieben.

Ja

Die Zustände Offen und Geschlossen sind gegenüber der obigen Beschrei-

bung invertiert.



15.3.13 Untermenü Anzeige

Anzeige

Hinweis: Untermenü Anzeige ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul

angeschlossen ist.

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige

Language

Navigation

Auswahl a

 \Box Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display \rightarrow Language

Beschreibung

Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen..

Englisch

Deutsch

Französisch

Spanisch

Italienisch

Niederländisch

Portugiesisch

Polnisch

Russisch

Schwedisch

Türkisch

Chinesisch

Japanisch

Koreanisch

Arabisch

Bahasa

• Thai

Vietnamesisch

Tschechisch

Werkseinstellung

Englisch

Zusätzliche Information Die Option **Englisch** ist in jedem Gerät auswählbar. Zusätzlich kann bei Bestellung eine weitere Bediensprache in der Produktstruktur angegeben werden (Merkmal "Weitere Bediensprache"). Diese steht dann im Parameter **Language** zur Auswahl.



^a Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Format Anzeige

Beschreibung

Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.

Auswahl

- 1 Wert groß
- 1 Bargraph + 1 Wert
- 2 Werte
- 1 Wert groß + 2 Werte
- 4 Werte

Werkseinstellung

1 Wert groß

Zusätzliche Information




Abbildung 15.12 1 Wert groß




Abbildung 15.13 1 Bargraph + 1 Wert




Abbildung 15.14 2 Werte




Abbildung 15.15 1 Wert groß + 2 Werte




Abbildung 15.16 4 Werte



Hinweis:

- Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter 1...4. Anzeigewert (Seite 151) festgelegt.
- Wenn mehr Messwerte festgelegt werden, als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über Parameter Intervall Anzeige (Seite 152) eingestellt.

1...4. Anzeigewert

Sperrung

Navigation

 \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow 1. Anzeigewert

Beschreibung

Messwert wählen für Darstellung auf Vor-Ort-Anzeige.

Auswahl

- Keine ^a
- · Füllstand linearisiert
- Distanz
- Stromausgang 1 b
- · Gemessener Stromausgang
- Stromausgang 2
- Klemmenspannung
- Elektroniktemperatur
- Analogausgang Erweit.Diag. 1
- Analogausgang Erweit.Diag. 2

Werkseinstellung

Bei Füllstandmessung

- 1. Anzeigewert: Füllstand linearisiert
- 2. Anzeigewert: Distanz
- · 3. Anzeigewert: Stromausgang 1
- 4. Anzeigewert: Keine

1...4. Nachkommastellen

Sperrung

Navigation

 \bigcirc Setup → Erweitert. Setup → Anzeige → 1.Nachkommast.

Beschreibung

Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.

Auswahl

- X
- X.X
- X.XX
- x.xxx
- X.XXXX

Werkseinstellung

X.XX

Zusätzliche Information Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts.



a nicht wählbar für Parameter 1. Anzeigewert

b Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Intervall Anzeige

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Intervall Anz.

Beschreibung Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstellen, wenn diese im

Wechsel angezeigt werden.

Eingabe 1 ... 10 s **Werkseinstellung** 5 s

Zusätzliche Pa

Information

Parameter Intervall Anzeige ist nur relevant, wenn mehr Messwerte festgelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Vor-Ort-

Anzeige angezeigt werden können.

Dämpfung Anzeige

Sperrung

Navigation
 Beschreibung
 Beschreibung
 Setup → Erweitert. Setup → Anzeige → Dämpfung Anzeige
 Reaktionszeit der Anzeige auf Messwertschwankungen einstellen.

Eingabe 0,0 ... 999,9 s

Werkseinstellung 0,0 s

Kopfzeile

Sperrung 2

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Kopfzeile

Beschreibung Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.

Auswahl • Messstellenbezeichnung

Freitext

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Messstellenbezeichnung

Bedeutung der Optionen
• Messstellenbezeichnung

Wird in Parameter Messstellenbezeichnung (Seite 112) definiert.

Freitext

Wird in Parameter Kopfzeilentext (Seite 153) definiert.




Abbildung 15.17

1 Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige



Kopfzeilentext

Sperrung

Navigation \bigcirc Setup → Erweitert. Setup → Anzeige → Kopfzeilentext

Voraussetzung Kopfzeile (Seite 152) = Freitext

Beschreibung Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige eingeben.

Werkseinstellung

Zusätzliche Wie viele Zeichen angezeigt werden können, ist abhängig von den verwendeten Information

Zeichen.

Trennzeichen

Sperrung

Navigation Setup → Erweitert. Setup → Anzeige → Trennzeichen **Beschreibung** Trennzeichen für die Dezimaldarstellung von Zahlen wählen.

Auswahl

Werkseinstellung

Zahlenformat

Sperrung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Zahlenformat

Beschreibung Zahlenformat für die Messwertdarstellung wählen.

Auswahl Dezimal

• ft-in-1/16"

Werkseinstellung Dezimal

Zusätzliche Information Option ft-in-1/16" gilt nur für Längeneinheiten.

Nachkommastellen Menü

Sperrung

Navigation Setup → Erweitert. Setup → Anzeige → Nachkommastellen Menü

Anzahl Nachkommastellen für Zahlen im Bedienmenü wählen. **Beschreibung**

Auswahl Х

X.X X.XX

X.XXX

X.XXXX

Werkseinstellung X.XXXX

Zusätzliche Information

Gilt nur für Zahlen im Bedienmenü (z. B. Abgleich Leer, Abgleich Voll), nicht für die Messwertdarstellung. Für die Messwertdarstellung wird die Zahl der Nachkommastellen eingestellt in den Parametern 1. ... 4. Nachkommastelle

(Seite 151).

Parameter Nachkommastellen Menü beeinflusst nicht die Mess- oder

Rechengenauigkeit des Geräts.



Hintergrundbeleuchtung

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Hintergrundbel.

Voraussetzung Vor-Ort-Anzeige SD03 (mit optischen Tasten) vorhanden.

Beschreibung Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und ausschalten.

Auswahl • Deaktivieren

Aktivieren

Werkseinstellung Deaktivieren

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Deaktivieren

Schaltet die Beleuchtung aus.

Aktivieren

Schaltet die Beleuchtung ein.

Hinweis: Unabhängig von der Einstellung in diesem Parameter kann die Hintergrundbeleuchtung bei zu geringer Versorgungsspannung gegebenenfalls automatisch durch das Gerät abgeschaltet werden.

Kontrast Anzeige

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Kontrast Anzeige

Beschreibung Kontrast der Vor-Ort-Anzeige an Umgebungsbedingungen anpassen (z. B.

Ablesewinkel oder Beleuchtung).

Eingabe 20 ... 80 %

Werkseinstellung Abhängig vom Display

Zusätzliche Information Hinweis: Kontrast einstellen via Drucktasten:

• Schwächer: Gleichzeitiges Drücken der Tasten

und

• Stärker: Gleichzeitiges Drücken der Tasten 🕀 und 🗈

15.3.14 Untermenü Datensicherung Anzeigemodul

Datensicherung Anzeigemodul

Hinweis: Dieses Untermenü ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist.

Die Konfiguration des Gerätes lässt sich zu einem beliebigen Zeitpunkt im Anzeigemodul speichern. Die gespeicherte Konfiguration kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Gerät geladen werden (um zum Beispiel einen definierten Zustand wieder herzustellen). Außerdem kann die Konfiguration mit Hilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät des gleichen Typs übertragen werden.

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher. Anz.

Betriebszeit

Navigation
 Beschreibung
 Setup → Erweitert. Setup → Datensicher.Anz. → Betriebszeit
 Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Zusätzliche Information Maximale Zeit: 9999 d (≈ 27 Jahre)

Letzte Datensicherung

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher.Anz. \rightarrow Letzte Sicherung

Beschreibung Zeigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das Anzeigemodul erfolgt

ist.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Konfigurationsdaten verwalten

Sperrung

Navigation

 \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher. Anz. \rightarrow Daten verwalten

Beschreibung

Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im Anzeigemodul wählen.

Auswahl

- Abbrechen
- Sichern
- Wiederherstellen
- Duplizieren
- Vergleichen
- Datensicherung löschen

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Abbrechen

Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.

Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

- HART-Datum
- HART-Kurzbeschreibung
- HART-Nachricht
- HART-Beschreibung
- HART-Adresse
- Messstellenbezeichnung
- Medientyp

Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird in Parameter **Ergebnis Vergleich** (Seite 157) angezeigt.

· Datensicherung löschen

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

Hinweis: Während die jeweilige Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort- Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Hinweis: Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden (Seite 159).

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.



Sicherung Status

Beschreibung Zeigt, welche Aktion zur Datensicherung momentan läuft.

Ergebnis Vergleich

Navigation

Beschreibung

Zusätzliche Information $\blacksquare \blacksquare \ \, \text{Setup} \to \text{Erweitert. Setup} \to \text{Datensicher.Anz.} \to \text{Ergebnis Vergl.}$

Zeigt das Vergleichsergebnis der Datensätze im Gerät und im Display.

Bedeutung der Anzeigeoptionen

Einstellungen identisch

Die aktuelle Gerätekonfiguration im Gerät stimmt mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein.

· Einstellungen nicht identisch

Die aktuelle Gerätekonfiguration im Gerät stimmt nicht mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein.

· Datensicherung fehlt

Von der Gerätekonfiguration des Geräts existiert keine Sicherungskopie im Anzeigemodul.

Datensicherung defekt

Die aktuelle Gerätekonfiguration des Geräts ist mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul nicht kompatibel oder fehlerhaft.

Ungeprüft

Es wurde noch kein Vergleich zwischen der Gerätekonfiguration und ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul durchgeführt.

Datensatz nicht kompatibel

Wegen Inkompatibilität ist kein Vergleich möglich.

Hinweis: Der Vergleich wird über **Konfigurationsdaten verwalten** (Seite 156) = **Vergleichen** gestartet.

Hinweis: Wenn die Messumformerkonfiguration mit Konfigurationsdaten verwalten (Seite 156) = Duplizieren von einem anderen Gerät dupliziert wurde, dann stimmt die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM mit derjenigen im Anzeigemodul nur zum Teil überein: Sensorspezifische Eigenschaften wie zum Beispiel eine Ausblendungskurve werden nicht dupliziert. Das Vergleichsergebnis ist in diesem Fall Einstellungen nicht identisch.

15.3.15 **Untermenü Administration**

Administration

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Administration

Freigabecode definieren

Sperrung

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freig.code def.

Beschreibung Freigabecode für Schreibzugriff auf Parameter definieren.

0 ... 9999 **Eingabe**

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Hinweis: Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder "0" eingegeben, sind die Parameter nicht schreibgeschützt und die Konfigurationsdaten des Geräts damit immer änderbar. Der Anwender ist in der Rolle des Instandhalters angemeldet. Hinweis: Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem 🗈 Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das @-Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist.

Hinweis: Schreibgeschützte Parameter sind nach Definition des Freigabecodes nur wieder änderbar, wenn in Parameter **Freigabecode eingeben** (Seite 120) der Freigabecode eingegeben wird.

Hinweis: Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-

Vertriebsstelle.

Hinweis: Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige: Der neue Freigabecode ist erst gültig, nachdem er in Parameter Freigabecode bestätigen (Seite 160) bestätigt

wurde.

Gerät zurücksetzen

Sperrung

A

Navigation

Beschreibung

Wählen, auf welchen Zustand das Gerät zurückgesetzt werden soll.

Auswahl

- Abbrechen
- Auf Werkseinstellung
- Auf Auslieferungszustand
- · Von Kundeneinstellung
- · Gerät neu starten

Werkseinstellung

Abbrechen

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.

Auf Werkseinstellung

Alle Parameter werden auf die bestellcodespezifische Werkseinstellung zurückgesetzt.

Auf Auslieferungszustand

Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Der Auslieferungszustand kann sich von der Werkseinstellung unterscheiden, wenn bei der Bestellung kundenspezifische Parameterwerte angegeben wurden. Diese Option ist nur sichtbar, wenn eine kundenspezifische Konfiguration bestellt wurde.

Von Kundeneinstellung

Setzt alle Kundenparameter auf die Werkseinstellung zurück. Service-Parameter bleiben unverändert.

Gerät neu starten

Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z. B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.

15.3.16 Wizard Freigabecode definieren

Freigabecode definieren

Hinweis: Wizard Freigabecode definieren ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befindet sich Parameter Freigabecode definieren direkt in Untermenü Administration. Parameter Freigabecode bestätigen gibt es bei Bedienung über Bedientool nicht.

Freigabecode definieren

Sperrung 🗈

Beschreibung Freigabecode definieren (Seite 158)

Freigabecode bestätigen

Sperrung 🗈

Navigation Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freig.code def.

→ Code bestätigen

Beschreibung Eingegebenen Freigabecode bestätigen.

Eingabe 0 ... 9999

Werkseinstellung 0

15.4 Menü Diagnose

Diagnose

Aktuelle Diagnose

Beschreibung Zeigt aktuell anstehende Diagnosemeldung.

Zusätzliche Information

Die Anzeige besteht aus:

Symbol für EreignisverhaltenCode für Diagnoseverhalten

Betriebszeit des Auftretens

Ereignistext

Hinweis: Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit

der höchsten Priorität angezeigt.

Hinweis: Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das

i-Symbol auf der Änzeige abrufbar.

Zeitstempel

Navigation ☐ Diagnose → Zeitstempel

Beschreibung Zeigt Zeitstempel für Parameter Aktuelle Diagnose (Seite 161).

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Letzte Diagnose

Beschreibung Zeigt letzte vor der aktuellen Meldung aufgetretene Diagnosemeldung.

Zusätzliche Information Die Anzeige besteht aus:

- Symbol für Ereignisverhalten
 Code für Diagnoseverhalten
 Betriebszeit des Auftretens
- Ereignistext

Hinweis: Es ist möglich, dass die angezeigte Diagnosemeldung weiterhin gültig ist. Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ①-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Zeitstempel

Navigation ☐ Diagnose → Zeitstempel

Beschreibung Zeigt Zeitstempel für Parameter Letzte Diagnose (Seite 161).

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)



Betriebszeit ab Neustart

Navigation

Beschreibung Zeigt, welche Zeit seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Betriebszeit

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Diagnose \rightarrow Betriebszeit

Beschreibung Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.

Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s) **Anzeige**

Maximale Zeit: 9999 d (≈ 27 Jahre)

Zusätzliche Information

15.4.1 Untermenü Diagnoseliste

Diagnoseliste

Diagnose 1...5

Beschreibung Zeigen aktuell anstehende Diagnosemeldungen mit der höchsten bis fünfthöchsten

Priorität.

Zusätzliche Information Die Anzeige besteht aus:

Symbol für Ereignisverhalten
Code für Diagnoseverhalten
Betriebszeit des Auftretens

Ereignistext

Zeitstempel 1...5

Navigation \square Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Zeitstempel

Beschreibung Zeigt Zeitstempel für Parameter Diagnose 1...5 (Seite 163).

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

15.4.2 Untermenü Ereignis-Logbuch

Ereignis-Logbuch

Hinweis: Untermenü **Ereignis-Logbuch** existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über PACTware kann die Ereignisliste über die PACTware-Funktion **Event List/HistoROM** angezeigt werden.

Navigation

□ Diagnose → Ereignis-Logbuch

Filteroptionen

Sperrung

Navigation

Beschreibung

Ereigniskategorie wählen.

Auswahl

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- · Information (I)

Werkseinstellung

Alle

15.4.3 Untermenü Ereignisliste

Untermenü **Ereignisliste** zeigt die Historie an aufgetretenen Ereignismeldungen der in Parameter **Filteroptionen** (Seite 164) ausgewählten Kategorie. Maximal werden 20 Ereignismeldungen chronologisch angezeigt. Wenn im Gerät die erweiterte Funktion vom HistoROM freigeschaltet ist, kann die Ereignisliste bis zu 100 Meldungseinträge umfassen.

Folgende Symbole zeigen an, ob ein Ereignis aufgetreten oder beendet ist (Statussymbole):

- D: Auftreten des Ereignisses

Hinweis: Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ①-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Anzeigeformat

- Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) I: Statussignal, Ereignisnummer, Betriebszeit des Auftretens, Ereignistext
- Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) F, M, C, S: Diagnoseereignis, Statussymbol, Betriebszeit des Auftretens, Ereignistext



Untermenü Geräteinformation 15.4.4

Geräteinformation

 \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo **Navigation**

Messstellenbezeichnung

Navigation \square Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Messstellenbez.

Beschreibung Bezeichnung für Messstelle eingeben.

Werkseinstellung LTC5X

Seriennummer

Navigation ■□ Diagnose → Geräteinfo → Seriennummer

Beschreibung Zeigt Seriennummer des Geräts.

Zusätzliche Hinweis: Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer

Information Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z. B. beim Kontakt mit Pep-

Um gezielt Informationen zum Messgerät zu erhalten: Siehe www.pepperl-

fuchs.com.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auch auf dem Typenschild.

Firmware-Version

Navigation ■☐ Diagnose → Geräteinfo → Firmware-Version

Beschreibung Zeigt installierte Firmware-Version.

Anzeige XX.yy.ZZ

Zusätzliche Hinweis: Firmware-Versionen, die sich nur in den letzten beiden Stellen ("zz") Information

unterscheiden, haben keine Unterschiede bezüglich Funktionalitäten und

Bedienung.

Gerätename

Navigation ■☐ Diagnose → Geräteinfo → Gerätename

Beschreibung Zeigt Gerätenamen.

Bestellcode

■□ Diagnose → Geräteinfo → Bestellcode **Navigation**

Beschreibung Zeigt Bestellcode des Geräts.

Zusätzliche Der Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem Information erweiterten Bestellcode, der die Ausprägung aller Gerätemerkmale der

Produktstruktur angibt. Im Gegensatz zu diesem sind aber die Gerätemerkmale am

Bestellcode nicht direkt ablesbar.

Erweiterter Bestellcode 1...3

Navigation □□ Diagnose → Geräteinfo → Erw.Bestellcd. 1 **Beschreibung** Zeigen die drei Teile des erweiterten Bestellcodes.

Zusätzliche Der erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der

Produktstruktur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig. Information



2015-03

Geräterevision

Beschreibung Zeigt Geräterevision mit der das Gerät bei der HART-Communication-Foundation

registriert ist.

Zusätzliche Die Geräterevision wird benötigt, um dem Gerät die passende

Information Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.

Geräte-ID

Beschreibung Zeigt Geräte-ID.

ZusätzlicheInformation

Die Geräte-ID ist neben Gerätetyp und Hersteller-ID ein Teil der eindeutigen Gerätekennung (Unique ID). Durch die Gerätekennung wird jedes HART-Gerät

eindeutig identifiziert.

Gerätetyp

Beschreibung Zeigt Gerätetyp, mit dem das Gerät bei der HART-Communication-Foundation

registriert ist.

Zusätzliche Der Gerätetyp wird benötigt, um dem Gerät die passende

Information Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.

Hersteller-ID

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Hersteller-ID

Beschreibung Zeigt die Hersteller-ID, unter der das Gerät bei der HART-Communication-

Foundation registriert ist.

15.4.5 Untermenü Messwerte

Messwerte

Distanz

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Distanz

Beschreibung Zeigt gemessene Distanz D_L vom Referenzpunkt (Unterkante

Flansch/Einschraubstück) zum Füllstand.

Zusätzliche Information Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Längeneinheit (Seite 112).




Abbildung 15.18 Distanz bei Schüttgutmessungen

Füllstand linearisiert

Navigation \Box Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Füllst.linearis.

Beschreibung Zeigt linearisierten Füllstand.

Zusätzliche Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Einheit nach Linearisierung

Information (Seite 127).

Ausgangsstrom 1...2

Beschreibung Zeigt berechneten Ausgangsstrom.

Gemessener Stromausgang 1

Voraussetzung Nur für Stromausgang 1

Beschreibung Zeigt aktuell gemessenen Wert des Stromausgangs.

Klemmenspannung 1

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Klemmenspg. 1

Voraussetzung Nur für Stromausgang 1

Beschreibung Zeigt aktuelle Klemmenspannung am Stromausgang.



15.4.6 Untermenü Messwertspeicher

Messwertspeicher

Hinweis: Untermenü Messwertspeicher wird nur angezeigt, wenn im Gerät die

erweiterte Funktion des HistoROM freigeschaltet ist.

Navigation

■☐ Diagnose → Messwertspeicher

Zuordnung 1...4. Kanal

Sperrung

Auswahl

Navigation

 \blacksquare Diagnose \rightarrow Messwertspeicher \rightarrow Zuord. 1...4. Kanal Dem jeweiligen Speicherkanal eine Prozessgröße zuordnen.

Beschreibung

- Füllstand linearisiert
- Distanz
- **Ungefilterte Distanz**
- Stromausgang 1
- Gemessener Stromausgang
- Stromausgang 2
- Klemmenspannung
- Elektroniktemperatur
- Gemessene Kapazität a
- Absolute Echoamplitude
- Relative Echoamplitude
- Absolute EOP-Amplitude
- **EOP-Verschiebung**
- Grundrauschen
- Berechneter DK-Wert b
- Sensor debug
- Analogausgang Erweit. Diag. 1
- Analogausgang Erweit. Diag. 2

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Aus

Insgesamt können 500 Messwerte gespeichert werden. Das bedeutet:

- Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: 500 Datenpunkte
- Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: 250 Datenpunkte
- Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: 166 Datenpunkte
- Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: 125 Datenpunkte

Wenn die maximale Anzahl an Datenpunkten erreicht wurde, werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer die letzten 500, 250, 166 oder 125 Messwerte im Speicher bleiben (Ringspeicher-Prinzip).

Hinweis: Wenn die getroffene Auswahl geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Speicherintervall

Sperrung 🗈

 $\textbf{Beschreibung} \hspace{1.5cm} \textbf{Speicherintervall } \textbf{t}_{\text{log}} \text{ für die Messwertspeicherung definieren}.$

Eingabe 1,0 ... 3600,0 s

Werkseinstellung 30,0 s

Zusätzliche Information Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher und somit die maximale speicherbare Prozesszeit T_{log} :

- Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: T_{log} = 500 x t_{log}
- Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: T_{log} = 250 x t_{log}
- Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: T_{log} = 166 x t_{log}
- Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: T_{log} = 125 x t_{log}

Nach Ablauf dieser Zeit werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer eine Zeit von T_{log} im Speicher bleibt (Ringspeicher- Prinzip).

Hinweis: Wenn die Länge des Speicherintervalls geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

Beispiel

Bei Nutzung von 1 Speicherkanal

- $T_{log} = 500 \text{ x } 1 \text{ s} = 500 \text{ s} \approx 8,5 \text{ min}$
- $T_{log} = 500 \text{ x } 10 \text{ s} = 5000 \text{ s} \approx 1.5 \text{ h}$
- $T_{log} = 500 \times 80 \text{ s} = 40000 \text{ s} \approx 11 \text{ h}$
- $T_{log} = 500 \text{ x } 3600 \text{ s} = 1800000 \text{ s} \approx 20 \text{ d}$

Datenspeicher löschen

Navigation
 Beschreibung
 Diagnose → Messwertspeicher → Daten löschen
 Löschung des gesamten Speicherinhalts veranlassen.

Auswahl • Abbrechen

Daten löschen

Werkseinstellung Abbrechen

15.4.7 Untermenü Anzeige 1...4. Kanal

Anzeige 1...4. Kanal

Hinweis: Untermenü **Anzeige 1...4. Kanal** existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über PACTware kann das Diagramm über die PACTware-Funktion **Event List/HistoROM** angezeigt werden.

Untermenü **Anzeige 1...4. Kanal** ruft eine Anzeige des Messwertverlaufs für den jeweiligen Speicherkanal auf.




Abbildung 15.19

- X-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- Y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken von ⊕ und ⊝ verlässt man das Diagramm und kehrt zum Bedienmenü zurück.

Navigation

□□ Diagnose → Messwertspeicher → Anz. 1...4. Kanal

15.4.8 Untermenü Simulation

Simulation

Navigation \square Diagnose \rightarrow Simulation

Zuordnung Prozessgröße

Sperrung 🗈

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Zuordn. Prozeßgr

Beschreibung Zu simulierende Prozessgröße wählen.

Auswahl • Aus

Füllstand

Füllstand linearisiertDicke linearisiert

Werkseinstellung Aus

Zusätzliche Information Der Wert der zu simulierenden Größe wird in Parameter Wert Prozessgröße (Seite 171) festgelegt.

• Wenn **Zuordnung Prozessgröße** ≠ **Aus**, dann ist die Simulation aktiv. Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie

Funktionskontrolle (C) angezeigt.

Wert Prozessgröße

Sperrung 2

Navigation
 Wert Prozessgr.
 Voraussetzung
 Zuordnung Prozessgröße (Seite 171) ≠ Aus

Beschreibung Zu simulierenden Wert der gewählten Prozessgröße angeben.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0

Zusätzliche

Information

Die nachgelagerte Messwertbearbeitung sowie der Signalausgang folgen dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Parametrierung des

Messgeräts sowie nachgelagerter Steuereinheiten prüfen.

Simulation Stromausgang 1...2

Sperrung

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Sim. Stromausg 1...2 **Beschreibung** Simulation des Stromausgangs an- oder ausschalten.

Auswahl • Aus

An

Werkseinstellung Aus

Zusätzliche Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie

Information Funktionskontrolle (C) angezeigt.



Wert Stromausgang 1...2

Sperrung

Navigation

Simulation Stromausgang (Seite 171) = An Voraussetzung

Beschreibung Stromwert für die Simulation angeben.

3,59 ... 22,5 mA **Eingabe**

Werkseinstellung 3,59 mA

Der Stromausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lassen sich die Zusätzliche Information

Justierung des Stromausgangs sowie die korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prüfen.

Simulation Schaltausgang

Sperrung

Navigation \square Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Sim.Schaltaus.

Beschreibung Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten.

Auswahl Aus

An

Werkseinstellung Aus

Schaltzustand

A Sperrung

Navigation □□ Diagnose → Simulation → Schaltzustand

Voraussetzung Simulation Schaltausgang (Seite 172) = An

Beschreibung Zu simulierenden Schaltzustand festlegen.

Auswahl Offen

Geschlossen

Werkseinstellung

Der Schaltausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die Zusätzliche

Information korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prüfen.

Simulation Gerätealarm

Sperrung

Navigation ■□ Diagnose → Simulation → Sim. Gerätealarm

Simulation eines Gerätealarms an- oder ausschalten. **Beschreibung**

Auswahl Aus

An

Werkseinstellung Aus

Zusätzliche Bei Wahl von Option An generiert das Gerät einen Alarm. Auf diese Weise lässt Information

sich das korrekte Ausgangsverhalten des Geräts im Alarmfall prüfen.

Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie

Funktionskontrolle (C) angezeigt.



Untermenü Gerätetest 15.4.9

Gerätetest

Navigation □□ Diagnose → Gerätetest

Start Gerätetest

Sperrung

Navigation □□ Diagnose → Gerätetest → Start Gerätetest

Beschreibung Gerätetest starten.

Auswahl Nein Ja

Werkseinstellung Nein

Zusätzliche Information Wenn ein Echoverlust vorliegt, ist kein Gerätetest möglich.

Ergebnis Gerätetest

Navigation □□ Diagnose → Gerätetest → Ergeb.Gerätetest

Beschreibung Zeigt Ergebnis des Gerätetests. Zusätzliche Bedeutung der Anzeigeoptionen Information

Installation Ok

Messung uneingeschränkt möglich.

Genauigkeit eingeschränkt

Eine Messung ist möglich, aufgrund der Signalamplituden kann allerdings die Messgenauigkeit eingeschränkt sein.

Messfähigkeit eingeschränkt

Eine Messung ist zwar momentan möglich, es besteht aber das Risiko, dass es im Betrieb zu einem Echoverlust kommt. Überprüfen Sie den Einbau und die Dielektrizitätskonstante des Mediums.

Ungeprüft

Es hat kein Test stattgefunden.

Letzter Test

Navigation ■□ Diagnose → Gerätetest → Letzter Test

Zeigt Betriebszeit, bei der der letzte Gerätetest durchgeführt wurde. **Beschreibung**

Füllstandsignal

Navigation ■□ Diagnose → Gerätetest → Füllstandsignal

Voraussetzung Gerätetest wurde durchgeführt.

Beschreibung Zeigt Testergebnis für das Füllstandsignal.

Anzeige Ungeprüft

Prüfung nicht i. O.

Prüfung i. O.

Für **Füllstandsignal** = **Prüfung nicht i. O.**: Einbau des Geräts und Dielektrizitätskonstante des Mediums prüfen. Zusätzliche

Information

Einkopplungssignal

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Gerätetest \rightarrow Einkoppl.signal

Voraussetzung Gerätetest wurde durchgeführt.

Beschreibung Zeigt Testergebnis für das Einkopplungssignal.

Anzeige • Ungeprüft

• Prüfung nicht i. O.

• Prüfung i. O.

Zusätzliche Information Für **Einkopplungssignal** = **Prüfung nicht i. O.**: Einbau des Geräts prüfen. Bei nichtmetallischen Behältern Metallplatte oder metallischen Flansch verwenden.



Numerisch

14. Anzeigewert (Parameter)	151
14. Nachkommastellen (Parameter)	151
A	
Abgleich Leer (Parameter)	113
Abgleich Voll (Parameter)	113
Administration (Untermenü)	158
Aktuelle Ausblendung (Parameter)	117
Aktuelle Diagnose (Parameter)	161
Aktuelle Sondenlänge (Parameter)	138, 140
Anforderungen an das Personal	11
Anwendungsbereich	11
Anzeige (Untermenü)	149
Anzeige 14. Kanal (Untermenü)	170
Anzeigemodul	67
Anzeigemodul drehen	40
Anzeigesymbole	68
Arbeitssicherheit	12
Aufnahme Ausblendung (Parameter)	117, 118
Ausblendung (Wizard)	118
Ausgang bei Echoverlust (Parameter)	134
Ausgangsstrom 12 (Parameter)	143, 167
Ausschaltpunkt (Parameter)	147
Ausschaltverzögerung (Parameter)	148
Außenreinigung	95
Austausch eines Geräts	96
В	
Bedienelemente	70
Bedienelemente für Diagnosemeldung	86
Bedienmenü	61
Bedienmodul	67
Behältertyp (Parameter)	112
Behebungsmaßnahmen	87
Bestätigung Distanz (Parameter)	116, 118
Bestätigung Sondenlänge (Parameter)	139, 140
Bestellcode (Parameter)	165
Bestimmungsgemäße Verwendung	11
Bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgebrauch	11



Bestimmungsgemäße Verwendung, Grenzfälle11
Bestimmungsgemäße Verwendung, Restrisiken12
Betriebssicherheit
Betriebszeit (Parameter)
Betriebszeit ab Neustart (Parameter)
Blockdistanz (Parameter)
C
CE-Zeichen
D
Dämpfung (Parameter)
Dämpfung Anzeige (Parameter)
Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü)
Datenspeicher löschen (Parameter)
DD
Diagnose (Menü)
Diagnose 15 (Parameter)
Diagnoseereignis
Diagnoseliste
Diagnoseliste (Untermenü)
Diagnosemeldung85
DIP-Schalter
Distanz (Parameter)
Dokumentfunktion
Durchmesser (Parameter)
E
Eingabemaske
Eingetragene Marken
Einheit nach Linearisierung (Parameter)127
Einkopplungssignal (Parameter)
Einschaltpunkt (Parameter)146
Einschaltverzögerung (Parameter)147
Einschraubgewinde
Einstellungen, Bediensprache einstellen
Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten
Elektronikgehäuse
Ende Ausblendung (Parameter)
Entsorgung
Ereignishistorie92
Ereignisliste92
Ereignisliste (Untermenü)
Ereignis-Logbuch (Untermenü)



Ereignis-Logbuch filtern	92
Ereignistext	86
Ereignisverhalten, Erläuterung	85
Ergebnis Gerätetest (Parameter)	173
Ergebnis Vergleich (Parameter)	157
Ersatzteile	97
Erweiterte Prozessbedingung (Parameter)	123
Erweiterter Bestellcode 13 (Parameter)	
Erweitertes Setup (Untermenü)	119
F	
Falscher Code (Parameter)	137
Fehlerstrom (Parameter)	143
Fehlerverhalten (Parameter)	143, 148
Fernbedienung	59
Fester Stromwert (Parameter)	142
Filteroptionen (Parameter)	
Firmware-Version (Parameter)	165
Fixierung von Seilsonden	29
Fixierung von Stabsonden	30
Flansch	36
Format Anzeige (Parameter)	
Freigabecode	62
Freigabecode bestätigen (Parameter)	
Freigabecode definieren	63
Freigabecode definieren (Parameter)	
Freigabecode definieren (Wizard)	
Freigabecode eingeben (Parameter)	120
Freitext (Parameter)	127
Füllstand (Halbautomatisch) (Parameter)	131
Füllstand (Manuell) (Parameter)	131
Füllstand (Parameter)	114, 133
Füllstand (Untermenü)	121
Füllstand linearisiert (Parameter)	127, 167
Füllstandeinheit (Parameter)	123
Füllstandkorrektur (Parameter)	124
Füllstandsignal (Parameter)	173
Funktion Schaltausgang (Parameter)	144

Pulscon LTC57 HART Stichwortverzeichnis

G

Gehäuse drehen	40
Gehäuseaufbau	14
Gemessener Stromausgang 1 (Parameter)	167
Gerät zurücksetzen (Parameter)	159
Gerätebeschreibungsdateien	75
Geräte-ID (Parameter)	166
Geräteinformation (Untermenü)	165
Gerätename (Parameter)	165
Geräterevision (Parameter)	166
Gerätetausch	96
Gerätetest (Untermenü)	173
Gerätetyp (Parameter)	166
Н	
HART-Integration	75
HART-Protokoll	59
HART-Variablen	75
Hersteller-ID (Parameter)	166
Hintergrundbeleuchtung (Parameter)	154
Hüllkurvendarstellung	74
I	
Intervall Anzeige (Parameter)	152
Invertiertes Ausgangssignal (Parameter)	148
K	
Klemmenspannung 1 (Parameter)	167
Konfiguration einer Füllstandmessung	77
Konfigurationsdaten verwalten (Parameter)	156
Konformitätserklärung	12
Kontextmenü	73
Kontrast Anzeige (Parameter)	154
Kopfzeile (Parameter)	152
Kopfzeilentext (Parameter)	153
Kundenwert (Parameter)	131, 133

L62 M Ν Ρ R S Schreibschutz deaktivieren 65



Schreibschutzfunktion deaktivieren	
Schreibzugriff	
Seilsonden kürzen	
Seilsonden, Aufbau	
Seilsonden, Montage	
Seilsonden, Zugbelastbarkeit	23
Seriennummer (Parameter)	
Service-Schnittstelle (CDI)	60
Setup (Menü)	112
Sicherheitseinstellungen (Untermenü)	
Sicherheitshinweise	
Sicherung Status (Parameter)	
Signalqualität (Parameter)	
SIL/WHG deaktivieren (Wizard)	
SIL/WHG-Bestätigung (Wizard)	
Simulation (Untermenü)	
Simulation Schaltausgang (Parameter)	
Simulation Stromausgang 12 (Parameter)	171
Simulation-Gerätealarm (Parameter)	172
Sonde geerdet (Parameter)	138
Sondeneinstellungen (Untermenü)	138
Sondenlängenkorrektur (Wizard)	140
Speicherintervall (Parameter)	169
Stabsonden kürzen	
Stabsonden, Aufbau	
Stabsonden, seitliche Belastbarkeit	26
Start Gerätetest (Parameter)	173
Status Verriegelung (Parameter)	119
Statusanzeigen für Diagnosemeldung	
Statussignale	
Störungsbehebung	83
Stromausgang 12 (Untermenü)	141
Strombereich (Parameter)	142
Symbole	
Systemkomponenten	101

_				
•		г	•	
	ı			

Tabelle aktivieren (Parameter)	132
Tabelle bearbeiten (Untermenü)	133
Tabellen Nummer (Parameter)	131
Tabellenmodus (Parameter)	130
Tastenverriegelung ausschalten	66
Tastenverriegelung einschalten	66
Text- und Zahleneditor	71
Trennzeichen (Parameter)	153
U	
Überspannungsschutz	55
V	
Verriegelungsschalter	65
Verriegelungszustand	
Vor-Ort-Anzeige	
Vor-Ort-Bedienung	
w	
Wärmeisolation	
Wartung	
Werkzeug	
Wert bei Echoverlust (Parameter)	
Wert Prozessgröße (Parameter)	
Wert Stromausgang 12 (Parameter)	
Z	
– Zahlenformat (Parameter)	156
Zeitstempel (Parameter)	
Zeitstempel 15 (Parameter)	
Zubehör, kommunikationsspezifisch	
Zubehör, servicespezifisch	
Zubehör, Systemkomponenten	
Zugriffsrechte Anzeige (Parameter)	
Zugriffsrechte auf Parameter	
Zugriffsrechte Bediensoftware (Parameter)	
Zuordnung 14. Kanal (Parameter)	
Zuordnung Diagnoseverhalten (Parameter)	
Zuordnung Grenzwert (Parameter)	
Zuordnung Prozessgröße (Parameter)	
Zuordnung Status (Parameter)	
Zuordnung Stromausgang 12 (Parameter)	
Zwischenhöhe (Parameter)	
,	



PROZESSAUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS





Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Germany Tel. +49 621 776-0

E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com/contact

www.pepperl-fuchs.com

BA01004O/98/DE/15.13

