

# Lietošanas pamācība

## 1. Marķējums

VisuNet GXP attālinātais monitors / VisuNet GXP dators RM-GXP1100* / PC-GXP1100*
ATEX sertifikāts: BVS 17 ATEX E 036 X
ATEX markējums: ④ II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb ④ II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db
IECEx sertifikāts: IECEx BVS 17.0029X
IECEx markējums: Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db
VisuNet GXP attālinātais monitors / VisuNet GXP dators RM-GXP1200* / PC-GXP1200*
ATEX sertifikāts: BVS 17 ATEX E 037 X
ATEX markējums: ④ II 3G Ex ec [ib] q IIC T4 IP66 Gc ④ II 3D Ex tc [ib] IIIC T85 °C IP66 Dc
IECEx sertifikāts: IECEx BVS 17.0029X
IECEx markējums: Ex ec [ib] q IIC T4 IP66 Gc Ex tc [ib] IIIC T85 °C IP66 Dc

Ar zvaigznīti (\*) apzīmētie burti veida kodā ir ierīces versijas vietturi.  
Informāciju par faktisko aizsardzības veidu skatiet ierīces tehnisko datu plāksnē.

Pepperl+Fuchs uzņēmumu grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Vācija
Internets: <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a>

## 2. Mērķgrupa, personāls

Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu atbild iekārtas operators.  
Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.

## 3. Atsauce uz papildokumentiem

Uz konkrētiem šajā lietošanas pamācībā minētiem procesiem un pamācībām attiecas īpaši noteikumi, lai garantētu ekspluatācijas personāla drošību.  
Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.  
Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.  
Attiecīgās datu lapas, pamācības, ES atbilstības deklarācijas, ES tipa pārbaudes sertifikāti, sertifikāti un atbilstīgie kontroles rasejumi (skatiet datu lapu) ir neatnemama šī dokumenta daļa. Šo informāciju skatiet vietnē [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).  
Informāciju par saistību starp savienotās kēdes veidu, maksimālo atlauto apkārtējo temperatūru, temperatūras klasi un faktisko iekšējo pretestību skatiet attiecīgajā ES tipa pārbaudes sertifikātā.  
Lai noskaidrotu specifisku informāciju par ierīci, piemēram, ražošanas gadu, noskenējiet ierīces QR kodu vai ievadiet sērijas numuru tā meklēšanas lodziņā vietnē [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).  
Tā kā dokumenti tiek regulāri pārskatīti, tajā pastāvīgi tiek veiktas izmaiņas. Lūdzu, skatiet tikai jaunāko versiju, kas ir atrodama vietnē [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

## 4. Paredzētais lietošanas veids

ViduNet GXP izmanto kā sprādziendrošu sistēmu ražošanas procesu pārraudzīšanai, vadīšanai un vizualizēšanai 1. un 2. bīstamajā zonā, ugunsbīstamības grupā IIC, 21. un 22. zonā (putekļu grupai IIIC) saskaņā ar tipa apzīmējumu un tipa kodu.  
Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam. Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku, un ražotājs būs atbrīvots no atbildības.  
Lietojet ierīci tikai norādītojais apkārtējās vides apstākļos un atbilstīgi ekspluatācijas nosacījumiem.  
Nemiet vērā attiecīgajā dokumentācijā norādīto savienoto ierīču paredzēto lietošanas veidu.  
Nemiet vērā attiecīgajā dokumentācijā norādīto uzstādīto ierīču paredzēto lietošanas veidu.  
Lai noskaidrotu faktisko aizsardzības veidu vai iespējamos ierobežojumus, skatiet uzstādīto elementu attiecīgos tehniskos datus.  
Ierīce ir elektroierīce bīstamām zonām.

Ierīcēm, uz kurām attiecas īpaši lietošanas nosacījumi, sertifikāta numura beigās ir X markējums.

## 5. Neatbilstoša izmantošana

Jā ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam, netiek nodrošināta personāla un iekārtas aizsardzība.  
Ierīce nav piemērota pašdrošu kēžu atdalīšanai no pašnedrošām kēdēm.

## 6. Uzstādīšana un instalācija

Pirms iekārtas uzstādīšanas, instalācijas un nodošanas ekspluatācijā jums ir jālēpazīstas ar ierīci un uzmanīgi jāizlasa lietošanas pamācība.

Nestāviet zem atvērtas ierīces. Lai nepielautu personisku kaitējumu vai materiālos zaudējumus, nosakiet atbilstošas prasības attiecībā uz uzstādīšanas un uzturēšanas procedūrām.

Izmantojiet uzstādīšanas materiālus, kas ir piemēroti ierīces drošības garantēšanai.

Izmantojiet tikai ražotāja norādītos aksesuārus.

Pirms ierīces uzstādīšanas un apkopes tā ir jāatlīvē no jaudas paderves. Jaudas padevi drīkst aktivizēt tikai pēc darbības nodrošināšanai vajadzīgo kēžu pilnīgas uzstādīšanas un pievienošanas.

Aizsargājiet kēdi pret pārspriegumu (piemēram, zibenī).

Ierīcei nodrošiniet jaudas padevi, kas atbilst prasībām par sevišķi zemu drošības spriegumu (SELV) vai sevišķi zemu aizsargātu spriegumu (PELV).

Nesabojājiet spiediena izlīdzināšanas cauruli.

Neaizsedziet spiediena izlīdzināšanas cauruli.

Savienojot pašdrošas ierīces ar saistītās aparatūras pašdrošām kēdēm, nodrošiniet maksimālās vērtības attiecībā uz sprādzienaināsardzību (iekšējās drošības pārbaude). Ievērojet standartus IEC/EN 60079-14 vai IEC/EN 60079-25.

Pievienojet tikai ierīci, kas atbilst standartam IEC/EN 60950-1 un kas ir izstrādāta kā sevišķi zema drošības sprieguma SELV sistēma.

Pārliecinieties, vai ir pieejami visi stiņprānāji.

Nodrošiniet skrūvju savilces griezes momentu.

Pašdrošu kēžu gadījumā izolācijas dielektriskajai izturībai pret citām pašdrošām kēdēm un vairogu jābūt vismaz 500 V saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Metāla korpusa dalām ir pārkājums. Ja jums ir vajadzīgs strāvu vadošs savienojums, atbilstoši apeļiet šo pārkājumu.

Nodrošinātajā tehnisko datu plāksnē ir norādīti ar drošību saistīti markējumi. Nodrošiniet, lai tehnisko datu plāksne būtu piestiprināta un salasāma. Nemiet vērā apkārtējās vides apstākļus.

Korpuss nav aprīkots ar zemējuma spaili. Korpuuss tiek iezemēts, izveidojot pastāvīgu savienojumu ar displeja korpusu.

Nodrošiniet to, lai pastāvētu ārejie zemējumi, lai tie būtu labā stāvoklī un nebūtu bojāti vai sarūsējuši.

Pārliecinieties, vai spailes ir labā stāvoklī un nav bojātas vai sarūsējušas.

Uzstādīet ierīci pret atmosfēras iedarbību aizsargātā vietā.

Uzstādīet ierīci tā, lai tā būtu aizsargāta pret tiešu saules gaismu.

Uzstādīet ierīci tā, lai tā būtu aizsargāta pret ultravioleto starojumu.

Uzstādīet ierīci tā, lai tā būtu aizsargāta pret tiešu saules gaismu, ja vien tā nav aprīkota ar aizsardzību pret UV stariem.

Nodrošiniet, lai ekspluatācijas vieta būtu pietiekama pārseguma izturība. Ja uzstādāt korpusu uz betona, izmantojiet pagarinošās tapas. Uzstādot korpusu uz tērauda konstrukcijas, izmantojiet pret vibrācijām noturīgu uzstādīšanas materiālu.

Aizsargājiet ierīci pret ilgtēriņa vai pārmērīgām mehāniskajām vibrācijām.

Ierīce ir smaga. Lai nepielautu personisku kaitējumu vai materiālos zaudējumus, nosakiet atbilstošas prasības attiecībā uz uzstādīšanas procedūru.

Ievērojet kabeļu un savienojuma līniju maksimālo pieļaujamo garumu.

Ievērojet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Ievērojet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-25.

Ekvipotenciāls savienojums ir jānodošina visās pašdrošajās kēdēs.

Pievienojet aizsargāvātājam visas spriegumam nepieslēgtās metāla daļas bez pārkājuma.

Ierīce nav piemērota bīstamo zonu nodalīšanai.

Korpusam ir zemējums. Pievienojet šim zemējumam ekvipotenciāla savienojuma vadītāju ar minimālo šķērsgriezumu 4 mm<sup>2</sup>.

Ierīci drīkst uzstādīt IIC gāzes grupā.

Nonemiet apvalku tikai tad, ja vide nav potenciāli sprādzienbīstama.

Pirms ierīces uzstādīšanas un apkopes tā ir jāatlīvē no jaudas paderves. Jaudas padevi drīkst aktivizēt tikai pēc darbības nodrošināšanai vajadzīgo kēžu pilnīgas uzstādīšanas un pievienošanas.

Ja kēdes ar aizsardzības veidu Ex i tiek izmantotas ar pašnedrošām kēdēm, tās turpmāk nedrīkst izmantot kā kēdes ar aizsardzības veidu Ex i.

Ja ierīce ir izmantota ar Ex ic kēdi ar spriegumu U<sub>o</sub>, kas ir lielāks par aizsardzības veidam Ex ia vai Ex ib norādīto spriegumu U<sub>i</sub>, ierīci turpmāk nedrīkst pievienot Ex ia vai Ex ib kēdēm.

Savienojot pašdrošas laukas ierīces ar pašdrošām saistītās aparatūras kēdēm, ievērojet lauka ierīces un saistītās aparatūras attiecīgās maksimālās vērtības, kas ir saistītas ar aizsardzību pret sprādzieniem (pašdrošuma pārbaude). Ievērojet arī standartu IEC/EN 60079-14 un IEC/EN 60079-25.

Savienojot ierīci ar pašdrošu aparatūru, nēmiet vērā ierīces maksimālās vērtības.

Saglabājiet attālumus starp visām pašnedrošajām kēdēm un pašdrošajām kēdēm saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Nodrošiniet attāluma atbilstību starp divām pašdrošām blakus esošām kēdēm saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Pašdrošas aparatūras kēdes var iesniegties bīstamajās zonās, un tādā gadījumā īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, lai nodrošinātu attālumus ar visām pašnedrošajām kēdēm saskaņā ar prasībām, kas noteiktas standartā IEC/EN 60079-14.

Nodrošiniet zemējuma prasību izpildi aizsardzības veidam Ex i saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

## Prasības attiecībā uz elektrostatiku

Nepieļaujet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās izlādes ierīces uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes laikā.

Elektrostatisko bīstamību var samazināt, samazinot statiskās elektrības ģenerēšanu. Statiskās elektrības rašanos var samazināt, piemēram, šādos veidos:

- kontrolējot vides mitrumu;
- aizsargājot ierīci no tiešas gaisa plūsmas;
- nodrošinot pastāvīgu elektrostatiskās uzlādes novadīšanu.

Informācija par elektrostatisko bīstamību ir sniegtā tehniskajā specifikācijā IEC/TS 60079-32-1.

Novērsiet nepieļaujamī augstu ierīces elektrostatisko uzlādi.

Elektrostatiskā uzlāde izlādes gadījumā rada aizdegšanās draudus.

Iekļaujet metāla korpusa elementus ekvipotenciālajā savienojumā.

Novērsiet nepieļaujamī augstu kabeļu un savienojuma līniju elektrostatisko uzlādi.

## Prasības attiecībā uz kabelievadiem

Izmantojiet tikai vienu savienojuma līniju uz atvērumu.

Izmantojiet tikai vienu vadītāju uz spaili.

Pielāgojiet kabelievada hermetizācijas elementu kabeļu diometram un izmantotajām savienojuma līnijām.

Uzstādiet kabeļus un kabelievadus saskaņā ar standartu IEC/EN 61241-0.

Pārliecinieties, ka visi kabelievadi ir labā stāvoklī un cieši pievilkti.

Izmantojiet tikai tādus kabelievadus, kuru ekspluatācijas temperatūras diapazons ir piemērots konkrētajam lietojumam.

## Prasības attiecībā uz kabeliem un savienojuma līnijām

Instalējot kabeļus un savienojuma līnijas, nēmiet vērā šādas norādes:

Uzstādiet kabeļus un savienojuma līnijas tā, lai tās būtu aizsargātas pret ultravioleto starojumu.

Uzstādiet kabeļus un kabelievadus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskai bīstamībai.

Izolācijas dielektriskajai izturībai jābūt vismaz 500 V atbilstoši standartam IEC/EN 60079-14.

Ievērojiet pieļaujamo vadītāja šķērsgriezuma kodolu.

Jāņem vērā izolācijas garums.

Veicot vadītāju montāžu, izolācijai ir jājasnasiedz spaile.

Izmantojot daudzdzīslu kabeļus, apspiediet vadu savienošanas uzmaivas ap vadītāju galiem.

Nodrošiniet vadītāju minimālo liekuma rādiusu.

Pievienota vadītāja nominālais šķērsgriezuma kodols ir 2,5 mm<sup>2</sup> (ciets, smalki vērpts un vērpts).

Neizmantojiet kabeliem un savienojuma līnijām ir jābūt savienotām ar spailēm vai drošā veidā atsaistētām un izolētām.

## Prasības attiecībā uz aprīkojuma aizsardzības līmeniem Gc, Dc

Ierīci drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kontrolētā vidē, kur ir nodrošināta 2. (vai labāka) piesārņojuma pakāpe atbilstoši standartam IEC/EN 60664-1.

## 7. Korpusi un ārējie korpusi

Ja ir vajadzīgi papildu ārējie korpusi, uzstādīšanas laikā jāņem vērā šādu standartu prasības:

- aizsardzības līmenis saskaņā ar IEC/EN 60529;
- noturība pret gaismu saskaņā ar IEC/EN 60079-0;
- trīcienīzturība saskaņā ar IEC/EN 60079-0;
- noturība pret ķīmiskiem līdzekļiem saskaņā ar IEC/EN 60079-0;
- termiskā izturība saskaņā ar IEC/EN 60079-0;
- elektrostatiskā bīstamība saskaņā ar IEC/EN 60079-0.

Uzstādiet ārējo korpusu tā, lai visas korpusa atveres, piemēram, kabelievadi un spiediena izlīdzinātājas caurules ir vērstas lejup.

Kad ir ierīkots apvalks, pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir pilnībā pievilkti.

Uzstādiet ierīci tā, lai tā atbilstu noteiktajam aizsardzības līmenim saskaņā ar standartu IEC/EN 60529.

Pārliecinieties, ka korpuiss nav bojāts, deformēts vai sarūsējis.

Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni:

- Korpuiss nedrīkst būt bojāts, deformēts vai sarūsējis.
- Visiem blīvējumiem jābūt nebojātiem un pareizi uzstādītiem.

- Visām korpusa/korpusa apvalka skrūvēm jābūt pievilkta ar atbilstošu griezes momentu.
- Visiem kabelievadiem jābūt piemērotiem ienākošo kabeļu diametriem.
- Visiem kabelievadiem jābūt pievilkta ar atbilstošu griezes momentu.
- Visiem neizmantotajiem kabelievadiem jābūt nobīlīvētiem un slēgtiem ar atbilstošiem blīvējuma spraudņiem vai apturēšanas spraudņiem. Kabelievadiem izmantojiet tikai atbilstošā diametra ienākošos kabeļus. Noslēdziet visus neizmantotos kabelievadus, izmantojot atbilstošos aizbāžņus. Noslēdziet visas neizmantotās korpusa atveres, izmantojot atbilstošus kabelievada aizbāžņus.

Noslēdziet visas neizmantotās korpusa atveres, izmantojot atbilstošus kabelievada aizbāžņus.

## 8. Izmantošana, apkope, remonts

Pirms produkta izmantošanas iepazīstieties ar tā uzbūvi. Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību.

Nestāviet zem atvērtas ierīces. Lai nepieļautu personisku kaitējumu vai materiālos zaudējumus, nosakiet atbilstošas prasības attiecībā uz uzstādīšanas un uzturēšanas procedūrām.

Neremontējiet, nemainiet ierīci un nemanipulējiet ar to.

Neizmantojiet bojātu vai netīru ierīci.

Ja ierīce ir uzstādīta vidē, kurā veidojas potenciāli sprādzenībīstami putekļi, regulāri notīriet putekļu slānus, kas ir biezāki par 5 mm.

Bojājuma gadījumā vienmēr aizstājiet ierīci ar oriģinālu ierīci.

Defekta gadījumā ierīces remonts ir jāveic Pepperl+Fuchs.

Ievērojiet brīdinājuma zīmes.

Nenonemiet brīdinājuma zīmes.

Ierīce ekspluatācijas laikā var kļūt ļoti karsta. Lai aizsargātu ierīci pret pārmērīgu sakaršanu, ierīces uzstādīšanas laikā nodrošiniet nepieciešamos atstātumus un pietiekamu ventilāciju.

Atvienojiet ierīci pirms spaiļu ievietošanas rozetē vai to izņemšanas no rozetes.

Pēc ierīces atvienošanas no strāvas ir jāievēro norādītā pauze pirms apvalka atvēršanas.

Ja laikā, kamēr ierīce atrodas bīstamajā zonā, ir jāveic tirīšana, izmantojiet tikai tīru, mitru lapatu, lai nepielautu elektrostatisko uzlādi.

Ievērojiet IEC/EN 60079-17 prasības attiecībā uz apkopi un pārbaudi.

Informāciju par temperatūras diapazoniem atkarībā no temperatūras klasses skatiet ES tipa pārbaudes sertifikātā.

Izmantojiet ierīci tikai ar aizvērtu Ex e spaiļu bloku.

Pirms spaiļu bloka atvēršanas noslaukiet putekļus.

## 9. Piegāde, transports, nodošana atkritumos

Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts.

Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces un vai saņemtās preces ir tās, ko pasūtījāt.

Vienmēr uzglabājiet un transportējiet ierīces oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā vidē. Nēmiet vērā pieļaujamos apkārtējās vides apstākļus (skatiet datu lapu).

Ierīce, iebūvētie komponenti, iepakojums un iekļautās baterijas ir jānodod atkritumos saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem tiesību aktiem un pamatnostādnēm.