



Abmessungen



Dimensions



Ultraschall-Sensor Ultrasonic Sensor

UC500+U9+E6+R2



CE




Doc. No.: 45-1550B
DIN A3 > DIN
Part. No.: 041469
Date: 12/14/2009

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS


Elektrischer Anschluss/Kurven/Zusätzliche Informationen




LED-Fenster




Electrical Connection / Curves / Additional Information



Characteristic response curves



LED-Window



Technische Daten

Allgemeine Daten

Erfassungsbereich 60 ... 500 mm

Blindzone 0 ... 60 mm

Normmessplatte 100 mm x 100 mm

Wandlerfrequenz ca. 380 kHz

Ansprechverzug bei Werkseinstellung minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 Messzyklen)
default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 Messzyklen)
dynamisch (EM, DYN): ≤30 ms (3 Messzyklen)

Anzeigen/Bedienelemente

LED gelb Schaltzustand Schaltausgang 1

LED rot/grün permanent grün : "Power on", blinkt bei Standby-Betrieb
rot blinkend : "Störung", (z. B. Störschallpegel zu hoch)

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 20 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %_{SS}

Leerlaufstrom I₀ ≤ 60 mA

Schnittstelle

SchnittstellenTyp RS 232, 9600 Bit/s, no parity, 8 Datenbits, 1 Stopbit

Eingang/Ausgang

Synchronisation 1 Synchronanschluss, bidirektional
0-Pegel: -U_B ... (-U_B + 1 V), 1-Pegel: (-U_B + 5 V) ... +U_B

Impulsdauer ≥ 100 µs

Pausendauer ≥ 2 ms

Synchronisationsfrequenz ≤ 80 Hz , bei externer Synchronisation

Ausgang

Ausgangstyp 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner

Bemessungsbetriebsstrom I_e 200 mA , kurzschluss-/überlastfest

Spannungsfall U_d ≤ 3 V DC

Auflösung < 1 mm

Reproduzierbarkeit ≤ 0,1 % des Endwertes

Abstandshysterese H ≤ 1 % des eingestellten Schaltabstandes

Temperatureinfluss ≤ 2 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Lagertemperatur -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP65

Anschluss Klemmraum, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm²

Material

Gehäuse PBT

Wandler Epoxidharz/Glasfaserkugelgemisch; Schaum Polyurethan

Masse 180 g

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität

Normen EN 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2:2007

Beschreibung der Sensorfunktionen

Die Ausgänge des Sensors lassen sich in zwei unterschiedlichen Betriebsarten betreiben: Schaltbetrieb mit 2 einstellbaren Schaltpunkten oder RS 232-Betrieb (RS 232, 9600, n, 8, 1). Die Betriebsart wird mit DIP-Schalter 10, die Schaltpunkte werden mit den DIP-Schaltern 1-4 und 5-8 eingestellt (siehe Tabelle). Mit Schalter 9 wird festgelegt, ob die Schaltausgänge als Schließer oder als Öffner arbeiten.

Für weitere Hinweise zur RS 232-Schnittstelle sei auf die Druckschrift „Befehlsatz der Ultraschall-Sensoren mit RS 232-Schnittstelle“ verwiesen.

Achtung: Vor Anschluss der RS 232-Schnittstelle ist auf die richtige Einstellung des DIP-Schalters S10 zu achten.

Synchronisation

Zur Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung verfügt der Sensor über einen Synchronisations-Eingang. Ist der Eingang unbeschaltet, arbeitet der Sensor mit einer intern erzeugten Taktrate. Der Sensor kann durch Anlegen einer Rechteckspannung synchronisiert werden.

Eine fallende Flanke führt zum Absetzen eines einzelnen Ultraschallimpulses. Ein Low-Pegel > 1 s oder ein offener

Synchronisationseingang führt zum Normalbetrieb des Sensors. Ein High-Pegel > 1 s führt zum Standby-Betrieb des Sensors (Anzeige grüne LED).

Mehrere Funktionen sind möglich:

- Zwei (bzw. bis zu 5) Sensoren können synchronisiert werden, indem ihre Synchronisationseingänge miteinander verbunden werden.

Die Sensoren senden in diesem Fall abwechselnd Ultraschallimpulse aus (Multiplexbetrieb).

- Mehrere Sensoren werden mit dem selben Synchronisationssignal angesteuert. Die Sensoren arbeiten im Gleichtakt.

- Die Synchronisationsimpulse werden zyklisch jeweils einem Sensor zugeführt. Die Sensoren arbeiten im Multiplexbetrieb.

Wenn der Sensor synchronisiert wird, erhöht sich die Ansprechzeit, da die Messzykluszeit durch die Synchronisation erhöht wird.

Technical data

General specifications

Sensing range 60 ... 500 mm

Unusable area 0 ... 60 mm

Standard target plate 100 mm x 100 mm

Transducer frequency approx. 380 kHz

Response delay for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting

minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

default (EM, MXN, 5, 2): ≤40 ms (4 measuring cycles)

dynamic (EM, DYN): ≤30 ms (3 measuring cycles)

for factory setting


minimal (EM; NONE): ≤20 ms (2 measuring cycles)

Einstellung des Auswertefensters mittels Kodierschalter im Klemmraum

Schalter 1 2 3 4	NDE [mm]	Schalter 5 6 7 8	FDE [mm]
0 0 0 0	60	0 0 0 0	70
0 0 0 1	80	0 0 0 1	90
0 0 1 0	100	0 0 1 0	110
0 0 1 1	125	0 0 1 1	135
0 1 0 0	150	0 1 0 0	160
0 1 0 1	175	0 1 0 1	185
0 1 1 0	200	0 1 1 0	210
0 1 1 1	230	0 1 1 1	240
1 0 0 0	260	1 0 0 0	270
1 0 0 1	290	1 0 0 1	300
1 0 1 0	320	1 0 1 0	330
1 0 1 1	350	1 0 1 1	360
1 1 0 0	385	1 1 0 0	395
1 1 0 1	420	1 1 0 1	430
1 1 1 0	455	1 1 1 0	465
1 1 1 1	490	1 1 1 1	500

1△ON, 0△OFF

Der Sensor lässt sich durch seinen umfangreichen Befehlssatz über die RS 232-Schnittstelle entsprechend der Anwendung konfigurieren.



RS 232-Befehlssatz (Kurzübersicht)

Befehl	Bedeutung	Parameter	Zugriff
VS0	elocity of sound at °C	VS0 in [cm/s]	lesen und setzen
TO	temperatur offset	TO in [0.1 K]	lesen und setzen
TEM	perature	TEM in [0.1 K]	lesen und TO anpassen
REF	erence measurement	Entfernung REF in [mm]	anpassen von VS0
VS	elocity of sound	VS in [cm/s]	lesen
UDS	se IP switches	UDS binär [0/1]	lesen und setzen
SD1[1]	witching instance	Entfernung SD11 in [mm]	lesen und setzen
SD12	witching instance	Entfernung SD12 in [mm]	lesen und setzen
SD2[1]	witching instance	Entfernung SD21 in [mm]	lesen und setzen
SD22	witching instance	Entfernung SD12 in [mm]	lesen und setzen
SH1	witching hysteresis	Hysterese in [%]	lesen und setzen
SH2	witching hysteresis	Hysterese in [%]	lesen und setzen
BR	blind range	Blindzone bis [mm]	lesen und setzen
RR	range reduction	Blindzone ab [mm]	lesen und setzen
NEF	o echo failure	1: "kein Echo" ist Fehler, 0: "kein Echo" ist kein Fehler	lesen und setzen
FSF	ailafe function	Ausgangsschaltfunktion im Fehlerfall	lesen und setzen
CBT	onstant burst time	Burstlänge in [μs]	lesen und setzen
CCT	onstant cycle time	Zeit in [ms]	lesen und setzen
SSY	tartup synchronised	SSY binär [0/1]	lesen und setzen
FTO	filter time out	Anzahl der zu filternden Messungen ohne Echo	lesen und setzen
EM	valuation method	Auswertemethode { 0 = NONE; PT1[f,p,c]; MXN[m,n]; DYN[p] }	lesen und setzen
CON	servative filter	Zählerschwelle als Zahl	lesen und setzen
OPM	peration method	Betriebsart Schaltausgang { S,R,W,L,H } Analogausgang { S,L }	lesen und setzen
OM	output mode	OM kodiert [Schließer NO = 0, Öffner NC = 1]	lesen und setzen
MD	aster device	Funktion als Master { 0 = NONE, AD, RD, RT, SS, ATB, RDB, RTB }	lesen und setzen
DIP	switch settings	Stellung der DIP-Schalter als hexadezimal kodierter String	lesen
AD	bsolute instance	Entfernung in [mm]	lesen
RT	un time	Echolaufzeit in Maschinenzyklen [1 Mz = 1.085 μs]	lesen
SS1	witching state	SS1 binär [0: inaktiv, 1 aktiv] (unabhängig von OM)	lesen
SS2	witching state	SS2 binär [0: inaktiv, 1 aktiv] (unabhängig von OM)	lesen
ADB	bsolute instance binary	Entfernung in [mm], binär	lesen
RTB	un time binary	Echolaufzeit in Maschinenzyklen [1 Mz = 1.085 μs], binär	lesen
ER	cho received	Echo erkannt: nein, ja [0/1]	lesen
VER	sion	Version string: xxxx	lesen
ID	entification	ID string: P&F UC...-E6/E7-R2 Eeprom: xxxx Version yyyy	lesen
DAT	e	Datumsstring: z. B. Date: 06/11/96 Time: 16:14:26	lesen
ST	atus	Status als hexadezimal kodierter String	lesen
RST	e e	führt einen Reset aus	Befehl
DEF	ault settings	zurücksetzen auf Voreinstellungen	Befehl
SUC	tore ser onfiguration	speichern aller Einstellungen	Befehl
RUC	ecall ser onfiguration	zurücksetzen auf gespeicherte Einstellungen	Befehl


Programmierhinweise

Zur Programmierung des Sensors über die eingebaute RS 232-Schnittstelle ist vor Anschluss des Schnittstellenkabels der DIP-Schalter 10 in die Position OFF (RS 232-Betrieb) zu stellen.

Anschluss des Interface-Kabels UC-FP/U9-R2 (Zubehör).

Schnittstellenkabel Aderfarbe	Sensorklemmraum Klemme Nr.
braun (TD)	4 (RD)
schwarz (RD)	2 (TD)
blau (GND)	3 (-UB)

Struktur der Filterfunktionen




Adjustment of the evaluation window via coding switch in terminal compartment

Switch 1 2 3 4	NDE [mm]	Switch 5 6 7 8	FDE [mm]
0 0 0 0	60	0 0 0 0	70
0 0 0 1	80	0 0 0 1	90
0 0 1 0	100	0 0 1 0	110
0 0 1 1	125	0 0 1 1	135
0 1 0 0	150	0 1 0 0	160
0 1 0 1	175	0 1 0 1	185
0 1 1 0	200	0 1 1 0	210
0 1 1 1	230	0 1 1 1	240
1 0 0 0	260	1 0 0 0	270
1 0 0 1	290	1 0 0 1	300
1 0 1 0	320	1 0 1 0	330
1 0 1 1	350	1 0 1 1	360
1 1 0 0	385	1 1 0 0	395
1 1 0 1	420	1 1 0 1	430
1 1 1 0	455	1 1 1 0	465
1 1 1 1	490	1 1 1 1	500

1△ON, 0△OFF

Thanks to its extensive command set, the sensor can be configured to suit the application via the RS 232 interface.

DIP Switches in Terminal Compartment



RS 232 command set (overview)

Command	Meaning	Parameter	Access
VS0	Velocity of Sound at 0 °C	VS0 in [cm/s]	read and set
TO	Temperature Offset	TO in [0.1 K]	read and set
TEM	Temperature	TEM in [0.1 K]	read and adapt to TO
REF	Reference measurement	REF distance in [mm]	adaptation of VS0
VS	Velocity of Sound	VS in [cm/s]	read
UDS	Use DIP Switches	UDS binary [0/1]	read and set
SD1[1]	Switching Distance 1 1	SD11 distance in [mm]	read and set
SD12	Switching Distance 1 2	SD12 distance in [mm]	read and set
SD2[1]	Switching Distance 2 1	SD21 distance in [mm]	read and set
SD22	Switching Distance 2 2	SD12 distance in [mm]	read and set
SH1	Switching Hysteresis 1	Hysteresis in [%]	read and set
SH2	Switching Hysteresis 2	Hysteresis in [%]	read and set
BR	Unusable area (Blind Range)	Unusable area to [mm]	read and set
RR	Range Reduction	Unusable area from [mm]	read and set
NEF	No Echo is Failure	1: "no echo" is failure; 0: "no echo" is not failure	read and set
FSF	Fail Safe Function	Shutdown function in event of failure	read and set
CBT	Constant Burst Time	Burst time in [μs]	read and set
CCT	Constant Cycle Time	Time in [ms]	read and set
SSY	Startup Synchronised	SSY binary [0/1]	read and set
FTO	Filter TimeOut	Number of measurements without echo to be filtered	read and set
EM	Evaluation Method	Evaluation method { 0 = NONE; PT1[f,p,c]; MXN[m,n]; DYN[p] }	read and set
CON	Conservative filter	Counter threshold as number	read and set
OPM	Operation Method	Switch output operating mode { S,R,W,L,H } analogue output { S,L }	read and set
OM	Output Mode	OM coded [close NO = 0, open NC = 1]	read and set
MD	Master Device	Function as master { 0 = NONE, AD, RD, RT, SS, ATB, RDB, RTB }	read and set
DIP	DIP switch settings	DIP switch setting as hexadecimal string	read
AD	Absolute instance	Distance in [mm]	read
RT	RunTime	Echo run time in machine cycles [1 machine cycle = 1.085 μs]	read
SS1	Switching State 1	SS1 binary [0: inactive, 1 active] (independent of OM)	read
SS2	Switching State 2	SS2 binary [0: inactive, 1 active] (independent of OM)	read
ADB	Absolute instance binary	Distance in [mm], binary	read
RTB	RunTime Binary	Echo run time in machine cycles [1 machine cycle = 1.085 μs], binary	read
ER	Echo Received	Echo detected: no, yes [0/1]	read
VER	Version	Version string: xxxx	read
ID	Identification	ID string: P&F UC...-E6/E7-R2 Eeprom: xxxx Version yyyy	read
DAT	Date	Date string: e.g. Date: 06/11/96 Time: 16:14:26	read
ST	Status	Status as hexadezimal kodierter String	read
RST	Reset	Performs a reset	Command
DEF	Default settings	Restores defaults	Command
SUC	Store User Configuration	Stores all settings	Command
RUC	Recall User Configuration	Restores stored settings	Command

Programming instructions

Caution: When programming the sensor via the integrated RS 232 interface, ensure that DIP switch 10 is in the OFF (RS 232 mode) position before connecting the interface cable.

Electrical connection of interface cable UC-FP/U9-R2 (see accessories).

Interface cable Conductor colour	Sensor terminal compartment Terminal no.

<