

Upute za upotrebu

1. Označavanje

Uredaj FieldBarrier u aluminijskom kućištu. F2D0-FB-Ex4.*
Certifikat ATEX: PTB 02 ATEX 2086
Oznaka ATEX: ② II 2 (1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb , ② II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC 130 °C Db
Certifikat IECEEx: IECEEx PTB 03.0003
Oznaka IECEEx: Ex eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb , Ex tb [ia Da] IIIC 130 °C Db
Certifikati u Kanadi: 1845315 (CSA) Class I, Division 2, Groups A-D, T4 Class I, Zone 2, IIC, T4 Pridruženi uredaji sa samosigurnosnim krugovima: Class I, Division 1, Groups A-D; Class II, Division 1, Groups E-G; Class III, Division 1 Class I, Zone 0, IIC
Certifikati USA: 3015728 (FM) Class I, Division 2, Groups A-D, T4 Class I, Zone 2, AEx nA [ia] IIC T4 Pridruženi uredaji sa samosigurnosnim krugovima: Class I, Division 1, Groups A-D; Class II, Division 1, Groups E-G; Class III, Division 1 Class I, Zone 0, IIC

Uredaj FieldBarrier za ugradnju u ormarić RD0-FB-Ex4.*
Certifikat ATEX: PTB 02 ATEX 2086
Oznaka ATEX: ② II 2 (1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb , ② II 2 (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certifikat IECEEx: IECEEx PTB 03.0003
Oznaka IECEEx: Ex eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb , [Ex ia Da] IIIC
Certifikati u Kanadi: 1845315 (CSA) Class I, Division 2, Groups A-D, T4 Class I, Zone 2, IIC, T4 Pridruženi uredaji sa samosigurnosnim krugovima: Class I, Division 1, Groups A-D; Class II, Division 1, Groups E-G; Class III, Division 1 Class I, Zone 0, IIC
Certifikati USA: 3015728 (FM) Class I, Division 2, Groups A-D, T4 Class I, Zone 2, AEx nA [ia] IIC T4 Pridruženi uredaji sa samosigurnosnim krugovima: Class I, Division 1, Groups A-D; Class II, Division 1, Groups E-G; Class III, Division 1 Class I, Zone 0, IIC

Slova šifre vrste označena s * zamjeni su tekst za verzije uredaja.

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Važenje

Specifični postupci i upute u ovom priručniku za upotrebu zahtijevaju ispunjavanje posebnih zahtjeva kako bi se jamčila sigurnost radnog osoblja.

3. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uredaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

4. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte direktive, standarde i državne zakone koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada. Pridržavajte se Direktive 1999/92/EC tijekom rada u eksplozivnim područjima. Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, deklaracije o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi, nadopunjavaju ovaj dokument. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Za specifične informacije o uredaju kao što je godina konstruiranja, skenirajte QR kod na uredaju. Kao alternativu, unesite serijski broj u polje za pretraživanje serijskog broja na web-mjestu www.pepperl-fuchs.com.

Dokument je zbog neprekidnih revidiranja podložan stalnim promjenama. Koristite isključivo najnoviju ažuriranu verziju koju možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

5. Namjena

Uredaj je sprežnik uredaja za tehnologiju sabirnica kojom se vanjski uređaji putem samosigurnih podupirača priključuju na trup segmenata u skladu sa standardom IEC/EN 61158-2.

Svaki podupirač pojedinačno ograničava ili odvaja struju tijekom kvara podupirača i tako sprječava zahvaćanje preostalih podupirača.

Podupirači su samosigurni prema modelu FISCO ili Entity.

Rad uredaja dopušten je isključivo u navedenom rasponu temperature okoline i relativnoj vlažnosti bez kondenzacije.

5.1. F2D0-FB-Ex4.*

Uredaj je osmišljen za montažu na zid.

Uredaj je osmišljen za montažu na radnu ploču.

5.2. RD0-FB-Ex4.*

Uredaj je napravljen za montažu na DIN montažnu šinu od 35 mm koja zadovoljava normu EN 60715.

6. Nepravilno korištenje

Zaštitite osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uredaj ne upotrebjava u skladu s njegovom namjenom.

7. Montaža i instalacija

Prije montaže, instalacije i puštanja u rad upoznajte se s uredajem i pažljivo pročitajte upute za upotrebu.

Nemojte montirati oštećen ili prljav uredaj.

Poštujte zatezne momente vijaka.

Zahtjevi za kabele i spojne vodove

Prilikom instalacije kabela i spojnih vodova poštujte sljedeće točke:

Poštujte dopuštene poprečne presjeke jezgre vodiča.

Obratite pažnju duljinu skidanja izolacije.

Tijekom upotrebe višežičnih sukanih vodiča učvrstite završne stopice na krajevima vodiča.

Kabeli bez samosigurnosti moraju se kabelskim vezicama pričvrstiti za predviđena uporišta.

Plašt svakog samosigurnog kruga priključen je na stezaljku uzemljenja preko kondenzatora.

Uzemljenje plašta kabela podupirača:	Kapacitivno < 12 nF
--------------------------------------	---------------------

Plašt kruga bez samosigurnosti priključen je na stezaljku uzemljenja preko kondenzatora.

Uzemljenje plašta kabela trupa:	Kapacitivno, 5.7 nF Izravno
---------------------------------	--------------------------------

Kondenzator se može premostiti postavljanjem utičnog premosnika između označenih stezaljki.

Pridržavajte se preduvjeta za uzemljenje za vrstu zaštite Ex i u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

7.1. Opasno područje

Ako je uredaj već korišten u standardnim električnim instalacijama, više ga nije moguće instalirati u električne instalacije koje se koriste u kombinaciji s opasnim područjima.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu s normom IEC/EN 60079-25. Na trupu se moraju nalaziti dva zaključnika, jedan na svakoj strani trupa.

7.1.1. Vrsta zaštite

7.1.1.1. Vrsta zaštite Ex i

Samosigurni izlazni krugovi smiju voditi u zonu 0.

Samosigurni izlazni krugovi smiju voditi u zonu 20.

Održavajte udaljenosti između svih krugova bez samosigurnosti i samosigurnih krugova u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Dielektrična čvrstoča izolacije samosigurnih krugova u odnosu na druge samosigurne krugove i plasti mora biti najmanje 500 V i u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Izbjegavajte elektrostatske naboje koji mogu uzrokovati elektrostatsko pražnjenje tijekom instalacije, rada ili održavanja uredaja.

Na priključak uredaja mora biti postavljen poklopac sa stupnjem zaštite IP30.

Na uredaju se nalazi stezaljka za uzemljivanje na koji se mora priključiti vodič za ekvipotencijalno povezivanje najmanjeg poprečnog presjeka od 4 mm².

Priklučivanje ili odspajanje napajanih samosigurnih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Utične premosnike dopušteno je priključivati i odspajati samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

7.1.1.2. Vrsta zaštite Ex e

Ako se istovremeno koriste samosigurni krugovi i krugovi bez samosigurnosti, priključci krugova bez samosigurnosti moraju biti pokriveni. Poklopac mora zadovoljavati stupanj zaštite IP30 prema standardu IEC/EN 60529.

7.1.2. Plin

Uredaj je moguće instalirati u skupine plinova IIC, IIB i IIA.

7.1.2.1. Zona 1

Uredaj je moguće instalirati u zonu 1.

7.1.2.2. Zona 2

Uredaj je moguće instalirati u zonu 2.

7.1.3. F2D0-FB-Ex4.* Prašina

Uredaj je moguće montirati u skupinama prašine IIIC, IIIB i IIIA.

7.1.3.1. Zona 20

Samosigurni izlazni krugovi smiju voditi u zonu 20.

7.1.3.2. Zona 22

Uredaj je moguće instalirati u zonu 22.

8. Kućišta i oklopljenja za zaštitu od okoline

Za osiguranje stupnja zaštite:

- Kućište ne smije biti oštećeno, iskrivljeno ili korodirano.
- Sve brtve moraju biti ispravne i pravilno postavljene.
- Svi vijci na kućištu/poklopцу kućišta moraju biti zategnuti na odgovarajući zatezni moment.
- Sve kabelske uvodnice moraju imati dimenzije u skladu promjerima ulaznih kabela.
- Sve kabelske uvodnice moraju se zategnuti na odgovarajući zatezni moment.
- Sve neiskorištene kabelske uvodnice moraju biti zabrtvljene i zatvorene odgovarajućim brtvenim ili zaustavnim čepovima.

8.1. RD0-FB-Ex4.*

Uredaj je dopušteno instalirati i koristiti isključivo u oklopljenjima za zaštitu od okoline koja

- zadovoljavaju zahtjeve za kućišta za zaštitu od okoline definirane standardom IEC/EN 60079-0,
- koja imaju stupanj zaštite IP54 sukladno standardu IEC/EN 60529.

9. Rad, održavanje, popravak

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uređajem.

U slučaju kvara uređaj obavezno zamijenite originalnim uređajem.

10. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Sačuvajte originalnu ambalažu. Uredaj obavezno pohranujte i prevezite u originalnoj ambalaži.

Uredaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ugradenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.