

Lietošanas pamācība

1. Marķējums

Bullet WirelesHART adapters
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1
EK tipa apstiprinājuma sertifikāts: FM 11 ATEX 0019 X
II 1 G Ex ia IIC T6/T5 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T95 °C Da
Sertifikāts: FM 11 ATEX 0068 X
II 3 G Ex nA IIC T6/T5 Gc
FM apstiprinājums: CoC3040786(C)
I klase, 0. zona, (A)Ex ia IIC T6/T5 Ga
I klase, 2. zona, (A)Ex nA IIC T6/T5 Gc
I klase, 20. zona, (A)Ex ia IIIC T95°C Da
I klase, 1. nodala, A - D grupas
II klase, 1. nodala, E - G grupas
III klase
I klase, 2. nodala, A - D grupas
IECEx apstiprinājums: IECEx FMG 11.0010X
Ex ia IIC T6/T5 Ga
Ex nA IIC T6/T5 Gc
Ex ia IIIC T95°C Da

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Vācija

2. Derīgums

Uz konkrētiem šajā lietošanas pamācībā minētiem procesiem un pamācībām attiecas īpaši noteikumi, lai garantētu ekspluatācijas personāla drošību.

Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu atbild iekārtas operators.

Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.

3. Atsauce uz papildokumentiem

Ievērojiet likumus, standartus un direktīvas, kas ir piemērojamas paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai. Ievērojiet Direktīvu 1999/92/EK par bīstamām zonām.

Attiecīgās datu lapas, pamācības, ES atbilstības deklarācijas, ES tipa pārbaudes sertifikāti, sertifikāti un atbilstīgie kontroles rasējumi (skatiet datu lapu) ir neatnemama šī dokumenta daļa. Šo informāciju atradīsiet vietnē www.pepperl-fuchs.com.

Tā kā dokumenti tiek regulāri pārskatīti, tajā pastāvīgi tiek veiktas izmaiņas. Lūdzu, skatiet tikai jaunāko versiju, kas ir atrodama vietnē www.pepperl-fuchs.com.

4. Paredzētais lietošanas veids

Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam. Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku un ražotājs būs atbrīvots no atbildības.

Lietojet ierīci tikai norādītajā apkārtējās temperatūras diapazonā.

Ierīce tiek izmantota kontroles un mērījumu tehnoloģijā (C&I technology) datu bezvadu pārsūtīšanai no HART ierīces.

Nemiet vērā attiecīgajā dokumentācijā norādīto savienoto ierīču paredzēto lietošanas veidu.

5. Neatbilstoša izmantošana

Ja ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam, netiek nodrošināta personāla un iekārtas aizsardzība.

6. Uzstādīšana un instalācija

Pirms iekārtas uzstādīšanas, instalācijas un nodošanas ekspluatācijā jums ir jāiepazīstas ar ierīci un uzmanīgi jāizlasa lietošanas pamācība.

Neuzstādīt ierīci vietās, kurās var būt agresīva atmosfēra.

Neuzstādīt bojātu vai netīru ierīci.

Nepielaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās uzlādes ierīces montāžas vai izmantošanas laikā.

Ja ierīce jau ir izmantota vispārīgās elektroinstalācijās, to vairs nedrīkst uzstādīt elektroinstalācijās, kas tiek izmantotas kopā ar bīstamajām zonām.

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Spriegumam pieslēgtu pašnedrošu kēžu pievienošana vai atvienošana ir atļauta tikai tad, ja vide nav potenciāli sprādzienbīstama.

Ja kēdes ar aizsardzības veidu Ex i tiek izmantotas ar pašnedrošām kēdēm, tās turpmāk nedrīkst izmantot kā kēdes ar aizsardzības veidu Ex i.

Uz 2400 MHz aprīkojuma izmantošanu attiecas vietējie ierobežojumi.

Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā pārliecinieties, vai vietējie ierobežojumi pielauj tās izmantošanu.

Savienojot pašdrošas laukas ierīces ar pašdrošām saistītās aparātūras kēdēm, ievērojiet lauka ierīces un saistītās aparātūras attiecīgās maksimālās vērtības, kas ir saistītas ar aizsardzību pret sprādzieniem (pašdrošuma pārbaude). Ievērojiet arī standartu IEC/EN 60079-14 un IEC/EN 60079-23 prasības.

Saglabājiet attālumus starp visām pašnedrošām kēdēm un pašdrošām kēdēm saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Nodrošiniet attāluma starp divām pašdrošām blakus esošām kēdēm atbilstību saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Ja attiecībā uz kopējo induktivitāšu un kapacitāšu vienlaicīgu parādīšanos nav norādītas nekādas L_o un C_o vērtības, piemērojams šāds noteikums.

- Norādītā L_o un C_o tiek izmantota, ja ir spēkā viens no turpmāk norādītajiem nosacījumiem:

• Kēde ir izplatījusi induktivitātes un kapacitātes tikai, piemēram, kabeļos un savienojuma līnijās.

• Kēdes L_i (izņemot kabeli) kopējā vērtība ir < 1 % no norādītās L_o vērtības.

• Kēdes C_i (izņemot kabeli) kopējā vērtība ir < 1 % no norādītās C_o vērtības.

- Ne vairāk kā 50 % no norādītās L_o un C_o vērtības tiek izmantoti, ja ir spēkā turpmāk norādītie nosacījumi:

Kēdes L_i (izņemot kabeli) kopējā vērtība ir ≥ 1 % no norādītās L_o vērtības.

Kēdes C_i (izņemot kabeli) kopējā vērtība ir ≥ 1 % no norādītās C_o vērtības.

- I, IIA un IIB grupas gāzu samazinātā kapacitāte nedrīkst pārsniegt 1 μF (ieskaitot kabeli). II C grupas gāzu samazinātā kapacitāte nedrīkst pārsniegt 600 nF vērtību (ieskaitot kabeli).

Nodrošiniet īslaicīgu aizsardzību. Nodrošiniet, lai īslaicīgās aizsardzības maksimālā vērtība nepārsniegtu 140 % no nominālā sprieguma.

Nodrošiniet skrūvju savilces griezes momentu.

Ierīce nodrošina zemējuma spaili, pie kuras ir jāpievieno ekvipotenciāla savienojuma vadītājs ar minimālo šķērsgriezumu 4 mm².

Nodrošiniet zemējuma prasību izpildi aizsardzības veidam Ex i saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Saistītajai aparātūrai ir jānodrošina raksturlielums, ko ierobežo rezistors.

Neizdzēšami atzīmējiet norādītajam lietojumam izvēlēto aizsardzības veidu. Lai to izdarītu, izmantojiet atzīmes rūtiņu tehnisko datu plāksnē. Šo atzīmi ir aizliegts vēlāk mainīt.

Ierīce satur alumīniju. Tāpēc tiek uzskatīts, ka ierīce rada trieciena vai berzes izraisītas aizdegšanās risku. Uzstādīšanas un ekspluatācija laikā sargājiet ierīci no triecieniem un berzes.

Pārliecinieties, ka kanāls nodrošina vajadzīgo aizsardzības līmeni.

Izmantojiet blīvējumus, kas ir piemēroti norādītajam lietojumam.

Prasības attiecībā uz kabeliem un savienojuma līnijām

Ievērojiet attiecīgajā bīstamās zonas sertifikātā norādīto atļautā kabeļa veidu un kabeļa garumu.

Attiecībā uz pašdrošuma pārbaudi ievērojiet šīs ierīces un citu kēde saslēgto ierīču maksimālo pielaujamo ārējo kapacitāti.

Ārēja kapacitāte C_o	22 μF
------------------------	------------

Uzstādīt kabeļus un kabeļievadus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskai bīstamībai.

Aizsargājiet kabeļus un kabeļievadus pret stiepes slodzi un griezes spriegumu vai izmantojiet sertificētus kabeļievadus.

Neizmantotiem kabeļiem un savienojuma līnijām ir jābūt savienotām ar spailēm vai drošā veidā atsaitētām un izolētām.

Prasības attiecībā uz kabeļievadiem

Izmantojiet tikai tādus kabeļievadus, kas ir sertificēti kā piemēroti konkrētajam lietojumam.

Izmantojiet tikai tādus kabeļievadus, kuru ekspluatācijas temperatūras diapazons ir piemērots konkrētajam lietojumam.

Kabeļievadiem izmantojiet tikai atbilstošā diametra ienākošos kabeļus. Pārliecinieties, ka kabeļievadi nodrošina vajadzīgo aizsardzības līmeni.

7. Izmantošana, apkope, remonts

Neremontējet, nemainiet ierīci un nemanipulējet ar to.

Bojāuma gadījumā vienmēr aizstājet ierīci ar oriģinālo ierīci.

Kad ierīce tiek izmantota, vienmēr nodrošiniet vismaz 20 cm attālumu līdz ierīces antenai. Tas attiecas arī uz jebkuru personu, kas atrodas ierīces tuvumā.

8. Piegāde, transports, nodošana atkritumos

Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts.

Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces, kā arī to, vai šīs preces ir tās pašas, kuras pasūtījāt.

Saglabājiet oriģinālo iepakojumu. Vienmēr uzglabājiet un transportējiet ierīces oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā vidē. Nemiet vērā pieļaujamos apkārtējās vides apstākļus (skatiet datu lapu).

Ierīces, iepakojuma un iespējamās iekļautās baterijas ir jānodod atkritumos saskaņā ar attiecīgas valsts piemērojamajiem tiesību aktiem un pamatnostādnēm.