

Upute za upotrebu

VisuNet IXD daljinski nadzor / VisuNet IXD osobno računalo RM-IXD2100* / PC-IXD2100*	Prilagodite brtveći dio kabelske uvodnice korištenim kabelima i spojnim vodovima. Provjerite jesu li sve kabelske uvodnice u dobrom stanju i jesu li pravilno zategnute.
Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka	Upotrebljavajte isključivo kabelske uvodnice s rasponom temperature prikladnim za primjenu. Nemojte oštetiiti odušnik. Nemojte prekriti odušnik.
ATEX: CML 18ATEX5074X ⊗ II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb ⊗ II 2D Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db	Zahtjevi za kable i spojne vodove Prilikom instalacije kabela i spojnih vodova poštujte sljedeće točke: Kable i spojne vodove instalirajte tako da ih zaštite od ultraljubičastog zračenja. Kable i spojne vodove instalirajte tako da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima. Dielektrična čvrstoča izolacije mora biti najmanje 500 V sukladno standardu IEC/EN 60079-14. Poštujte dopuštene poprečne presjeke jezgre vodiča. Obratite pažnju duljinu skidanja izolacije. Prilikom instalacije vodiča izolacija mora dosezati stezaljku. Prilikom korištenja višežičnih sukanih vodiča učvrstite završne stopice na krajevima vodiča. Poštujte najmanje dopuštene polumjere savijanja vodiča. Nazivni poprečni presjek jezgre priključenog vodiča je 2,5 mm ² (puni, fino sukani višežični i sukani višežični).
IECEx: IECEx CML 18.0045X Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db	Nekorišteni kabeli i spojni vodovi moraju se priključiti na stezaljke ili čvrsto povezati i odvojiti. Prilikom povezivanja samosigurnih uređaja sa samosigurnim krugovima odgovarajućih aparata poštujte maksimalne vrijednosti za zaštitu od eksplozije (potvrda samosigurnosti). Poštujte standarde IEC/EN 60079-14 ili IEC/EN 60079-25. Povežite samo uređaj koji je u skladu sa standardom IEC/EN 60950-1 i dizajniran je kao sustav sigurnosnog malog napona (SELV). Provjerite jesu li postavljeni svi zatezači. Poštujte zatezne momente vijaka. Dielektrična čvrstoča izolacije samosigurnih krugova u odnosu na druge samosigurne krugove i plastičnu mazu biti najmanje 500 V u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14. Metalni dijelovi kućišta su obloženi. Ako trebate vodljivu vezu, oblogu zaobidite na prikladan način. Sigurnosne oznake nalaze se na isporučenoj nazivnoj pločici. Provjerite postoji li nazivna pločica i je li čitljiva. U obzir uzmite uvjete okoline. Kućište nema stezaljku uzemljenja. Kućište je uzemljeno trajnom vezom s kućištem zaslona. Provjerite postoji li vanjsko uzemljenje, je li u dobrom stanju te je li oštećeno ili korodirano. Provjerite jesu li stezaljke u dobrom stanju te jesu li oštećene ili korodirane. Radna lokacija mora imati dovoljan kapacitet poda za opterećenje. Za montažu oklopjenja na beton koristite sidra. Za montažu oklopjenja na čelični okvir koristite montažni materijal otporan na vibracije. Zaštite uređaj od dugotrajnih ili pretjeranih vibracija. Uredaj je težak. Poduzmite odgovarajuće mjere oprezu za postupak montaže kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenja imovine. Izbjegavajte elektrostatske naboje koji mogu uzrokovati elektrostatsko pražnjenje tijekom instalacije, rada ili održavanja uređaja. Izbjegavajte nedopustivo visoko elektrostatsko nabijanje kabela i spojnih vodova. Poštujte maksimalne dopuštene duljine kabela i spojnih vodova. Metalne komponente kućišta obuhvatite izjednačavanjem potencijala. Elektrostatski naboje prilikom pražnjenja predstavljaju opasnost od požara. Poštujte upute za instalaciju prema normi IEC/EN 60079-14. Poštujte upute za instalaciju prema normi IEC/EN 60079-25. Izjednačavanje potencijala mora se ostvariti duž samosigurnih krugova. Sve izložene i nenapajane metalne dijelove priključite na zaštitni vodič. Uredaj nije prikladan za razdvajanje opasnih područja. Kućište je uzemljeno. Na taj priključak uzemljenja spojite vodič za izjednačavanje potencijala minimalnog poprečnog presjeka od 4 mm ² . Uredaj je moguće instalirati u skupinu plinova IIC. Poklopac je dopušteno skidati samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere. Uredaj se prije instalacije i održavanja mora odvojiti od napajanja. Napajanje je dopušteno uključiti tek nakon što su svi krugovi neophodni za rad potpuno sastavljeni i povezani. Ako se krugovi s vrstom zaštite Ex ic koriste s krugovima bez samosigurnosti, više ih nije dopušteno koristiti kao krugove s vrstom zaštite Ex i. Ako se uređaj koristi u krugu Ex ic s naponom U_0 većim od napona U_i specificiranog za vrstu zaštite Ex ia ili Ex ib, uređaj više nije dopušteno priključivati na krugove sa zaštitom Ex ia ili Ex ib. Prilikom povezivanja samosigurnih vanjskih uređaja sa samosigurnim krugovima pridruženih aparata poštujte navedene vršne vrijednosti za protueksplozisku zaštitu vanjskog uređaja i pridruženog aparata (potvrda samosigurnosti). Takoder poštujte standarde IEC/EN 60079-14 i IEC/EN 60079-25.

Pojedinosti o primjenjenoj stvarnoj vrsti zaštite potražite na nazivnoj pločici uređaja.
Stvarnu vrstu zaštite ili moguća ograničenja potražite u tehničkim podacima odgovarajućih instaliranih komponenti.
Napajanje uređaja mora ispunjavati zahtjeve sigurnosnog malog napona (SELV) ili uzemljenoj sigurnosnog malog napona (PELV).

1. Važenje

Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, izjave o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi (pogledajte podatkovnu tablicu), sastavni su dio ovog dokumenta. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com. Specifični postupci i upute u ovom priručniku za upotrebu zahtjevaju ispunjavanje posebnih zahtjeva kako bi se jamčila sigurnost radnog osoblja.

Dokument je zbog neprekidnih revidiranja podložan stalnim promjenama. Koristite isključivo najnoviju ažuriranu verziju koju možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada. Poštujte direktivu 1999/92/EC za opasna područja. Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada.

Za odnos priključene vrste kruga, maksimalne dopuštene okolne temperature, temperaturnog razreda i efektivnih unutarnjih induktivnih otpora pogledajte odgovarajući certifikat ispitivanja u skladu s EZ direktivama.

2. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

3. Namjena

Jedinice VisuNet IXD* upotrebljavaju se kao sustav za zaštitu od eksplozije za upravljanje, rad i vizualiziranje proizvodnje i proizvodnih procesa u opasnim područjima zone 1, skupine zapaljivih tvari IIC, zone 21 skupine prašine IIIC prema oznaci vrste na osnovu koda tipa.

Odobrena je isključivo prikladna i namjenska upotreba uređaja.

Zanemarivanje ovih uputa ponistiava sva jamstva i oslobođava proizvođača od svih odgovornosti.

Uredaj upotrebljavajte isključivo u navedenim uvjetima okoline i radnim uvjetima.

Namjenu priključenih uređaja potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.

Namjenu instaliranih uređaja potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.

Uredaj je električni aparat namijenjen za opasna područja.

Uredaji za koje vrijede posebni uvjeti imaju oznaku X na kraju broja certifikata.

4. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

Uredaj nije prikladan za odvajanje samosigurnih krugova od krugova bez samosigurnosti.

5. Montaža i instalacija

Prije montaže, instalacije i puštanja u rad upoznajte se s uređajem i pažljivo pročitajte upute za upotrebu.

Koristite materijale za montažu prikladne za pouzdano osiguravanje uređaja.

Koristite isključivo pribor koji navodi proizvođač.

Uredaj se prije instalacije i održavanja mora odvojiti od napajanja.

Napajanje je dopušteno uključiti tek nakon što su svi krugovi neophodni za rad potpuno sastavljeni i povezani.

Zaštite krug od prenapona (npr. munje).

Koristite samo jedan spojni vod po otvoru.

Upotrebljavajte samo jedan vodič po stezaljki.

Prilagodite brtveći dio kabelske uvodnice korištenim kabelima i spojnim vodovima.

Provjerite jesu li sve kabelske uvodnice u dobrom stanju i jesu li pravilno zategnute.

Upotrebljavajte isključivo kabelske uvodnice s rasponom temperature prikladnim za primjenu.

Nemojte oštetiiti odušnik.

Nemojte prekriti odušnik.

Zahtjevi za kable i spojne vodove

Prilikom instalacije kabela i spojnih vodova poštujte sljedeće točke:
Kable i spojne vodove instalirajte tako da ih zaštite od ultraljubičastog zračenja.

Kable i spojne vodove instalirajte tako da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima.

Dielektrična čvrstoča izolacije mora biti najmanje 500 V sukladno standardu IEC/EN 60079-14.

Poštujte dopuštene poprečne presjeke jezgre vodiča.

Obratite pažnju duljinu skidanja izolacije.

Prilikom instalacije vodiča izolacija mora dosezati stezaljku.

Prilikom korištenja višežičnih sukanih vodiča učvrstite završne stopice na krajevima vodiča.

Poštujte najmanje dopuštene polumjere savijanja vodiča.

Nazivni poprečni presjek jezgre priključenog vodiča je 2,5 mm² (puni, fino sukani višežični i sukani višežični).

Nekorišteni kabeli i spojni vodovi moraju se priključiti na stezaljke ili čvrsto povezati i odvojiti.

Prilikom povezivanja samosigurnih uređaja sa samosigurnim krugovima odgovarajućih aparata poštujte maksimalne vrijednosti za zaštitu od eksplozije (potvrda samosigurnosti). Poštujte standarde IEC/EN 60079-14 ili IEC/EN 60079-25.

Povežite samo uređaj koji je u skladu sa standardom IEC/EN 60950-1 i dizajniran je kao sustav sigurnosnog malog napona (SELV).

Provjerite jesu li postavljeni svi zatezači.

Poštujte zatezne momente vijaka.

Dielektrična čvrstoča izolacije samosigurnih krugova u odnosu na druge samosigurne krugove i plastičnu mazu biti najmanje 500 V u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14.

Metalni dijelovi kućišta su obloženi. Ako trebate vodljivu vezu, oblogu zaobidite na prikladan način.

Sigurnosne oznake nalaze se na isporučenoj nazivnoj pločici i je li čitljiva. U obzir uzmite uvjete okoline.

Kućište nema stezaljku uzemljenja. Kućište je uzemljeno trajnom vezom s kućištem zaslona.

Provjerite postoji li vanjsko uzemljenje, je li u dobrom stanju te je li oštećeno ili korodirano.

Provjerite jesu li stezaljke u dobrom stanju te jesu li oštećene ili korodirane.

Radna lokacija mora imati dovoljan kapacitet poda za opterećenje.

Za montažu oklopjenja na beton koristite sidra. Za montažu oklopjenja na čelični okvir koristite montažni materijal otporan na vibracije.

Zaštite uređaj od dugotrajnih ili pretjeranih vibracija.

Uredaj je težak. Poduzmite odgovarajuće mjere oprezu za postupak montaže kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenja imovine.

Izbjegavajte elektrostatske naboje koji mogu uzrokovati elektrostatsko pražnjenje tijekom instalacije, rada ili održavanja uređaja.

Izbjegavajte nedopustivo visoko elektrostatsko nabijanje kabela i spojnih vodova.

Poštujte maksimalne dopuštene duljine kabela i spojnih vodova.

Metalne komponente kućišta obuhvatite izjednačavanjem potencijala.

Elektrostatski naboje prilikom pražnjenja predstavljaju opasnost od požara.

Poštujte upute za instalaciju prema normi IEC/EN 60079-14.

Poštujte upute za instalaciju prema normi IEC/EN 60079-25.

Izjednačavanje potencijala mora se ostvariti duž samosigurnih krugova.

Sve izložene i nenapajane metalne dijelove priključite na zaštitni vodič.

Uredaj nije prikladan za razdvajanje opasnih područja.

Kućište je uzemljeno. Na taj priključak uzemljenja spojite vodič za izjednačavanje potencijala minimalnog poprečnog presjeka od 4 mm².

Uredaj je moguće instalirati u skupinu plinova IIC.

Poklopac je dopušteno skidati samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Uredaj se prije instalacije i održavanja mora odvojiti od napajanja.

Napajanje je dopušteno uključiti tek nakon što su svi krugovi neophodni za rad potpuno sastavljeni i povezani.

Ako se krugovi s vrstom zaštite Ex ic koriste s krugovima bez samosigurnosti, više ih nije dopušteno koristiti kao krugove s vrstom zaštite Ex i.

Ako se uređaj koristi u krugu Ex ic s naponom U_0 većim od napona U_i specificiranog za vrstu zaštite Ex ia ili Ex ib, uređaj više nije dopušteno priključivati na krugove sa zaštitom Ex ia ili Ex ib.

Prilikom povezivanja samosigurnih vanjskih uređaja sa samosigurnim krugovima pridruženih aparata poštujte navedene vršne vrijednosti za protueksplozisku zaštitu vanjskog uređaja i pridruženog aparata (potvrda samosigurnosti). Takoder poštujte standarde IEC/EN 60079-14 i IEC/EN 60079-25.

Prilikom priključivanja uređaja na samosigurni aparat poštujte maksimalne vrijednosti uređaja.

Održavajte udaljenosti između svih krugova bez samosigurnosti i samosigurnih krugova propisane standardom IEC/EN 60079-14.

Poštujte udaljenosti između dva susjedna samosigurna kruga propisane standardom IEC/EN 60079-14.

Krugovi samosigurnih aparata mogu se uvoditi u opasna područja, pri tome se posebno pažnja mora posvetiti održavanju udaljenosti od svih krugova bez samosigurnosti u skladu sa standardom IEC/EN 60079-14.

Poštujte zahtjeve za uzemljenje za vrstu zaštite Ex i prema standardu IEC/EN 60079-14.

6. Kućišta i oklopljenja za zaštitu od okoline

Ako su potrebna dodatna oklopljenja za zaštitu od okoline, tijekom instalacije u obzir se moraju uzeti sljedeće točke:

- Stupanj zaštite prema IEC/EN 60529
- Otpornost na svjetlost prema IEC/EN 60079-0
- Otpornost na udarce prema IEC/EN 60079-0
- Otpornost na kemijska sredstva prema IEC/EN 60079-0
- Toplinska izdržljivost prema IEC/EN 60079-0
- Elektrostatika prema IEC/EN 60079-0

Oklopljenje za zaštitu od okoline montirajte tako da su svi izvodi iz kućišta, npr. kabelske uvodnice i odušnici usmjereni prema dolje.

Nakon postavljanja poklopca provjerite jesu li svi zatezači potpuno zategnuti.

Uređaje montirajte tako da zadovoljavaju navedeni stupanj zaštite prema standardu IEC/EN 60529.

Oklopljenje ne smije biti oštećeno, iskriviljeno ili korodirano.

Za osiguranje stupnja zaštite:

- Kućište ne smije biti oštećeno, iskriviljeno ili korodirano.
- Sve brtve moraju biti ispravne i pravilno postavljene.
- Svi vijci na kućištu/poklopcu kućišta moraju biti zategnuti na odgovarajući zatezni moment.
- Sve kabelske uvodnice moraju imati dimenzije u skladu promjerima ulaznih kabela.
- Sve kabelske uvodnice moraju se zategnuti na odgovarajući zatezni moment.
- Sve neiskorištene kabelske uvodnice moraju biti zabrtvljene i zatvorene odgovarajućim brtvenim ili zaustavnim čepovima.

Za kabelske uvodnice koristite isključivo kable odgovarajućih promjera.

Sve neiskorištene kabelske uvodnice zatvorite odgovarajućim brtvenim čepovima.

Sve neiskorištene otvore na oklopljenju zatvorite odgovarajućim čepovima.

7. Rad, održavanje, popravak

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uređajem.

Nemojte upotrebljavati oštećen ili prljav uređaj.

Ako je uređaj ugrađen u potencijalno eksplozivnu atmosferu, u pravilnim razmacima očistite slojeve prašine veće od 5 mm.

U slučaju kvara uređaj obavezno zamijenite originalnim uređajem.

U slučaju kvara popravak uređaja obavezno izvodi tvrtka Pepperl+Fuchs.

Poštujte oznake upozorenja.

Zabranjeno je uklanjati oznake upozorenja.

Uređaj se tijekom rada može jako zagrijati. Za zaštitu uređaja od prekomernog zagrijavanja pri njegovoj ugradnji pazite na potrebne udaljenosti i osigurajte dostatnu ventilaciju.

Prije priključivanja ili odvajanja stezaljki odspojite uređaj.

Nakon isključenja napajanja uređaja, prije nego što otvorite poklopac uređaja mora proći navedeno vrijeme čekanja.

Ako je uređaj potrebno čistiti u opasnom području, upotrebljavajte isključivo čistu vlažnu krušu kako biste izbjegli elektrostatsko pražnjenje.

Poštujte standard IEC/EN 60079-17 za održavanje i pregled.

U certifikatu ispitivanja u skladu s EZ direktivama pronađite temperaturne raspone razreda temperature.

Uređaj koristite isključivo s zatvorenim odjeljkom sa stezaljkama sa zaštitom Ex e.

Prije otvaranja odjeljka sa stezaljkama očistite prašinu.

8. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Uređaj obvezno pohranjujte i prevozite u originalnoj ambalaži.

Uređaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopušteno uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ugrađenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.