

# Upute za upotrebu

## 1. Označavanje

Ručni čitač s kablom, 1-D IDM-Z2-160-D-1D-J2-SU-*-N0
Razina zaštite opreme Gc ATEX certifikat: IBExU 19 ATEX B016 X ATEX oznaka: ☒ II 3G Ex ic IIC T4 Gc Certifikat IECEEx: IECEEx IBE 19.0026X Oznaka IECEEx: Ex ic IIC T4 Gc
Razina zaštite opreme Dc ATEX certifikat: IBExU 19 ATEX B016 X ATEX oznaka: ☒ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc Certifikat IECEEx: IECEEx IBE 19.0026X Oznaka IECEEx: Ex ic IIIC T135°C Dc
Ručni čitač s kablom, 2-D IDM-Z2-260-D-2D-J2-S1-N-N0
Razina zaštite opreme Gc ATEX certifikat: IBExU 19 ATEX B016 X ATEX oznaka: ☒ II 3G Ex ic IIB T4 Gc Certifikat IECEEx: IECEEx IBE 19.0026X Oznaka IECEEx: Ex ic IIB T4 Gc
Razina zaštite opreme Dc ATEX certifikat: IBExU 19 ATEX B016 X ATEX oznaka: ☒ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IECEEx certifikat: IECEEx IBE 19.0026X Oznaka IECEEx: Ex ic IIIC T135°C Dc

Slova šifre vrste označena s \* zamjeni su tekst za verzije uređaja.

Grupa Pepperl+Fuchs Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka Internet: <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a>
---

## 2. Važenje

Specifični postupci i upute u ovom priručniku za upotrebu zahtijevaju ispunjavanje posebnih zahtjeva kako bi se jamčila sigurnost radnog osoblja.

## 3. Ciljna grupa, osobljje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.  
Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

## 4. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada. Pridržavajte se Direktive 1999/92/EC tijekom rada u opasnim područjima.  
Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada.  
Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, izjave o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi (pogledajte podatkovnu tablicu), sastavni su dio ovog dokumenta. Te informacije možete pronaći na [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com). Za odnos priključene vrste kruga, maksimalne dopuštene okolne temperature, temperaturnog razreda i efektivnih unutarnjih induktivnih otpora pogledajte odgovarajući certifikat.

Dokument je zbog neprekidnih revidiranja podložan stalnim promjenama. Koristite isključivo najnoviju ažuriranu verziju koju možete pronaći na [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

## 5. Namjena

Odobrena je isključivo prikladna i namjenska upotreba uređaja.  
Zanemarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i osloboda proizvođača od svih odgovornosti.  
Ručni čitač omogućuje prikupljanje podataka u iznimno zahtjevnim uvjetima. Uredaj osigurava pouzdano očitavanje 1-D crtičnih kodova i/ili 2-D matričnih kodova. Uredaj je namijenjen za primjene u industriji.  
Rad uređaja dopušten je isključivo u navedenom rasponu temperature okoline i relativnoj vlažnosti bez kondenzacije.  
Uredaj upotrebljavajte isključivo u navedenim uvjetima okoline i radnim uvjetima.  
Namjenu priključenih uređaja potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.

Uredaj je električni aparat namijenjen za opasna područja.

Uredaji za koje vrijede posebni uvjeti upotrebe imaju oznaku X na kraju broja certifikata.

## 6. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

## 7. Montaža i instalacija

Koristite isključivo pribor koji navodi proizvođač.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Ako se krugovi s vrstom zaštite Ex i koriste s krugovima bez samosigurnosti, više ih nije dopušteno koristiti kao krugove s vrstom zaštite Ex i.

Pridržavajte se preduvjeta za uzemljenje za vrstu zaštite Ex i u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Dielektrična čvrstoča izolacije samosigurnih krugova u odnosu na druge samosigurne krugove i plašt mora biti najmanje 500 V i u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Izjednačavanje potencijala mora se ostvariti duž samosigurnih krugova.

### Zahtjevi za kabele i spojne vodove

Poštujte maksimalne dopuštene duljine kabela i spojnih vodova.

Dielektrična čvrstoča izolacije mora biti najmanje 500 V u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Poštujte dopuštene poprečne presjeke jezgre vodiča.

Obratite pažnju duljinu skidanja izolacije.

Poštujte najmanje dopuštene polumjere savijanja vodiča.

### Zahtjevi za elektrostatiku

Izbjegavajte elektrostatske naboje koji mogu uzrokovati elektrostatsko pražnjenje tijekom instalacije, rada ili održavanja uređaja.

Izbjegavajte nedopustivo visoko elektrostatsko nabijanje kabela i spojnih vodova.

Elektrostatski naboje prilikom pražnjenja predstavljaju opasnost od požara.

## 8. Rad, održavanje, popravak

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

Pri održavanju i pregledu pridržavajte se norme IEC/EN 60079-17.

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uređajem.

Nemojte upotrebljavati oštećen ili prljav uređaj.

U slučaju kvara uređaj obavezno zamjenite originalnim uređajem.

U slučaju kvara popravak uređaja obavezno izvodi tvrtka Pepperl+Fuchs. Ako je uređaj ugrađen u potencijalno eksplozivnu atmosferu, u pravilnim razmacima očistite slojeve prašine veće od 5 mm.

Poštujte oznake upozorenja.

Zabranjeno je uklanjati oznake upozorenja.

Ako je uređaj potrebno čistiti u opasnom području, upotrebljavajte isključivo čistu vlažnu krpu kako biste izbjegli elektrostatsko pražnjenje.

## 9. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Sačuvajte originalnu ambalažu. Uredaj obavezno pohranujite i prevezite u originalnoj ambalaži.

Uredaj pohranujite na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ugrađenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.