

Upute za upotrebu

1. Označavanje

Prenaponska zaštita za Ethernet-APL za terensku montažu F*-LBAS-IA1*
Certifikat ATEX: TÜV 22 ATEX 8786 X Oznaka ATEX: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb, II 2 (1) D Ex ia [ia Da] IIIC T80°C Db, I M2 (M1) Ex ia [ia Ma] I Mb, II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb, I M2 Ex db eb mb I Mb, II 2 (1) G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Certifikat IECEx: IECEx TUR 22.0017X Oznaka IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb, Ex ia [ia Da] IIIC T80°C Db, Ex ia [ia Ma] I Mb, Ex db eb mb IIC T6 Gb, Ex db eb mb I Mb, Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Slova šifre vrste označena s * zamjeni su tekst za verzije uređaja. Točnu oznaku uređaja možete pronaći na nazivnoj pločici.

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada.

Prilikom primjene u rudarstvu poštujte zakone, standarde i direktive koji se primjenjuju za mjesta rudarskih radova.

Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, deklaracije o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi, nadopunjavaju ovaj dokument. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Dokument je zbog neprekidnih revidiranja podložan stalnim promjenama. Koristite isključivo najnoviju ažuriranu verziju koju možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Za pristup toj dokumentaciji unesite naziv proizvoda, tj. šifru tipa, ili jedinični broj na proizvodu u polje za pretraživanje mrežne stranice.

Za specifične informacije o uređaju kao što je godina konstruiranja, skenirajte QR kod na uređaju. Kao alternativu, unesite serijski broj u polje za pretraživanje serijskog broja na web-mjestu "www.pepperl-fuchs.com".

4. Namjena

Uredaj je namijenjen za zaštitu opreme od neizravnih učinaka munje ili drugih prijelaznih prenapona.

5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

6. Montaža i instalacija

Prije montaže, instalacije i puštanja u rad upoznajte se s uređajem i pažljivo pročitajte upute za upotrebu.

Nemojte montirati oštećen ili prljav uređaj.

Prilikom montaže i instalacije uređaja pratite uvjete okoliša i radne uvjete. Rad uređaja dopušten je isključivo u navedenom rasponu temperature okoline i relativnoj vlažnosti bez kondenzacije.

Samosigurni izlazni krugovi smiju voditi u zonu 0.

Samosigurni izlazni krugovi smiju voditi u zonu 20.

Samosigurni krugovi mogu voditi u rudarska područja za koja su potrebni uređaji s razinom zaštite opreme Ma.

Uredaj je moguće instalirati u zonu 1.

Uredaj je moguće instalirati u zonu 21.

Samosigurni krugovi mogu voditi u rudarska područja za koja su potrebni uređaji s razinom zaštite opreme Mb.

Uredaj je moguće instalirati u skupine plinova IIC, IIB i IIA.

Uredaj je moguće montirati u skupinama prašine IIIC, IIIB i IIIA.

Uredaj je moguće instalirati u skupinu za rudarstvo I.

Prikљucivanje ili odspajanje napajanih samosigurnih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

7. Opasno područje

Pridržavajte se posebnih uvjeta upotrebe.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu s normom IEC/EN 60079-14.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu s normom IEC/EN 60079-25.

Pridržavajte se uputa za montažu u skladu s normom IEC/EN TS 60079-47.

Razinu zaštite određuje priključeni samosigurni krug.

Uredaj ne mijenja stupanj zaštite kruga.

Dielektrična čvrstoća od najmanje 500 V AC za samosigurne krugove ograničena je prenaponskom zaštitom.

Odgovarajućim sredstvima onemogućite popuštanje uređaja.

Učvrstite spoj tako da ga je moguće odspojiti isključivo alatom.

Metalne komponente kućišta obuhvatite izjednačavanjem potencijala.

Uredaj je konstruiran za montažu na oklopjenje, u vrstu zaštite Ex^d.

Za montažu na kućište s vrstom zaštite Ex d mehanički spoj s kućištem mora imati najmanje 5 okreta navoja.

Ako uređaj montirate na oklopjenje s vrstom zaštite Ex d, poštujte maksimalni dopušteni tlak eksplozije (referentni tlak) na oklopjenju.

Uredaj je konstruiran za montažu na oklopjenje, u vrstu zaštite Ex^e.

Za montažu na kućište s vrstom zaštite Ex e navoj mora pružati stupanj zaštite IP54.

Montirajte uređaj tako da nezaštićenu površinu s lijevanom smolom zaštitite od mehaničkih oštećenja.

7.1.

Zahtjevi za uvodnice

Upotrebjavajte brtvenu traku od PTFE (teflona).

Brtvenu traku u dovoljno slojeva čvrsto namotajte oko vanjskog navoja uređaja.

Parametre "brtvene" trake potražite u dodatnoj dokumentaciji.

Kada uređaj uvijete u kućište, provjerite je li brtvena traka još čvrsta.

Pri odvijanju navoja obavezno zamjenite brtvenu traku.

Brtvenu traku postavite na mjesto na navoju gdje je potrebno brtvljenje.

8. Rad, održavanje, popravak

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uređajem.

Nemojte upotrebljavati oštećen ili prljav uređaj.

U slučaju kvara uređaj obavezno zamjenite originalnim uređajem.

9. Povrat

Prije povrata uređaja tvrtki Pepperl+Fuchs poduzmite sljedeće mjere opreza.

S uređaja uklonite sve prilijepljene ostatke. Takvi ostaci mogu ugroziti zdravlje.

Popunite obrazac "Izjava o onečišćenju" ("Declaration of Contamination"). Obrazac možete pronaći na stranici s pojedinostima proizvoda na www.pepperl-fuchs.com.

Popunjeni obrazac "Izjava o onečišćenju" priložite uređaju.

Tvrtka Pepperl+Fuchs vraćeni uređaj može pregledati i popraviti samo ako je povrat obuhvaća obrazac.

Uredaju po potrebi priložite posebne upute za rukovanje.

Navedete sljedeće informacije:

- Kemische und physikalische Produkteigenschaften
- Beschreibung der Anwendung
- Beschreibung der gefundenen Fehler (falls möglich, bitte die Fehlerbeschreibung angeben)
- Zeitpunkt der Reparatur

10. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Uredaj obavezno pohranjujte i prevozite u originalnoj ambalaži.

Uredaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ugrađenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.