

Lietošanas pamācība

1. Marķējums

Vibrācijas ierobežotāslēdzis šķidrumiem LVL-M4
ATEX sertifikāts: CSANe 23ATEX1157X ATEX markējums: ① II 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc ② II 3G Ex ec nC IIC T6...T1 Gc ③ II 3D Ex tc IIIC Txxx°C Dc
IECEx sertifikāts: IECEx CSAE 23.0044X IECEx markējums: Ex ec IIC T6...T1 Gc Ex ec nC IIC T6...T1 Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Vācija Tīmekļa vietne: www.pepperl-fuchs.com

2. Ierīces versijas

Ierīces tips	Pamata specifikācijas	Izvēles specifikācijas
LVL-M4	-XXXXXX-XXXXXX-XX	+XX

Burti X tipa kodā ir ierīces versijas vietturi.

Tālāk norādītajās specifikācijās ir atveidots produkta struktūras fragments, kas tiek izmantotas piešķiršanai.

Pamata specifikācijas

Opcija	Zondes veids
A	Kompaktā versija
B	Versija ar īsu cauruli
C	Caurules pagarinājums

Opcija	Korpuiss, materiāls
A	Viens nodalījums, alumīnijs, ar pārkājumu
D	Divi nodalījumi, L veida, alumīnijs, ar pārkājumu
G	Viens nodalījums, 316L, ar lējumu

Opcija	Elektriskais savienojums
B ¹	Blīve M20, ar misiņu un niķeļa pārkājumu, IP66/68, NEMA type 4X/6P
C ²	Blīve M20, 316L, IP66/68, NEMA type 4X/6P
F	Vītne M20, IP66/68, NEMA type 4X/6P
G	Vītne G1/2, IP66/68, NEMA type 4X/6P
I	Vītne NPT3/4, IP66/68, NEMA type 4X/6P

¹ Tikai attiecībā uz pazīmi "Korpuiss, materiāls", opcija A, D

² Tikai attiecībā uz pazīmi "Korpuiss, materiāls", opcija A, G

Opcija	Pielietojums, temperatūra
A	Process: maks. 150 °C / 302 °F, maks. 64 bāri
B	Process: maks. 150 °C / 302 °F, maks. 100 bāri

Opcija	Izejas jauda
B	FEL64DC, relejs DPDT, 9 V līdzstrāva līdz 20 V līdzstrāva, kontakts 253 V / 6 A, ar pārbaudes pogu
E	FEL62, 3 vadu PNP, 10–55 V līdzstrāva, ar pārbaudes pogu
N	FEL64, relejs DPDT, 19–253 V mainstrāva / 19–55 V līdzstrāva, kontakts 253 V / 6 A, ar pārbaudes pogu
M	FEL68, 2 vadu NAMUR ar pārbaudes pogu

Opcija	Apstiprinājums
EM	ATEX II 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc ³ ATEX II 3G Ex ec nC IIC T6...T1 Gc ⁴ ATEX II 3D Ex tc IIIC Txxx°C Dc IECEx Ex ec IIC T6...T1 Gc ⁴ IECEx Ex ec nC IIC T6...T1 Gc ⁵ IECEx Ex tc IIIC Txxx°C Dc

³ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas iezjas jauda", opcija E, M

⁴ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas iezjas jauda", opcija B, N

Izvēles specifikācijas

Opcija	Sensora dizains
DF	Hermētisks caurvads (otrā aizsardzības līnija)
TD	Temperatūras sadalītājs

Opcija	Piederums uzstādītās
BL ⁵	Bluetooth modulis VU121
VB ⁶	Bluetooth modulis VU121 NAMUR iezai

⁵ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas iezjas jauda", opcija B, E, N, pazīmi "Korpuiss, materiāls", opcija A, D

⁶ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas rāzošanas jauda", opcija M, pazīmi "Korpuiss, materiāls", opcija A, D

Opcija	Piederums iekļauts
ST ⁷	Pārbaudes magnēts
WP ⁸	Pārsegs aizsardzībai pret laikapstākļu iedarbību, plastmasa
WS ⁹	Pārsegs aizsardzībai pret laikapstākļu iedarbību, 316L

⁷ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas rāzošanas jauda", opcija B, E, N, M

⁸ Tikai attiecībā uz pazīmi "Korpuiss, materiāls", opcija A, G

⁹ Tikai attiecībā uz pazīmi "Korpuiss, materiāls", opcija D

3. Mērķgrupa, personāls

Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu atbild iekārtas operators.

Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīti un kvalificēti personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.

Pirms produkta izmantošanas iepazīstieties ar tā uzbūvi. Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību.

4. Atsauce uz papilddokumentiem

Ievērojiet direktīvas, standartus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai.

Attiecīgās datu lapas, pamācības, atbilstības deklarācijas, ES tipa pārbaudes sertifikāti, sertifikāti, kontroles rāsējumi un temperatūras tabulas (ja piemērojams) ir neatņemama šī dokumenta daļa. Šo informāciju skatiet vietnē www.pepperl-fuchs.com.

Lai nosakdotu specifisku informāciju par ierīci, piemēram, rāzošanas gadu, noskenējet ierīces QR kodu. Kā alternatīvu varat ievadīt sērijas numuru tā meklēšanai lodziņā vietnē www.pepperl-fuchs.com.

Informāciju par saistību starp savienotās kēdes veidu, maksimālo atlauto apkārtējo temperatūru, temperatūras klasi un faktisko iekšējo pretestību skatiet attiecīgajā ES tipa pārbaudes sertifikātā.

Ja izmantojat ierīci ar drošību saistītiem mērķiem, ievērojiet prasības par funkcionālo drošību. Šīs prasības ir atrodamas dokumentācijā par funkcionālo drošību vietnē www.pepperl-fuchs.com.

5. Paredzētais lietošanas veids

Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam. Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku, un ražotājs nebūs atbrīvots no atbildības.

Šī ierīce ir vibrāciju ierobežotāslēdzis minimālā vai maksimālā līmena noteikšanai tvertnēs, konteineros un caurulvados, kur ir jebkāda veida šķidrumi.

Lietojiet ierīci tikai norādītajos apkārtējās vides apstākļos un atbilstīgi ekspluatācijas nosacījumiem.

Izmantojiet ierīci tikai tādā vidē, kurā procesā izmantojiet ierīces kontaktmateriāli un pietiekami izturīgi.

ES tipa pārbaudes sertifikāts saskaņā ar ATEX direktīvu attiecas tikai uz aparāta/aparātūras izmantošanu atmosferas apstākļos.

Ierīci var izmantot bīstamās zonās ar gāzi, tvaiku un miglu.

Ierīci var izmantot bīstamās zonās ar uzliesmojošiem putekļiem.

Ja izmantojat ierīci ar drošību saistītiem mērķiem, ievērojiet informāciju par drošu darbību un drošu stāvokli.

6. Neatbilstoša izmantošana

Ja ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam, netiek nodrošināta personāla un iekārtas aizsardzība.

7. Uzstādīšana un instalācija

Izmantojet atbilstīgus aizsarglīdzekļus, lai aizsargātu personālu, kas saskaras ar bīstamām vai indīgām vielām.

Neuzstādiet bojātu vai netīru ierīci.

Uzstādiet ierīci tā, lai tā būtu aizsargāta pret mehānisku bīstamību.

Ja paredzat dinamisku slodzī, nodrošiniet atbalstu ierīces pagarinājuma caurulei.

Izmantojet tikai ražotāja norādītos aksesuārus.

Ja uzstādāt ierīci ar drošību saistīta aprīkojuma ietvaros, ievērojiet prasības par funkcionālo drošību.

Iekļaujiet ierīci ekvipotenciālajā savienojumā.

Novērsiet nepielaujamību plastmasas virsmu elektrostatisko izlādi.

Novērsiet nepielaujamību izolēto jaudu vai izolēto metālu daļu elektrostatisko izlādi.

Prasības attiecībā uz kabeļiem un savienojuma līnijām

Izmantojet tikai tādus kabeļus un savienojuma līnijas, kuru ekspluatācijas temperatūras diapazons ir piemērots konkrētajam pielietojumam.

Uzstādīt kabeļus un kabeļievadus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskai bīstamībai.

Nodrošiniet vadītāju minimālo liekuma rādiusu.

Ievērojiet pieļaujamo vadītāja šķērsgriezuma kodolu.

Apspiediet vadu savienošanas uzmavas ap vadītāja galīm.

Veicot vadītāju montāžu, izolācijai ir jāsasniedz spale.

Noslēdziet visus neizmantotos kabeļievadus, izmantojot atbilstošos aizbāžņus.

Prasības attiecībā uz bīstamu zonu

Ievērojiet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Attiecību starp pieļaujamo apkārtējo temperatūru, pielietojuma jomu un temperatūras klasī skaitiet temperatūras tabulās.

Pamata specifikācija, pazīme "Korpuss, materiāls", opcija A, D

Uzstādīšanas laikā sargājiet ierīci no triecieniem un berzes.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WP

Nepielaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās izlādes ierīces uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes laikā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WS

Iekļaujiet ierīci ekvipotenciālajā savienojumā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija ST

Komponenti ir piemērots lietošanai bīstamajā zonā.

8. Izmantošana, apkope, remonts

Ja ekspluatējat ierīci ar drošību saistīta aprīkojuma ietvaros, ievērojiet prasības par funkcionālo drošību. Darbībai zema pieprasījuma režīmā ieplānojiet atbilstošus intervālus izturības pārbaudēm.

Neizmantojet bojātu vai netīru ierīci.

Ierīcei nav nepieciešama apkope.

Neremontējiet, nemainiet ierīci un nemanipulējiet ar to.

Bojājuma gadījumā vienmēr aizstājiet ierīci ar oriģinālu ierīci.

Spiriegumam pieslēgtu kēžu pievienošana vai atvienošana ir atļauta tikai tad, ja vide nav potenciāli sprādzienbīstama.

Novērsiet nepielaujamību plastmasas virsmu elektrostatisko izlādi.

Novērsiet nepielaujamību izolēto jaudu vai izolēto metālu daļu elektrostatisko izlādi.

Pamata specifikācija, pazīme "Korpuss, materiāls", opcija A, D

Ekspluatācijas laikā sargājiet ierīci no triecieniem un berzes.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WP

Nepielaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās izlādes ierīces uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes laikā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WS

Iekļaujiet ierīci ekvipotenciālajā savienojumā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija ST

Komponenti ir piemērots lietošanai bīstamajā zonā.

Pamata specifikācija, pazīme "Izejas jauda", opcija M

Ja aprīkojat ierīci ar Bluetooth® moduli, nepieciešams akumulators.

Izņemiet vai nomainiet akumulatoru tikai nebīstamajā zonā.

Ievērojiet lietošanas pamācības norādes attiecībā uz saistītajiem moduļiem.

Atdošana atpakaļ

Pirms ierīces atdošanas atpakaļ uzņēmumam Pepperl+Fuchs izpildiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

Notīriet no ierīces visas tai pielipušās paliekas. Šīs paliekas var būt bīstamas veselībai.

Aizpildiet veidlapu **Paziņojums par piesārnojumu**. Šī veidlapa ir pieejama izstrādājuma informācijas lapā vietnē www.pepperl-fuchs.com. Kopā ar ierīci nosūtiet aizpildīto veidlapu **"Paziņojums par piesārnojumu"**.

Uzņēmums Pepperl+Fuchs var pārbaudīt un remontēt atdotu ierīci tikai tad, ja tai ir pievienota aizpildīta veidlapa.

Ja tas ir nepieciešams, pievienojet ierīcei īpašu lietošanas pamācību. Sniedziet tālāk norādīto informāciju:

- izstrādājuma ķīmiskās un fiziskās īpašības,
- lietojuma apraksts,
- radušās klūdas apraksts (norādiet klūdas kodu, ja iespējams),
- ierīces ekspluatācijas laiks.

9. Piegāde, transports, nodošana atkritumos

Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts.

Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces un vai saņemtās preces ir tās, ko pasūtījāt.

Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā vīdē. Nemiņiet vērā pieļaujamos apkārtējās vides apstākļus (skatiet datu lapu).

Ierīce, iebūvētie komponenti, iepakojums un iekļautās baterijas ir jānodod atkritumos saskaņā ar attiecīgās valsts piemēromajiem tiesību aktiem un pamatnostādnēm.