

Résistance de mesure

K-500R0%1




- Version à 1 voie
- Résistance de précision
- Conversion de 4 mA... 20 mA/2 V ... 10 V

Résistance de mesure

Fonction

Cette résistance peut être utilisée pour convertir 4 mA ... 20 mA à 2 V ... 10 V.

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques électriques

Résistance de mesure 500 Ω , 0,1 % , TK10

Caractéristiques mécaniques

Dimensions $\varnothing 10 \times 28$ mm (0,4 x 1,1 po)