




support de montage

OMH-VDM28-01




- Boîtier du capteur en métal permettant d'installer des panneaux de protection et des diaphragmes
- Protection mécanique exceptionnelle
- Adaptation possible à différents besoins
- Montage simple et rapide

Boîtier métallique permettant d'intégrer des panneaux de protection et des ouvertures



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau	acier inox 1.4301 / AISI 304
Masse	45 g

Convient pour séries

Données techniques

Série


VDM28

Montage

Montage / Mounting

1. Metallumgehäuse montieren / Mount metall housing


- Umgehäuseoberseite anheben.
Lift top housing.




- Sensor schräg einschieben.
Insert in an angle sensor.




Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.



- Umgehäuseoberseite herunterdrücken.
Push down top housing.



- Umgehäuse verschrauben.
Screw top housing down.




2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/aperture

- Frontscheibe des Sensors reinigen.
Clean front window of the sensor.




Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.
Avoid contamination of the front window during assembly.


- Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.



- Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.
Press protective screen/aperture against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!
Finished!




Demontage / Demounting


- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.



- Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende ausrastet. /
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.



Accessoires

	OMH-VDM28-01-A	Panneau de verre pour protéger la surface optique
---	-----------------------	---

Date de publication: 2020-03-23 Date d'édition: 2020-06-30 : 229571_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com