

Sensor ultrasónico

UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D

- Certificación ATEX para zona 2 y zona 22
- Frontal del transductor y carcasa completamente de acero inoxidable
- Grado de protección IP68 / IP69K
- Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE

Sistema cabezal único








Función

La carcasa y el transductor de este sensor ultrasónico forman una unidad sellada hermética. Para un funcionamiento fiable, debido al diseño especial de este sensor, solo se deben usar los accesorios montados en la carcasa. Si el sensor se utiliza en una ubicación peligrosa (clasificada), preste especial atención a las notas del manual de instrucciones.

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales		
Rango de detección		200 3000 mm
Rango de ajuste		240 3000 mm
Zona ciega		0 200 mm
Estándar		100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductor		aprox. 100 kHz
Retardo de respuesta		≤ 200 ms
Elementos de indicación y manejo		
LED verde		Indicación de operación
LED amarillo		Estado de conmutación
LED rojo		pertubación
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U _B	10 30 V CC




Fecha de publicación: 2023-01-17 Fecha de edición: 2023-01-17 : 287035_spa.pdf

Datos técnicos

Corriente en vacío ≤ 50 mA Entrada/salida Tipo de entrada/salida 1 conexión de sincronización, bidireccional Nivel 0 0 ... 1 V Nivel 1 4 V ... U_B Impedancia de entrada $> 12 \text{ k}\Omega$ Corriente de salida < 12 mA Duración del impulso ≥ 200 µs Pausa de impulso ≥ 2 ms Frecuencia de sincronización Función fase de sincronismo ≤ 20 Hz Función multiplexadora ≤ 20/n Hz, n = cantidad de sensores n ≤ 10 (ajustes de fábrica: 5) **Entrada** Modo de entrada 1 entrada programación Nivel (distancia de conmutación 1) 0 ... 1 V Nivel (distancia de conmutación 2) 4 V ... U_B Impedancia de entrada $> 10 \text{ k}\Omega$ Duración del impulso 2 ... 5 s Salida Tipo de salida 1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizable Medición de la corriente de trabajo I_{e} 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga Caída de tensión U^{q} Reproducibilidad ≤ 0,1 % del valor final Frecuencia de conmutación f ≤ 2.8 Hz Histéresis de distancia parametrizable, preajustado a 1 mm Influencia de la temperatura < 1,5 % del valor final Conformidad con Normas y Directivas Conformidad con la normativa Estándares EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 **Autorizaciones y Certificados** Autorización CCC Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. Condiciones ambientales -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) Temperatura ambiente -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) Temperatura de almacenaje Datos mecánicos Tipo de conexión Cable PUR, 5 m Sección transversal 5 x 0,5 mm² Diámetro de la carcasa 30 mm IP68 / IP69K Grado de protección Material Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L Ventana de LED: VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A Carcasa Transductor Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L Masa 425 g Ajustes de fábrica Salida Punto de conmutación cercano: 240 mm Punto de conmutación alejado: 3000 mm Función de salida: Función de ventana Comportamiento de salida: N.A. Nivel de protección del equipo Gc (nC) Certificado PF 17 CERT 3944 X Marcas de ATEX Conformidad con la directiva 2014/34/UE


Estándares	EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010
Nivel de protección del equipo Dc (tc)	
Certificado	PF 17 CERT 3944 X
Marcas de ATEX	
Conformidad con la directiva	2014/34/UE
Estándares	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014
Información general	
Informaciones complementarias	Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": inv

Conexión




Curva de características

Curvas de respuesta características



Programación de la salida de conmutación




^{5.} A1 -> ∞, A2 -> ∞: Detección de presencia de objeto Objeto reconocido: salida de conmutación cerrada Objeto no reconocido: salida de conmutación abierta

Accesorios UC-PROG1-USB Adaptador de programación V15S-G-0,3M-PUR-WAGO Conector, M12, de 5 pines, cable PUR, con bornes WAGO

Singapur: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Montaje

Montaje





F

Para un funcionamiento fiable, use la ayuda de montaje del sensor incluida.

Programación

Programación

El sensor se puede ajustar de forma óptima mediante la programación a los requisitos de la aplicación. Hay dos tipos de programación.

- 1. Mediante la entrada de aprendizaje se pueden configurar las funciones básicas. Estas son la posición de los puntos de conmutación y la función de salida. Así la entrada de aprendizaje se conecta con +U_B (nivel 1) o con -U_B (nivel 0).
- 2. Mediante la utilización de un equipo de programación (véase Accesorios) y el módulo DTM para PACTware, tiene a su disposición un amplio abanico de funciones parametrizables. Para la conexión al equipo de programación se necesita un conector con bornes WAGO (véase Accesorios).

Nota:

- Es posible iniciar la programación en los primeros 5 minutos tras la conexión y sigue siendo posible mientras se realicen acciones de programación. Tras 5 minutos sin ejecutar acciones de programación, se bloquea la programación.
- Existe la posibilidad de abandonar en cualquier momento la programación sin modificar los ajustes del sensor. Simplemente interrumpa las
 acciones de programación. Después de 10 segundos el sensor deja la programación y cambia al modo de funcionamiento normal con los
 últimos ajustes válidos.

Programación de los puntos de conmutación

Nota:

Un LED rojo parpadeante durante el proceso de programación indica que la detección del objeto es defectuosa. En este caso, corrija la alineación del objeto hasta que el LED amarillo parpadee. Sólo así se aceptarán los ajustes en la memoria del sensor.

Memorización del punto de conmutación A1

- 1. Coloque el objeto que se va a detectar en el punto de conmutación A1
- 2. Conecte la entrada de memorización durante > 2 s con $+U_B$ o $-U_B$
- 3. Desconecte la entrada de memorización. El LED amarillo comienza a parpadear a los 2 segundos y el sensor está listo para la memorización *)
- 4. En el transcurso de 8 segundos conecte la entrada de memorización durante > 2 segundos con-UB.
- 5. En el plazo de 8 segundos desconecte la entrada de memorización. El LED verde parpadea tres veces brevemente a modo de confirmación. La memorización del punto de conmutación (A1) ha finalizado.

Memorización del punto de conmutación A2

- 1. Coloque el objeto que se va a detectar en el punto de conmutación A2
- 2. Conecte la entrada de memorización durante > 2 s con +U_B o -U_B
- 3. Desconecte la entrada de memorización. El LED amarillo comienza a parpadear a los 2 segundos y el sensor está listo para la memorización *)
- 4. En el transcurso de 8 segundos conecte la entrada de memorización durante > 2 segundos con +UB.
- 5. En el plazo de 8 segundos desconecte la entrada de memorización. El LED verde parpadea tres veces brevemente a modo de confirmación. La memorización del punto de conmutación (A2) ha finalizado.

Programación del comportamiento de salida

En el comportamiento de salida del sensor puede elegir entre función de apertura y de cierre. Para ello es decisiva la posición de los puntos de conmutación programados.

Si el punto de conmutación A1 está más cerca del sensor que A2, la salida de conmutación funcionará a modo de cierre.

Si el punto de conmutación A2 está más cerca del sensor que A1, la salida de conmutación funcionará como apertura.

Indicación

El sensor tiene un display con 3 LED para indicar los distintos modos de funcionamiento

^{*)} Se producirá un parpadeo rápido del LED amarillo si no se encuentra ningún objeto en el rango de detección, mientras el sensor está preparado para la memorización. No obstante, la memorización es posible. Al programar el punto de conmutación A1 este se fija en el final de la zona ciega. Al programar el punto de conmutación A2 este se fija en el extremo del rango de detección.

Estado operativo	LED verde	LED amarillo	LED rojo
Funcionamiento normal	se ilumina	Objeto en rango de evaluación	Objeto no fiable
Programación de los puntos de disparo Objeto fiable detectado	Apagado	Parpadea	Apagado
Objeto no fiable Confirmación de programación correcta	Apagado Parpadea 3 veces	Apagado	Parpadea Apagado

Puesta en marcha

Sincronización

El sensor está equipado con una entrada de sincronización para atenuar las influencias recíprocas de señales ultrasónicas cercanas. Cuando esta entrada está desconectada, el sensor trabaja con impulsos de sincronización generados internamente. Puede sincronizarse aplicando impulsos rectangulares externos y mediante la parametrización correspondiente a través del módulo DTM para PACTwareTM. Cada flanco de caída del impulso dispara el envío de un impulso ultrasónico individual. Si la señal de la entrada de sincronización se emite a nivel Low (Bajo) durante ≥ 1 s, el sensor vuelve al modo operativo normal, sin sincronización. Esto será así también cuando se desconecta la entrada de sincronización de las señales externas (véase la nota siguiente).

Si se aplica un nivel High (Alto) a la entrada de sincronización durante > 1 s, se activa el modo de reposo del sensor. Esto se indica con el LED verde que parpadea. En este modo de funcionamiento las salidas permanecen en los últimos estados aceptados. Consulte el manual del software para llevar a cabo la sincronización externa.

Nota:

- Si no se utiliza la opción de sincronización, la entrada de sincronización se debe conectar a tierra (0 V).
- La opción de sincronización no está disponible durante el proceso de programación y, a la inversa, el sensor no puede programarse durante la sincronización.

Son posibles los siguientes tipos de sincronización:

- 1. Se pueden sincronizar varios sensores (para el número máx. véase Datos técnicos) conectando simplemente sus entradas de sincronización. En este caso, los sensores funcionan sincronizados automáticamente y de manera sucesiva de un modo multiplexado. Siempre envía un impulso un solo sensor (véase la nota a continuación).
- 2. Se pueden sincronizar varios sensores (para el número máx. véase Datos técnicos) conectando simplemente sus entradas de sincronización. Uno de los sensores funciona como maestro mediante la parametrización a través del módulo DTM para PACTwareTM; el resto de sensores funcionan como esclavos (véase la descripción de la interface). En este caso, los sensores funcionan en modo maestro-esclavo de forma sincronizada, es decir, simultáneamente, para lo que el sensor maestro desempeña el papel de un generador de impulsos inteligente externo.
- 3. Pueden controlarse varios sensores conjuntamente mediante una señal externa. En este caso, los sensores se disparan en paralelo y funcionan sincronizados, es decir, simultáneamente. Todos los sensores deben someterse a una parametrización externa a través del módulo DTM para PACTwareTM (véase la descripción del software).
- 4. Pueden controlarse varios sensores de forma desfasada mediante una señal externa. En este caso, los sensores funcionan de modo multiplexado externo (véase la nota de más abajo). Todos los sensores deben someterse a una parametrización externa a través del módulo DTM para PACTwareTM (véase la descripción del software).
- Un nivel High (Alto) (+U_B) o un nivel Low (Bajo) (-U_B) en la entrada de sincronización pone el sensor en modo de reposo durante la parametrización externa.

Nota:

El tiempo de respuesta de los sensores aumenta proporcionalmente al número de sensores de la cadena de sincronización. Mediante el multiplexado, los ciclos de medición de cada sensor transcurren de manera sucesiva en el tiempo.

Nota:

Si el nivel es Low (Bajo), la conexión de sincronización de los sensores genera una corriente de salida y, si el nivel es High (Alto), genera una carga con una impedancia de entrada. Tenga en cuenta que el dispositivo sincronizador debe poseer la siguiente capacidad de excitación: Corriente de excitación tras $+U_B$: $\geq n$ * nivel High/impedancia de entrada (n = número de sensores que deben sincronizarse).