

Sensoraufnahme

CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs




- Geeignet für 1/4"-Metallschutzschlauch

Sensoraufnahme für M14-Sensoren und Metallschutzschlauch 1/4"

Funktion

Der Sensor wird in das Innengewinde der Sensoraufnahme geschraubt. Die Sensoraufnahme dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten

| | |
|----------------|----------------------|
| Aussengewinde | |
| Gewindetyp | metrisch |
| Gewindegröße | M18 x 1,5 |
| Innengewinde | |
| Gewindetyp | metrisch |
| Gewindegröße | M14 x 1 |
| Material | |
| Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Überwurfmutter | Messing |
| Klemmring | vernickeltes Messing |
| Masse | 44 g |

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 307494_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Lieferumfang | 5 Stück |
| Ergänzende Informationen | Montageanleitung beachten |

Passende Systemkomponenten

| | | |
|---|----------------------------------|--|
|  | CP-CGL-MS-1/4-M12 5pcs | Kabelverschraubung M12 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4" |
|  | CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs | Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4" |
|  | CP-CDT-MS-1/4-10M | 10 m Metallschutzschlauch 1/4" |