



Sensoraufnahme

CP-ADP-MS-5/16-M30 5pcs


- Geeignet für 5/16"-Metallschutzschlauch

Sensoraufnahme für M30-Sensoren und Metallschutzschlauch 5/16"

Funktion

Der Sensor wird in das Innengewinde der Sensoraufnahme geschraubt. Die Sensoraufnahme dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten

Aussengewinde	
Gewindetyp	metrisch
Gewindegröße	M35 x 1,5
Innengewinde	
Gewindetyp	metrisch
Gewindegröße	M30 x 1,5
Material	
Verschraubung	Messing, vernickelt
Überwurfmutter	Messing
Klemmring	vernickeltes Messing
Masse	133 g

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 307496_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com




PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Lieferumfang	5 Stück
Ergänzende Informationen	Montageanleitung beachten

Passende Systemkomponenten

	CP-CGL-MS-5/16-M16 5pcs	Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 4 ... 6,8 mm und Metallschutzschlauch 5/16"
	CP-CGL-MS-5/16-M20 5pcs	Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 4 ... 6,8 mm und Metallschutzschlauch 5/16"
	CP-CDT-MS-5/16-10M	10 m Metallschutzschlauch 5/16"

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 307496_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**