

# Résistance de mesure

## K-250R




- Version à 1 voie
- Résistance de précision
- Conversion de 0 mA... 20 mA, 0 V ... 5 V

Résistance de mesure

### Fonction

Cette résistance peut être utilisée pour convertir 0 mA ... 20 mA en 0 V ... 5 V.

### Dimensions



### Données techniques

#### Caractéristiques électriques

Résistance de mesure 250  $\Omega$  , 0,2 % , TK20

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions  $\varnothing$ 10 x 28 mm (0,4 x 1,1 po)