Veröffentlichungsdatum: 2024-04-16 Ausgabedatum: 2024-04-16 Dateiname: 70141166-100007_ger.pdf



Schwingungssensor

VIM62PP-E1V16-0PE-I420V15

- Erweiterter Temperaturbereich
- Einfache Montage durch Einschraubgewinde
- Einfache elektrische Inbetriebnahme
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Schwinggeschwindigkeit in mm/s mittels Effektivwertbildung
- Eignung für den explosionsgefährdeten Bereich bis Zone 1/21 mit Zündschutzart Eigensicherheit

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang, erhöhter Temperaturbeständigkeit, einsetzbar bis Zone 1/21 mit Zündschutzart Eigensicherheit














Funktion

Der Schwingungssensor ermittelt die Schwinggröße mit Hilfe der Effektivwertbildung (rms). Durch diese Form der quadratischen Mittelwertsbildung bzw. Vorfilterung können präzise Trendaussagen über den Zustand der Anwendung getroffen werden. Der Schwingungssensor besticht zudem durch seine starke Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen.

Ein Gehäuse aus Edelstahl schützt optimal vor Korrosion. Der große Temperaturbereich des Sensors ermöglicht auch bei rauen Bedingungen zuverlässige Messwerte. Die einfache Montage erleichtert die Inbetriebnahme in jeder Anwendung.

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Тур	Schwingungssensor
Messtechnologie	MEMS


Technische Daten

Serie Performance Plus Line Schwinggeschwindigkeit Messgröße Messbereich Schwinggeschwindigkeit 0 ... 16 mm/s rms $\pm\,0,1\,$ mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s. Messgenauigkeit Querempfindlichkeit < 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt Frequenzbereich 10 ... 1000 Hz Mittelungszeit für v-rms: 2 s Elektrische Daten Absicherung externe Sicherung erforderlich: 3 A, mittelträge, 30 V DC Betriebsspannung U_B 10 ... 30 V DC Stromaufnahme max, 25 mA P_0 Leistungsaufnahme max. 750 mW Bereitschaftsverzug 10 s (rms-Filter wird initial mit Messdaten berechnet, bevor diese am Ausgang zur t_v Verfügung stehen) Überspannungsschutz bis zu 2 kV Ausgang 1 Analogausgang, Strom Ausgabe der Schwinggröße Ausgangstyp 4 ... 20 mA Ausgangsstrom Lastwiderstand ≤ 500 Ω Normenkonformität Schutzart DIN EN 60529, IP66, IP67 DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms Schockfestigkeit Schwingungsfestigkeit DIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz Zulassungen und Zertifikate IECEx-Zulassung Geräteschutzniveau Gb IECEx CSAE 22.0042X Geräteschutzniveau Db IECEx CSAE 22.0042X ATEX-Zulassung CSANe 21 ATEX 1074 X Geräteschutzniveau Gb Geräteschutzniveau Db CSANe 21 ATEX 1074 X **UL-Zulassung Ordinary Location** E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy, if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage Maximal zulässige Umgebungstemperatur max. 60 °C (max. 140 °F) Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) direkt am Montagepunkt Messkopftemperatur Lagertemperatur -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Mechanische Daten Anschlussart Stecker Gehäusematerial Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) Schutzart IP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand Stecker Gewinde M12 Polzahl Masse ca. 200 g Abmessungen Länge 82,35 mm Durchmesser 31 mm Allgemeine Informationen

siehe Betriebsanleitung

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.

Anschluss



Anschlussbelegung



Zubehör

Passendes Zubehör zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf der zugehörigen Produktseite unter www.pepperl-fuchs.com.

Installation

Weitere Dokumentation

Als ausführliche Gesamtdokumentation steht Ihnen ein Handbuch zum Sensor zur Verfügung. Dort sind unter anderem Installation, Erdungskonzepte und Montage detailliert beschrieben.

Das Handbuch können Sie über die Produktdetailseite unter www.pepperl-fuchs.com herunterladen.

Hinweis

Für einen störungsfreie Funktion des Sensors sind der korrekte elektrische Anschluss und dabei die Wahl des passenden Erdungskonzepts entscheidend. Detaillierte Informationen können Sie dem Handbuch des Sensors entnehmen.