

### Codeur incrémental

# MNI40N-0T01DY41N-01000:01

- Suivi clair du fonctionnement grâce à l'affichage à LED (bicolore)
- L'installation et le contrôle faciles grâce à des fonctions d'assistance réduisent les coûts
- Assurance qualité grâce à un autodiagnostic complet, y compris du disque codé
- Fonction fiable dans l'application grâce à une intelligence interne lors de la mise en service
- Résiste à la saleté et aux chocs thermiques et mécaniques par le revêtement en élastomère du disque codé
- Longue durée de vie à régime et température élevés

Magnétique, sans contact






### **Fonction**

Le codeur incrémental magnétique MNI40 combine un système de mesure extrêmement robuste à des fonctions de diagnostic et d'alignement intelligentes dans les espaces les plus réduits. Son boîtier encapsulé très compact confère au détecteur une résistance élevée aux conditions environnementales difficiles. La conception facilitant l'installation et le réglage guidé simple du détecteur à l'aide de deux LED d'état de couleur diminuent considérablement le temps d'installation.

#### **Dimensions**



# Données techniques

Caractéristiques générales		
Principe de détection		Mesure magnétique
Nombre d'impulsions		1000
numéro de fichier UL		E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité for	ctionne	ille
MTTF <sub>d</sub>		942 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
Eléments de visualisation/réglage		
LED rouge/verte		indication de fonctionnement / aide à l'alignement
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	$U_B$	10 30 V CC
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	max. 55 mA
Sortie		
Type de sortie		symétrique, incrémental
Chute de tension	$U_{d}$	< 2,5 V
Courant de charge		par canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits
Fréquence initiale		max. 1 MHz
Raccordement		
Connecteur		L = fibre amorce 0,3 m avec connecteur Deutsch DTM04-6P
Conformité aux normes		
Degré de protection		DIN EN 60529, IP67 , IP68 , IP69K
Test climatique		DIN EN 60068-2-30
Emission d'interférence		EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Immunité		EN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocs		DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrations		DIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 2000 Hz
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, if UL marking is marked on the product. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autorisée		max. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes		
Température de service		-40 100 °C (-40 212 °F)
Température de stockage		-40 100 °C (-40 212 °F)
Caractéristiques mécaniques		

Date de publication: 2023-02-01 Date d'édition: 2023-02-01 : 70148287\_fra.pdf

_fra.pdf
70148287
2023-02-01:
Date d'édition:
ation: 2023-02-01
Date de publica


Donnees techniques	
Matérial	
Boîtier	PA
Câble	PUR
Roue magnétique	acciaio 1.4021 (AISI 420) gomma vulcanizzata con riempimento in ferrite
Masse	env. 190 g
Vitesse de rotation	max. 30000 min <sup>-1</sup>

## Connexion

Signal	Connecteur Deutsch DTM04-P6, 6 broches
+U <sub>b</sub>	1
GND	2
Α	3
Ā	4
В	5
B	6
Broche de sortie	

# **Exploitation**

### Sorties de signal





# Indication

### Affichage par LED

Statut de la LED	Signification
Vert allumé	Fonctionnement normal Contrôle de fonctionnement du capteur et contrôle de tous les pôles du disque codé terminés sans erreurs
Vert clignotant	Fonctionnement normal Le capteur attend la rotation complète du disque codé pour terminer le contrôle. Toutes les fonctionnalités sont toutefois déjà disponibles.
Rouge clignotant	Fonctionnement sûr possible pour l'ensemble de la plage spécifiée Cet état survient par ex. lorsque le nombre de tours est élevé et en cas d'ajustage limite avec le disque codé. Si la LED repasse au vert continu, le capteur fonctionne sans dysfonctionnement. Causes possibles : erreur d'ajustage (distance trop grande par rapport au disque codé, décalage trop important du disque codé,)
Rouge allumé	Aucune fonction Cause possible:  Tension de service trop faible Le disque codé ne peut pas être détecté (éloignement trop important) Disque codé endommagé