




Ayudas de montaje

MH 01-M12

- Adecuado para sensores M12
- Montaje fácil y rápido

Soporte de montaje para sensores

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales


Diámetro interno 12 mm

Datos mecánicos


Material Cilindro de aprieto: Cinc fundido a presión
Ángulo de fijación: Acero inox.

Nota Barra no incluido en el suministro


Montaje



Monte las dos mitades de la abrazadera (a) sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca (c) suministrados.



Fije la abrazadera de montaje (d) y apriete a continuación el tornillo (b) de tal forma que se pueda girar el ángulo de sujeción.



Apriete el tornillo (b) según el montaje y alineación del sensor.