


Elektrischer Anschluss/Electrical Connection

Signal	Cable Ø9 mm, 24-core	Connector 9424, 19-pin	Explanation
GND (rotary encoder)	White	6	Power supply
U _b (rotary encoder)	Brown	12	Power supply
Data bit 1	Green	1	Data output
Data bit 2	Yellow	2	Data output
Data bit 3	Grey	3	Data output
Data bit 4	Pink	4	Data output
Data bit 5	Blue	5	Data output
Data bit 6	Red	7	Data output
Data bit 7	Black	8	Data output
Data bit 8	Violet	9	Data output
Data bit 9	Grey/Pink	10	Data output
Data bit 10	Red/Blue	11	Data output
Data bit 11	White/Green	13	Data output
Data bit 12	Brown/Green	14	Data output
Data bit 13	White/Yellow	15	Data output
	White/Grey	-	Reserved
V/R	Grey/Brown	19	Reserved
LATCH	White/Pink	16	Input for selection of counting direction
	Pink/Brown	17	Temporary storage input
PRESET	White/Blue	18	Zero setting input
	White/Red	-	Reserved
	Brown/Red	-	Reserved



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom	I ₀ max. 140 mA
Leistungsaufnahme	P ₀ ≤ 2 W , ohne Ausgangstreiber
Linearity	± 0.5 LSB
Ausgabe-Code	Gray-Code, Binär-Code und Gray-Excess-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)	cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
Codebereitstellungszeit	0,3 ms

Schnittstelle

Auflösung	Singleturn
Schnittstellenyp	Gegentakt, parallel, kurzschlussfest
Laststrom	20 mA
Spannungsfall	≤ 2,5 V
Signalspannung	
High	Betriebsspannung minus Spannungsfall
Low	≤ 2,8 V
Anstiegszeit	300 ns
Ablaufzeit	300 ns
Codewechselsequenz	400 kHz

Eingang 1

Eingangstyp	Zählerungsauswahl (V/R)
Signalspannung	
High	10 ... 30 V
Low	0 ... 2 V
Eingangsstrom	< 6 mA
Signaldauer	≥ 10 ms
Einschaltverzug	≥ 1 ms
Ausschaltverzug	≥ 1 ms

Eingang 2

Eingangstyp	Zwischenspeicher (LATCH)
Signalspannung	
High	10 ... 30 V
Low	0 ... 2 V
Eingangsstrom	< 6 mA
Signaldauer	≥ 100 µs
Einschaltverzug	< 0,1 ms
Ausschaltverzug	< 0,1 ms

Eingang 3

Eingangstyp	Nullsetzung (RESET)
Signalspannung	
High	10 ... 30 V
Low	0 ... 2 V
Eingangsstrom	< 6 mA
Signaldauer	≥ 10 ms
Einschaltverzug	< 1 ms

Anschluss

Gerätestecker	Typ 9424, 19-polig
Kabel	Ø9 mm, 12 x 2 x 0,14 mm ² , 2 m

Normenkonformität

Schutzart	DIN EN 60529, IP65
Klimaprüfung	DIN EN 60068-2-3, keine Befeuung
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Schwingungsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K) bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (fest verlegt) -5 ... 70 °C (bewegt)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K) (bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C)

Mechanische Daten

Material	
Kombination 1	Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Flansch: Aluminium 3.1645 Welle: Edelstahl 1.4305
Kombination 2 (Inox)	Gehäuse: Edelstahl 1.4305 Flansch: Edelstahl 1.4305 Welle: Edelstahl 1.4305
Masse	ca. 200 g (Kombination 1) ca. 400 g (Kombination 2)
Drehzahl	max. 12000 min ⁻¹
Trägheitsmoment	30 gcm ²
Anlaufdrehmoment	≤ 5 Ncm

Installationshinweise

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Drehgeber die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung.

- Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- Den Klemmring nur anziehen, wenn im Bereich des Klemmings eine Welle eingesteckt ist (nur Hohlwellendrehgeber).
- Alle Schrauben und Steckverbinder anziehen bevor der Drehgeber in Betrieb genommen wird.

Betriebshinweise

Jeder Pepperl+Fuchs-Drehgeber verlässt das Werk in einem einwandfreien Zustand. Um diese Qualität zu erhalten und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die folgenden Spezifikationen zu berücksichtigen:

- Schockwellen auf das Gehäuse und vor allem auf die Geberwelle sowie axiale und radiale Überbelastung der Geberwelle sind zu vermeiden.
- Die Genaugkeit und Lebensdauer des Gebers wird nur bei Verwendung einer geeigneten Kupplung garantiert.
- Das Ein- oder Ausschalten der Betriebsspannung für den Drehgeber und das Folgegerät (z. B. Steuerung) muss gemeinsam erfolgen.
- Die Verdrahrtarbeiten sind nur in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.
- Die maximalen Betriebsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Die Geräte sind mit Sicherheitskleinspannungen zu betreiben.

Entstörmaßnahmen

Der Einsatz hochentwickelter Mikroelektronik erfordert ein konsequent ausgeführtes Entstör- und Verdrahtungskonzept. Dies umso mehr, je kompakter die Bauweise und je höher die Leistungsanforderungen in modernen Maschinen werden. Die folgenden Installationshinweise und -vorschläge gelten für „normale Industrienumgebungen“. Eine für jede Störumgebung optimale Lösung gibt es nicht.

Beim Anwenden der folgenden Maßnahmen sollte der Geber eine einwandfreie Funktion zeigen:

- Abschließen der seriellen Leitung mit 120 Ω-Widerstand (zwischen Receive/Transmit und Receive/Transmit) am Anfang und Ende der seriellen Leitung (z. B. die Steuerung und der letzte Geber).
- Die Verdrahtung des Drehgebers ist in großem Abstand von mit Störungen belasteten Energieleitungen zu legen.
- Kabelquer schnitt des Schirms mindestens 4 mm².
- Die Verdrahtung von Schirm und 0 V ist möglichst sternförmig zu halten.
- Kabel nicht knicken oder klemmen.
- Minimalen Krümmungsradius gemäß der Angabe im Datenblatt einhalten und Zug- sowie Scherbeanspruchung vermeiden.

Hinweise zum Auflegen des Schirms

Die Störsicherheit an einer Anlage wird entscheidend von der richtigen Schirmung bestimmt. Gerade in diesem Bereich treten häufig Installationsfehler auf. Oft wird der Schirm nur einseitig aufgelegt und dann mit einem Draht an die Erdungsklemme angelötet, was im Bereich der NF-Technik seine Berechtigung hat. Bei EMV geben jedoch die Regeln der HF-Technik den Ausschlag. Ein Grundzettel der HF-Technik ist, dass HF-Energie über eine möglichst niedrige Impedanz auf Erde geführt wird, da sie sich ansonsten in das Kabel entlädt. Eine niedrige Impedanz erreicht man durch eine großflächige Verbindung mit Metallflächen.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

- Der Schirm ist beidseitig großflächig auf „gemeinsame Erde“ aufzulegen, sofern nicht die Gefahr von Potenzialausgleichsströmen besteht.
- Der Schirm ist in seinem ganzen Umfang hinter die Isolierung zurückzu ziehen und dann großflächig unter eine Zugentlastung zu klemmen.
- Die Zugentlastung ist bei Kabelanschluss an die Schraubklemmen direkt und großflächig mit einer geerdeten Fläche zu verbinden.
- Bei der Verwendung von Steckern sind metallisierte Stecker zu verwenden (z. B. Sub-D-Stecker mit metallisierten Gehäuse). Auf die direkte Verbindung der Zugentlastung mit dem Gehäuse ist zu achten.

Adressen/Addresses

Worldwide Head Office

Pepperl+Fuchs GmbH
Koenigsberger Allee 87
68307 Mannheim
Germany
Telephone: +49 621 776-0
Telefax: +49 621 776-1000
eMail: info@de.pepperl-fuchs.com

USA Head Office

Pepperl+Fuchs Inc.
1600 Enterprise Parkway
TWINSBURG OHIO, 44087
USA
Telephone +1 330 425-3555
Telefax +1 330 425-4607
eMail sales@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Head Office
Pepperl+Fuchs PTE LTD
P+F Building
18 Ayer Rajah Crescent
139942 SINGAPORE
Singapore
Company Registration No. 199003130E
Telephone +65 6779 9091
Telefax +65 6873 1637
eMail sales@sg.pepperl-fuchs.com

Singleturm-Absolutwertdrehgeber Singleturm absolute encoder

FSS58

CE

fasi

46-1588A

Doc. No:

DIN A3 > DIN


T26569

Date:

03/22/2006




Abmessungen



Eingänge

Eingang Zwischenspeicher (LATCH)
Eingang Nullsetzung (RESET)



Eingang Zählrichtungsauswahl (V/R)

Beim Absolutwertdrehgeber ist die Zählerichtung mit Blick auf die Welle gesehen rechtsdrehend (cw) steigend oder fallend definiert. Über den V/R-Eingang kann die Zählerichtung umgekehrt werden. Ist der Eingang unbeschaltet, so ist die Zählerichtung steigend definiert (Standard), der Pegel liegt auf „1“. Impulsdauer $T > 10$ ms.

Eingangsspeicher: „1“ oder unbeschaltet – aufsteigender Codewert bei Drehrichtung cw.
Eingangsspeicher: „0“ = fallender Codewert bei Drehrichtung cw.

Eingang Zwischenspeicher (LATCH)

Bei LATCH-Eingang „aktiv“ werden die Pausen (insbesondere von binären Positionsdaten), da es sich um einen digitalen Eingang handelt.

Eingang Nullsetzung (PRESET)


Der Absolutwertdrehgeber kann mit dem PRESET-Eingang Eingangspegel 0° über unbeschaltet – in aktiver

Eingangspegel: „0“ oder unbeschaltet = i
Eingangspegel: 1“ = Ausgangswort wird

Eingangspegel: „1“ = Ausgangswort wird auf Null gesetzt.


Bestellbezeichnung

Dimensions



Inputs

**Input for temporary storage (LATCH)
Input zero setting (PRESET)**



Input for selection of counting direction (V/R)

The counting direction for the absolute value rotary encoder as seen looks like the following:
be reversed with the V/R input. If the input is not used, the counting direction is determined by the
Input level: "1" or unused - rising code value with direction of rotation cw
Input level: "0" - decreasing code value for direction of rotation ccw

Input for temporary storage (LATCH)

Input for temporary storage (LATCH)
With LATCH input "active", the position data on the parallel data), since any change in the data during the read process. Input level: "1" = position data saved and stable at the output.

Input level: "1" = position data saved
Input level: "0" or unused = position data

Input zero setting (PRESET)

By means of the PRESET input, the absolute
Input level: "0" or unused - inactive

Input level: "0" or unused = inactive.
Input level: "1" = Data output word is set to 0

Order code