

Merkmale

- Einfache und schnelle Montage

Features

- Simple and fast mounting

Adressen Addresses



Pepperl+Fuchs GmbH
68301 Mannheim · Germany
Tel. +49 621 776-4411
Fax +49 621 776-27-4411
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Worldwide Headquarters
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

USA Headquarters
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Company Registration No. 199003130E

www.pepperl-fuchs.com

Zubehör Opto Accessory photo



CE

Bestellbezeichnung Model Number


OMH-VDM28-01

Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blenden


Part-No: 229571 EDM: 45-3716
Date: 2011-10-13 DIN A3 -> DIN A7

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS

Abmessungen



Dimensions



Technische Daten

Mechanische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Masse	45 g

Passende Serien

Serie	VDM28
-------	-------

Zubehör

OMH-VDM28-01-A	Glasscheibe zum Schutz der Optikfläche
----------------	--

Technical data

Mechanical specifications

Material	stainless steel 1.4301 / AISI 304
Mass	45 g

Suitable series

Series	VDM28
--------	-------


Accessories

OMH-VDM28-01-A	Glass panel to protect the optical surface
----------------	--

Montage / Mounting

1. Metallumgehäuse montieren / Mount metal housing


- Umgehäuseoberseite anheben.
Lift top housing.




- Sensor schräg einschieben.
Insert in an angle sensor.




Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.



- Umgehäuseoberseite herunterdrücken.
Push down top housing.



- Umgehäuse verschrauben.
Screw top housing down.




2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/aperture

- Frontscheibe des Sensors reinigen.
Clean front window of the sensor.




Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.
Avoid contamination of the front window during assembly.


- Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.



- Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.
Press protective screen/aperture against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!
Finished!



Demontage / Demounting

- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.



- Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende ausrastet. /
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.

