

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: **DOC-7120**
Date / Datum: **2023-03-16**

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



ANNEX ATEX

Marking and Certificates / Markering en certificaten

Marking Markering	Certificate Certificaat	Issuer ID Uitgevers identificatie- nummer
Ⓜ II 3 G	TÜV 22 ATEX 8882 X	TUR

Key for Issuer ID / Sleutel voor identificatienummer uitgever

ID Identifica- tienummer	Issuer Uitgever
TUR	TÜV Rheinland Industrial Services GmbH Automation and Functional Safety (AFS) Am Grauen Stein 51105 Cologne Germany

Declaration of conformity / Conformiteitsverklaring

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Wij, Pepperl+Fuchs SE, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat de hieronder vermelde producten aan de geldende Europese richtlijnen en normen voldoen.

Products / Producten

Products Producten	Itemnumber Itemnummer	Description Beschrijving
M-LB-4400	70155100	Fault Indication Set
M-LB-4401	70155101	Fault Indication Part 1
M-LB-4402	70155284	Fault Indication Part 2

Directives and Standards / Richtlijnen en normen

EU-Directive EU-richtlijn	Standards Normen
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN IEC 60079-0:2018-07 EN 60079-7:2015-12
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Aangebrachte CE-markering



Signatures / Handtekeningen

Mannheim, 2023-03-16

ppa. *M. Michael Kessler* *i.V. Martin Holdefer*

ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology

i.V. Martin Holdefer
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
De Engelstalige versie is het ondertekende origineel.