

Anschluss- und Betriebsanleitung (Kurzfassung) VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR

AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul mit konventionellen 4E

Hinweise zur Benutzung der Anschluss- und Betriebsanleitung

Diese Anschluss- und Betriebsanleitung enthält Informationen über den bestimmungsgemäßen und effektiven Einsatz des AS-i-Safety-Relaisausgangsmoduls mit konventionellen 4E.

Sicherheits- und Warnhinweise sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Pepperl+Fuchs GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen. Zur sachgerechten Verwendung gehört auch die Kenntnis dieser Anleitung.

© Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch:

Pepperl+Fuchs GmbH

Königsberger Allee 87 + D-68307 Mannheim
Telefon (06 21) 7 76-11 11
Telefax (06 21) 7 76 27-11 11
Internet <http://www.pepperl-fuchs.com>

Diese Kurzfassung der Anschluss- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

 Bestimmungsgemäßer Gebrauch des Moduls:

Das AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul ist eine dezentrale Ausgabe-Baugruppe zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren im Sicherheitsbussystem AS-i Safety at Work (SaW).

 Zum Anschluss und zur Inbetriebnahme der SaW-Baugruppe gehört die Kenntnis der Anschluss- und Betriebsanleitung sowie des Benutzerhandbuchs der ASIMON-Konfigurations- und Diagnosesoftware (siehe Zubehör).

 Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Geräte über die Seriennummer sicherzustellen.

 Personenschutzfunktion:

Die im Sicherheitsbussystem AS-i Safety at Work integrierten Baugruppen erfüllen eine Personenschutzfunktion. Unsachgemäßer Einbau beeinträchtigt die Funktion! Der Hersteller der Maschine/Anlage, an der das sicherheitsgerichtete System eingesetzt wird, ist verantwortlich für die korrekte und sichere Gesamtfunktion aller einzelnen Sicherheitskomponenten! Je nach Auswahl der verwendeten Sicherheitsbauteile kann die Einstufung des gesamten Sicherheitssystems auch in eine niedrigere Sicherheitskategorie erfolgen!

Einsatzbereich

Das AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul mit konventionellen 4E ist eine dezentrale Ausgabe-Baugruppe zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren in das Sicherheitsbussystem AS-i-Safety at Work (SaW).

Das AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul mit konventionellen 4E wird dabei von einem Sicherheitsmonitor bzw. einem Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor angesteuert.

Ein besonderes Merkmal des Moduls sind seine zwei Arten von AS-i-Adressen:
- sichere AS-i-Adresse

hört die Kommunikation auf der sicheren Adresse ab und schaltet auf Grund der mitgehörten Daten.


- nicht sicherheitsrelevante AS-i-Adresse

Die nicht sicherheitsrelevante AS-i-Adresse dient zur Diagnose und zum betriebsmäßigen Schalten.

Alle SaW-Ausgangsmodule mit derselben sicheren AS-i-Adresse schalten parallel.

Das AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul mit konventionellen 4E ist zertifiziert nach EN 62 061, SIL 3 und EN 13 849, Performance-Level e.

Montage



Die Montage des Moduls erfolgt auf 35 mm Normschienen nach DIN EN 50 022.

Setzen Sie das Gerät zur Montage an der Oberkante der Normschiene an und schnappen Sie es dann an der Unterkante ein.



Fachgerecht installieren:

Die elektrische Installation ist von eingewiesenen Fachpersonal durchzuführen. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass Versorgungs- und Signalleitungen und auch die AS-i-Busleitung getrennt von Kraftstromleitungen verlegt sind. Im Schaltschrank ist darauf zu achten, dass bei Schützen eine entsprechende Funkenlöschung verwendet wird. Bei Antriebsmotoren und -bremsen ist auf die Installationshinweise in den entsprechenden Bedienungsanleitungen zu achten. Bitte beachten Sie, dass die maximale Leitungslänge für die AS-i-Busleitung 100 m beträgt. Darüber hinausgehende Leitungslängen erfordern den Einsatz geeigneter Leitungsverlängerungen.



Halten Sie die vorgeschriebene Absicherung unbedingt ein, nur so ist ein sicheres Abschalten im Fehlerfall gewährleistet.

Wartung

Die einwandfreie Funktion des AS-i-Safety-Relaisausgangsmoduls innerhalb des absichernden Systems ist vom Sicherheitsbeauftragten mindestens jährlich zu kontrollieren.



Dazu ist jeder sicherheitsgerichtete AS-i-Slave mindestens einmal pro Jahr zu betätigen und das Schaltverhalten durch Beobachtung der Ausgangskreise des AS-i-Sicherheitsmonitors zu kontrollieren.



Abhängig vom für die Gesamtversagenswahrscheinlichkeit gewählten PFD-Wert ist die maximale Einschaltzeit und die Gesamtbetriebsdauer zu beachten.

Bei Erreichen der maximalen Einschaltzeit (drei, sechs oder zwölf Monate) ist die ordnungsgemäße Funktion des Sicherheitssystems durch Anforderung der Abschaltfunktion zu überprüfen.

Bei Erreichen der Gesamtbetriebsdauer (20 Jahre) ist das Gerät vom Hersteller auf seine ordnungsgemäße Funktion im Herstellerwerk zu überprüfen.

Programmierung der sicherheitsrelevanten AS-i-Adresse


- Den Schalter des Gerätes auf PRG stellen.
- Die gewünschte Adresse mittels Hand-Adressiergerät oder AS-i-Master einstellen.
- Die programmierte Adresse mittels Hand-Adressiergerät oder AS-i-Master kontrollieren.
- Den ID-Code des Slaves mittels Hand-Adressiergerät oder AS-i-Master kontrollieren. Der Code soll „F“ sein.
- Den ID1-Code des Slaves mittels Hand-Adressiergerät oder AS-i-Master kontrollieren. Der Code soll der Zehnerstelle der Adresse entsprechen.
- Den ID2-Code des Slaves mittels Hand-Adressiergerät oder AS-i-Master kontrollieren. Der Code soll der Einerstelle der Adresse entsprechen.
- Den IO-Code des Slaves mittels Hand-Adressiergerät oder AS-i-Master kontrollieren. Der Code soll „7“ sein.
- Wenn alle Schritte von 3 bis 7 korrekt waren, kann weiter mit Schritt 9 fortgefahren werden. Andernfalls ab Schritt 1 wiederholen.
- Den Schalter des Gerätes auf RUN stellen.



Die korrekte Sicherheitsfunktion des Gerätes muss unbedingt in der Anlage überprüft werden!

Programmierung der nicht-sicherheitsrelevanten AS-i-Adresse

Diese Adresse kann in der RUN-Position des Schalters mittels Hand-Adressiergerät programmiert werden.



I1, I2, I3	Eingänge E1, E2 und E3	
1.13, 1.14	Ausgangskontaktsatz 1	
1.23, 1.24	Ausgangskontaktsatz 2	
I-, I+	Versorgungsspannung für Eingänge	
1.Y1	EDM (Eingang Rückführkreis)	
ASI+, ASI-	Anschluss AS-i-Bus	
Aufkleber	LEDs	Status Signal / Beschreibung
	grün	keine Betriebsspannung
	grün	Betriebsspannung vorhanden, sicherheitsrelevante AS-i-Adresse und/oder AS-i-AB-Adresse ist „0“
	grün	Betriebsspannung vorhanden
	rot	AS-i-Kommunikation OK
	rot	kein Datenaustausch mit dem AB-Slave
	gelb	Ausgangsrelais ausgeschaltet
	gelb	Wiederanlaufsperrre, wartet auf Startsignal, nach Startsignal schalten die Ausgangsrelais ein.
	gelb	Das Gerät ist im entriegelbaren Fehlerzustand. Wenn der Monitor das Signal "Fehlerentriegelung" sendet, arbeitet das Gerät wieder normal.
	gelb	Ausgangsrelais eingeschaltet
	rot	AS-i-Ausgangsbit A0 nicht gesetzt
	rot	AS-i-Ausgangsbit A0 gesetzt
	gelb	Der entsprechende Eingang ist nicht geschaltet
	gelb	Der entsprechende Eingang ist geschaltet
	gelb	(Lauflicht) Schalter steht auf PRG

LED an LED blinkend LED aus

Blinken alle LEDs gleichzeitig im schnellen Rhythmus, hat das Gerät einen fatalen Fehler erkannt!
Diese Meldung wird durch kurzzeitiges Trennen der Stromversorgung (Power On Reset) zurückgesetzt.

PRG	sicherheitsrelevante AS-i-Adresse kann programmiert werden. Kein Schutzbetrieb möglich
RUN	Schutzbetrieb möglich, nicht-sicherheitsgerichtete AS-i-Adresse kann programmiert werden
ADDR	Adressierbuchse

Application

The AS-i Safety Relay Output Module with 4 standard inputs is a decentralized output module for safe control of actuators in the safety bus system AS-i Safety at Work (SaW).

The AS-i Safety Relay Output Module is controlled by a safety monitor respectively a gateway with integrated safety monitor.

A special characteristic of the module is its two types of AS-i addresses:

- **Safe AS-i address**

It monitors to the communication on the safe address and switches based on the data listened in.


- **Not safety-related AS-i address**

The not safety-related AS-i address is used for diagnosis and for PLC-controlled switching.

All SaW output modules with the same safe AS-i address are switching simultaneously.

The AS-i Safety Relay Output Module is certified according to EN 62 061, SIL 3 and EN 13 849, Performance Level e.

Assembling



The module is mounted on 35 mm standard rails acc. to DIN EN 50 022.

For assembling, position the device on the upper edge of the standard rail and snap it onto the bottom edge then.



Ensure appropriate installation:

Electrical installation is to be performed by trained expert personnel. During installation care must be taken that supply and signal leads and also the AS-i bus cable are laid separately from power cables. In the switchgear cabinet it must be ensured that appropriate spark-quenching equipment is used with contactors. Where drive motors and brakes are used, attention must be paid to the installation instructions in the corresponding operating instructions. Please note that the maximum line length of the AS-i bus cable is 100 m. Cables above that length require the use of a suitable circuit extension.



It is essential to adhere to the prescribed fusing; this is the only way of guaranteeing safe disconnection in the case of a fault.

Maintenance

The proper function of the AS-i Safety Relay Output Module within the system to be secured, i.e. the safe shutdown following the triggering of an assigned safe sensor or switch, is to be checked at least annually by the safety officer.



This is to be performed by activating each safe AS-i slave at least once per year and visually inspecting the switching behaviour of the output circuits of the AS-i safety monitor.



The maximum switch-on time and total operating time depends on the PFD value selected for the overall failure probability.

When the maximum switch-on time has been reached (three, six or twelve months), the safety system must be checked to ensure that it is functioning correctly by prompting the shutdown function.

When the total operating time has been reached (20 years), the device must be checked at the manufacturer's factory to ensure that it is functioning correctly.

Programming of the safety-related AS-i address


1. Move the switch of the device to PRG.
2. Set the requested address using a handheld programming device or an AS-i master.
3. Check the programmed address using a handheld programming device or an AS-i master.
4. Check the ID code of the slave using a handheld programming device or an AS-i master. The code should be „F“.
5. Check the ID1 code of the slave using a handheld programming device or an AS-i master. The code should correspond to the tens digit of the address.
6. Check the ID2 code of the slave using a handheld programming device or an AS-i master. The code should correspond to the digit of the address.
7. Check the IO code of the slave using a handheld programming device or an AS-i master. The code should be „7“.
8. If all the steps from 3 to 7 were correctly, please continue with step 9. Otherwise repeat from step 1 again.
9. Move the switch of the device to RUN.



The proper safety function of the device must be verified in the asset in any case!

Programming of the not safety-related AS-i address

The address can be set using a handheld programming device in RUN-position of the switch.



I1, I2, I3	standard inputs I1, I2 and I3
1.13, 1.14	safety output contact set 1
1.23, 1.24	safety output contact set 2
I-, I+	supply voltage for inputs
1.Y1	EDM (input for electronic device monitoring)
ASI+, ASI-	AS-i network connection
Label	LEDs
PWR	green
FAULT	red
OUT	yellow
ALARM	red
I1, I2, I3, 1.Y1	yellow
State	Signal / description
	no operating voltage
	operating voltage present, safety-related AS-i address and/or AS-i AB address is „0“
	operating voltage present
	AS-i communication OK
	no data exchange with AB slave
	output relays contacts open
	restart inhibit, waiting for the start signal, the output relays switch-on after the start signal
	device is in unlockable error state.
	Waiting for "reset of error condition signal". After receiving this signal the device follows up with normal operation.
	output relays contacts closed
	AS-i output bit A0 is not set
	AS-i output bit A0 is set
	the corresponding input is not connected
	the corresponding input is connected
	(running light) switch is adjust to PRG position

LED on LED flashing LED off

In case all LEDs are blinking simultaneously in fast rhythm a fatal error has been detected.
This message is reset by a short-run disconnection of the power supply (Power On Reset).

PRG	protective mode <i>not</i> possible. Programming of safety-related AS-i addressees enabled.
RUN	protective mode possible. Programming of not safety-related AS-i addressees enabled
ADDR	addressing socket

Instructions de raccordement et de service (version abrégée)

VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR

Module AS-i avec sorties relais de sécurité avec 4E standards

Remarques pour l'utilisation des instructions de raccordement et de service

Ces instructions de raccordement et de service contiennent des informations sur l'utilisation conforme et effective du module AS-i avec sorties relais de sécurité avec 4 entrées standards.

Les avertissements sont caractérisés par le symbole suivant .

Pepperl+Fuchs GmbH dégage toute responsabilité en cas de dommages liés à une utilisation non conforme. L'utilisation appropriée implique d'avoir lu et assimilé ces instructions.

© La réimpression ou reproduction en tout ou partie ne peut être faite sans l'agrément préalable de:

Pepperl+Fuchs GmbH

Königsberger Allee 87 • D-68307 Mannheim
Téléphon (06 21) 7 76-11 11
Telefax (06 21) 7 76 27-11 11
Internet <http://www.pepperl-fuchs.com>

Cette version abrégée des instructions de raccordement et de service est incluse dans la livraison.

Utilisation conforme du module:

Le module AS-i avec sorties relais de sécurité est un module de sortie décentralisé pour le contrôle sécurisé des actionneurs dans le système de bus AS-i Safety at Work (SaW).

Pour brancher et mettre en service le module SaW, il est impératif de connaître les instructions de raccordement et de service ainsi que le manuel d'utilisation du logiciel de configuration et de diagnostic ASIMON (voir accessoires).

Il incombe au commettant d'assurer la traçabilité des appareils via le numéro de série.

Fonction de protection des personnes:

Les modules intégrés dans le système de bus SaW remplissent une fonction de protection des personnes. Le montage non conforme endommage sa fonction! Le fabricant d'une machine/installation, sur laquelle le système de sécurité est installé, est responsable du fonctionnement d'ensemble correct et sûr de tous les composants de sécurité! Suivant le choix des composants de sécurité, le système de sécurité dans son ensemble peut être classé dans une catégorie de sécurité inférieure!

Domaines d'application

Le module AS-i avec sorties relais de sécurité avec 4E standards est un module de sortie décentralisé pour le contrôle sécurisé des actionneurs dans le système de bus AS-i Safety at Work (SaW).

Le AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul mit konventionellen 4E est piloté par un moniteur de sécurité ou bien une passerelle avec moniteur de sécurité intégré.

Il se distingue surtout par ses deux sortes d'adresses AS-i:

- Adresse AS-i orientée sécurité

Es surveille la communication sur l'adresse de sécurité et commande sur la base des données obtenues.


- Adresse AS-i non relative à la sécurité

L'adresse AS-i non relative à la sécurité sert à la diagnostic et à la commutation fonctionnelle contrôlée par l'API.

Tous les modules SaW ayant la même adresse de sécurité AS-i sont contrôlés simultanément.

Le AS-i-Safety-Relaisausgangsmodul mit konventionellen 4E est certifié selon EN 62 061, SIL 3 et EN 13 849, niveau de performance e.


Montage



Démontage

Le module AS-i avec sorties relais de sécurité AS-i est prévu pour un montage sur rails normalisés (35 mm) selon DIN EN 50022.

Pour monter l'appareil, l'appuyer fermement contre la partie supérieure du profilé et le clipser sur la partie inférieure.



I1, I2, I3	entrées E1, E2 et E3
1.13, 1.14	plots de contact de sortie 1
1.23, 1.24	plots de contact de sortie 2
I-, I+	tension d'alimentation pour les entrées
1.Y1	EDM (entrée circuit feedback)
ASI+, ASI-	raccordement au bus AS-i

Autocollant	LED	Etat	Signal / Description
	PWR verte	pas de tension de fonctionnement	tension de fonctionnement présente, adresse AS-i orienté sécurité et/ou adresse AB AS-i est de "0"
	FAULT rouge	communication AS-i OK	pas d'échange de données avec l'esclave AB
	OUT jaune	relais de sortie éteint	blocage de redémarrage actif, attend le signal Start, les relais de sortie sont mis en marche après le signal Start
	ALARM rouge	bit de sortie AS-i A0 n'est pas mis	l'appareil se trouve dans un état d'erreurs déverrouillable. Lorsque le moteur envoie le signal "déverrouillage des erreurs", l'appareil fonctionne de nouveau normalement.
	I1, I2, I3, 1.Y1 jaune	l'entrée correspondante n'est pas raccordée	relais de sortie en marche
		l'entrée correspondante est raccordée	(feu fixe) commutateur se trouve sur PRG

	LED an		LED clignotante		LED éteinte
	Lorsque toutes les LED clignotent simultanément à fréquence élevée, l'appareil a détecté une Fatal Error! Ce message est remis par une brève disjonction de l'alimentation (Power On Reset).				

PRG
mode de protection *non* possible, l'adresse AS-i orientée sécurité peut être configurée

RUN
mode de protection possible, l'adresse AS-i non relative à la sécurité peut être configurée

ADDR
prise d'adressage

Istruzioni per il collegamento e l'uso (supplemento)
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR

Modulo AS-i con uscite relè di sicurezza con 4 ingressi standard

Avvisi per l'utente delle istruzioni per il collegamento e l'uso

Queste istruzioni per il collegamento e l'uso contengono informazioni importanti all'utilizzo efficace e conforme alla destinazione d'uso del modulo AS-i con uscite relè di sicurezza con 4 ingressi standard.

Le avvertenze di sicurezza sono indicate con il simbolo .

Pepperl+Fuchs GmbH declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un uso inadeguato. Di un impiego appropriato del monitor di sicurezza AS-i fa parte anche la conoscenza delle istruzioni per il collegamento e per l'uso.

Stampa e riproduzione vietata, anche in forma di estratto, se non dietro esplicito permesso della:

Pepperl+Fuchs GmbH

Königsberger Allee 87 · D-68307 Mannheim
Telefon (06 21) 7 76-11 11
Telefax (06 21) 7 76 27-11 11
Internet <http://www.pepperl-fuchs.com>

Questo supplemento delle istruzioni per il collegamento e l'uso costituisce parte integrante della fornitura.



Uso appropriato del modulo:

Il modulo AS-i con uscite relè di sicurezza è un modulo di uscita decentrato per il controllo sicuro di attuatori nel sistema bus AS-i Safety at Work (SaW).



Per l'allacciamento e la messa in servizio del modulo di sicurezza è imperativo conoscere le istruzioni per il collegamento e l'uso ed anche il manuale d'uso del software di configurazione e di diagnostica ASIMON (vedere accessori).



Spetta al committente garantire la tracciabilità degli apparecchi mediante il numero seriale.



Funzione di protezione degli operatori:

I moduli integrati nel sistema bus SaW svolgono una funzione di protezione degli operatori. Un'installazione inadeguata può causare gravi lesioni alle persone. Il costruttore di una macchina o di un impianto è responsabile del funzionamento corretto e sicuro di tutti i componenti di sicurezza! In funzione della scelta dei componenti di sicurezza utilizzati, l'intero sistema di sicurezza può anche essere inserito in una categoria inferiore!

Campi di impiego

Il modulo AS-i con uscite relè di sicurezza con 4 ingressi standard è un modulo di uscita decentrato per il controllo sicuro di attuatori nel sistema bus AS-i Safety at Work (SaW).

Il AS-i Safety Relay Output Module viene controllato da un monitor di sicurezza o da un gateway con monitor di sicurezza integrato.

Il modulo è caratterizzato dai suoi due tipi di indirizzi AS-i:

- Indirizzo AS-i orientato alla sicurezza

Si sorveglia la comunicazione sull'indirizzo di sicurezza e commuta sulla base dei dati così ottenuti.


- Indirizzo AS-i non relativo alla sicurezza

L'indirizzo AS-i non relativo alla sicurezza è utilizzato per la diagnostica e per il comando funzionale controllato da PLC.

Ogni modulo di uscita SaW con lo stesso indirizzo di sicurezza AS-i vengono controllati simultaneamente.

Il AS-i Safety Relay Output Module viene certificato secondo EN 62 061, SIL 3 e EN 13 849, Performance Level e.


Montaggio



L'installazione del modulo avviene agganciandolo ad una guida ad installazione rapida da 35 mm secondo DIN EN 50 022.

Per montare il monitor esercitare una certa pressione sulla parte superiore della guida e inserirlo a scatto nella parte inferiore.

Smontaggio



Avvertenze relative all'installazione elettrica:

L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale tecnico qualificato. Durante l'installazione è necessario che i conduttori di alimentazione e dei segnali così come il cavo di bus AS-Interface vengano stesi separatamente dai cavi di potenza. Nell'armadio di comando occorre fare attenzione a che sui contattori vengono utilizzati dispositivi spegniscintille. Per i motori dei freni e degli azionamenti occorre rispettare le avvertenze di installazione contenute nelle corrispondenti istruzioni di servizio. Fare attenzione a che la massima lunghezza di cavo per il bus AS-i sia di 100 m. Lunghezze di cavo maggiori richiedono l'impiego di un repeater AS-i.

Rispettare assolutamente la protezione prescritta, solo così in caso di guasto è garantita una disinserzione sicura.

Manutenzione

Il corretto funzionamento del monitor di sicurezza AS-i nell'ambito del sistema di sicurezza, ovvero la disattivazione sicura in caso di disinserimento di un sensore assegnato, deve essere sottoposto a controllo a cadenza annuale da parte del personale adetto.

Per questo è necessario azionare gli slave di sicurezza AS-i almeno una volta l'anno e controllare il comportamento del sensore tramite osservazione delle uscite di sicurezza del monitor di sicurezza AS-i.

Tenere conto della durata della inserzione e della durata complessiva di esercizio in funzione del valore PFD calcolato per la probabilità di guasto.

Quando la durata della inserzione è raggiunta (3, 6 o 12 mesi), si deve controllare il funzionamento corretto del sistema di sicurezza attivando la funzione di arresto di emergenza.

Quando la durata complessiva di esercizio è raggiunta (10 anni), l'apparecchio deve essere esaminato dal fabbricante in vista di un funzionamento corretto.

Configurazione dell'indirizzo AS-i orientato alla sicurezza

- Mettere l'interruttore dell'apparecchio in posizione PRG.
- Impostare l'indirizzo desiderato tramite un dispositivo di indirizzamento o di un master AS-i.
- Controllare l'indirizzo configurato tramite un dispositivo di indirizzamento o di un master AS-i.
- Controllare il codice ID dello slave tramite un dispositivo di indirizzamento o di un master AS-i. Il codice deve essere „F“.
- Controllare il codice ID1 dello slave tramite un dispositivo di indirizzamento o di un master AS-i. Il codice deve corrispondere alla cifra delle decine dell'indirizzo.
- Controllare il codice ID1 dello slave tramite un dispositivo di indirizzamento o di un master AS-i. Il codice deve corrispondere alla cifra delle unità dell'indirizzo.
- Controllare il codice IO dello slave tramite un dispositivo di indirizzamento o di un master AS-i. Il codice deve essere „7“.
- Se tutti i passi da 3 a 7 sono stati eseguiti correttamente, continuare con passo 9. Altrimenti, ripetere dal passo 1.
- Mettere l'interruttore dell'apparecchio in posizione RUN.

Il funzionamento corretto della funzione di sicurezza deve assolutamente essere verificato nell'impianto!

Configurazione dell'indirizzo AS-i non relativo alla sicurezza

L'indirizzo può essere impostato tramite un dispositivo di indirizzamento in posizione RUN dell'interruttore.

I1, I2, I3	ingressi I1, I2 e I3
1.13, 1.14	set di contatti di sicurezza 1
1.23, 1.24	set di contatti di sicurezza 2
I-, I+	tensione di alimentazione per gli ingressi
1.Y1	EDM (ingresso circuito feedback)
ASI+, ASI-	Collegamento al bus AS-i

Adesivo	LED	Stato	Segnale / descrizione
	PWR	verde	nessuna tensione di funzionamento
	1 Hz	tensione di funzionamento presente, indirizzo AS-i e/o indirizzo AS-i AB è "0"	
	1 Hz	tensione di funzionamento presente	
	FAULT	comunicazione AS-i OK	
	roso	nessuno scambio dati con lo slave AB	
	OUT	relè di uscita spento	
	1 Hz	blocco riacavamento attivo, aspettando il segnale Start, i relè di uscita vengono commutati dopo il segnale Start	
	8 Hz	l'apparecchio è in stato di errore sbloccabile. Quando il motore invia un segnale "sblocco di errori", l'apparecchio funziona di nuovo normalmente.	
	8 Hz	relè di uscita è commutato	
	ALARM	bit di uscita AS-i A0 non è messo	
	rosso	bit di uscita AS-i A0 è messo	
	I1, I2, I3, 1.Y1	l'ingresso corrispondente non è collegato	
	giallo	l'ingresso corrispondente è collegato	
	LED on	(giallo continuo) commutatore si trova su PRG	
	LED lampeggiante	LED off	

Quando i LED lampeggiano rapidamente e simultaneamente, l'apparecchio ha rivelato un Fatal Error! Questo messaggio è resettato con una breve disconnessione dell'alimentazione (Power On Reset).

PRG
modo di protezione *non* è possibile, indirizzo AS-i orientato alla sicurezza può essere configurato

RUN
modo di protezione è possibile, indirizzo AS-i non relativo alla sicurezza può essere configurato

ADDR
preso di indirizzamento