Compteur à présélection électronique

avec deux présélections

Caracteristiques techniques

Exécutions

KC-LCDL-48-2R-230VAC KC-LCDL-48-2R-24VDC KC-LCDC-48-2T-230VAC

KC-LCDC-48-2T-24VDC

KC-LCDC-48-2R-230VAC

KC-LCDC-48-2R-24VDC







Sommaire

| 1 | Intro | oduction | 4 |
|----|-------|--|----|
| 2 | Instr | ructions de sécurité et avertissements | 4 |
| | 2.1 | Utilisation conforme | 4 |
| | 2.2 | Montage encastré | 4 |
| | 2.3 | Installation électrique | 5 |
| | 2.4 | Nettoyage et entretien | 5 |
| 3 | Desc | cription | 6 |
| 4 | Affic | chage/Organes de commande | 6 |
| 5 | Entr | | 6 |
| | 5.1 | INP A, INP B | 6 |
| | 5.2 | RESET | 6 |
| | 5.3 | GATE | 7 |
| | 5.4 | LOC.INP | 7 |
| | 5.5 | MPI | 7 |
| 6 | Sort | ies | 7 |
| | 6.1 | Sortie 1 | 7 |
| | 6.2 | Sortie 2 | 7 |
| | 6.3 | Sorties actives | 7 |
| 7 | Proc | grammation | 7 |
| | 7.1 | Appel du mode Programmation | 7 |
| | 7.2 | | 7 |
| | 7.3 | Passage dans un sous-menu | 7 |
| | 7.4 | Appel des points du menu | 7 |
| | | Réglage des points du menu | 7 |
| | 7.6 | Prise en compte du réglage | 7 |
| | 7.7 | Fin de la programmation | 8 |
| | 7.8 | Menu de programmation | 8 |
| | | 7.8.1 Jeux de paramètres prédéfinis | 8 |
| | | 7.8.2 Tableau des jeux de paramètres | 8 |
| | | 7.8.3 Réglage de la fonction de base | 9 |
| | | 7.8.4 Compteur d'impulsions | 9 |
| | | 7.8.5 Tachymètre/Fréquencemètre | 12 |
| | | 7.8.6 Compteur horaire | 13 |
| | 7.9 | | 17 |
| | | 7.9.1 Réglage à l'aide des touches des décades | 17 |
| | | 7.9.2 Réglage à l'aide de la fonction d'apprentissage (Teach) | 18 |
| | | 7.9.3 Réglage en cas de Présélection 1 en fonction de présélection 2 | 18 |
| _ | | Fonction de prépositionnement | 18 |
| 8 | | sage d'erreur | 18 |
| 9 | | cordement | 18 |
| | 9.1 | | 18 |
| | 9.2 | | 19 |
| | | 9.2.1 Exécution avec relais | 19 |
| | | 9.2.2 Exécution avec optocoupleur | 19 |
| 10 | | actéristiques techniques | 19 |
| | | Caractéristiques générales | 19 |
| | | Compteur d'impulsions | 19 |
| | | Tachymètre/Fréquencemètre | 19 |
| | | Compteur horaire | 19 |
| | | Entrées de signal et de commande | 19 |
| | | Sorties Transition distinguished in | 20 |
| | 10.7 | Tension d'alimentation | 20 |

KC-LCDL... KC-LCDC...

| | 10.8 Alimentation en tension pour un capteur | 20 |
|----|--|----|
| | 10.9 Conditions climatiques | 20 |
| | 10.10CEM | 20 |
| | 10.11Sécurité de l'appareil | 20 |
| | 10.12Caractéristiques mécaniques | 20 |
| | 10.13Raccordements | 21 |
| 11 | Etendue de la livraison | 21 |
| 12 | Référence de commande | 21 |
| 13 | Fréquences (typiques) | 21 |
| | 13.1 Compteur d'impulsions | 21 |
| | 13.2 Fréquencemètre | 22 |
| 14 | Types d'entrée - Comptage d'impulsions | 23 |
| 15 | Types d'entrée - mesure de temps | 25 |
| 16 | Types d'entrée - Fréquencemètre | 26 |
| | Opérations de sortie | 27 |
| | Dimensions | 20 |

Introduction



Lisez entièrement et attentivement ces instructions d'utilisation avant le montage et la mise en service. Pour votre propre sécurité, ainsi que pour la sécurité de fonctionnement, respectez tous les avertissements et indications. Une utilisation de l'appareil non conforme à ces instructions peut affecter la protection prévue

Instructions de sécurité et avertissements



N'utilisez cet appareil que s'il est techniquement en parfait état, de manière conforme à sa destination, en tenant compte de la sécurité et des risques, et dans le respect de ces instructions d'utilisation.

Un appareil défectueux ou endommagé doit être déconnecté du réseau immédiatement et mis hors service Il est interdit d'ouvrir l'appareil. Faites appel au service de dépannage du constructeur.

Ne raccorder l'appareil qu'aux réseaux électriques prévus à cet effet. La sécurité du système dans lequel l'appareil est intégré est de la responsabilité de l'installateur. Déconnecter tous les réseaux électriques avant de procéder à des travaux d'installation et de maintenance

N'utiliser que des câbles homologués dans votre pays et concus pour les plages de températures et de puissances

Les travaux d'installation et d'entretien ne peuvent être réalisés que par des spécialistes.

L'appareil doit impérativement être protégé par des fusibles externes homologués. Le calibre de ces fusibles est indiqué dans les caractéristiques techniques.



Ce symbole, apposé sur l'appareil, indique l'existence de risques mentionnés dans cette notice.

2 1 Utilisation conforme

Le compteur à présélection compte des impulsions, des temps et des fréquences jusqu'à 60 kHz max., et offre de nombreux modes opératoires différents. Le compteur à présélection utilise dans le même temps des présélections programmées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à

sa destination. Cet appareil trouve son application dans les process et les commandes industriels dans les domaines des chaînes de fabrication des industries du métal du bois des matières plastiques, du papier, du verre, des textiles, etc. Les surtensions aux bornes à visser de l'appareil doivent être limitées à la valeur de la catégorie de surtension II. L'appareil ne doit être utilisé que s'il a été encastré dans les règles de l'art, et conformément au chapitre « Caractéristiques techniques ».

L'appareil ne convient pas pour des zones présentant des risques d'explosion, ni pour les domaines d'utilisation exclus par la norme EN 61010 Partie 1. Si l'appareil est mis en œuvre pour la surveillance de machines ou de process où. en cas de panne ou d'une erreur de manipulation de l'appareil, peuvent apparaître des risques de dommages à la machine ou d'accidents pour les opérateurs, il vous appartient de prendre les mesures de sécurité appropriées.

L'appareil a été conçu pour une utilisation à l'intérieur. Il peut cependant être utilisé à l'extérieur. à la condition de respecter les caractéristiques techniques. Il faut alors veiller à lui assurer une protection appropriée contre le rayonnement UV.

Montage encastré



Montez l'appareil loin de toute source de chaleur et évitez tout contact direct avec des liquides corrosifs, de la PRUDENCE vapeur chaude ou des substances similaires

> Veiller à laisser un espace de 10mm tout autour de l'appareil pour permettre sa ventilation.

L'appareil doit être monté de sorte à rendre impossible tout accès aux bornes de raccordement pour l'opérateur. Lors du montage, tenir compte du fait que seule la face avant est classée comme accessible à l'opérateur.

Instructions de montage

- Retirer le cadre de fixation de l'appareil.
- Introduire l'appareil par l'avant dans la découpe d'encastrement du panneau et veiller à ce que le joint du cadre avant soit correctement en place.
- Glisser par l'arrière le cadre de fixation sur le boîtier de l'appareil jusqu'à ce que les étriers élastiques soient comprimés et que les ergots haut et bas soient encliquetés.

Nota: en cas de montage correct, il est possible d'atteindre IP65 en face avant.

2.3 Installation électrique



Avant tout travail d'installation ou de maintenance, déconnecter l'appareil de toutes les sources d'alimentation et s'assurer de l'absence de toute TENSION POUVANT OCCASIONNER UNE ELECTROCUTION.

Les appareils alimentés en courant alternatif ne peuvent être reliés au réseau basse tension que par l'intermédiaire d'un interrupteur ou d'un sectionneur de puissance installé à proximité de l'appareil et repéré comme le dispositif de coupure de cet appareil.

Les travaux d'installation ou de maintenance doivent être réalisés par du personnel qualifié et conformément aux normes nationales et internationales applicables.

Il faut veiller à séparer l'ensemble des basses tensions qui pénètrent dans l'appareil ou qui sortent de celui-ci des lignes électriques dangereuses au moyen d'une isolation double ou renforcée (circuits SELV).



Pour son bon fonctionnement, l'appareil doit être protégé par des fusibles externes. Les fusibles préconisés sont indiqués dans les caractéristiques techniques.

Les sorties par relais ne sont pas protégées à l'intérieur de l'appareil. L'absence de protection des sorties par relais au moyen de fusibles appropriés peut entraîner un dégagement de chaleur indésirable, voire un incendie. Les sorties par relais sont à protéger extérieurement par le constructeur de l'installation. Il faut veiller à ne dépasser en aucun cas, même en cas de défaut, les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.

- Il faut veiller, lors de l'installation, à ce que la tension d'alimentation et le c\u00e4blage des contacts de sortie soient aliment\u00e9s par la m\u00e8me phase du r\u00e9seau, afin de ne pas d\u00e9passer la tension maximale de 250V.
- Les câbles et leurs isolations doivent correspondre aux plages de température et de tension prévues. Pour la nature des câbles, se conformer aux normes applicables pour le pays et pour l'installation. Les sections admissibles

- pour les bornes à vis sont indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Avant la mise en service de l'appareil, vérifier le bon raccordement et la bonne fixation des càbles. Les vis des bornes inutilisées doivent être vissées à fond et serrées afin qu'elles ne puissent pas se desserrer et se perdre.
- L'appareil a été conçu pour la catégorie de surtension II. Si l'apparition de surtensions transitoires plus élevées ne peut pas être exclue, il convient de mettre en place des mesures de protection complémentaires qui limiteront les surtensions aux valeurs de la CAT II.

Indications quant à la résistance aux perturbations

Tous les raccordements sont protégés contre les perturbations extérieures. Choisir le lieu d'utilisation de sorte que des perturbations inductives ou capacitives ne puissent pas affecter l'appareil ou les câbles raccordés à celui-ci ! Un tracé de câblage approprié permet de réduire les perturbations (dues p. ex. à des alimentations à commutation, des moteurs, des variateurs ou des contacteurs cyclés).

Mesures à prendre :

- N'utiliser que du câble blindé pour les lignes de signal et de commande. Raccorder le blindage des deux côtés. Section de la tresse des conducteurs min. 0.14 mm².
- La liaison du blindage à la compensation de potentiel doit être aussi courte que possible et s'effectuer sur une grande surface (basse impédance).
- Ne relier les blindages au panneau que si celuici est aussi mis à la terre.
- L'appareil doit être encastré aussi loin que possible de lignes soumises à des perturbations.
- Eviter de poser les conducteurs en parallèle avec des conducteurs d'énergie.

2.4 Nettoyage et entretien

Ne nettoyer la face avant qu'avec un chiffon doux humide. Aucun nettoyage de la face arrière encastrée n'est prévu; ce nettoyage est de la responsabilité du personnel d'entretien ou de l'installateur.

En fonctionnement normal, cet appareil ne nécessite aucun entretien. Si toutefois il devait ne pas fonctionner correctement, il devrait être retourné au constructeur ou au fournisseur. L'ouverture de cet appareil et sa réparation par l'utilisateur ne sont pas prévues et peuvent affecter le niveau de protection initial.



3 Description

Afficheur LCD multifonctions à 6 décades Affichage LCD à 2 lignes clairement lisible avec symboles pour la présélection affichée et l'état des deux sorties

Affichage simultané de la valeur réelle et des présélections ou des compteurs auxiliaires Exécution avec/sans rétroéclairage de l'affichage Compteur à présélection additionnant/soustrayant avec deux présélections

Sorties par relais ou optocoupleur Programmation simple

Réglage aisé des présélections à l'aide des touches en façade ou de la fonction d'apprentissage

Présélection réglable par incréments ou présélection 1 en fonction de présélection 2 Compteur d'impulsions, fréquencemètre ou compteur de temps ou d'heures de fonctionnement Compteur à présélection, compteur de lots ou totalisateur.

Fonction de repositionnement pour les compteurs d'impulsions et horaire

Facteurs de multiplication et de division (00.0001 .. 99.9999) pour le compteur d'impulsions et le fréquencemètre

Formation de valeur moyenne et temporisation au démarrage pour le fréquencemètre

Types d'entrées:

Compteur d'impulsions: cnt.dir, up.dn, up.up, quad, quad2, quad4, A/B, (A-B)/Ax100% Fréquencemètre: A, A – B, A + B, quad, A/B, (A-B)/Ax100%

Compteur horaire: FrErun, Auto, InpA.InpB, InpB.InpB

Opérations de sortie :


Add , Sub , AddAr, SubAr , AddBat , SubBat , AddTot , SubTot , Trail , TrailAr

Mode RESET à 4 niveaux

Verrouillage des touches (Lock) à 3 niveaux Entrée MPI pour figeage de l'affichage (Latch), fonction d'apprentissage (Teach) ou fonction de repositionnement

Tension d'alimentation 100 ... 240 VAC ± 10% ou 10 ... 30 VDC

4 Affichage/Organes de commande



- T1-6 Touches des décades T1 ... T6
 - P Touche Prog/Mode
- R Touche Reset
- Valeur courante du comptage / Compteur principal
- Valeur de présélection/ Somme totale /
 Compteur de lots
- 10 Indication de marche pour le compteur horaire
- 11 Indique la valeur de présélection affichée
- 12 Indique la sortie de présélection active
 - Touches nécessaires pour la programmation des paramètres (sur fond gris)

5 Entrées

5.1 INP A, INP B

Entrées de signal : fonction suivant le mode opératoire. Fréquence max. 60 kHz, atténuable à 30 Hz dans le menu de programmation.
Compteur d'impulsions :entrées de comptage Fréquencementrées de Marcheure compteur horaire : entrées de marche ou entrées de Marche/arrêt

5.2 RESET

Entrée de repositionnement dynamique : remet le compteur d'impuisions ou horaire à zéro pour les opérations de sortie additionnantes, à la valeur de présélection 2 pour les opérations de sortie soustrayantes. L'entrée de repositionnement peut être bloquée dans le menu de programmation.

Compteur d'impulsions : entrée de RESET Fréquencemètre : sans fonction Compteur horaire : entrée de RESET

5.3 GATE

Entrée de porte statique : fonction suivant le mode opératoire.

Compteur d'impulsions : pas de comptage si active Fréquencemètre : pas de comptage si active compteur horaire : mesure de temps si active (Gate.hi)

active (Gate.hi) mesure de temps si inactive (Gate.Lo).

5.4 LOC.INP

Entrée statique de verrouillage des touches pour les présélections ou la programmation. Le niveau de verrouillage peut se définir dans le menu de programmation.

5.5 MPI

Entrée. Programmable comme entrée de figeage de l'affichage (Latch), entrée de repositionnement ou entrée d'apprentissage (Teach).

6 Sorties

6.1 Sortie 1

Relais à contact de travail sec ou optocoupleur avec émetteur et collecteur ouverts.

6.2 Sortie 2

Relais à contact inverseur sec ou optocoupleur avec émetteur et collecteur ouverts.

6.3 Sorties actives

Une sortie active est indiquée sur l'affichage par l'une II.

Pour des circuits de sécurité, il est possible d'inverser les sorties par relais ou par optocoupleur, c'est-à-dire que les relais sont mis hors tension ou les optocoupleurs sont bloqués lorsque les présélections sont atteintes. Pour cela, les paramètres Pr.OUT1 et Pr. OUT2 doivent être réglés sur dans le cas d'un signal permanent et sur ou d'un sur dans le cas d'un signal fugitif.

7 Programmation

7.1 Appel du mode Programmation

Presser en même temps les touches Reset et Prog/Mode pendant 3 s.

Prob

 L'appareil affiche la demande de confirmation

V∆V∆V∆¶

La touche Prog/Mode permet de quitter la programmation.

Prodo

La touche T2 permet de choisir de continuer la programmation

Cost ⇒ L'appareil affiche la demande de confirmation

V∆V∆V∆V Issueseen Stables Pour passer dans les menus principaux, presser la touche Prog/Mode

7.2 Appel des menus principaux

Les touches T2 (en avant) et T1 (en arrière) permettent de sélectionner les menus

7.3 Passage dans un sous-menu

La touche Prog/Mode ouvre le sous-menu et affiche le premier point du menu.

7.4 Appel des points du menu

V∆V∆VA¶

La touche Prog/Mode permet de sélectionner un point dans le sous-menu

7.5 Réglage des points du menu

V∆V∆V▲V

La touche T2 permet de sélectionner les différents réglages des points du menu



Pour les réglages de valeurs numériques, chaque décade a sa touche propre, qui permet d'augmenter la valeur de un



7.6 Prise en compte du réglage

V∆V∆V∆V.

Presser la touche Prog/Mode pour que l'appareil prenne en compte le réglage courant et passe au point suivant du menu.

7.7 Fin de la programmation

Pendant la programmation, il est possible de quitter celle-ci à n'importe quel point du menu en pressant la touche Reset.

Presser la touche Reset

EndPro

 L'appareil affiche la demande de confirmation

 $\nabla \Delta \nabla \Delta \nabla \Delta \Delta$

Si cette question est validée en pressant la touche Prog/Mode, le menu de programmation recommence du début. Les dernières valeurs réglées sont sauvegardées. Il est ainsi possible de les modifier à nouveau ou de les contrôler.

V∆V∆V∆ → MINDONE STREET La touche de décade T2 permet de sélectionner la fin de la programmation

EndPro YES ⇒ L'appareil affiche la demande de confirmation

VAVAVA

Si cette question est validée en pressant la touche Prog/Mode, l'appareil quitte le mode Programmation et les réglages modifiés ont sauvegardés dans l'EEPROM.

SRUE

⇒ Le message SAVE s'affiche pendant 2 s. sur l'affichage

7.8 Menu de programmation

7.8.1 Jeux de paramètres prédéfinis



Remarque Trois jeux de paramètres sont sauvegardés de manière fixe et peuvent être adaptés en cas de besoin. A chaque confirmation des jeux de paramètres, tous les paramètres reprennent les valeurs indiquées dans le tableau. dieFAul. P. USET est librement programmable. dEFRuL

Menu Jeux de paramètres

dEFRul PSEL I Prédéfinition Jeu de paramètres 1

dEFRul PSEL 2

Prédéfinition

Jeu de paramètres 2

dEFRul PSEL 3

Prédéfinition Jeu de paramètres 3

dEFRul PUSEr Réglages libres de l'utilisateur



Les réglages d'usine sont indiqués sur fond gris

7.8.2 Tableau des jeux de paramètres

| | P.SEt 1 | P.SEt 2 | P.SET 3 |
|----------|---------|---------|----------|
| Func | Count | Count | Count |
| InP.PoL | PnP | PnP | PnP |
| FiLtEr | on | oFF | oFF |
| Count | Cnt.dir | uP.dn | Quad |
| MPi | LAtch | LAtch | Set |
| Loc.InP | ProG | ProG | ProG |
| ModE | Add | Sub | TrAiL |
| FActor | 01.0000 | 01.0000 | 01.0000 |
| diViSo | 01.0000 | 01.0000 | 01.0000 |
| dP | 0 | 0 | 0.00 |
| SEtPt | 000000 | 000000 | 0000.00 |
| CoLor | red.Grn | red.Grn | red.Grn |
| rESmd | Man.EL | Man.EL | Man.EL |
| PrES 1 | on | on | on |
| Pr.Out 1 | 7 | 7 | 7 |
| t.Out 1 | | 00.10 | |
| Pr.Out 2 | | | Γ |
| t.Out 2 | | 00.10 | 00.10 |

7.8.3 Réglage de la fonction de base

Funct

Menu Fonction de base

Funct Count

Menu de programmation Compteur d'impulsions (7.8.4)

Functi

Menu de programmation Compteur de temps/Compteur d'heures de fonctionnement (7.8.6)

Funct Ł8cho Menu de programmation Tachymètre/Fréquencemètre

7.8.4 Compteur d'impulsions

7.8.4.1 Sous-menu des entrées de signal et de commande

InPut

Menu de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée

InP.Pal Pap PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées

1 nP.Pal nPn nPn: commutation à 0 V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B

Filter

Fréquence de comptage maximale

FiltEr

Atténuation à env. 30 Hz (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée de comptage

[ount

Comptage/Sens de comptage INP A : Entrée de comptage INP B : Entrée de sens de comptage

[ount uP.dn Comptage différentiel [A – B] INP A : Entrée de comptage add. INP B : Entrée de comptage soustr.

[ount

Totalisation [A + B]
INP A: Entrée de comptage add.
INP B: Entrée de comptage add.

E ount

Discriminateur de phase INP A : Entrée de comptage 0° INP B : Entrée de comptage 90°

Count PuRd 2 Discriminateur de phase avec doublement des impulsions INP A: Entrée de comptage 0° INP B: Entrée de comptage 90° Chaque flanc de INP A est compté

Count PuRd Y Discriminateur de phase avec quadruplement des impulsions INP A: Entrée de comptage 0° INP B: Entrée de comptage 90° Chaque flanc de INP A et de INP

Eount R / b Mesure de proportion [A / B] INP A : Entrée de comptage A INP A : Entrée de comptage B

B est compté.

Ro/ob

Comptage différentiel en %
[(A - B) / A en %]
INP A : Entrée de comptage A
INP A : Entrée de comptage B

Entrée utilisateur

ՐՑԵՐԻ ՐՊР, L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI. Le compteur à présélection

եններ Ինդել de l'entrée MPI. Le compteur à présélection continue de compter en interne. La valeur de comptage courante est prise en compte comme

nouvelle valeur pour la

aussi 7.9

רקףין SEŁ Le compteur à présélection est mis à la valeur du paramètre SEtPt lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7 10

présélection sélectionnée lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir

Entrée de verrouillage

LocinP Prob

La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée. LocinP PrESEL

Le réglage des valeurs des présélections est interdit lorsque l'entrée Lock est activée

Lactor PeliPeF

Le réglage des valeurs des présélections et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée

7.8.4.2 Sous-menu des opérations de sortie

የባለል

Sous-menu pour la détermination de l'opération de sortie

 $P_{A} \cap A_{E}$ 844

Comptage additionnant Sorties actives lorsque compteur > présélection Repositionnement à zéro

Phode Sub

Comptage soustravant Sortie 1 active lorsque compteur < présélection 1 Sortie 2 active lorsque compteur < 0 Repositionnement à la présélection 2

Phode 84486

Comptage additionnant avec repositionnement automatique Sortie 1 active lorsque

compteur > présélection 1 Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = présélection

Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur = présélection 2 Repositionnement à zéro

 P_{ab} SubRr

Comptage soustrayant avec repositionnement automatique

Sortie 1 active lorsque compteur < présélection 1 Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = 0 Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur = 0 Repositionnement à la présélection 2

የስላለይ RAAbRE

Comptage additionnant avec repositionnement automatique et compteur de lots

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2 Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2 Le compteur de lots compte le nombre de répétitions

automatiques de la présélection

Sortie 1 active lorsque compteur de lots > présélection 1 Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro

 P_{0} SUNNER

Comptage soustravant avec repositionnement automatique et compteur de lots

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection

Sortie 1 active lorsque compteur de lots > présélection Le Reset manuel repositionne le compteur principal à la présélection 2, compteur de lots

Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection2

77088 Rddtot

Comptage additionnant avec repositionnement automatique et totalisateur

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2

Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2

Le totalisateur compte toutes les impulsions de comptage du compteur principal Sortie 1 active lorsque totalisateur > Présélection 1 Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro Le Reset électrique ne repositionne que le compteur

 r_0 Subtot

Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et totalisateur

principal à zéro

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro Le totalisateur compte (soustrait de la présélection 1) toutes les

impulsions de comptage du compteur principal Sortie 1 active lorsque totalisateur 5 zéro Le Reset manuel repositionne les deux compteurs aux présélections Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2

Page ErRil

Présélection 1 en fonction de présélection 2

La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection 2.

Repositionnement à zéro Présélection 1 par rapport à la présélection 2 (voir aussi 17. Opérations de sortie)

ModE Er_Rr

Présélection 1 en fonction de présélection 2 avec repositionnement automatique

repositionnement automatique
La présélection 1 est modifiée
automatiquement en fonction de
la modification de la présélection
2

Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2.

Présélection 1 en fonction de la présélection 2 (voir aussi 17.

Obérations de sortie)

7.8.4.3 Sous-menu de configuration



Sous-menu d'adaptation des impulsions d'entrée et de l'affichage

Facteur de multiplication

FRctor 010000 Facteur de multiplication réglable de 00.0001 à 99.9999. Le réglage 00.0000 n'est pas accepté

Facteur de division

d. U. 50 0 10000

Facteur de division réglable de 01.0000 bis à 99.9999. Le réglage <01.0000 n'est pas accepté

Réglage du point décimal

8P

Point décimal (affichage uniquement)

 0
 pas de décimale

 0.0
 1 décimale

 0.00
 2 décimales

 0.000
 3 décimales

 0.0000
 4 décimales

 0.00000
 5 décimales

Prépositionnement

5ELP.

Prépositionnement réglable de -999999 à 999999. Si un point décimal a été programmé auparavant, il est affiché.

Couleur de l'affichage (appareil KC-LCDC...)

[oLor

Couleur de l'affichage ligne supérieure rouge ligne inférieure rouge

Legera

Couleur de l'affichage ligne supérieure rouge ligne inférieure vert

7.8.4.4 Sous-menu du mode de repositionnement

rESnad

Réglage du mode de repositionnement

rESnad PARNEL Repositionnement manuel (par la touche rouge) et repositionnement électrique (entrée Reset)

rESnad no rES Aucun repositionnement (touche rouge et entrée Reset bloquées)

rESnad EL rES Repositionnement électrique uniquement (Entrée Reset)

r E Sn ad Parar E Repositionnement manuel uniquement (touche rouge)

7.8.4.5 Présélection 1

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.5

7.8.4.6 Présélection 2

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.8

7.8.5 Tachymètre/Fréquencemètre

7.8.5.1 Sous-menu des entrées de signal et de commande

LaPut

Sous-menu de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée

Loppol POP

PnP: commutation positive commune pour toutes les entrées

Loppol nPn

nPn: commutation à 0V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B

Filter OFF

Fréquence de comptage maximale

FiltEr on

Atténuation à env. 30 Hz (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée mesure de fréquence

LoPut

Mesure de fréquence simple Inp A : Entrée de fréquence Inp B : Sans fonction

LoPut RSub b

Mesure différentielle [A - B] Inp A : Entrée de fréquence A Inp B : Entrée de fréquence B

InPut RRAG b

Totalisation [A + B] Inp A : Entrée de fréquence A Inp B : Entrée de fréquence B

InPut 9..84

Mesure de fréquence avec détection du sens [Quad] Inp A : Entrée de fréquence 0°

Inp B : Entrée de fréquence 90°

1 nPut 8 / b

Mesure proportionnelle [A / B] Inp A : Entrée de fréquence A Inp B : Entrée de fréquence B

1 nPut 80/06

Mesure différentielle en % [(A-B) / A en %] Inp A : Entrée de fréquence A Inp B : Entrée de fréquence B

Entrée utilisateur

בקרים. LBbch

L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.

Le fréquencemètre continue de travailler en interne

וקףין FERCH

La fréquence courante est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection sélectionnée lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.9

Entrée de verrouillage

Lactor Proli

La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée.

Locinp PrESEŁ

Le réglage des valeurs des présélections est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.

Locinp Prüpre

Le réglage des valeurs des présélections et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

7.8.5.2 Sous-menu de configuration

COOFIG

Sous-menu d'adaptation de la fréquence d'entrée et de l'affichage

Facteur de multiplication

FRetor a iaaaa

Facteur de multiplication réglable de 00 0001 à 99 9999 Le réglage 00.0000 n'est pas accepté

Facteur de division

dī Uī 50 n 10000

Facteur de division réglable de 01.0000 à 99.9999. Le réglage <01.0000 n'est pas accepté

KC-LCDL... KC-I CDC

Mode d'affichage

EMODE SEC-1

Conversion et affichage de la fréquence / vitesse en 1/s



Conversion et affichage de la fréquence / vitesse en 1/min

Réglage du point décimal

Point décimal (détermine la résolution)

pas de décimale 0.0 1 décimales 0.00 2 décimales 0.000 3 décimales

Formation de la movenne glissante

Formation de la movenne alissante ĂVG 2 sur 2 mesures

AVG 5 sur 5 mesures AVG 10 sur 10 mesures AVG 20 sur 20 mesures

Temporisation au démarrage

SERCE nnn

Temporisation au démarrage réglable de 00.0 à 99.9 s Au départ d'une mesure, les résultats des mesures faites dans cette période de temps sont ignorés

Temps d'attente

LJRTEO 00.1

Temps d'attente réglable de 00.1 à 99.9 s Cette valeur indique la durée de l'attente après le dernier flanc valide avant que l'affichage n'indique zéro.

Couleur de l'affichage (appareil KC-LCDC...)

CoLor cEd

Couleur de l'affichage ligne supérieure rouge liane inférieure rouge

CoLor cEduca

Couleur de l'affichage liane supérieure rouge liane inférieure vert

7.8.5.3 Présélection 1

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.5

7.8.5.4 Présélection 2

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.6

FPPPFRI +FUCHS

7.8.6 Compteur horaire

7.8.6.1 Sous-menu des entrées de signal et de commande

LaPut

Sous-menu de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée

1 08801 202

PnP: commutation positive commune pour toutes les entrées

Lappal 090

nPn: commutation à 0V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B

Filter oĒĖ

Pour une commande électronique des entrées de signal

Filter oο

Pour une commande mécanique des entrées de signal (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée de la mesure de temps Stack LoBLob

Marche: Flanc sur Inp A Arrêt : Flanc sur Inp B

Stack I obl ob

Marche: 1er flanc sur Inp B Arrêt : 2ème flanc sur Inp B

SERrE EcEcua

Le comptage de temps ne peut se commander que par l'entrée de porte

Inp A et Inp B sont sans fonction

Stack Ruto

Le compteur horaire est repositionné (à zéro pour des opérations de sortie additionnantes, à la présélection 2 pour des opérations de sortie soustrayantes) et relancé par un RESET. La mésure de temps s'arrête, pour les opérations de sortie additionnantes, lorsque la présélection 2 est atteinte, pour les opérations de sortie soustravantes, lorsque zéro est atteint. Un RESET pendant le comptage arrête aussi celui-ci. Inp A et Inp B sont sans fonction.

Commande de porte pour la mesure de temps

GREEL O GREEL O

Le comptage s'effectue lorsque l'entré de porte n'est pas active.

Le comptage s'effectue lorsque l'entré de porte est active

Entrée utilisateur

ՐՑԵՐԻ ՄՊР, L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI. Le compteur horaire à

Le compteur horaire à présélection continue de compter en interne.

ենՑ*ե*հ - Դր La valeur courante du compteur est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection sélectionnée lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.9

րդր; Տ£Ł Le compteur horaire à présélection est positionné à la valeur du paramètre SEtPt lorsque l'entré MPI est activée. Voir aussi 7 10

Entrée de verrouillage

LocinP Prol La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée

LocinP PrESEŁ Le réglage des valeurs des présélections est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.

Loc!nP PrGPrE Le réglage des valeurs des présélections et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

7.8.6.2 Sous-menu des opérations de sortie

l Jog E

Détermination de l'opération de sortie

Born Bbarn Comptage additionnant Sorties actives lorsque compteur ≥ présélection Repositionnement à zéro

LuogE 209 Comptage soustrayant
Sortie 1 active lorsque
compteur ≤ présélection 1
Sortie 2 active lorsque compteur
≤ 0

Repositionnement à la présélection 2

Page Rage Comptage additionnant avec repositionnement automatique Sortie 1 active lorsque

compteur ≥ présélection 1 Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = présélection 2

Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur = présélection 2
Repositionnement à zéro

ModE SubAr Comptage soustrayant avec repositionnement automatique

Sortie 1 active lorsque compteur < présélection 1 Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = 0 Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur = 0 Repositionnement à la présélection 2

unogE

Comptage additionnant avec repositionnement automatique et compteur de lots

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2 Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2

Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection

Sortie 1 active lorsque compteur de lots ≥ présélection 1 Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro

PNodE SubbRt Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et compteur de lots

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection

Sortie 1 active lorsque compteur de lots ≥ présélection Le Reset manuel repositionne le

KC-LCDL... KC-I CDC

> compteur principal à la présélection 2 et le compteur de lots à zéro

Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2

ቦባስፈና Rddbab

Comptage additionnant avec repositionnement automatique et totalisateur

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2 Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2 Le totalisateur compte toutes les impulsions de comptage du compteur principal Sortie 1 active lorsque totalisateur > présélection 1 Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro

 $P_{A} \cap AE$ Subtot

Comptage soustravant avec repositionnement automatique et totalisateur

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro Le totalisateur compte (soustrait de la présélection 1) toutes les impulsions de comptage du compteur principal Sortie 1 active lorsque totalisateur < zéro Le Reset manuel repositionne les deux compteurs aux présélections Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2

 P_{0} ECRIL

Présélection 1 en fonction de présélection 2

La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection

Repositionnement à zéro. Présélection 1 en fonction de la présélection 2 (voir aussi 17. Opérations de sortie)

የባለል tr. Rc

Présélection 1 en fonction de présélection 2 avec repositionnement automatique La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection

Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2. Présélection 1 en fonction de la présélection 2 (voir aussi 17. Opérations de sortie)

7.8.6.3 Sous-menu de configuration

FOOE SE

Menu de paramètres pour l'adaptation des plages de temps et de l'affichage

Unité de temps

1000E

Unité de temps Secondes Le réglage du point décimal détermine la résolution

ŁՐՊodE חַקּיה

Unité de temps Minutes Le réglage du point décimal détermine la résolution

ትቦባስፈና hour

եՐՊոժℇ

607.05

Unité de temps Heures Le réglage du point décimal

détermine la résolution Unité de temps H. Min. Sec.

Réglage du point décimal (Résolution)

Point décimal (détermine la résolution)

Pas de décimale 0.0 1 décimale 0.00 2 décimales 0.000 3 décimales

Présélection

SFFPF nnnnnn

Présélection réglable de 000000 à 999999

Le dernier point décimal programmé est affiché

Couleur de l'affichage (appareil KC-LCDC...)

[alar cFd

Couleur de l'affichage ligne supérieure rouge ligne inférieure rouge

CoLor rEdGrn

Couleur de l'affichage ligne supérieure rouge liane inférieure

7.8.6.4 Sous-menu du mode de repositionnement

r E Sn 7d

Réglage du mode de repositionnement

rESnad PARnEL Repositionnement manuel (par la touche rouge) et repositionnement électrique (entrée Reset)

rESnad no rES Aucun repositionnement (touche rouge et entrée Reset bloquées)

rESnad EL rES Repositionnement électrique uniquement (entrée Reset)

rESnad PARneE Repositionnement manuel uniquement (touche rouge)

7.8.6.5 Sous-menu de la présélection 1

Pr ES

Sous-menu d'activation / de désactivation de la présélection 1

PrES 1

Présélection 1 activée

PrES 1

Présélection 1 désactivée et sans fonction

₽r.Օս<u>Է</u>_/

Signal permanent à la sortie 1, activé lorsque compteur ≥ présélection 1
Opérations de sortie soustr. :
Signal permanent à la sortie 1, activé lorsque compteur ≤ présélection 1

Opérations de sortie additionn. :

Pr.But 1

Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 1, désactivé lorsque compteur ≥ présélection 1 Opérations de sortie soustr. : Signal permanent à la sortie 1, désactivé lorsque compteur ≤ présélection 1

Pr.Dut 1

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, activé lorsque compteur ≥ présélection 1. (Activation uniquement dans la direction positive)
Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie 1, activé
lorsque compteur < présélection

Signal fugitif à la sortie 1, activé lorsque compteur ≤ présélection 1 (Activation uniquement dans la direction négative)

Pr.Dut.1

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé lorsque compteur ≥ présélection 1. (Désactivation uniquement dans la direction positive)

Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé lorsque compteur ≤ présélection 1. (Désactivation uniquement dans la direction négative).

Pr.Dut 1

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, activé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ présélection 1, puis activé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ présélection 1 Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, activé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ présélection 1, puis activé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ présélection 1

Prout

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ présélection 1, puis désactivé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ présélection

Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ présélection 1, puis désactivé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ présélection

£.00.0 i

Durée du signal fugitif de la sortie 1, réglable de 00.01 à 99.99 s. Déclenchement d'une action après le signal fugitif.

7.8.6.6 Sous-menu de la présélection 2

PrES 2

Sous-menu de la présélection 2

KC-LCDL... KC-I CDC

Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 2. activé lorsque compteur > présélection 2

Opérations de sortie soustr : Signal permanent à la sortie 2. activé lorsque compteur < zéro

የ - በ... ት 2

Opérations de sortie additionn : Signal permanent à la sortie 2. désactivé lorsque compteur > présélection 2

Opérations de sortie soustr. : Signal permanent à la sortie 2. désactivé lorsque compteur < zéro

 $P \in \Omega \cup P \supseteq I$

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 2, activé lorsque compteur > présélection 2 (Activation uniquement dans la direction positive).

Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 2, activé lorsque compteur < zéro (Activation uniquement dans la direction négative)

Pr.But2

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 2. désactivé lorsque compteur > présélection 2 (Désactivation uniquement dans la direction positive)

Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 2, désactivé lorsque compteur < zéro (Désactivation uniquement dans la direction négative).

 $P \in \Omega \cup P \supseteq I$ П. П.

Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 2, activé dans la direction positive et lorsque compteur > présélection 2. puis activé dans la direction négative et lorsque compteur < présélection 2 Opérations de sortie soustr. :

Signal fugitif à la sortie 2, activé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ zéro, puis activé dans la direction positive et lorsque compteur > zéro



Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 2. désactivé dans la direction positive et lorsque compteur > présélection 2, puis désactivé dans la direction négative et lorsque compteur < présélection

Opérations de sortie soustr. :

Signal fugitif à la sortie 2. désactivé dans la direction négative et lorsque compteur < zéro, puis désactivé dans la direction positive et lorsque compteur > zéro



Durée du signal fugitif de la sortie réglable de 00.01 bis 99.99 s. Déclenchement d'une action après le signal fugitif.



Activé ·

Le relais ou l'optocoupleur est commandé lorsque la présélection est atteinte.

Désactivé :

Le relais est mis hors tension ou l'optocoupleur est bloqué lorsque la présélection est atteinte.

7.9 Réglage de la présélection

7.9.1 Réglage à l'aide des touches des décades

En mode de fonctionnement, la ligne inférieure affiche toujours la présélection 2, sauf dans le cas des opérations de sortie AddBat, SubBat, AddTot et SubTot

PRINCES ASSESSED


Presser la touche Prog/Mode jusqu'à ce que la présélection à modifier, PR 1 ou PR 2.

s'affiche



Presser une des touches des

décades



Régler la présélection désirée à l'aide des touches des décades



Presser la touche Prog/Mode pour confirmer et mémoriser la présélection

L'affichage passe dans le mode d'édition de l'autre présélection.



La nouvelle présélection est prise en compte environ 3 s après la dernière action sur les touches des décades ou lorsque la touche Reset est pressée, puis l'appareil repasse dans le mode de fonctionnement.

7.9.2 Réglage à l'aide de la fonction d'apprentissage (Teach)



Programmer l'entrée MPI sur tEAch

En mode de fonctionnement, sélectionner la présélection à modifier à l'aide de la touche

Prog/Mode

Activer brièvement l'entrée MPI (logique d'entrée NPN ou PNP)

 La valeur courante du compteur est prise en compte en tant que nouvelle présélection



Il est possible de modifier par la suite la présélection à l'aide des touches des décades

7.9.3 Réglage en cas de Présélection 1 en fonction de présélection 2

Dans le cas de la programmation de la présélection 1 en fonction de présélection 2, la présélection 2 peut être réjuée au moyen des touches des décades ou par la fonction d'apprentissage. Il faut toujours régler la présélection 1, à l'aide des touches des décades. La fonction d'apprentissage

est ici inhibée. 7.10 Fonction de prépositionnement

Les compteurs d'impulsions et horaire peuvent être préréglés à une valeur à l'aide de la fonction de prépositionnement.



Programmer l'entrée MPI sur SEt



Dans le point du menu **SEtPt**, définir la valeur désirée


Activer brièvement l'entrée MPI (logique d'entrée NPN ou PNP)

⇒ Le compteur d'impulsions ou horaire est préréglé à la valeur de SEIPt pour les opérations de sortie additionantes, à la différence entre la présélection 2 et la valeur de SEIPt pour les opérations de sortie soustrayantes.

8 Message d'erreur

Err 1 Valeur de prépositionnement hors de la plage autorisée

9 Raccordement



9.1 Entrées de signal et de commande

| N° | Désignation | Fonction | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 1 | AC : 24 VDC/80 mA DC : UB Bouclé | Tension d'alimentation pour capteur | |
| 2 | GND (0 VDC) | Connexion commune pour les entrées de signal et de commande | |
| 3 | INP A | Entrée de signal A | |
| 4 | INP B | Entrée de signal B | |
| 5 | RESET | Entré de repositionnement | |
| 6 | LOCK | Verrouillage des touches | |
| 7 | GATE | Entrée de porte | |
| 8 | MPI | Entrée utilisateur | |

9.2 Alimentation en tension et sorties

9.2.1 Exécution avec relais

| Ν° | Désignation | Fonction |
|----|--------------------------|--------------|
| 9 | Contact de relais C.1 | Sortie 1 |
| 10 | Contact de relais N.O.1 | Some i |
| 11 | Contact de relais C.2 | |
| 12 | Contact de relais N.O.2 | Sortie 2 |
| 13 | Contact de relais N.F.2 | |
| 14 | AC: 100 240 VAC ± 10% N~ | Alimentation |
| | DC: 1030 VDC | en tension |
| 15 | AC: 100 240 VAC ± 10% L~ | Alimentation |
| | DC : GND (0 VDC) | en tension |

9.2.2 Exécution avec optocoupleur

| Ν° | Désignation | Fonction |
|----|--------------------------|--------------|
| 9 | Collecteur 1 | Sortie 1 |
| 10 | Emetteur 1 | Sortie i |
| 11 | Emetteur 2 | |
| 12 | Non utilisé | Sortie 2 |
| 13 | Collecteur 2 | |
| 14 | AC: 100 240 VAC ± 10% N~ | Alimentation |
| | DC: 1030 VDC | en tension |
| 15 | AC: 100 240 VAC ± 10% L~ | Alimentation |
| | DC : GND (0 VDC) | en tension |

10 Caractéristiques techniques

10.1 Caractéristiques générales

Affichage LCD positif ou négatif, rétroéclairé

2 x 6 décades

Hauteur ligne supérieure 9 mm des chiffres ligne inférieure 7 mm caractères spéciaux 2 mm

Débordement par le haut/ clignotement, 1 s Débordement par le bas jusqu'à 1 décade, le compteur ne perd

pas d'impulsions
Sauvegarde des données > 10 ans, EEPROM
Commande par 8 touches

10.2 Compteur d'impulsions

Fréquence de comptage max. 55 kHz (voir 13.

fréquences typiques)

Temps de réponse des sorties : Relais

> Add; Sub;Trail < 13 ms avec répétition automatique < 13 ms A/B; (A-B)/A < 34 ms

Optocoupleur

Add/Sub/Trail < 1 ms avec répétition automatique < 1 ms A/B; (A-B)/A < 23 ms

10.3 Tachymètre/Fréquencemètre

Plage de fréquences 0,01 Hz à 65 kHz (voir 13. fréquences typiques)

Pour des fréquences < 10 Hz, il faut augmenter le temps d'attente en conséquence pour obtenir un affichage.

temps de porte env. 13,1 ms
Erreur de mesure < 0.1% par canal

Temps de réponse des sorties :

Mode monocanal < 100 ms @ 40 kHz

4 350 ms @ 65 kHz
Mode bicanal
4 150 ms @ 40 kHz
600 ms @ 65 kHz

10.4 Compteur horaire

Secondes 0.001 s ... 999 999 s Minutes 0.001 min ... 999 999 min Heures 0.001 h .. 999 999 h h.min.s 00n.00min.01s ... 999 599 h 59min 59s

Temps mini. mesurable 500µs Erreur de mesure < 50 ppm Temps de réponse des sorties : Relais < 13 ms Obtocoupleur < 1 ms

10.5 Entrées de signal et de commande

Circuits SELV, isolation renforcée / double
Polarité : programmable, NPN/PNP
commune à toutes les entrées

Résistance d'entrée 5 kΩ

Forme des impulsions quelconque

Niveau de commutation en alimentation AC :

Niveau HTL Bas : 0 ... 4 VDC

Haut : 12 ... 30 VDC

Niveau 4-30 V Bas: 0 ... 2VDC Haut: 3,5 ... 30 VDC Niveau de commutation en alimentation AC: Niveau HTL Bas: 0 ... 0.2 x UB

Haut: 0,6 x UB ... 30 VDC Niveau 4-30 V Bas: 0 ... 2 VDC

Niveau 4-30 V Bas: 0 ... 2 VDC Haut: 3,5 ... 30 VDC Durée d'impulsion minimale sur l'entrée Reset:

1 ms

Durée d'impulsion minimale sur les entrées de commande : 10 ms

10.6 Sorties

Sortie 1

Relais avec contact de travail

Fusible préconisé: 3A

programmable à l'ouverture ou à la fermeture

Tension de commutation

max. 250 VAC/ 110 VDC Courant de commutation

max. 3 A AC/ A DC

min. 30 mA DC

Puissance de commutation

max 750 VA / 90 W

Ne dépasser en aucun cas les valeurs maximales !

Durée de vie mécanique (commutations) 2x107 Nombre de commutations - 3 A/ 250 V ÁC 1v105 Nombre de commutations - 3 A/ 30 V DC 1x10⁵

ou optocoupleur NPN

Puissance de commutation 30 VDC/10 mA UCESAT pour IC = 10 mA: max. 2.0 V UCESAT DOUR IC = 5 mA: max. 0.4 V

Sortio 2

Relais avec contact inverseur Fusible préconisé:

Tension de commutation

max 250 VAC/ 150 VDC Courant de commutation

max, 3 A AC/ A DC min 30 mA DC

Puissance de commutation

max. 750 VA/ 90 W

Ne dépasser en aucun cas les valeurs maximales!

Durée de vie mécanique (commutations) 20x10⁶ Nombre de commutations - 3 A/250 V AC 5x104 Nombre de commutations - 3 A/30 V DC 5x104

ou optocoupleur NPN

Puissance de commutation 30 V DC/10 mA U_{CESAT} pour IC = 10 mA: max. 2.0 V U_{CESAT} pour IC = 5 mA: max. 0.4 V

Tension d'alimentation 10.7

Alimentation AC : 100...240 V AC / max. 15 VA 50/ 60 Hz. Tolérance ± 10%

Fusible externe: T 0,1 A

Alimentation DC :

10 ... 30 V DC/ max. 5 W avec protection contre les inversions de polarité SELV. CLASS II (Limited Power Source) Fusible externe : T 0.2 A

10.8 Alimentation en tension pour un capteur

(Sortie de tension pour sondes externes) Circuits SELV, isolation renforcée / double avec alimentation AC : 24 V DC ±15%, 80 mA avec alimentation DC: max. 80 mA. la tension

d'alimentation raccordée est transférée

10.9 Conditions climatiques

Température de fonctionnement : -20°C .. +65°C Température de stockage : -25°C ... +75°C Humidité relative de l'air : 93% à +40°C.

sans condensation Altitude : iusqu'à 2000 m

10.10 CEM

Résistance aux perturbations : EN 61000-6-2 avec lignes de signal et de commande blindées

Emission de perturbations : EN 55011 classe B

10.11 Sécurité de l'appareil

Conception selon: FN 61010-1

FN 61010-2-201

Classe de protection : Classe de protection 2 (face avant)

Seule la face avant est classée comme

pouvant être touchée par l'opérateur. Domaine d'utilisation : Degré de salissure 2

catégorie de surtension II isolation double. Isolation : Face avant : Face arrière : isolation de base Entrées de signal et alimentation sondes : SELV

10.12 Caractéristiques mécaniques

Boîtier : Boîtier à encastrer selon DIN 43 700, RAL 7021

Dimensions: 48 x 48 x 91 mm

Découpe d'encastrement : 45+0,6 x 45+0,6 mm

Prof. de montage : env. 107 mm bornes comprises

Poids: env. 125 a

Indice de protection : IP65 (en façade, seulement l'appareil)

Matière du boîtier : Polycarbonate UL94 V-2 Résist, aux vibrations : 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ (EN 60068-2-6): 30 min dans chaque direction

Résist. aux chocs :

EN 60068-2-27 100G / 2 ms / XYZ

EN 60068-2-29 10G / 6 ms / XYZ

2000 fois dans chaque

direction

10.13 Raccordements

Tension d'alimentation et sorties :

Bornes à visser débrochables, 7 bornes, RM5,08 Section des conducteurs : max. 2,5 mm²

Entrées de signal et de commande :

Bornes à visser débrochables, 8 bornes, RM 3,81 Section des conducteurs : max. 1,5 mm²

11 Etendue de la livraison

Compteur à présélection Etrier de montage Instructions d'utilisation

12 Référence de commande

230 V AC rétroéclairage, Relais: KC-LCDL-48-2R-230VAC

24 V DC rétroéclairage, Relais: KC-LCDL-48-2R-24VDC

230 V AC Multicouleurs, optocoupleur: KC-LCDC-48-2T-230VAC

24 V DC Multicouleurs, optocoupleur: KC-LCDC-48-2T-24VAC

230 V AC Multicouleurs, Relais: KC-LCDC-48-2R-230VAC

24 V DC Multicouleurs, Relais: KC-LCDC-48-2R-24VDC

13 Fréquences (typiques)

13.1 Compteur d'impulsions

Niveau HTL

Alimentation AC typ. Bas 2,5 V typ. Haut 22 V Alimentation DC 12V typ. Bas 2 V typ. Haut 10 V typ. Bas 2,5 V typ. Haut 22 V typ. Haut 22 V

| | Add Sub Trail | AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr | AddTot SubTot |
|----------------|---------------------|---|------------------|
| Cnt.Dir | 55 kHz | 2,8 kHz | 2,7 kHz |
| Up.Dn Up.Up | 29 kHz | 2,8 kHz | 2,7 kHz |
| Quad Quad 2 | 28 kHz | 1,4 kHz | 1,3 kHz |
| Quad 4 | 18 kHz | 1,2 kHz | 0,9 kHz |
| A/B (A-B)/A | | 29 kHz | |

Niveau 4-30 V

typ. Bas 1,0 V typ. Haut 4,0 V

| | Add Sub Trail | AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr | AddTot SubTot |
|----------------|---------------------|---|------------------|
| Cnt.Dir | 9 kHz | 2,7 kHz | 2,4 kHz |
| Up.Dn Up.Up | 9 kHz | 2,7 kHz | 2,4 kHz |
| Quad Quad 2 | 9 kHz | 1,2 kHz | 1,2 kHz |
| Quad 4 | 9 kHz | 1,2 kHz | 0,9 kHz |
| A/B (A-B)/A | | 9 kHz | |

13.2 Fréquencemètre

Niveau HTL

Alimentation AC typ. Bas 2,5 V typ. Haut 22 V
Alimentation DC 12V typ. Bas 2 V typ. Haut 10 V
Alimentation DC 24V typ. Bas 2,5 V typ. Bas 2,5 V typ. Haut 22 V

Niveau 4-30 V

typ. Bas 1,0 V typ. Haut 4,0 V

| | HTL | 5V |
|---------|--------|-------|
| Α | 65 kHz | 9 kHz |
| A – B | | |
| A + B | 65 kHz | 9 kHz |
| A/B | 05 KHZ | 9 KHZ |
| (A-B)/A | | |
| Quad | 30 kHz | 9 kHz |

NOTA : Niveaux de commutation des entrées

 Niveau de commutation pour alimentation AC :

 Niveau HTL
 Bas:
 0 . 4 VDC

 Haut:
 12 . . 30 VDC

 Niveau 4-30 V
 Bas:
 0 . 2 VDC

 Haut:
 3,5 . . 30 VDC

Niveau 4-30 V Bas: 0 .. 2 VDC Haut: 3.5 .. 30 VDC

14 Types d'entrée – Comptage d'impulsions

| u III | ipuisions | |
|----------|--|---|
| Fonction | Diagramme Nota : pas de comptage lorsque l'entrée GATE est active P = Preset (présélections) | PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant |
| Cnt.Dir | INPA | Inp A : Entrée de comptage Inp B : Sens de comptage Add. : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél> 0 |
| | ADD 0 1 2 1 0 -1 -2 SUB P P+1 P+2 P+1 P P-1 P-2 | |
| Up.Dn | INPA | Inp A : Entrée de comptage add. Inp B : Entrée de comptage sous. Add. : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0 |
| Up.Up | INP B | Inp A : Entrée de comptage 1 add Inp B : Entrée de comptage 2 add Add. : Affichage 0 -> Présél. |
| Quad | INP A | A 90° B Inp A: Entrée de comptage Comptage sur un flanc Inp B: Inversion du sens Add: Affichage 0 -> Présél. Sub.: Affichage Présél -> 0 |
| Quad 2 | INP A | A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant Inp B : Inversion du sens Add : Affichage 0> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0 |

| Fonction | Diagramme | PnP : comptage sur le flanc |
|----------|---|---|
| JIICUOII | Diagrammo | montant |
| | Nota : pas de comptage lorsque l'entrée GATE est active | nPn : comptage sur le flanc descendant |
| Quad 4 | INP A | A 90° B Inp A: Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant Inp B: Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant, inversion du sens Add: Affichage 0 -> Présél. Sub.: Affichage Présél -> 0 |
| A/B | INP A | Inp A : Entrée de comptage 1 Inp B : Entrée de comptage 2 Formule : A / B |
| (A-B)/A | INP A | Inp A : Entrée de comptage 1 Inp B : Entrée de comptage 2 Formule : (A – B)/A x100 |

15 Types d'entrée - mesure de temps

| Fonction | Diagramme | PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc |
|----------|--|---|
| | | descendant |
| InA.InB | INPA INPB | Inp A : Marche Inp B : Arrêt Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0 |
| | GATE T1 T2 off | |
| | ADD 0 | |
| | | |
| InB.InB | INPB T11 | Inp A : Sans fonction Inp B : Marche/Arrêt Add : Affichage 0 -> Présél. |
| | GATE off | Sub : Affichage Présél -> 0 |
| | ADD 0 T1 T1+T2 SUB P P-T1 P-T1-T2 | |
| FrRrun | GATE Off On Off T2 ADD 0 | Inp A : Sans fonction Inp B : Sans fonction Commande de la mesure du temps uniquement par l'entrée GATE Add : Affichage 0 -> Présél. |
| | | Sub : Affichage Présél -> 0 |
| Auto | ADD 0 0 T1 0 T2 T2+T3 0 SUB P P P-T1 P P-T2 P-T2-T3 P | Inp A : Sans fonction Inp B : Sans fonction Commande de la mesure du temps par le RESET (manuel ou électrique) Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0 |

16 Types d'entrée - Fréquencemètre


| Fonction | Diagrami | me | PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant |
|----------|---------------------------|---|--|
| A | INP A | 0 F _{A0} F _{A1} F _{A2} 0 x 0 0 F _{A0} F _{A1} F _{A2} 0 | Inp A : Entrée de fréquence Inp B : Sans fonction |
| AsubB | INP A INP B Display | 0 FA0 FA1 FA2 0 x 0 0 FB0 FB1 FB2 x 0 0 FA0 FA0-FB0 FA1-FB1 -FB2 | Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : A - B |
| AaddB | INP A INP B Display | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : A + B |
| Quad | Inp A Inp B Display | f _{A0} f _{A1} f _{A2} f _{A3} f _{A4} f _{A5} 0 0 F _{A0} F _{A1} F _{A2} -F _{A3} -F _{A4} | A 90° B Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B: Inversion du sens |
| A/B | INP A INP B Display | 0 FA0 FA1 0 0 x 0 0 FB0 FB1 FB2 x 0 0 0 FA0/FB0 FA1/FB1 0 | Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : A / B |
| (A-B)/A | INP A INP B Display | 0 FA0 FA1 0 0 x 0 0 FB0 FB1 FB2 x 0 0 100% FA0%FB0FA1%FB1 0 | Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : (A – B)/A x100 |

KC-LCDL... KC-LCDC...

17 Opérations de sortie


| Mode | Diagramme | Mode | Diagramme |
|--------|---|--------|--|
| | t Uniquement en mode et | ↔ | t + t en mode TIT et TIT |
| Add | RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2 | Sub | RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2 |
| AddAr | RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2 | SubAr | RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2 |
| AddBat | RESET PR2 COUNTER PR1 BATCH OUT P1 OUT P2 | SubBat | RESET PR2 COUNTER PR1 BATCH OUT P1 OUT P2 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
| AddTot | RESET PR2 COUNTER PR1 TOTAL OUT P1 OUT P2 | SubTot | RESET PR2 COUNTER PR1 TOTAL OUT P1 OUT P2 |






18 Dimensions

Cotes en mm [pouces]



Découpe d'encastrement



Your automation, our passion.

Explosion Protection

- Intrinsic Safety Barriers
- Signal Conditioners
- FieldConnex® Fieldbus
- Remote I/O Systems
- Electrical Ex Equipment
- Purge and Pressurization
- Industrial HMI
- Mobile Computing and Communications
- HART Interface Solutions
- Surge Protection
- Wireless Solutions
- Level Measurement

Industrial Sensors

- Proximity Sensors
- Photoelectric Sensors
- Industrial Vision
- Ultrasonic Sensors
- Rotary Encoders
- Positioning Systems
- Inclination and Acceleration Sensors
- Fieldbus Modules
- AS-Interface
- Identification Systems
- Displays and Signal Processing
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Quality Download our latest policy here:

www.pepperl-fuchs.com/quality



Weltweit Pepperl+Fuchs SE

Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com https://www.pepperl-fuchs.com

Änderungen vorbehalten · © Pepperl+Fuchs Printed in Germany · DOCT-1810A · 06/2022 R60318/9446 - Index 5

