

Upute za upotrebu

1. Označavanje

S1SD-1AI-1C.H	Napajanje odašiljača SMART
S1SD-1AI-1U	Napajanje odašiljača
S1SD-1AI-1U.1	Odvojeno pojačalo
S1SD-1AI-1U.2	Odvojeno pojačalo
S1SD-1AI-1U.3	Pretvarač u milivoltima
S1SD-1AI-2C	Napajanje/djelilo signala odašiljača
S1SD-1AI-2U	Odvojeno pojačalo/djelilo
S1SD-1TI-1U	Pretvarač temperature
S1SD-2PF	Modul napajanja
S1SL-1AI-1C	Pasivni rastavljač
S1SL-2AI-2C	Pasivni rastavljač
S-ADP-USB	Adapter sa sučeljem USB

Certifikat: DEMKO 16 ATEX 1750X

Označavanje: Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Certifikat IECEEx: IECEx UL 16.0116X

Oznaka IECEEx: Ex nA IIC T4 Gc

Certifikati za Sjevernu Ameriku

Razred I, odjel 2, grupe A, B, C, D; T4 ili izvan opasnog područja

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka

2. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada.

Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, deklaracije o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi, nadopunjavaju ovaj dokument. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

4. Namjena

Odobreno je isključivo prikladno i namjensko korištenje uređaja.

Zanemarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i osloboda proizvođača od svih odgovornosti.

Uredaj se koristi u tehnologiji upravljanja i instrumentacije (control and instrumentation technology, C&I technology) za galvansko odvajanje signala poput standardnih signala od 20 mA i 10 V ili alternativno za prilagodbu ili standardizaciju signala.

Uredaj koristite isključivo u navedenim uvjetima okoline i radnim uvjetima.

Uredaj je napravljen za montažu na DIN montažnu šinu od 35 mm koja zadovoljava normu EN 60715.

Dopušteno je isključivo stacionarno korištenje uređaja.

Uredaj je električni aparat namijenjen za opasna područja klasificirana kao zona 2.

Uredaj je moguće instalirati izvan opasnog područja.

5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne koristi u skladu s njegovom namjenom.

Uredaj nije pogodan za odvajanje signala u energetskim instalacijama, osim ako to nije posebno navedeno u odgovarajućoj podatkovnoj tablici.

6. Montaža i instalacija

Nemojte montirati oštećen ili prljav uređaj.

Montirajte uređaj u oklopjenje za zaštitu od okoline.

Oklopjenje za zaštitu od okoline mora biti moguće otvoriti jedino s alatom.

Uredaj nemojte montirati u opasnem području s prašinom.

Uredaj zadovoljava stupanj zaštite IP20 prema standardu IEC/EN 60529.

Uredaj je dopušteno instalirati i pogoniti isključivo u okolini s 2. stupnjem zagadenja (ili višim) sukladno standardu IEC/EN 60664-1.

Ako se koristi u područjima s visokim stupnjem zagadenja, uređaj se mora zaštititi na odgovarajući način.

Svi krugovi priključeni na uređaj moraju zadovoljavati kategoriju II za prenapone (ili bolju) sukladno standardu IEC/EN 60664-1.

Priklučite samo napajanja koja pružaju zaštitu od električnih udara (npr. SELV ili PELV).

Napajanje zaštite odgovarajućim osiguračima.

Za zaštitu od električnog udara poštujte sljedeće upute:

- Održavajte dovoljan razmak između spojnih vodova, stezaljki, kućišta i okoline.
- Spojne vodove, stezaljke i kućište izolirajte od okoline.

Zahtjevi za kabele i spojne vodove

Poštujte dopuštene poprečne presjeke jezgre vodiča.

Prilikom korištenja višežičnih sukanih vodiča učvrstite završne stopice na krajevima vodiča.

Koristite samo jedan vodič po stezaljki.

Prilikom instalacije vodiča izolacija mora dosezati stezaljku.

Poštujte zatezni moment vijaka na stezaljkama.

Zahtjevi za razinu zaštite opreme Gc

Poštujte upute za instalaciju prema normi IEC/EN 60079-14.

Osigurajte zaštitu od prijelaznih pojava. Vršna vrijednost zaštite od prijelaznih pojava ne smije prekoraciti 140 % nazivnog napona.

Uredaj je dopušteno instalirati i koristiti isključivo u oklopjenjima za zaštitu od okoline koja

- zadovoljavaju zahtjeve za kućišta za zaštitu od okoline definirane standardom IEC/EN 60079-0,

- koja imaju stupanj zaštite IP54 sukladno standardu IEC/EN 60529.

Priklučivanje ili odspajanje napajanih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Zahtjevi za sektor 2

Priklučivanje ili odspajanje napajanih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

7. Rad, održavanje, popravak

Uredaje nije dopušteno popravljati, mijenjati ili izmjenjivati. Ako postoji kvar, proizvod morate obavezno zamjeniti originalnim uređajem.

Ako je napon viši od 50 V AC ili 120 V DC, prije priključenja ili odspajanja uređaja isključite napajanje.

Koristite isključivo pribor koji navodi proizvođač.

Za povezivanje uređaja s računalom koristite isključivo odobreni prilagodnik.

Ako naponi prekoračuju 50 V, prije priključenja ili odvajanja prilagodnika odvojite uređaj od napajanja.

Za prilagodbu radnih elemenata koristite isključivo alate s odgovarajućom izolacijom od korištenih napona.

Oklopjenje za zaštitu od okoline mora biti moguće otvoriti jedino s alatom.

Zahtjevi za razinu zaštite opreme Gc

Radne elemente dopušteno je koristiti samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Priklučivanje ili odspajanje napajanih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Zahtjevi za sektor 2

Radne elemente dopušteno je koristiti samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Priklučivanje ili odspajanje napajanih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

8. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Uredaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ambalaže i baterija, ako su sadržane, mora biti u skladu s primjenjivanim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.