

Инструкция за експлоатация

1. Маркировка

Вибрационен ограничител за течности LVL-M4
Сертификат ATEX: CSANe 23ATEX1157X Маркировка ATEX: • II 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc • II 3G Ex ec nC IIC T6...T1 Gc • II 3D Ex tc IIIC Txxx°C Dc
Сертификат IECEx: IECEx CSAE 23.0044X Маркировка IECEx: Ex ec IIC T6...T1 Gc Ex ec nC IIC T6...T1 Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
Pepperl+Fuchs Група Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Германия Интернет: www.pepperl-fuchs.com

2. Версии на устройството

Тип на устройството	Основни спецификации	Опционални спецификации
LVL-M4	-XXXXXX-XXXXXX-XX	+XX

Обелязаните с „Х“ букви на продуктовия код са заместващи знаци за версии на устройството.

Следващите спецификации представят извадка от продуктовата структура и се използват за определяне.

Основни спецификации

Опция	Тип на сондата
A	Компактна версия
B	Версия за къса тръба
C	Удължител за тръба

Опция	Корпус, материал
A	Единично отделение, алуминий, с покритие
D	Двойно отделение, с L-образна форма, алуминий, с покритие
G	Единично отделение, 316L, леши детайли

Опция	Електрическа връзка
B ¹	Уплътнение M20, месинг с никелово покритие, IP66/68, NEMA type 4X/6P
C ²	Уплътнение M20, 316L, IP66/68, NEMA type 4X/6P
F	Резба M20, IP66/68, NEMA type 4X/6P
G	Резба G1/2, IP66/68, NEMA type 4X/6P
I	Резба NPT3/4, IP66/68, NEMA type 4X/6P

¹ Само във връзка с интегриран корпус, материал, опция A, D

² Само във връзка с интегриран корпус, материал, опция A, G

Опция	Приложение, температура
A	Процес: макс. 150°C/302°F, макс. 64 bar
B	Процес: макс. 150°C/302°F, макс. 100 bar

Опция	Електрически изход
B	FEL64DC, реле DPDT, от 9 V DC до 20 V DC, контакт 253 V/6 A с пробен бутон
E	FEL62, с 3 проводника PNP, от 10 V DC до 55 V DC с пробен бутон
N	FEL64, реле DPDT, от 19 V AC до 253 V AC/от 19 V DC до 55 V DC, контакт 253 V/6 A с пробен бутон
M	FEL68, NAMUR с 2 проводника, с пробен бутон

Опция	Одобрене
EM	ATEX II 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc ³ ATEX II 3G Ex ec nC IIC T6...T1 Gc ⁴ ATEX II 3D Ex tc IIIC Txxx°C Dc IECEx Ex ec IIC T6...T1 Gc ⁴ IECEx Ex ec nC IIC T6...T1 Gc ⁵ IECEx Ex tc IIIC Txxx°C Dc

³ Само във връзка с интегриран електрически изход, опция E, M

⁴ Само във връзка с интегриран електрически изход, опция B, N

Опционални спецификации

Опция	Дизайн на сензора
DF	Херметичен проходен канал (втора линия на защита)
TD	Температурен дистанционер

Опция	Монтиран аксесоар
BL ⁵	Bluetooth модул VU121
VB ⁶	Bluetooth модул VU121 за изход NAMUR

⁵ Само във връзка с интегриран електрически изход, опция B, E, N, M

⁶ Само във връзка с интегриран електрически изход, опция A, D

Опция	Затворен аксесоар
ST ⁷	Пробен магнит
WP ⁸	Капак за защита от атмосферни въздействия, пластмаса
WS ⁹	Капак за защита от атмосферни въздействия, 316L

⁷ Само във връзка с интегриран електрически изход, опция B, E, N, M

⁸ Само във връзка с интегриран корпус, материал, опция A, G

⁹ Само във връзка с интегриран корпус, материал, опция D

3. Целева група, персонал

Отговорността за планирането, слгобяването, пускането в експлоатация, функционирането, поддръжката и демонтажа се поема от оператора на завода.

Персоналът трябва да бъде обучен и квалифициран по подходящия начин, за да извърши монтаж, инсталации, комисиониране, експлоатация, поддръжка и демонтаж на устройството. Тренираният и квалифициран персонал трябва да е прочел и да е разбрал инструкцията за експлоатация.

Преди да използвате продукта, запознайте се с него. Прочетете внимателно инструкцията за експлоатация.

4. Справка с допълнителна документация

Съблудавайте директивите, стандартите и националното законодателство, приложимо за предназначението и работното място.

Съответните листове с данни, ръководства, декларации за съответствие, сертификати за ЕС изследване на типа, сертификати, контролни чертежи и таблици с температури, ако са приложими, са неделима част от този документ. Можете да намерите тази информация на www.pepperl-fuchs.com.

За конкретна информация за устройството, като например годината на производство, сканирайте QR кода на устройството. Като алтернатива въведете серийния номер в полето за търсене за серийни номера на www.pepperl-fuchs.com.

Вижте съответния сертификат за ЕС изследване на типа, за да се запознаете с връзката между вида на свързаната верига, максимално допустимата температура на околната среда, температурния клас и ефективните вътрешни реактивни съпротивления.

Ако използвате устройството в приложения, свързани с безопасността, съблудавайте изискванията за функционална безопасност. Можете да намерите тези изисквания в документацията за функционална безопасност на www.pepperl-fuchs.com.

5. Предназначение

Устройството е одобрено единствено за подходяща работа по предназначение. Пренебрежването на тези инструкции ще направи гаранцията невалидна и ще освободи от отговорност производителя. Устройството представлява вибрационен ограничител за откриване на минимум или максимум в резервоари, контейнери и тръбопроводи с всички типове течности

Използвайте устройството само при указаните условия на околната среда и работни условия.

Използвайте устройството само в среда, към която техническите контактни материали на устройството са достатъчно устойчиви.

Сертификатът за ЕС изследване на типа в съответствие с Директивата ATEX се отнася единствено до употребата на апаратурата при атмосферни условия.
Устройството може да се използва на места с повищена опасност, на които има газ, изпарения и мъгла.
Устройството може да се използва на места с повищена опасност, на които има възпламенени прах.

Ако използвате устройството в приложения, свързани с безопасността, съблюдавайте информациите за функционална безопасност и за безопасно състояние.

6. Използване не по предназначение

Заштата на персонала и на завода не е осигурена, ако устройството не се използва в съответствие с предназначението си.

7. Монтаж и инсталациране

Използвайте подходящи защитни мерки за защита на хора, които са в контакт с опасни и отровни вещества.
Не монтирайте повредено или замърсано устройство.
Монтирайте устройството така, че да бъде защитено от механична опасност.
Ако очаквате динамични натоварвания, осигурете опора на удължителната тръба на устройството.
Използвайте само принадлежности, посочени от производителя.
Ако инсталирате устройството в приложения, свързани с безопасността, съблюдавайте инструкциите за функционална безопасност.
Включете устройството в изравняването на потенциалите.
Избегвайте неприемливо висок електростатичен заряд върху пластмасовите повърхности.
Избегвайте образуването на недопустимо висок електростатичен заряд на изолирани капацитети или изолирани метални части.

Изисвания за кабели и свързвачи линии

Използвайте само кабели и свързвачи линии с подходящ за приложението температурен обхват.
Инсталирайте кабели и кабелни уплътнения така, че да не са изложени на механични опасности.
Съблюдайте минималния радиус на прегъване на проводниците.
Съблюдайте допустимото напречно сечение на проводника.
Подгънете жиците и накрайниците в краищата на проводника.
Когато монтирате проводниците, изолацията трябва да достига до клемата.
Затворете всички неизползвани кабелни уплътнения с подходящите уплътнителни тапи.

Изисвания за опасна зона

Съблюдавайте инструкциите за монтаж съгласно IEC/EN 60079-14.
Направете справка с температурните таблици за връзката между разрешената температура на околната среда, диапазон на приложение и температурен клас.

Основна спецификация, интегриран корпус, материал, опция A, D

Избегвайте ефекти на въздействие или триене по време на монтажа.
Опционална спецификация, интегриран затворен аксесоар, опция WP

Избегвайте електростатични заряди, които може да доведат до електростатични разряди при монтирането, експлоатацията или техническото обслужване на устройството.

Опционална спецификация, интегриран затворен аксесоар, опция WS

Включете устройството в изравняването на потенциалите.

Опционална спецификация, интегриран затворен аксесоар, опция ST

Компонентът е подходящ за използване в зони с повищена опасност от експлозии.

8. Експлоатация, поддръжка, ремонт

Ако експлоатирате устройството в приложения, свързани с безопасността, съблюдавайте инструкциите за функционална безопасност. При работа в режим с понижени изисвания предвидете подходящи интервали за пробното изпитване.

Не използвайте повредено или замърсано устройство.

Устройството не се нуждае от техническо обслужване.

Не извършвайте поправка, модификация или промяна на устройството.

Ако има дефект, винаги сменяйте устройството с оригинално устройство.

Свързването или изключването на вериги под напрежение е разрешено само при отсъствието на потенциално експлозивна атмосфера.

Избегвайте неприемливо висок електростатичен заряд върху пластмасовите повърхности.

Избегвайте образуването на недопустимо висок електростатичен заряд на изолирани капацитети или изолирани метални части.

Основна спецификация, интегриран корпус, материал, опция A, D

Избегвайте ефекти на въздействие или триене по време на експлоатацията.

Опционална спецификация, интегриран затворен аксесоар, опция WP

Избегвайте електростатични заряди, които може да доведат до електростатични разряди при монтирането, експлоатацията или техническото обслужване на устройството.

Опционална спецификация, интегриран затворен аксесоар, опция WS

Включете устройството в изравняването на потенциалите.

Опционална спецификация, интегриран затворен аксесоар, опция ST

Компонентът е подходящ за използване в зони с повищена опасност от експлозии.

Основна спецификация, интегриран електрически изход, опция M

Ако оборудвате устройството с Bluetooth® модула, е необходима батерия.

Отстранявайте или сменяйте батерията само в зона без опасност от експлозии.

Придържайте се към инструкциите за експлоатация на съответните модули.

Връщане

Вземете следните предпазни мерки, преди да върнете устройството на Pepperl+Fuchs.

Отстранете всички полепнати остатъци от устройството. Тези остатъци могат да бъдат опасни за здравето.

Попълнете формулара „**Декларация за замърсяване**“. Можете да намерите този формулар на страницата с информация за продукта на www.pepperl-fuchs.com.

Приложете към устройството попълнения формулар **Декларация за замърсяване**.

Pepperl+Fuchs може да провери и ремонтира върнатото устройство, ако то се придвижва от попълнен формулар.

Ако е необходимо, поставете при устройството специални инструкции за манипулации.

Посочете следната информация:

- Химически и физически характеристики на продукта
- Описание на приложението
- Описание на възникналата грешка (ако е възможно, посочете кода за грешка)
- Време на работа на устройството

9. Доставка, транспортиране, изхвърляне

Проверете опаковката и съдържанието за повреди.

Проверете дали сте получили всички елементи и дали получените елементи са тези, които сте поръчали.

Съхранявайте устройството в чиста и суха среда. Трябва да отчетете допустимите условия на околната среда, вижте листа с данни.

Устройството, вградените компоненти, опаковката и каквите и да било съдържащи се в него батерии трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с приложимите закони и инструкции на съответната държава.