



# Sensoraufnahme

## CP-ADP-MS-1/4-M8 5pcs


- Geeignet für 1/4"-Metallschutzschlauch

Sensoraufnahme für M8-Sensoren und Metallschutzschlauch 1/4"

### Funktion

Der Sensor wird in das Innengewinde der Sensoraufnahme geschraubt. Die Sensoraufnahme dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

### Abmessungen



### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Aussengewinde	
Gewindetyp	metrisch
Gewindegröße	M12 x 1,5
Innengewinde	
Gewindetyp	metrisch
Gewindegröße	M8 x 1
Material	
Verschraubung	Messing, vernickelt
Überwurfmutter	Messing
Klemmring	vernickeltes Messing
Masse	26 g

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 307492\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

### Allgemeine Informationen

Lieferumfang	5 Stück
Ergänzende Informationen	Montageanleitung beachten

## Passende Systemkomponenten

	<b>CP-CGL-MS-1/4-M12</b> 5pcs	Kabelverschraubung M12 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4"
	<b>CP-CGL-MS-1/4-M16</b> 5pcs	Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4"
	<b>CP-CDT-MS-1/4-10M</b>	10 m Metallschutzschlauch 1/4"

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 307492\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com