

Sensoraufnahme

CP-ADP-SLT-1/4-M14 5pcs




- Geeignet für beschichteten 1/4"-Schutzschlauch

Sensoraufnahme für M14-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 1/4"

Funktion

Der Sensor wird in das Innengewinde der Sensoraufnahme geschraubt. Die Sensoraufnahme dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten

Aussengewinde		
Gewindetyp		metrisch
Gewindegröße		M18 x 1,5
Innengewinde		
Gewindetyp		metrisch
Gewindegröße		M14 x 1
Schutzart		IP65
Material		
Verschraubung		Messing, vernickelt
Überwurfmutter		Messing
Klemmring		PVC
Masse		44 g

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-13 Ausgabedatum: 2023-06-13 Dateiname: 307499_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pf PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Lieferumfang	5 Stück
Ergänzende Informationen	Montageanleitung beachten

Passende Systemkomponenten

	CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs	Kabelverschraubung M12 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und beschichteten Schutzschlauch 1/4"
	CP-CGL-SLT-1/4-M16 5pcs	Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und beschichteten Schutzschlauch 1/4"

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-13 Ausgabedatum: 2023-06-13 Dateiname: 307499_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com