

Ayudas de montaje MH 04-3505




Adecuado para las series F42 y FP

Ayudas de montaje para los sensores FP y F42

Función

El complemento de montaje MH 04-3505 simplifica el ajuste de los sensores de las series FP y F42. Permite que el sensor instalado y cableado gire en 2 ejes ortogonales hasta ±30°.

Dimensiones



Datos técnicos

Información general

Volumen de suministro

- 1 placa de extremo (con orificios) 1 placa intermedia 1 placa de extremo (con orificios roscados)

- 2 arandelas de fricción (plástico) 4 arandelas (metal) 2 tornillos de cabeza hueca, M5 x 10 2 tornillos de cabeza hueca, M5 x 40

www.pepperl-fuchs.com