

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo



RL28-8-H-400-FFP-RT/47/105

- Campo de aplicación especial: Posicionamiento de cizallamientos
- LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación
- Buena alineación mediante un LED emisor rojo
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Impermeable, Tipo de protección IP67
- Clase de protección II

Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo











Dimensiones



Datos generales		
Rango de detección		20 400 mm
Rango de detección mín.		20 150 mm
Rango de detección máx.		20 400 mm
Rango de ajuste		150 400 mm
Supresión de fondo		máx. + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luz		LED
Tipo de luz		Luz alterna, roja , 660 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)		<15 %
Diámetro del haz de luz		4 mm x 4 mm a una distancia de 250 mm
Ángulo de apertura		Emisor 1,2°, Receptor 2°
Límite de luz extraña		50000 Lux
Datos característicos de seguridad funciona	al	
MTTF _d		720 a
Duración de servicio (T _M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Elementos de indicación y manejo		
Indicación de trabajo		LED verde
Indicación de la función		2 LEDs amarillos
		on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mando		Regulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	10 30 V CC
Rizado		10 %
Corriente en vacío	I_0	≤ 40 mA
Salida		
Tipo de conmutación		conmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida		2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutación		máx. 30 V CC
Corriente de conmutación		máx. 200 mA
Frecuencia de conmutación	f	250 Hz
Tiempo de respuesta		2 ms
Conformidad		
Norma del producto		EN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados		
Clase de protección		II, Tensión de medición \leq 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización UL		E87056, cULus Listed, Fuente de alimentación de clase 2, clasificación tipo 1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-40 60 °C (-40 140 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 60 °C (-40 140 °F)
Datos mecánicos		
Anchura de la carcasa		25,8 mm
Altura de la carcasa		88 mm
Profundidad de la carcasa		54,3 mm
Grado de protección		IP67
Conexión		Conector macho M12 x 1, 5 polos
Material		
Carcasa		Plástico ABS
		Plástico
Salida de luz		Flastico
Salida de luz Conectores		Plástico

Asignación de conexión



- O = conmutación claro
- = conmutación oscuro


Asignación de conexión




Color del conductor según EN 60947-5-2

- ΒN 2 WH
- BU
- 3 4 5 BK

Curva de características



Curva de características



Aplicación



Información adicional

Descripción del sistema

El sensor de triangulación con supresión de fondo (BGS) contiene tanto un emisor como un receptor en una misma carcasa. La atenuación programada de objetos fuera del rango de detección es posible gracias al correspondiente ajuste del ángulo entre el emisor y el receptor (2 elementos receptores). El sensor de triangulación (BGS) detecta los objetos independientemente de su estructura de la superficie, el brillò y el color, así como de la reflexión del fondo.

Montaje

Los sensores pueden montarse directamente con tornillos o utilizando una abrazadera de montaje. Los soportes de montaje están disponibles como accesorios.

Asegúrese de que la superficie sea plana para evitar la deformación de la carcasa durante el montaje y la fijación. Fije la tuerca y el perno con arandelas elásticas para evitar la desalineación del sensor.

Ajuste del sensor: Aplique tensión de funcionamiento al sensor. El indicador de alimentación se enciende en color verde.

Ajuste el sensor al fondo. El indicador de señal amarillo se ilumina permanentemente: Utilice el regulador del rango de detección para ajustar el sensor al rango de detección correcto. Una vez que el rango de detección se ajuste correctamente, el indicador de señal amarillo se apaga.

Puesta en servicio

Comprobación de detección de objetos: Compruebe si el sensor detecta objetos correctamente tal como se indica a continuación.

Coloque el objeto en el rango de detección requerido del sensor y alinee el punto de luz con el objeto. El indicador de señal amarillo está apagado. El indicador solo se enciende cuando se detecta el objeto.

Solución de problemas: Si el sensor no reacciona correctamente, cambie la configuración del rango de detección hasta que el indicador de señal se encienda durante la detección de objetos.

Limpieza: Limpie las interfaces ópticas del sensor (por ejemplo, las lentes) a intervalos regulares.

Mantenimiento: Compruebe regularmente las fijaciones de montaje y las conexiones eléctricas.

www.pepperl-fuchs.com

4

Accesorios OMH-05 Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm) OMH-21 Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL* OMH-22 Accesorios de montaje para sensores de la serie RL* OMH-RLK29-HW Angulo de fijación de montaje al dorso OMH-RL28-C Modelo de cubierta con protección de escoría de soldadura