



WCS2-GT-BR Set

Sur le boîtier du chariot de guidage WCS2-GT09-... sont prévus des trous pour le montage de brosses de nettoyage du rail de codage. Les brosses ne sont nécessaires que si le rail de codage est tellement encrassé que les trous de codage dans le rail de codage ne peuvent plus être détectés par la tête de lecture (message d'erreur tête de lecture).

Pour les installations présentant des conditions ambiantes si extrêmes, en plus des brosses de nettoyage, l'utilisation d'un rail de codage en inox est recommandée. Les brosses de nettoyage peuvent être adaptées à posteriori.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau Polyamide (PA)

Masse 20 g

Informations générales

Unité d'emballage 2 pièce(s)