


UDCM-30GM-085-3E3



- Sistema ultrasónico para el reconocimiento seguro de ningún, uno o dos materiales superficiales superpuestos, preferiblemente chapas
- No requiere ningún TEACH-IN
- Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
- Parametrizable



Dimensiones



Datos técnicos

a .		
Datos generales		
Rango de detección		50 150 mm , distancia óptima: 80 mm
Frecuencia del transductor		85 kHz
Elementos de indicación y manejo		
LED verde		Indicación: Detectada chapa individual
LED amarillo		Indicación: ninguna chapa detectada (aire)
LED rojo		Indicación: Detectada chapa doble
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	18 30 V CC , rizado 10 $\%_{\rm SS}$
Corriente en vacío	I_0	< 200 mA


Datos técnicos		
Retardo a la disponibilidad	t _v	< 500 ms
Entrada .		
Modo de entrada		Entrada de función Nivel 0: $-U_B \dots -U_B + 1V$ Nivel 1: $+U_B - 1 \ V \dots +U_B$
Duración del impulso		≥ 100 ms
Función		En operación normal la entrada de función tiene que estar unida con UB+ o UB-
Impedancia		≥4 kΩ
Salida		
Tipo de salida		3 Salidas de conmutación PNP, N.C.
Medición de la corriente de trabajo	I _e	3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión	U_{d}	≤3 V
Retardo a la activación	t _{on}	aprox. 30 ms
Retardo de apagado	$t_{\rm off}$	aprox. 30 ms
Prolongación de impulsos		mín. 120 ms parametrizable
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la normativa		
Estándares		EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		0 50 °C (32 122 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 70 °C (-40 158 °F)
Datos mecánicos		
Tipo de conexión		Cable PVC , 2 m
Sección transversal		0,14 mm ²
Diámetro de la carcasa		40 mm
Grado de protección		IP65
Material		
Carcasa		Latón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductor		resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa		300 g
Información general		
Informaciones complementarias		Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": inv



Conexión


Símbolo normalizado/conexión:

Control de hoja doble



Montaje/Ajuste

distancia recomiendo



Desplazamiento angular

 α < +/- 1°



Desplazamiento de sensor

s < +/- 1 mm



Accesorios

4	UC-PROG1-USB	Adaptador de programación
2	MH-UDB02	Soporte para el detector de chapa doble por ultrasonidos
Q	UDB-Cable-2M	Cable prolongador
Q\	UDB-Cable-1M	Cable prolongador
N	V15S-G-0,3M-PUR- WAGO	Conector, M12, de 5 pines, cable PUR, con bornes WAGO

Acces	Accesorios		
00	UVW90-M30	Reflector pasivo de ultrasonidos	
	UVW90-K30	Reflector pasivo de ultrasonidos	
00	M30K-VE	Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos	

Fecha de publicación: 2023-02-16 Fecha de edición: 2023-02-16 : 193142_spa.pdf

Información adicional

Descripción de las funciones del sensor

El control de doble chapa ultrasónico se utiliza donde es necesario una diferenciación de doble hoja y hoja única, para proteger a las máquinas o evitar deshechos. El control de doble chapa se basa en el principio de barrera ultrasónico (emisor - receptor). Pueden detectarse:

- · ninguna chapa, o sea, aire,
- chapa individual
- doble chapa o múltiples chapas

La evaluación de las señales se realiza con un sistema microprocesador. Como consecuencia de la evaluación se colocan salidas de conmutación correspondientes. Las condiciones ambientales variables como son temperatura o humedad se compensan automáticamente. La electrónica de evaluación esta instalada en la misma cabeza de sensor en una carcasa metálica M30 compacta.

Conmutación

El sensor dispone de 6 contactos. La función de cada conexión está descrita en la tabla siguiente. La entrada de función (PK) sirve para la parametrización del sensor. (ver Prolongación de impulsos de salida, Ayuda de ajuste y selección del programa Con el funcionamiento en marcha la entrada de función debe estar siempre conectada fija con +UB o -UB, para evitar perturbaciones o funciones eventuales erróneas.

Color	Conmutación	Notas
BN	+U _B	
WH	Salida de conmutación chapa individual	Anchura de impulso según el caso
ВК	Salida de conmutación doble chapa	Anchura de impulso según el caso
GY	Salida de conmutación aire	Anchura de impulso según el caso
PK	-U _B /+U _B	Entrada de función para la Parametrización/Prolongación de impulsos
BU	-UB	

Funcionamiento normal

El sensor trabaja en funcionamiento normal, si la entrada de función (PK) al conectar la tensión de alimentación (Power-On) esta en -UB o +UB, correspondiente a la tabla Prolongación de impulsos de salida (ver abajo).

Indicadores:

LED amarillo: Detección Aire

LED verde: Detección chapa individual LED rojo: Detección doble chapa

Salidas de conmutación:

Sólo en funcionamiento normal se activan las salidas! blanco: WH Salida chapa individual negro: BK Salida doble chapa gris: GY Salida aire

Prolongación de impulsos de salida

A través de encendido de la entrada de función (PK) on $-U_B$ o $+U_B$ puede seleccionarse una anchura mínima de impulsos de 120 ms para todos los impulsos de las tres salidas de conmutación.

Conmutación (PK)	Comportamiento de la conmutación (después de Power-On)
-U _B	No hay prolongación de impulso en las salidas de conmutación
+U _B	Prolongación de impulsos de las salidas de conmutación un mínimo 120 ms

Atención:

Por este motivo puede llegarse el caso en que haya más de una salida de conmutación activa en un instante determinado!

Modo indicador

La parametrización preajustada del sensor puede seleccionarse, si durante el funcionamiento normal se deja la entrada de función (PK) libre de tensión. El LED verde indica el número del programa (cantidad de impulsos intermitentes (1..4) = número del programa).

En este tiempo las salidas están inactivas.

Si en la colocación de la tensión de alimentación (Power-On) la entrada de función (PK) está al aire, el sensor trabaja también en función de indicación.

Si durante el funcionamiento de la entrada de función está desconecta (PK) por un error (rotura de cable, desprendimiento debido a vibración) entonces el modo indicador sirve de indicación de avería.



El sensor dispone de 4 programas para diversos campos de aplicación. Esto permite la detección de un amplio espectro de material. El usuario puede seleccionar para sus aplicaciones los programas adecuados.

El ajuste estándar Programa 1 es seleccionado de forma, que para la mayoría de las aplicaciones no se requiere ninguna corrección de los ajustes.

Programas

Número del	Notas*
programa	
1	Ajuste estándar. Cubre otro espectro de material
2	Chapas gruesas, pesadas
3	Chapas delgadas
4	Chapas ínfimas, Láminas de metal

En las aplicaciones de uso indicadas en los Programas 1 ... 4 figuran valores de orientación para el usuario. En caso individual, la selección del programa adecuado para cada material a usar debe obtenerse de forma empírica. Como punto de partida debería servir el programa estándar 1.

Procedimiento en la parametrización

Desde el modo indicador puede cambiarse cíclicamente a otros modos de parametrización:


Modo Ayuda de ajuste -->

Modo Selección del programa -->

Modo Ayuda de ajuste --> (para el control)

Mediante la colocación de la entrada de función (PK) a -U_B (para > 500 ms) se realiza el cambio del modo Dentro del modo "Selección del programa" se selecciona a través del encendido de la entrada de función (PK) a +UB (para > 500 ms) el próximo paso del programa.

Mediante el corte de la tensión de alimentación se abandona el modo actual con el cambio del programa seleccionado. Las salidas de conmutación no están activas durante la parametrización del sensor!



Modo

Control de amplitud

Durante el montaje puede utilizarse el control de amplitud para comprobar si la amplitud ultrasónica en el receptor es suficiente. Si el emisor no está alineado de forma óptima con el receptor no llega toda la energía sonora al receptor. Ello puede conllevar que los materiales no puedan ser detectados correctamente.

Cuando el sensor detecta la zona de aire (el LED amarillo se ilumina), el UDC comienza a mostrar la fuerza de la señal de amplitud medida:

- Si la señal es débil, el LED amarillo parpadea a baja frecuencia.
- Si aumenta la fuerza de la señal, aumenta la frecuencia de parpadeo.
- Si la fuerza de la señal es suficiente, el LED amarillo se ilumina de forma permanente.

La función de hoja simple (LED verde) y de doble hoja (LED rojo) sigue activa en este caso. Así puede comprobarse si el funcionamiento del sensor de es correcto.

Selección del programa

En el modo Selección del programa se indica por el LED verde el número del programa actual (cantidad de impulsos intermitentes = número del programa). Mediante la colocación de la entrada de ajuste (PK) a +U_B (para > 500 ms) se selecciona cíclicamente el próximo programa (programa 1 se pasa al programa 4).

Un aparato completo se compone de un emisor ultrasónico y un equipo de evaluación con el receptor ultrasónico. Las cabezas de sensor están sincronizadas óptimamente de fábrica y por ello no deben ser separadas. El aislamiento de los conectores en el cable de conexión emisor-receptor sólo es para facilitar el montaje.

Debe observarse en la instalación, que la señal ultrasónica no esquiva el material a detectar debido a reflejos múltiples. Esto puede producirse, p.ej., cuando hay disponibles superficies mayores a la reflexión el sonido transversal a la dirección de difusión del sonido. Esto puede producirse debido a fijaciones inadecuadas o a través de partes de la instalación de gran superficie. En el caso de partes de la instalación reflectantes deben pegarse estos o con un material que absorbe el sonido o debe buscarse otro lugar para el montaje.

Para la detección impecable de doble chapa se requiere aire entre las chapas. En caso de dos chapas, que están pegados con una película de aceite, no está cubierta esta condición y puede conducir a la detección de una chapa individual.

Si se utiliza varios controles de doble chapa UDCM próximos unos a otros, puede producirse una influencia mutua y por tanto un funcionamiento erróneo de los aparatos. Debe evitarse la posible influencia mutua a través de medidas previsoras adecuadas, ya en la planificación de las instalaciones.

Parametrización

Configuración de parámetros mediante PACTware DTM

El sensor de doble hoja se puede conectar utilizando un adaptador de terminal V15S-G-0.3M-PUR-WAGO.



Conecte el sensor al adaptador del terminal de acuerdo con la información de la tabla siguiente.

Color del cable del adaptador del terminal	Color del cable del sensor
Marrón	Marrón
Azul	Azul
Negro	Negro
Gris	Rosa

El sensor incorpora un temporizador de bloqueo. Si no tiene lugar ninguna solicitud de comunicación, el temporizador bloquea la configuración de parámetros del sensor 30 segundos después de conectar la tensión de alimentación. Inicie PACTware antes de encender el sensor para que la solicitud de comunicación se pueda realizar a tiempo.