



Sensoraufnahme

CP-ADP-SLT-5/16-M30 5pcs


- Geeignet für beschichteten 5/16"-Schutzschlauch

Sensoraufnahme für M30-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 5/16"

Funktion

Der Sensor wird in das Innengewinde der Sensoraufnahme geschraubt. Die Sensoraufnahme dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten

Aussengewinde		
Gewindetyp		metrisch
Gewindegröße		M35 x 1,5
Innengewinde		
Gewindetyp		metrisch
Gewindegröße		M30 x 1,5
Schutzart		IP65
Material		
Verschraubung		Messing, vernickelt
Überwurfmutter		Messing
Klemmring		PVC
Masse		133 g

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-13 Ausgabedatum: 2023-06-13 Dateiname: 307501_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com



PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Lieferumfang	5 Stück
Ergänzende Informationen	Montageanleitung beachten

Passende Systemkomponenten

	CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs	Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 4 ... 8,3 mm und beschichteten Schutzschlauch 5/16"
	CP-CGL-SLT-5/16-M20 5pcs	Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 4 ... 8,3 mm und beschichteten Schutzschlauch 5/16"