

Flächenbeleuchtung

VOS-IL-F239W

- Gleichmäßigen Ausleuchtung matter sowie reflektierender Oberflächen
- Intelligente Lichtsteuerung mit integriertem Blitzcontroller

Weißlicht, 576 High-Power-LEDs, diffuses Licht, als Durchlicht einsetzbar, Leuchtfeldgröße 200 x 200 mm, integrierter Blitzcontroller






Funktion

Die diffuse Flächenbeleuchtung wird zur gleichmäßigen Ausleuchtung eines Messobjekts genutzt. Sie wird unter bzw. hinter dem Objekt platziert. Das Objekt selbst erscheint dunkel und erzeugt ein Schatten- bzw. Umrissbild. In dem erzeugten Bild lassen sich die äußeren Umrisse sowie freie Innenkonturen des Messobjekts deutlich erkennen. Bei (teil-)transparenten Objekten können mit dieser Beleuchtung Einschlüsse oder Füllstände beurteilt werden. Der dadurch erzielte hohe Kontrast erlaubt die äußeren Konturen oder Aussparungen des Objekts exakt zu vermessen.

Abmessungen




Technische Daten

Allgemeine Daten	
Leuchtfeldgröße	200 x 200 mm
Lichtsender	576 High-Power-LEDs
LED-Farbe	Weißlicht

Technische Daten Farbtemperatur 5300 K Lichtführung Diffus, als Durchlicht einsetzbar Bestrahlungsstärke 8 W/m² bei 0,2 m Arbeitsabstand Betriebsart Puls-/Blitzbetrieb Anzeigen/Bedienelemente LED grün: Versorgung Betriebsanzeige Funktionsanzeige LED grün: Trigger **Elektrische Daten** 21 ... 30 V DC Betriebsspannung U_B Stromaufnahme 0,3 A bei 24 V DC (gemittelt) / 0,5 A (max. gepulst) Leistungsaufnahme P_0 0,01 ... 10 ms VOS2000 0,08 ... 10 ms Blitzdauer VOS5000 0,18 ... 10 ms Eingang/Ausgang Ein-/Ausgangsart Flankengetriggert / fallende Flanke 0-Pegel 0 ... 8 V 1-Pegel 10 V ... U_B Konformität Photobiologische Sicherheit Risikogruppe 1 nach IEC 62471 Zulassungen und Zertifikate CE-Konformität CE Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur $5 \dots 45 \,^{\circ}\text{C} \, (41 \dots 113 \,^{\circ}\text{F})$, keine Betauung -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Lagertemperatur Relative Luftfeuchtigkeit 90 % nicht kondensierend Mechanische Daten Gehäuselänge 233 mm Gehäusebreite 217 mm Gehäusehöhe 18 mm Schutzart IP65 Anschluss Kabel PUR, M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, 230 mm Material Gehäuse Aluminium, eloxiert I PMMA Montagewinkel Montage Masse ca. 1400 g




Veröffentlichungsdatum: 2022-10-21 Ausgabedatum: 2022-10-21 Dateiname: 70142276_ger.pdf




HINWEIS: Bei Triggerparametrierung mittels Software wird an GPO2 (OUT2) der elektrische Zustand des Triggers nach außen abgegeben. Isolation empfohlen.

Anschlussbelegung



Kennlinie

Bestrahlungsstärke



Zubehör



V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS

Y-Verbindungskabel M12-Buchse gerade A-kodiert 12-polig auf M12-Stecker 12-polig / M12-Buchse 5-polig gerade A-kodiert, PUR-Kabel schwarz, abgeschirmt



V1-G-BK2M-PUR-U/ABG- Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel schwarz, abgeschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich

Zusätzliche Informationen

Informationen zur:

- · Bestimmungsgemäße Verwendung,
- Hinweise zum Betrieb,
- Fehlerbehebung,
- · Pflege und Wartung,
- Entsorgung

VORSICHT: Photobiologische Sicherheit - sichtbares Licht

Die Beleuchtung emittiert optische Strahlung im für das menschliche Auge sichtbaren Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 750 nm. Diese kann zu Reizungen, Schädigungen oder Blendungen des Auges und der Haut führen. Der Einsatz von zusätzlichem optischen Zubehör (z. B. Linsen, Wechselrahmen-/scheiben) kann zu einer Änderung der Risikogruppe führen.

VORSICHT: Heiße Gehäuseoberflächen

Hohe Umgebungstemperaturen sowie unzureichende Konvektion führen zu heißen Gehäuseoberflächen. Diese können bei Berührung Verbrennungen verursachen. Die Beleuchtung während des Betriebs nicht berühren. Mind. 20 mm Abstand zwischen der Beleuchtung und thermisch isolierenden Oberflächen halten oder die Beleuchtung an einer thermisch leitenden Oberfläche montieren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

VOS-Systembeleuchtungen sind ausschließlich als Komponenten für die industrielle Bildverarbeitung vorgesehen, welche zur Qualitätskontrolle sowie Prozessteuerung und -optimierung in Industrieanlagen genutzt werden.

Verwenden Sie die Beleuchtungen nur in geschlossenen Räumen.

Hinweise zum Betrieb

Inbetriebnahme

- Lassen Sie die Beleuchtungen nur durch geschultes Fachpersonal und unter Einhaltung der angegebenen Schutzmaßnahmen in Betrieb nehmen. Halten Sie unbedingt die zulässigen Umgebungsbedingungen ein.
- Für eine optimale Wärmeableitung montieren Sie die Beleuchtungen möglichst großflächig an thermisch leitenden Maschinenelementen.
- Halten Sie Kühlrippen frei, um eine ausreichende Konvektion zu gewährleisten.

Softwareeinstellungen des Sensors zur Ansteuerung der Beleuchtung:

- 1. Öffnen Sie das Menü "Setup Verbindungen" des Sensors. (HINWEIS: Das Menü lässt sich erst anwählen, nachdem Sie einen Job im Sensor konfiguriert haben.)
- Setzen Sie im Bedienmenü "Setup der digitalen I/O" Ausgang 2 (Out2) der VOS-Kamera auf die Ausgangsfunktion "Strobe" zur Generierung des Triggersignals.
- 3. Konfigurieren Sie anschließen im Bedienmenü "Sensor Setup" die Dauer der Pulslänge.

Status-LEDs

Die Beleuchtungen verfügen über 2 Status-LEDs auf der Seite. Erst wenn beide Status-LEDs leuchten bzw. blinken, leuchtet auch die Beleuchtung.

- Die grüne Status-LED signalisiert das Anliegen der korrekten Betriebsspannung.
- Die zweite grüne Status-LED blinkt auf, sobald an der Beleuchtung ein Triggersignal anliegt.

Alterungsbedingter Helligkeitsabfall der LEDs

Die Helligkeit von LEDs nimmt alterungsbedingt über die Zeit ab. Die Beleuchtungen sind so entwickelt und gefertigt, dass bei Volllastbetrieb unter den zulässigen Umgebungsbedingungen mindestens die folgenden Betriebsstunden erreicht bzw. übertroffen werden, ohne dass die Intensität der Beleuchtung um mehr als 30 % gegenüber dem Auslieferungszustand abnimmt: 80.000+ h bei High-Power-LED-Beleuchtungen im sichtbaren und infraroten Wellenlängenbereich

Die Alterung wird maßgeblich von den Einbaubedingungen in der Maschine, der Umgebungstemperatur sowie der Betriebsart der Beleuchtung beeinflusst. Durch Schalten oder Blitzen kann der Helligkeitsabfall der LEDs und damit der Beleuchtung deutlich reduziert werden.

Fehlerbehebung



Fehler	Ursache/LED-Status	Behebung
Die Beleuchtung leuchtet nicht	Unzureichende Stromversorgung / Status-LED PWR (links) leuchtet nicht	Prüfen Sie, ob die Beleuchtung gemäß dem Datenblatt angeschlossen und die entsprechende Betriebsspannung eingestellt ist. Wenn Sie ein Netzteil mit Strombegrenzung verwenden, erhöhen Sie den zulässigen Strom.
	Status-LED Triggersignal (rechts) leuchtet nicht	Bitte prüfen Sie die elektrischen Steckverbindungen sowie die Softwareeinstellungen.
	Status-LED Triggersignal (rechts) leuchtet	Bitte prüfen Sie die Softwareeinstellungen.

Pflege und Wartung

Die Beleuchtungen bedürfen in der Regel keiner Wartung. Sollte es dennoch notwendig sein, die außenliegenden Kunststoffflächen oder Gehäuseteile zu reinigen, so beachten Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie zum Reinigen von Glasflächen nie Aceton, Spiritus oder andere Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffoberflächen und Gehäuseteilen ein weiches, fusselfreies und mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch oder ein handelsübliches Brillenputztuch.

Entsorgung

Führen Sie die Beleuchtungen einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten zu.