


Escuadra de sujeción VOS-IL-MH03




■ Montaje sencillo

Abrazadera de montaje para la fijación de los puntos luminosos VOS a los sensores VOS2000 y VOS5000

Función

Los soportes de montaje permiten montar sistemas de iluminación directamente en los sensores o en el entorno de la planta. Las versiones de montaje se pueden personalizar individualmente y ampliar de forma flexible, lo que garantiza un ajuste preciso del ángulo de iluminación y la distancia de funcionamiento en general.

Dimensiones



Datos técnicos

Datos mecánicos

Material	acero inoxidable
Masa	135 g
Fijación	Material de fijación incluido

Fecha de publicación: 2022-09-29 Fecha de edición: 2022-09-29 : 70142277_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS