




Ayudas de montaje

OMH-ML100-S1

- Instalación sencilla
- Construcción robusta
- Instalación segura
- Las sujeciones de montaje horizontal y vertical se pueden girar 360° individualmente

Angulo de fijación

Dimensiones



Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Datos mecánicos

Nota Para sensores fotoeléctricos de la serie ML100
Incluye tornillería de montaje