

## codeur absolu

### ENA36IL-S\*\*\*-SSI




- Boîtier très compact
- Jusqu'à 32 bits multitour
- Interface SSI
- Aucune usure du balayage magnétique
- Haute résolution et précision



## Fonction


La gamme ENA36IL correspond à des codeurs de haute précision à balayage magnétique interne. Le codeur absolu multitour transmet une valeur de position correspondant au réglage de l'arbre via l'interface SSI (interface série synchrone). Le module de commande envoie une séquence de démarrage au codeur absolu afin d'obtenir les données de position. Le codeur rotatif transmet les données de position de manière synchronisée avec les cycles du module de commande. Il est possible de sélectionner le sens de comptage avec les entrées de fonction.

## Dimensions




Degré de protection	L [mm]	
	Sortie axiale	Sortie radiale
IP54	43	
IP64/IP65	43	39


## Dimensions



Sortie, axiale, IP64/IP65




Sortie, radiale, IP64/IP65




Sortie, axiale, IP64/IP65


## Dimensions



Sortie, radiale, IP64/IP65



Sortie, axiale, IP54



Sortie, radiale, IP54

## Données techniques

### Caractéristiques générales

Principe de détection	Mesure magnétique
Type d'appareil	codeur absolu
erreur de linéarité	$\leq \pm 0,1^\circ$
numéro de fichier UL	E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", if UL marking is marked on the product.

### Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF <sub>d</sub>	700 a à 40 °C
-------------------	---------------

## Données techniques

Durée de mission ( $T_M$ )		20 a
$L_{10}$		40 E-8 tours à une charge sur l'arbre axiale/radiale de 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	$U_B$	4,75 ... 30 V CC
Puissance absorbée	$P_0$	$\leq 1$ W
Retard à la disponibilité	$t_v$	< 450 ms
Code de sortie		code Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)		réglable
<b>Interface</b>		
Type d'interface		SSI
Résolution		
Monotour		jusqu'à 16 Bit
Multitour		jusqu'à 16 Bit
Résolution globale		jusqu'à 32 Bit
Vitesse de transfert		0,1 ... 2 MBit/s
Temps de cycle		< 100 $\mu$ s
Conformité aux normes		RS 422
<b>Entrée 1</b>		
Type d'entrée		sélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal		
Haut		4,75 V ... $U_B$ (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre)
Bas		0 ... 2 V ou désactivé (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre)
Courant d'entrée		< 6 mA
Temps d'action		< 250 ms
<b>Entrée 2</b>		
Type d'entrée		remise à zéro (PRESET 1) avec front de descente
Tension de signal		
Haut		4,75 V ... $U_B$
Bas		0 ... 2 V
Courant d'entrée		< 6 mA
Durée de signal		min. 1,1 s
<b>Raccordement</b>		
Connecteur		connecteur M12, 8 broches
Câble		$\varnothing 6$ mm, 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Conformité aux normes</b>		
Degré de protection		DIN EN 60529, IP65 ou IP54
Test climatique		DIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférence		EN 61000-6-4:2007
Immunité		EN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocs		DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrations		DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1 000 Hz
<b>Agréments et certificats</b>		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
<b>Conditions environnementales</b>		
Température de service		câble, mobile : -5 ... 70 °C (268 à 343 K), câble, fixé : -30 ... 70 °C (243 à 343 K) Modèles de connecteur : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air		98 % , sans câblage
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Matériau		
Boîtier		acier, nickelé

Date de publication: 2022-12-12 Date d'édition: 2022-12-12 ; t168923\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**


## Données techniques

Bride	Aluminium
Arbre	acier inox
Masse	env. 150 g
Vitesse de rotation	max. 12000 min <sup>-1</sup>
Moment d'inertie	30 gcm <sup>2</sup>
Couple de démarrage	< 3 Ncm
Contrainte d'arbre	
Axial	20 N
Radaial	40 N

## Accessoires

	<b>V19-W-ABG-PG9</b>	Connecteur femelle coudé M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrain
	<b>V19-G-ABG-PG9</b>	Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrain
	<b>9108, 6</b>	Roue de mesure
	<b>9109, 6</b>	Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm
	<b>9110, 6</b>	Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm
	<b>9113, 6</b>	Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm

## Affectation des broches

Signal	Embout de câble	Connecteur
GND (codeur)	Blanc	1
$U_p$ (codeur)	Marron	2
Horloge (+)	Vert	3
Horloge (-)	Jaune	4
Données (+)	Gris	5
Données (-)	Rose	6
Prédéfini	Noir ou bleu	7
Sens de comptage	Rouge	8
Blindage	Blindage	Boîtier
Brochage	-	


## Interface

### Signification

L'interface série synchrone a été développée spécialement pour le transfert des données de sortie d'un codeur absolu à un dispositif de commande. Le module de commande envoie une séquence d'horloge et le codeur absolu répond avec la valeur de la position.

Ainsi, seules 4 lignes sont nécessaires pour l'horloge et les données, quelle que soit la résolution du codeur rotatif. L'interface RS 422 est isolée optiquement de l'alimentation.

### Courbe de signal SSI standard



### Format de sortie SSI standard

- Au ralenti, les lignes de signal « Données + » et « Horloge + » sont à un niveau haut (5 V).
- Au premier passage du signal de l'horloge du niveau haut à bas, le transfert de données stockant les informations actuelles (donnée position ( $D_n$ ) et bit spécial (S)) dans le codeur est initié.
- Le bit de commande de poids fort (MSB) est appliqué à la sortie de données série du codeur lors du premier front d'impulsion ascendant.
- Le prochain bit de commande de poids faible est transféré lors de chaque front d'impulsion ascendant suivant.
- Dès que le bit de commande de poids faible (LSB) a été transféré, la ligne de données passe au niveau bas jusqu'à ce que le temps de monoflop  $T_m$  expire.
- Aucun transfert de données important ne peut débuter tant que la ligne de données n'est pas repassée au niveau haut ou que le temps de la pause d'horloge  $T_p$  n'a pas expiré.
- Lorsque la séquence d'horloge est terminée, le temps monoflop  $T_m$  est activé avec le dernier front d'impulsion descendant.
- Le temps monoflop  $T_m$  détermine la fréquence de transmission la plus basse.

### Mode répétition du format de sortie SSI (transmission multiple)


- En mode répétition, la transmission multiple du même mot de données via l'interface SSI permet de détecter les erreurs de transmission.

- La transmission multiple permet de transférer n bits par mot de données au format standard. La valeur n représente la résolution totale du codeur.  
Exemple : un codeur multitour avec une résolution de 8 192 pas par tour (13 bits) et un maximum de 4 096 tours (12 bits) a une résolution totale de  $n = 25$  bits.
- Si la modification d'horloge n'est pas interrompue après le dernier front d'impulsion descendant, le mode répétition s'active automatiquement. Cela signifie que l'information enregistrée lors de la première modification d'horloge est de nouveau générée.
- Après la première transmission de position, l'impulsion n+1 contrôle la répétition des données. Si l'impulsion n+1 survient après une période de temps supérieure au temps de monoflop  $T_m$ , un nouveau mot de données est alors transmis lors des impulsions suivantes.



Si la ligne d'impulsion est remplacée, le mot de données est généré en décalé.

### Schéma fonctionnel



### Longueur de ligne

Longueur de ligne en m	Vitesse de transmission en kHz
< 50	< 400
< 100	< 300
< 200	< 200
< 400	< 100

## Référence produit



- Veiller à ne pas plier ou coincer les câbles.
- Respecter les rayons minimums de pose indiqués dans les spécifications et éviter les contraintes de traction et de cisaillement.

### Conseils d'utilisation

Les codeurs Pepperl+Fuchs sont expédiés en parfait état de fonctionnement. Afin de préserver leur qualité et pour garantir une exploitation sans dysfonctionnement, veuillez observer les précautions suivantes :

- Éviter les chocs sur l'arbre et le boîtier de l'encodeur et ne jamais surcharger l'arbre ni dans les sens axial, ni radial.
- La précision et la durée de vie du codeur ne peuvent être garanties qu'en utilisant un dispositif d'accouplement approprié.
- Pour codeur et l'appareil en aval (par exemple la commande) mise sous tension et arrêts d'alimentation doivent intervenir simultanément.
- Les travaux de câblage doivent toujours être effectués hors tension.
- Ne jamais dépasser les tensions maximales d'alimentation. Les appareils ne doivent être alimentés qu'en basse tension de sécurité.

### Conseils pour la mise en place d'écrans de blindage

Une installation n'est insensible aux parasites que si les écrans de blindage sont correctement disposés. Les erreurs d'installation commises dans ce domaine sont fréquentes. Souvent, l'écran n'est posé qu'unilatéralement et n'est relié à la terre que par un fil, ce qui est admissible dans le domaine des basses fréquences. Quand il s'agit de compatibilité électromagnétique (CEM), ce sont toutefois les règles de la technique des hautes fréquences qui doivent prévaloir. L'un des principes de la technique des hautes fréquences exige que la transmission des énergies HF soit effectuée par une impédance aussi basse que possible afin de supprimer tout risque de transmission capacitive ou inductive dans les conducteurs de signaux. Pour obtenir cette basse impédance, il faut utiliser de grandes surfaces métalliques reliées à la masse.

Veillez observer les instructions suivantes :

- En cas d'absence de risque des courants compensant les différences de potentiels (i.e. de court-circuits) poser l'écran des deux côtés sur une grande surface de "terre commune".
- Tirer toute la circonférence de l'écran hors de l'isolation et la sertir avec un maximum de sa surface sous une protection contre l'arrachement du câble.
- Pour câbles reliés à un bornier, relier une grande surface de la protection contre l'arrachement à une surface mise à la terre.
- Pour les connexions, utiliser exclusivement des connecteurs en boîtiers métalliques ou métallisés (par exemple connecteurs Sub-D en boîtiers métallisés). Veillez à ce que la protection contre l'arrachement soit directement reliée au boîtier.

Avantage :	connexion et écran métallisés
contre	coincés sous la protection l'arrachement
Désavantage :	soudure de l'écran



### Consignes de sécurité



Attention

Pour tous travaux sur les encodeurs, veuillez, outre les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, respecter les consignes de sécurité et les directives de la protection contre les accidents du travail, applicables au pays de l'installation.

En cas d'impossibilité d'élimination de dysfonctionnements, mettre l'appareil hors service et le protéger contre les remises en service intempestives.

Les réparations doivent obligatoirement être effectuées par le fabricant. Les interventions ou modifications par l'utilisateur sont interdites.


Sur les encodeurs à arbre creux, ne serrer le collier que si un arbre plein est emboîté.

Préalablement à la mise en service de l'encodeur, bien serrer tous les boulons et connecteurs.



Attention

Ne pas marcher sur l'encodeur !



Ne pas usiner l'arbre d'entraînement lorsque l'encodeur y est monté !





Eviter toute contrainte de choc !



Ne pas effectuer des travaux sur le boîtier lorsque l'encodeur est installé !